Laboratorios Bonin

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

LAVADO Y SANITIZACIÓN DE PAÑOS PARA LIMPIEZA PRODUCCION

Código:
PEO-PD-087-02
Versión: 02
Vigencia 30/11/2023
Vencimiento:30/11/2025

Página 1 de 3

1. PROPÓSITO

Asegurar que los paños de limpieza utilizados en las áreas se lavan y sanitizan de manera adecuada que no generan contaminación, confusión o desorden en las áreas.

2. ALCANCE

Aplica a procesos de fabricación de las áreas de área de ampollas y viales, sueros, líquidos, semisólidos y sólidos.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
PEO-PD-003	Limpieza y desinfección de áreas

4. **DEFINICIONES**

No aplica

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

RESPONSABILIDAD

Personal Operativo: Es responsables de ejecutar la operación de los equipos como se indica en el procedimiento.

Jefe y Supervisores de Producción: Son responsables de verificar que se cumple con la operación según lo indicado en el procedimiento.

AUTORIDAD

El **Gerente de producción**, **Jefe** y los **Supervisores de Producción** tienen la autoridad para llamar la atención del operador cuando se considere que no se sigue correctamente con los pasos de este procedimiento.

6. CONTENIDO

6.1 Frecuencia

Diaria.

6.2 Procedimiento

6.2.1 Ampollas, viales y sueros

6.2.1.1 Las mopas y paños absorbentes se lavarán con jabón COSA en el área de lavado de cada área

Elaborado por: Supervisor de Producción	Firma	Fecha: 30/11/2023
Revisado por: Jefe de Producción	Firma	Fecha: 30/11/2023
Aprobado por: Gerente de Producción	Firma	Fecha: 30/11/2023



PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

LAVADO Y SANITIZACIÓN DE PAÑOS PARA LIMPIEZA PRODUCCION

Código:
PEO-PD-087-02
Versión: 02
Vigencia 30/11/2023
Vencimiento:30/11/2025

Página 2 de 3

- 6.2.1.2 Eliminarles el exceso de agua y colocarlos en recipiente de acero inoxidable.
- 6.2.1.3 Colocarles cinta testigo y esterilizar en autoclave antes de utilizar.
- 6.2.1.4 Retirar recipiente de autoclave, colocarlo en mesas del área e identificar con etiqueta FO-PD-011 Equipo / Utensilio limpio y rótulo de limpio.

6.2.2 Líquidos, semisólidos y comprimidos

- 6.2.2.1 Las mopas y paños absorbentes se lavarán con jabón COSA en el área de lavado de cada área.
- 6.2.2.2 Dejar secar extendidos en área de lavado durante la noche
- 6.2.2.3 Cuando los paños estén secos doblar y guardar.
- 6.2.2.4 Identificar con etiqueta FO-PD-011 Equipo / Utensilio limpio y rótulo de limpio.

7. REVISION DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento deberá revisarse el 30/11/2025 o antes de su vencimiento si fuere necesario.

8. BIBLIOGRAFIA

Ninguna.

9. ARCHIVO

El presente documentos será archivado en Gestión de Calidad bajo condiciones de seguridad adecuadas, además se emiten copias controladas para cada una de las áreas de Producción siendo los responsables los supervisores y área administrativa.

10. ANEXOS

CODIGO	NOMBRE		
No aplica	No aplica		

11. CONTROL Y REGISTROS DEL SISTEMA

CÓDIGO Y	RESPONSABLE	MODO DE	ACCESO	TIEMPO DE
NOMBRE DEL	DE SU ARCHIVO	INDIZACIÓN	AUTORIZADO	CONSERVACIÓN
REGISTRO		Y ARCHIVO		



PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

LAVADO Y SANITIZACIÓN DE PAÑOS PARA LIMPIEZA PRODUCCION

Código: PEO-PD-087-02 Versión: 02 Vigencia 30/11/2023 Vencimiento:30/11/2025

Página 3 de 3

12. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	Se cambia la palabra Asistente por Jefe.