# Laboratorios Bonin

## PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

## OPERACIÓN MOLINO STOKES

## **PRODUCCIÓN**

Código: PEO-PD-046-05

Versión: 05

Vigencia 30/11/2023 Vencimiento:30/11/2025 Página 1 de 3

## 1. PROPÓSITO

Dar a conocer los pasos a seguir para la operación del equipo de preparación que forma parte del área de comprimidos, así como también las precauciones que se deben de tomar al momento de la operación del mismo, con la finalidad de no ocasionar daños o accidentes y asegurar la calidad de los productos.

## 2. ALCANCE

Aplica al proceso del área de comprimidos

## 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
NA	NA

## 4. **DEFINICIONES**

No aplica

## 5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

#### RESPONSABILIDAD

Personal Operativo: Es responsable de ejecutar la operación de los equipos como se indica en el procedimiento.

**Jefe de Producción y Supervisores de Producción**: Son responsables de verificar que se cumple con la operación según lo indicado en el procedimiento.

#### **AUTORIDAD**

Jefe de Producción y los Supervisores de Producción tienen la autoridad para llamar la atención del operador cuando se considere que no se sigue correctamente con los pasos de este procedimiento.

## 6. CONTENIDO

#### 6.1. Frecuencia

Según el producto a fabricar.

## 6.2. Precauciones

6.2.1 Verificar que al momento de realizar la limpieza o cambio de tamiz el equipo esté apagado o con el botón de seguridad.

Elaborado por:	Supervisor de Producción	Firma	Fecha:	30/11/2023
Revisado por:	Jefe de Producción	Firma	Fecha:	30/11/2023
Aprobado por:	Gerente de Producción	Firma	Fecha:	30/11/2023

# Laboratorios Bonin

#### PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

## OPERACIÓN MOLINO STOKES

## **PRODUCCIÓN**

Código: PEO-PD-046-05

Versión: 05

Vigencia 30/11/2023 Vencimiento:30/11/2025 Página 2 de 3

## 6.3. Equipo

- 6.3.1 El equipo consta de lo siguiente:
- 6.3.1.1 Molino
- 6.3.1.2 Mallas
- 6.3.1.3 Tubos sostenedores

#### 6.4 Verificación de Tamices

6.4.1 Verificar el correcto estado de los tamices de forma visual que esté fijo al equipo y que no presente deterioro (roto, expandido, desgaste), llenar el formato FO-PD-020 Verificación de tamices.

## 6.5 Sistema de Operación

- 6.5.1 Instalar el aspa y la tapadera de seguridad de éste. Apretar los tornillos superior e inferior.
- 6.5.2 Quitar los vástagos que sostienen la malla. Elegir el número de malla según la Hoja Técnica.
- 6.5.3 Instalar la malla y los vástagos.
- 6.5.4 Colocar un tonel de tara conocida con bolsa plástica para recibir el gránulo.
- 6.5.5 Agregar la materia prima a procesar y colocar la tapadera de seguridad.
- 6.5.6 Encender el equipo con el botón verde. Procesar según la Hoja Técnica.
- 6.5.7 Apagar el equipo con el botón rojo.

## 6.6 Control de uso de Equipo

6.6.1 Registrar en el formato **Control de equipo FO-PD-002** la fecha en que se utilizó, el nombre del producto, número de lote, operario que lo utilizó y supervisor que verificó el uso.

## 7 REVISION DE ESTE DOCUMENTOS

El presente documento deberá revisarse el 30/11/2025 o antes de su vencimiento si fuere necesario.

#### 8 BIBLIOGRAFIA

Ninguna

## 9 ARCHIVO

El presente documento será archivado en Gestión de Calidad bajo condiciones de seguridad adecuadas, además se emiten copias controladas para cada una de las áreas de Producción siendo los responsables los supervisores y área administrativa.

## 10 ANEXOS

CODIGO	NOMBRE



## PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

## OPERACIÓN MOLINO STOKES

## **PRODUCCIÓN**

Código: PEO-PD-046-05

Versión: 05

Vigencia 30/11/2023 Vencimiento:30/11/2025

Página 3 de 3

## 11 CONTROL DE REGISTROS

CÓDIGO Y	RESPONSABLE	MODO DE	PERSONAL	TIEMPO DE
NOMBRE DEL	DE SU	ARCHIVO	AUTORIZADO	CONSERVACIÓN
<b>DOCUMENTO</b>	ARCHIVO		PARA SU ACCESO	
FO-PEO-002	Áreas de	Cronológico	Gerente, Jefe de	1 año
Formato Control	Producción		Producción,	
de Equipo			Supervisor de	
			Producción	
FO-PEO-020	Áreas de	Cronológico	Gerente, Jefe de	1 año
Verificación de	Producción		Producción,	
tamices			Supervisor de	
			Producción	

## 12 CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

Versión	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	
1	Se agrega numeral 6 control uso de equipo.	
2	Se agrega verificación de tamices	
3	Se agregó numeral 6.2. Precauciones se modificó título.	
4	Se agregó en numeral 6.5.4 tonel de tara conocida	