Laboratorios Bonin

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

ANÁLISIS DE FRASCO PLÁSTICO GALÓN Y TAPA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Código:

PEO-AC-055-06

Versión: 06

Vigencia: 30/11/2022 Vencimiento: 30/11/2024 Página 1 de 4

1. PROPÓSITO

Establecer las pruebas a realizar para el análisis y aprobación del frasco plástico galón y tapa.

2. ALCANCE

Frasco plástico galón y tapa, analizados en el departamento de Aseguramiento de Calidad.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	
PEO-AC-010	Muestreo de Material de Empaque y Envase	

4. **DEFINICIONES**

HDPE: Polietileno de alta densidad.

HDPE yn: Polietileno de alta densidad para inyección.

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

RESPONSABILIDAD

Auxiliar de Calidad: Es el responsable de realizar el muestreo de material de envase y empaque, y realizar análisis si es necesario.

Inspector de Material de Empaque y Envase: Es el responsable de realizar el análisis.

Jefe de Control de Calidad: Es el responsable de verificar que el Inspector lleve a cabo adecuadamente el presente procedimiento.

AUTORIDAD

Gerente de Aseguramiento de Calidad: Es quien evalúa a los proveedores, solicita especificaciones e información necesaria.

Jefe de Control de Calidad: Tienen la autoridad de realizar cambios en el presente procedimiento, notificados previamente al Gerente de Aseguramiento de Calidad.

6. CONTENIDO

6.1. Muestreo

El muestreo del material se realizará según lo indicado en el PEO-AC-010 Muestreo de material de empaque y envase.

6.2. Análisis

6.2.1. Aspecto: Se realizará una inspección visual en la cual se evaluará el estado de limpieza, el color y la presencia de defectos.

Elaborado por:	Asistente de Documentación AC	Firma	Fecha: 30/11/2022
Revisado por:	Jefe de Control de Calidad	Firma	Fecha: 30/11/2022
Aprobado por:	Gerente de Aseguramiento de Calidad	Firma	Fecha: 30/11/2022



PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

ANÁLISIS DE FRASCO PLÁSTICO GALÓN Y TAPA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Código: PEO-AC-055-06

Versión: 06

Vigencia: 30/11/2022 Vencimiento: 30/11/2024 Página 2 de 4

6.2.2. Medidas y Peso:

- **6.2.2.1. Frasco Plástico Galón:** Diámetro de Rosca, Diámetro de Anillo, Altura de Boca, Altura total, Ancho, Largo y Peso.
- 6.2.2.2. Tapa para Galón: Diámetro Externo, Diámetro de Rosca, Altura total y peso. Se lleva a cabo 10 mediciones y el promedio de comparará con las A-AC-015 Especificaciones Técnicas De Material De Envase Frasco Plástico Galón y Tapa o planos mecánicos.
- **6.2.3.** Capacidad al Rebose: Tomar 1 frasco y llenarlo con agua hasta el ras o al punto indicado en el plano proporcionado por el proveedor, posteriormente vaciar con mucho cuidado el contenido en una probeta para medir la cantidad de líquido. Comparar el resultado con A-AC-015 Especificaciones Técnicas De Material De Envase Frasco Plástico Galón y Tapa o planos mecánicos—.
- **6.2.4. Enrosque y Hermeticidad:** Tomar 5 frascos, llenarlos con agua y proceder a colocar la pretapa y tapa respectiva. Evaluar que no se presente derrame del líquido o que existan fugas.
- 6.2.5. Prueba de MVP –ICON (biocontrol): Proceder a tomar 10 frascos y trasladarlos en bolsa plástica hacia el laboratorio fisicoquímico. Aplicar la prueba con Hisopo MVP ICON (biocontrol). El límite máximo es de 75 URL. (PEO AC 057 Uso y limpieza de Equipo –Hy Lite o PEO AC 157 Uso de equipo luminómetro MVP Icon).
- 6.3. Reporte de resultados y muestras de retención: Anotar los resultados en FO-AC-091 Hoja de cálculos Aseguramiento de la Calidad /Material de Empaque y Envase, FO-AC-026 Registro de Análisis de material de empaque y FO-AC-027 Control de Aprobaciones y Rechazos de material de empaque/materia prima.
- 6.4. El jefe de Control de calidad o persona asignada ingresa los resultados obtenidos en el plan de control de calidad en SAP luego deberá imprimir el formato FO-AC-128 Certificado de análisis de Materia Prima /Material de empaque.

7. REVISIÓN DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento deberá revisarse el 30/11/2024 o antes de su vencimiento si fuese necesario.

8. BIBLIOGRAFÍA

Metodología interna de Laboratorios Bonin

Laboratorios Bonin

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

ANÁLISIS DE FRASCO PLÁSTICO GALÓN Y TAPA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Código: PEO-AC-055-06

Versión: 06 Vigencia: 30/11/2022

Vencimiento: 30/11/2024 Página 3 de 4

9. ARCHIVO

El documento original de este procedimiento será archivado en Gestión de Calidad bajo condiciones de seguridad adecuadas, además, se emiten 3 copias controladas siendo los responsables Asistente de Documentación, Jefe de Control de Calidad e Inspector de Material de Empaque y Envase.

10. ANEXOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
A-AC-015	Especificaciones Técnicas De Material De Envase – Frasco Plástico Galón y Tapa o plános mecánicos–

11. CONTROL DE REGISTROS

Código Y Nombre Del Registro	Responsable De Su Archivo	Modo De Indización Y Archivo	Acceso Autorizado	Tiempo De Conservación
FO-AC-091 Hoja de cálculos Aseguramiento de la Calidad	Departamento de Aseguramiento de Calidad	En leitz por semestre	Departamento de Aseguramiento de calidad	N/A
FO-AC-026 Registro de Análisis de material de empaque	Departamento de Aseguramiento de calidad	En libro	Departamento de Aseguramiento de calidad	5 años
FO-AC-027 Control de Aprobaciones y Rechazos de material de empaque/materia prima	Departamento de Aseguramiento de Calidad	En libro	Departamento de Aseguramiento de calidad	5 años
FO-AC-128 Certificado de análisis de Materia Prima y/o Material de Empaque	Departamento de Aseguramiento de Calidad	En leitz	Departamento de Aseguramiento de calidad	5 años

Laboratorios Bonin

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

ANÁLISIS DE FRASCO PLÁSTICO GALÓN Y TAPA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Código: PEO-AC-055-06

Versión: 06

Vigencia: 30/11/2022 Vencimiento: 30/11/2024 Página 4 de 4

12. CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

Versión	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	Se eliminó de Control de registros: R01-PR-CC-09/10Etiqueta de cuarentena. R02-I01-PO-06 Ingresos de almacén –Importación- Materias primas, materiales y otros. R01-I01-PO-06 Ingresos de almacén –Local- materias primas, materiales y otros. Por hacer referencia a registros que no se mencionan en el procedimiento. En la sección 5. Responsabilidad y autoridad se agrega al Auxiliar de Calidad quien se encarga del muestreo, se elimina al Jefe de Microbiología y Jefaturas de Aseguramiento de calidad, agregando en su lugar al Jefe de Control de Calidad. Cambio de formato según PEO-SGC-001-10 Elaboración, aprobación, revisión y control de documentos.
2	Cambio de versión y actualización de Formato por Vencimiento. Cambio en Responsabilidad, Auxiliar de Calidad: Es el responsable de realizar el muestreo de material de envase y empaque, y realizar análisis si es necesario y cambio en el nombre del Inspector de Calidad de Materiales y Pesadas de Materia Prima a Inspector de Material de Empaque y Envase.
3	En inciso 6.3 se modificó el registro R03.I.01.PO.06 Hoja de análisis de materia prima/material de empaque y envase por FO-AC-091 Hoja de cálculos Aseguramiento de la Calidad y se agregó el inciso 6.4
4	Se actualizó código de anexo A-AC-015 Especificaciones Técnicas De Material De Envase – Frasco Plástico Galón y Tapa y en incisos 6.2.2.2 y 6.2.3. Se agregó en control de registro el formato FO-AC-128 Certificado de análisis de Materia Prima y/o Material de Empaque.
5	En el inciso 6.2.2.2, 6.2.3 y en ANEXOS se actualizo el nombre del anexo A-AC-015 Especificaciones Técnicas De Material De Envase – Frasco Plástico Galón y Tapa o planos mecánicos. En el inciso 6.2.5 se agregó; (PEO AC 057 Uso y limpieza de Equipo –Hy Lite o PEO AC 157 Uso de equipo luminómetro MVP Icon). El inciso 6.5 pasa a ser el inciso 6.4 ya que el inciso 6.4 no tenía contenido y se actualizo; 6.4 El jefe de Control de calidad o persona asignada ingresa los resultados obtenidos en el plan de control de calidad en SAP luego deberá imprimir el formato FO-AC-128 Certificado de análisis de Materia Prima /Material de empaque.