## Laboratorios Bonin

### PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

### **INSPECCION VISUAL** SUEROS ELECTRORALES Y PARENTERALES

### PRODUCCIÓN

Código: PEO-PD-071-05

Versión: 05

20/09/2023 Vigencia: Vencimiento: 20/09/2025

Página 1 de 4

### PROPÓSITO

Definir los aspectos a evaluar durante la inspección visual de los sueros electrorales y parenterales a modo de garantizar que el 100% de las unidades producidas cumplan con los requisitos de limpidez y libre de partículas extrañas visibles que puedan comprometer la calidad de los productos.

### **ALCANCE**

Aplica al proceso de manufactura de sueros electrorales y parenterales.

### **DOCUMENTOS RELACIONADOS**

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
PEO-PD-62	Extracción de desechos de producción

### **DEFINICIONES**

Limpidez: Es un requisito que solo se exige para los inyectables de tipo solución. Se define como la ausencia de partículas en suspensión. La limpidez se evalúa mediante control óptico o visual del aspecto externo del preparado.

La importancia de este requisito depende de la vía de administración, número de partículas y volumen de inyectable. Las partículas en los inyectables pueden producir trombos, granulomas (en el pulmón) y lesiones en la pared de vasos si la partícula tiene aristas.

Partículas Extrañas Visibles: Impurezas insolubles que se encuentran en forma no intencional dentro de los envases primarios de un inyectable y que pueden ser detectadas por una inspección

Defectos críticos: Un defecto crítico es todo defecto que suponga un riesgo para la seguridad del usuario final.

Para los sueros parenterales los defectos críticos son los siguientes:

- a) Escala volumétrica ilegible o errónea.
- b) Fragmentos o rebabas de la capsula adheridas o no a sus paredes (interna o externa).
- c) Manchas de la pared externa o interna, irremovibles en las condiciones normales de limpieza.
- d) Boca defectuosa que comprometa la hermeticidad del cierre.
- e) Falta de tapón elastosométrico.
- f) Deformación en el cuerpo o en el fondo del frasco o falta del agarrador del fondo.
- g) Inclusión de material no fundido.
- h) Fisura, ralladura, puntos negros o poro en las paredes del frasco.
- i) Burbujas de aire (mayores de 2 mm) en su pared.
- i) Tapa lastimada.

Realizado por: Supervisor de Producción	Firma:	Fecha 20/09/2023
Revisado por: Jefe de Producción	Firma:	Fecha 20/09/2023
Aprobado por: Gerente de Producción	Firma:	Fecha 20/09/2023



### PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

### INSPECCION VISUAL SUEROS ELECTRORALES Y PARENTERALES

### PRODUCCIÓN

Código: PEO-PD-071-05

Versión: 05

Vigencia: 20/09/2023 Vencimiento: 20/09/2025 Página 2 de 4

Para electrorales los defectos críticos son los siguientes:

- a) Falta de linner
- b) Fisura o rajadura
- c) Tapa lastimada por la formación de rosca.
- d) Tapa sobada, que no cierra bien
- e) Trozos de material extraño en la solución

### 5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

### RESPONSABILIDAD

**Personal Operativo**: Es responsables de ejecutar la operación de los equipos como se indica en el procedimiento.

**Jefe y Supervisores de Producción**: Son responsable de verificar que se cumple con la operación según lo indicado en el procedimiento.

### **AUTORIDAD**

El Jefe y los Supervisores de Producción tienen la autoridad para llamar la atención del operador cuando se considere que no se sigue correctamente con los pasos de este procedimiento.

### 6. CONTENIDO

#### 6.1. Frecuencia

6.1.1 Según programa de producción

### 6.2. Procedimiento

6.2.1 La prueba está diseñada para realizar evaluación visual de la calidad de soluciones parenterales y electrorales como lo que respecta a partículas visibles.

### 6.3. Aparato

- 6.3.1 Consta de estación de visualización que comprende:
- 6.3.1.1 Un panel en posición vertical de apropiado tamaño con la mitad en blanco y la otra en negro ambos sin resplandor.
- 6.3.1.2 Una lámpara fluorescente.

	Lámpara
	Panel
Panel	negro
blanco	•

# Bonin BONIN

### PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

### INSPECCION VISUAL SUEROS ELECTRORALES Y PARENTERALES

### PRODUCCIÓN

Código: PEO-PD-071-05

Versión: 05

Vigencia: 20/09/2023 Vencimiento: 20/09/2025

### Página 3 de 4

### 6.4. Pasos para la revisión

- 6.4.1 El Auxiliar de producción en el primer lote identifica el primer frasco que sale de la línea de llenado como muestra para análisis de pirógenos.
- 6.4.2 El Auxiliar de Producción toma de dos en dos los frascos que salen de la línea de llenado de sueros, los coloca frente al aparato de revisión y los rota durante 5 seg para detectar a trasluz la presencia de partículas en la solución y defectos críticos en el frasco.
- 6.4.3 Todo frasco que no cumpla con la limpidez y/o presente un defecto crítico de acuerdo a la inspección visual realizada deberá ser retirado de la línea de producción y será colocado en las cajas destinadas para producto no conforme identificadas con una etiqueta de Rechazo FO-AC-087.
- 6.4.4 El producto que cumple con los requisitos de inspección visual se coloca en las carretillas de la autoclave para su posterior esterilización final.
- 6.4.5 Al terminar la inspección visual de un lote completo el **Auxiliar de Producción** anota en la hoja técnica la cantidad de rechazos que tuvo.
- 6.4.6 Los frascos rechazados por la inspección visual son llevadas al área de desecho en donde la persona encargada las destruye de acuerdo al **procedimiento de producto no conforme PEO-PD-62.**

### 7. REVISIÓN DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento deberá revisarse el 20/09/2025 o antes de su vencimiento si fuere necesario.

### 8. BIBLIOGRAFÍA

Ninguna

### 9. ARCHIVO

El presente documento será archivado en Gestión de Calidad bajo condiciones de seguridad adecuadas, además se emiten copias controladas para el área de Producción siendo los responsables los supervisores y área administrativa.

### 10. ANEXOS

CODIGO	NOMBRE
No aplica	No aplica



### PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN

### INSPECCION VISUAL SUEROS ELECTRORALES Y PARENTERALES

### **PRODUCCIÓN**

Código: PEO-PD-071-05

Vigencia: 20/09/2023 Vencimiento: 20/09/2025

Versión: 05

### Página 4 de 4

### 11. CONTROL DE REGISTROS

CÓDIGO Y NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE DE SU ARCHIVO	MODO DE INDIZACIÓN Y ARCHIVO	ACCESO AUTORIZADO	TIEMPO DE CONSERVACIÓN
HT.XX Hoja Técnica	Aseguramiento de Calidad	Leitz	Aseguramiento de Calidad/ Producción	5 años

### 12. CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

Versión	Cambios en la Documentación	
1	REF. PEO-72. Se eliminó Guía 75. Se mejoró redacción. Se incluyeron códigos de	
	procedimientos estándar. Se amplió para que aplique a sueros parenterales y electrorales.	
	Se definieron los defectos críticos en electrorales. Se amplió la responsabilidad	
2	Cambio de formato	
3	Se especificó muestra para análisis de pirógenos. Procedimiento cambia de nombre.	
4	Se cambia la redacción del título y alcance del documento. Se actualiza el cargo de	
	Asistente por Jefe de Producción. Se cambia redacción de los numerales 6.4.1 y 6.4.2	