

Sensitivity Profile by Optimization Priority
Sensitivity-first ($\alpha = 0.9$)
Balanced ($\alpha = 0.5$)
Spread-first ($\alpha = 0.1$)
Ref. scale
Sensitivity
Mode
ω^*=2.07
ω^*=1.75
ω^*=1.53
ω^*=1.50
ω^*=1.45
ω^*=1.28
ω^*=1.22
ω^*=1.10
ω^*=0.90
ω^*=0.74
ω^*=3.46
ω^*=1.89
ω^*=1.79
ω^*=1.76
ω^*=1.67
ω^*=1.42
ω^*=1.27
ω^*=1.26
ω^*=1.00
ω^*=0.68