紫外固化测试

测试目的: 测试清洗剂75%酒精溶解HP 2.0树脂材料后的溶液再次使用紫外固化的固化效果,为开发LCD清洗机紫外固化过滤模块做技术预研

测试工具:

- PCU 3.0设备——紫外固化
- 酒精计(产品协调)——测试过滤后的酒精浓度
- 热电偶(硬件测试协调)——测量固化后液体温度
- 电子秤——称重
- 烧杯
- 滤纸

测试流程:

- 1. 测量PCU 3.0容器的质量
- 2. 将指定数量的75%酒精倒入PCU 3.0的容器内,并将指定数量的树脂溶解于75%酒精中,搅拌均匀
- 3. 测量加入酒精和树脂后容器整体质量
- 4. 将容器放置在PCU 3.0中,设定固化模式和固化时间,打开开关
- 5. 固化过程结束后,拿出容器,测量整体质量和溶液温度
- 6. 观察溶液固化程度并拍照
- 7. 将溶液静置过滤,并测试过滤后液体酒精的浓度
- 8. 在excel中记录数据