工艺组周会会议纪要

2022.07.15 周五 16:00-18:00

会议内容

• 游超群

- o FEP离型膜评估:
 - 从薄膜的成型工艺,力学性能,耐温性,亲疏水性及薄膜的表面粗化工艺等角度进行了 调研,并联系了部分需要委外加工的测试资源。
 - 进度: 待进一步讨论后继续下一步安排。

• 李开武

- 1. 新厂A3D设备调试打印协助
 - 新厂新装A3D设备打印十字、标牙、代型、阶梯件调试测试,测试均合格,没有异常横纹现象;最新版软件识别model工艺包默认开启灰度过滤策略,该策略开启会导致标牙逆扫精度降低,阶梯件表面有明显竖纹,已反馈问题并建议增设策略开关
- 2. Tmax 4.0 调试
 - 调整了机台的拼接参数优化拼接效果,并完成四台光机的光强校准

• 黄俊

- 1. 自动均匀性校准模块测试验证并输出流程文档
- 2. 台阶面识别策略在A3D上打印测试

张春阳

- 1. 协助产品应用工程工艺开发问题处理:
 - 在工艺包前三段同速度下,改不同行程,出现剥离失败。经排查为工艺包运动逻辑 BUG。后改为不同速度工艺包正常剥离
 - 打印精度不合格,经排查为使用错误工艺包导致。现在已解决。
- 2. 轻量化金属平台粘接力测试: 重复多次测试, 粘接力最大374N, 最小力值77N, 都是整板拉脱, 粘接力值浮动较大力值不稳定。改金属平台位保证平面度, 没有做表面处理。平面度没有提供, 厂内自从0.04mm塞尺在大理石下塞不进。
- 3. ChairSide自动加液测试方法撰写、量产设备培训PPT课程撰写。
- 4. ChairSide磨砂玻璃测试:
 - 打印SG、SP两款树脂,SG最大力值80N,SP最大力值150N,在打印过程噪声较大,对不粘离型膜没有明显提升效果。光学提供数据,磨砂玻璃表面粗糙度0.17um。

• 邓凌峰

- 1. 消费级充气料盘
- 2. 标定板
- 3. Tmax 2.0充气料盘
- 4. 小气瓶优化方案

戴婉菁

- 1. 截面识别:
 - M值工艺包适配4K机台优化以及工艺包精度验证,目前标牙,实心牙模等精度达标,分割代型佩戴合格,但极端案例满版基牙层纹明显,满版基牙切片模型M值仍存在突变,但图像基本不变的问题。
- 2. LCD光源波长波动问题:

■ 根据吴博的说法,波长变化10nm左右,固化深度有1.6~2.5倍的变化,且波长越长,固化深度越大,表面质量下降。

• 王莘博、戚骏铭

。 自动均匀性校准打印测试及对比度调节