快速标定软件操作步骤

- 1. 光机接线
 - 1. usb通讯线
 - 2. hdmi线
 - 3. 电源线
- 2. 相机接线
 - 1. 交换机电源线
 - 2. 网线接相机
 - 3. 网线接笔记本
- 3. 打开虚拟机,进入命令行
 - 1. 输入 xrandr: 确定光机屏幕是否连接以及名称是否正确
 - 1. 若光机屏幕不存在, 点击进入全屏模式——屏幕循环, 然后再确认屏幕是否出现
 - 2.配置屏幕名称:在
 quickCalib/install/projector/share/projector/config/projector.yaml文件中,查看screen_id,是否和当前光机屏幕名称一致,不一致需改为当前光机屏幕名称
 - 3. 查看光机usb是否连接: lsusb ,是否有Qinheng,若没有,点击虚拟机——可移动设备,找到Qinheng,然后连接
 - 4. 查看usb是否为ttyusb0, 1s /dev/tty*, 查看是否有ttyusb0
 - 5. 为usb赋权限 sudo chmod -R 777 /dev
- 4. 打开标定界面: 命令行进入路径 quickCalib/install, 然后输入. startup.sh, 回车
- 5. 进入页面后,按指定顺序点击(不可随意点击,否则会奔溃)
 - 1. 打开光机
 - 2. 相机对位
 - 3. 准备标定
 - 4. 标定
 - 5. 准备复检
 - 6. 复检
 - 7. 清屏光灯
 - 8. 关闭光机
- 6. 关闭标定界面: 命令行路径quickCalib/install下, 输入. killall.sh, 回车
- 7. mapx, mapy文件路径: quickCalib/install/resources