
问题: 打印分割代型时, 在台阶面变化时 (由小截面变成大截面), 剥离力会突增

解决办法:识别出突变的台阶面,并在该层突变时打印降速

打印满版大基牙




第31层时力值突变,由410N增加到1617N,增加了1200多N



大基牙

第30层基牙上下方向大小为166个像素,左右方向为162个像素,即为直径约8.9mm的圆柱

30——31层:




利用软件计算:

两层之间厚度突变像素个数


up: 6 down: 7 left: 7 right: 7

即4K上增加0.3745mm厚度




分割代型中单个小基牙:

29——30




30--31, 此时基牙出现台阶面,

30层图最底部一个像素点 (1824, 1131) , 31层图突出后的像素 (1824, 1139) , 多出8个像素




31——32

多出1个像素



软件处理30——31层图片

四周厚度分别up: 6 down: 7 left: 7 right: 7





三个因素:

- 1. 形状
 - 。 同心
 - 。 偏心
 - 。 面积大小
- 2. 数量
 - 20个小截面
 - 。 1个大截面
 - 。 2个大截面
- 3. 上下限
 - 。 上限:未添加支撑: $\frac{S_2}{S_1}=\frac{r_2^2}{r_1^1}=\frac{(r_1+h)^2}{r_1^2}<3$,即: $0<\frac{r_1+h}{r_1}<\sqrt{3}$,即 $h<(\sqrt{3}-1)r_1=0.732*r_1$
 - 。 下限: 4个像素 (4K上约4*0.0535=0.214mm)
 - 。 其他情况:
 - 从支撑到基牙底柱变化时识别情况
 - 使用100um, 200um不同切片层厚切时上下限像素


形状:

偏心标准模型基牙120个 (下小圆柱高0.5mm, r为4.5mm, 上大圆柱高0.5mm, r为4.87mm, 4K上外扩7个像素, 共20层)






同心标准模型基牙120个






同心标准模型基牙120个 (下圆柱高度2mm,上圆柱高度0.5mm,共50层)




偏心标准模型基牙120个 (下圆柱高度2mm,上圆柱高度0.5mm,共50层)





数量:

摸大致规律:比如一版20个,然后40个等等


同心标准基牙20个 (下圆柱高度2mm,上圆柱高度0.5mm,50层)









下圆柱面积为20个小圆柱面积之和, $\Delta h=7$ 个像素






下圆柱面积为20个小圆柱面积之和, $\Delta h=20$ 个小圆柱等效增加面积带来的厚度







两个实体,单个实体的下圆柱面积为20个小圆柱的一半, $\Delta h=7$ 个像素







两个实体,单个实体的下圆柱面积为20个小圆柱的一半, $\Delta h = 20$ 个小圆柱等效增加面积带来的厚度的一半



结论: 台阶面效应与数量有关