

-Antes de instalar

Esta guía te ayudará a instalar el controlador del adaptador VGA/USB que debe ir insertado en el equipo All in One. Este controlador corrige los saltos, destellos o flashazos cuando se proyecta algunas intro de los programas o videos ejecutados vía local o por internet.

Nota importante:

Al instalar el controlador del adaptador VGA/USB en el equipo, el adaptador no debe de estar conectado o insertado en ningún puerto USB del equipo.

-Instalar controlador del adaptador VGA/USB

- 1.- Descarga el controlador del siguiente enlace: https://goo.gl/QsXS2E
- 2.- Una vez descargado el archivo, instala el controlador VGA/USB en el equipo donde se va a proyectar. Recuerda que el adaptador no debe estar conectado a tu equipo. (Durante este proceso, se abrirá una ventana de MS-DOS y la imagen de la pantalla realizará algunos parpadeos)
- 3.- Cuando termine el proceso de instalación, el asistente te avisará cuando debas conectar el adaptador VGA/USB en el equipo All in One.
- 4.- El adaptador VGA/USB se deberá conectar en los puertos USB 3.0. Estos puertos se encuentran a un costado del equipo All- in One.
- 5.- Una vez conectado tu adaptador, reinicia el equipo de cómputo. Al cargar nuevamente el sistema operativo, el cañón proyectará la imagen sin ningún problema.

Contacto

Comunícate con el equipo de soporte técnico de UNETE, para resolver cualquier duda sobre el proceso de instalación.



email: soporte@unete.org



01 800 087 86383



WhatsApp 55 2728 0772



Chat técnico – pedagógico www.comunidadunete.net

