

Guía rápida para poder restaurar All in One HP 205 G3

Nota: Para poder restaurar el equipo dañado, este deberá estar apagado.

1. Conectar el disco duro externo (marca: TRANSCEND, color GRIS OSCURO) al equipo de cómputo dañado; este dispositivo deberá estar conectado en los puertos USB 2.0 que se encuentran en la parte trasera del equipo de cómputo.



Nota: El disco duro tiene un cable con 2 dos estradas de USB, conectar el cable más grueso



- 2. Encender el equipo de cómputo y oprimir varias veces la tecla "F9" hasta que nos dé un menú del BIOS.
- 3. Con las teclas de dirección, seleccionar la opción "StoreJetTranscend 01.0" y dar "Enter"





4. Nos mostrará una ventana de color amarillo, sin realizar ningún movimiento en el teclado, solo dar "Enter" y esperar un momento.



5. Clonezilla nos hará 2 preguntas "Si queremos seguir con el procedimiento" que estarán de color amarillo, responder ambas preguntas con la letra "Y" y dar "Enter" para seguir con el proceso de restauración, esto tardara aproximadamente entre 1hr 30 min y 2 hrs, posterior a ello se apagará automáticamente el equipo.

```
ra continuar...
artition info in ∕proc... done
```

- 6. Con la computadora apagada, retirar el disco duro externo Transcend del equipo y encender el equipo de cómputo.
- 7. Una vez que el equipo este encendido, favor de esperar ya que se estará activando Windows y Office, dar "Aceptar" en los cuadros de dialogo que nos aparezcan.
- 8. Para activar la licencia de Windows 8.1, el equipo de cómputo deberá estar conectado al internet.





Contacto

Comunícate con el equipo de Mesa de Ayuda de UNETE, para resolver cualquier duda sobre el proceso de restauración.



email: soporte@unete.org



01 800 087 86383



WhatsApp 55 2728 0772



Chat técnico – pedagógico www.comunidadunete.net

