Приложение 11

Руководство АвК

Процедуры действий в чрезвычайных ситуациях для судов, перевозящих опасные грузы

Добавление к Кодексу ММОГ

Общие руководящие принципы на случай ПОЖАРА

Думать о безопасности в первую очередь!

Избегать любого контакта с опасными веществами.

Держаться вдали от огня, дыма, испарений и паров.

Подать пожарную тревогу и приступить к процедурам пожаротушения.

Держать ходовой мостик и жилые помещения против ветра, если возможно.

Определить местоположение груза, который горит или выделяет дым.

Идентифицировать груз.

Установить номера ООН и АвК ПОЖАРНУЮ КАРТОЧКУ опасных грузов, на которые может воздействовать пожар.

Решить, какие из мер, предусмотренные АвК ПОЖАРНОЙ КАРТОЧКОЙ, являются применимыми и которым необходимо следовать.

Проверить, может ли пожар потенциально распространиться на другие опасные грузы и установить соответствующую АвК ПОЖАРНУЮ КАРТОЧКУ.

Надеть соответствующую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат.

Быть готовым использовать Руководство по оказанию первой медицинской помощи (РПМП).

Связаться с назначенным лицом компании, отвечающей за эксплуатацию судна, или с координационным спасательным центром для получения совета по действиям в чрезвычайных ситуациях с опасными грузами.

Предупреждение: Загрязнение кожи опасными грузами должно немедленно сниматься и смываться.

ПОЖАРНАЯ КАРТОЧКА Альфа (Alfa)

F-A

ОБЩАЯ ПОЖАРНАЯ КАРТОЧКА

Общие комментарии		При пожаре охваченные огнём грузы могут взрываться или их упаковка может разрываться. Бороться с огнём из защищенного места с максимально возможного расстояния.
Груз в огне НП	ГЕ	Создать распылённую воду из максимально возможного числа стволов.
	ГТЕ	
Груз в огне ПП		Остановить вентиляцию и задраить люки. Использовать стационарную систему пожаротушения грузового помещения. Если таковая отсутствует, создать распылённую воду, используя большое количество воды.
Груз, затронутый пожаром		Если осуществимо, удалить или сбросить за борт ГЕ, которые по всей видимости будут затронуты пожаром. В противном случае держать холодными, используя воду.
Особые случаи: ООН 1381, ООН 2447		После тушения пожара провести обработку как для случая россыпи/разлива (см. соответствующую АвК РАЗЛИВА/РОССЫПИ).

ПОЖАРНАЯ КАРТОЧКА Браво (Bravo)

F-B

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ

Общие комментарии		При пожаре охваченные огнём грузы могут взрываться или их упаковка может разрываться. Бороться с огнём из защищенного места с максимально возможного расстояния. Все члены экипажа должны осознавать опасность взрыва и быть инструктированы для принятия соответствующих действий. ВНЕЗАПНЫЕ ИЛИ КРАТКОСРОЧНЫЕ СОБЫТИЯ (НАПРИМЕР, ВЗРЫВЫ) МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ СУДНА.
Груз в огне НП	ГЕ, ГТЕ	Использовать большое количество воды из максимально возможного числа стволов. Груз взорвётся или будет сильно гореть. Пожаротушение может оказаться невозможным.
Груз в огне ПП		Груз взорвётся или будет сильно гореть. Пожаротушение будет невозможным. Остановить вентиляцию и задраить люки. Использовать стационарную систему пожаротушения грузового помещения. Если таковая отсутствует, создать распылённую воду, используя большое количество воды.
Груз, затронутый пожаром		Не перемещать ГЕ, которые подверглись воздействию теплоты. Если осуществимо, удалить или сбросить за борт ГЕ, которые по всей видимости будут за-

	тронуты пожаром. Если ГЕнепосредственно не охвачены пожаром, следует направить усилия на предотвращение распространения пожара до груза. Это достигается поддержанием грузовых единиц во влажном состоянии путём использования водяных струй, подаваемых с максимально возможного расстояния, с целью отведения пожара. Если огонь достигает груз, пожарные должны отойти в безопасную зону и продолжать борьбу с огнём. Если осуществимо, затронутые пожаром изделия следует держать отдельно от изделий, на которые не воздействовал пожар. Их следует держать влажными и контролировать с безопасного расстояния.
Особые случаи: ООН 0018, ООН 0019, ООН 0020, ООН 0021, ООН 0301, ООН 0248, ООН 0249, ООН 3268	Боеприпасы, производящие слезоточивый или токсичный газ. Экипаж должен осознавать такую опасность. После взрыва только автономный дыхательный аппарат сможет обеспечить эффективную защиту. Обратиться к КАРТОЧКЕ РАЗЛИВА/ РОССЫПИ S-Z. При контакте с водой эти водоактивируемые устройства становятся более склонными к взрыву. При нагревании НАГНЕТАТЕЛИ/МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ могут быть подвержены самопроизвольному разложению. Температура может достичь 500°C, при которой вырабатывается газ. Этот процесс может привести к взрыву груза даже после окончания воздействия теплоты.

ПОЖАРНАЯ КАРТОЧКА Чарли (Charlie)
F-C
НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ

Общие комментарии		Газы в закрытых резервуарах, подвергающихся нагреванию, могут внезапно взорваться во время или после пожара по схеме Кипящая Жидкость - Взрыв Расширяющегося Пара (КЖВРП). Нагретые или разорванные баллоны могут взлетать как ракета. Газы, перечисленные в этой карточке, не являются воспламеняющимися. Однако некоторые газы поддерживают горение, хотя сами не являются воспламеняющимися. Пожар может вызвать утечки. Большинство газов, отнесённых к данной карточке, представляют опасность для здоровья. Некоторые из них коррозионные. Создать распылённую воду. Установить источник пожара и принять соответствующие меры.
Груз в огне НП	ГЕ ГТЕ	Использовать большое количество воды из максимально возможного числа стволов.
Груз в огне ПП		Использовать стационарную систему пожаротушения.
Груз, затронутый пожаром		Если осуществимо, удалить или сбросить за борт ГЕ, которые по всей видимости будут затронуты пожаром. В противном случае охлаждать несколько часов водой. Нагретые или разорванные баллоны могут взлетать как ракета.
Особые случаи: ООН 1003, ООН 1070, ООН 1072, ООН 1073, ООН 2201, ООН 3156, ООН 3157		Несмотря на то, что эти грузы не являются воспламеняющимися, они будут интенсифицировать горение.

ПОЖАРНАЯ КАРТОЧКА Дельта (Delta)
F-D
ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ

Общие комментарии		Газы в закрытых резервуарах, подвергающихся нагреванию, могут внезапно взорваться во время или после пожара по схеме Кипящая Жидкость - Взрыв Расширяющегося Пара (КЖВРП). Члены экипажа должны знать об опасности взрыва и предпринимать соответствующие действия. Охлаждать резервуары большим количеством воды. Бороться с огнём из защищенного места с максимально возможного расстояния. Тушение горящей утечки газа может привести к образованию взрывчатой атмосферы. Пламя может быть невидимым.
Груз в огне НП	ГЕ	Создать распылённую воду из максимально возможного числа стволов. Не пытаться гасить пламя горящего газа.

	ГТЕ	Охлаждать горящие ГТЕ и соседний груз, затронутый пожаром, большим количеством воды. Не пытаться гасить пламя горящего газа.
Груз в огне ПП		Остановить вентиляцию и задраить люки. Использовать стационарную систему пожаротушения грузового помещения. Если таковая отсутствует, создать распылённую воду, используя большое количество воды.
Груз, затронутый пожаром		Если осуществимо, удалить или сбросить за борт ГЕ, которые, по всей видимости, затронуты пожаром. В противном случае охлаждать в течение несколько часов водой.
Особые случаи: ООН 1038, ООН 1075, ООН 1965, ООН 1966, ООН 1972, ООН 3138, ООН 3160, ООН 3309, ООН 3312, ООН 1001, ООН 3374		ВНЕЗАПНЫЕ ИЛИ КРАТКОСРОЧНЫЕ СОБЫТИЯ (НАПРИМЕР, ВЗРЫВЫ) МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ СУДНА. Ацетилен является особенно опасным газом из-за его потенциальной опасности взрыва. Грубое обращение или местное нагревание могут привести к отсроченному взрыву. Охлаждать в течение нескольких часов водой. Не перемещать ёмкости. Все баллоны, которые подвергались грубому обращению или местному нагреванию, должны выбрасываться за борт.

ПОЖАРНАЯ КАРТОЧКА Эко (Echo)
F-E
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, НЕ РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ

Общие комментарии		Газы в резервуарах, подвергающихся нагреванию, могут внезапно взорваться во время или после пожара по схеме кипящая жидкость - взрыв расширяющегося пара (КЖВРП). Охлаждать резервуары большим количеством воды. Бороться с огнём из защищенного места с максимально возможного расстояния. Остановить утечку или закрыть открытые вентили, если осуществимо. Пламя может быть невидимым.
Груз в огне НП	ГЕ	Создать распылённую воду из максимально возможного числа стволов.
	ГТЕ	Охлаждать горящие ГТЕ и соседний груз, затронутый пожаром, большим количеством воды.
Груз в огне ПП		Остановить вентиляцию и задраить люки. Использовать стационарную систему пожаротушения грузового помещения. Если таковая отсутствует, создать распылённую воду, используя большое количество воды.
Груз, затронутый пожаром		Если осуществимо, удалить или сбросить за борт ГЕ, которые, по всей видимости, будут затронуты пожаром. В противном случае охлаждать в течение нескольких часов водой.
Особые случаи: ООН 1162, ООН 1250, ООН 1298, ООН 1717, ООН 2985		Грузы будут выделять соляную кислоту при контакте с водой: держаться вдали от промоев.

ПОЖАРНАЯ КАРТОЧКА Фокстрот (Foxtrot)
F-F
САМОРЕАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕРОКСИДЫ ТЕРМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ

Общие комментарии		Затронутые пожаром грузы могут бурно разлагаться. Члены экипажа должны осознавать опасность взрыва и предпринимать соответствующие действия. Бороться с огнём из защищенного места с максимально возможного расстояния. Отключить источники электропитания только на время борьбы с огнём, Контролировать показания температуры, если возможно. Должны быть приняты меры для извещения экипажа об увеличении температуры груза. В случае увеличения температуры или выделения дыма следовать соответствующим инструкциям. Как можно быстрее связаться с изготовителем (отправителем) груза.
Груз в огне НП	ГЕ	Не применяется.
	ГТЕ	Охлаждать горящие ГТЕ и соседний груз, затронутые пожаром, большим количеством воды. После того, как пожар будет потушен, не открывать транспортные единицы до тех пор, пока не прекратится выделение дыма. Если возможно, возобновить охлаждение. Держать под наблюдением.
Груз в огне ПП		Не применяется. Согласно Кодексу ММОГ размещение ПП не разрешается. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио.

Груз, затронутый пожаром	ГТЕ с КСГМГ, ГЕ	Охлаждать водой единицы, затронутые пожаром. После тушения пожара проверить единицы и возобновить охлаждение. Держать под наблюдением. Часто проверять температуру. В случае увеличения температуры или выделения дыма следовать соответствующим инструкциям.
	Цистерны	Держать персонал вдали от цистерн, поскольку возможен выброс жидкости из предохранительных устройств. Охлаждать единицы, затронутые пожаром, большим количеством воды. После того, как пожар будет потушен, контролировать и возобновить охлаждение. После того, как пожар будет потушен, распыление воды должно быть продолжено для охлаждения наружных частей цистерн. Проверить рефрижераторную установку, держать цистерны под наблюдением. Часто проверять температуру.
Рост температуры	ГТЕ с КСГМГ, ГЕ	Если контрольная температура превышена, следует осмотреть рефрижераторную установку (см. руководство по эксплуатации) и произвести ремонт. Если ремонт невозможен и/или не удаётся восстановить регулирование температуры, обратиться к производителю груза. Если достигнута аварийная температура, но рефрижераторная установка работает правильно, связаться с производителем груза и рассмотреть вопрос об опорожнении тары. Держать пожарную команду в состоянии готовности. Если аварийная температура достигнута из-за отказа охлаждающей установки, обратиться к производителю груза. Когда достигается аварийная температура, остаётся 12 часов на ремонт охлаждающей установки и/или удаление упаковки. По истечении этого времени держаться на безопасном расстоянии и приготовиться к тушению пожара.
	Цистерны	Если контрольная температура превышена, следует осмотреть рефрижераторную установку (см. руководство по эксплуатации) и произвести ремонт. Если ремонт невозможен и/или не удаётся восстановить регулирование температуры, обратиться к производителю груза. Если достигнута аварийная температура, но рефрижераторная установка работает правильно, обратиться к производителю груза. Держаться на безопасном расстоянии и рассмотреть вопрос об опорожнении цистерны за борт через нижнее сливное отверстие с использованием мягкого шланга. Если аварийная температура достигнута из-за отказа охлаждающей установки, ремонт может продолжаться до тех пор, пока температура не превысит аварийную температуру более чем на 5°C. После этого рассмотреть вопрос об опорожнении цистерны с использованием мягкого шланга, подсоединённого к нижнему отверстию цистерны, если таковое имеется.
Выделение дыма	ГТЕ с КСГМГ ГЕ	Держать пожарную команду в состоянии готовности. К грузовому контейнеру не следует приближаться. Если выделение дыма усиливается, держаться на безопасном расстоянии и приготовиться к тушению пожара. После прекращения выделения дыма проверить рефрижераторную установку. Следовать руководству на случай повышения температуры. Держать под наблюдением, поскольку выделение дыма может возобновиться.
	Цистерны	Держать персонал вдали от цистерны, поскольку возможен выброс жидкости из предохранительных устройств. Охлаждать водой единицу, затронутую пожаром. Использовать распылённую воду из защищенного места. В случае если дым или выпуск из клапана сброса давления не является сильным и температура остаётся ниже аварийной температуры, рассмотреть вопрос об опорожнении цистерны за борт через нижнее сливное отверстие с использованием мягкого шланга. Даже если выделение дыма или выпуск из клапана сброса давления прекращается, распыление воды должно продолжаться несколько часов и цистерна должна оставаться под наблюдением, поскольку выделение дыма может возобновиться.
Особые случаи: Нет.		

ПОЖАРНАЯ, КАРТОЧКА Голф (Golf)
F-G
ВЕЩЕСТВА, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ

Общие комментарии	Затронутые пожаром грузы могут взрываться или их упаковка может разрываться.

		Бороться с огнём из защищенного места с максимально возможного расстояния. Немедленное использование большого количества воды рекомендуется для снижения тепловой радиации от пожара и охлаждения нагретого груза поблизости. Только как вторичный эффект вода вызовет горение или интенсификацию горения этого материала. Не использовать небольшие количества воды - это приведёт к сильной реакции.
Груз в огне НП	ГЕ	НЕ использовать воду или пену; гасить сухим инертным порошковым материалом или дать огню гореть. Если осуществимо, охлаждать соседний груз большим количеством воды несмотря на то, что горение груза на короткий период времени может интенсифицироваться. Не распылять небольшое количество воды в зону пожара. Использовать только большое количество воды.
	ГТЕ	Если пожар не распространяется на другие грузы, дать огню гореть. В противном случае охлаждать горящие транспортные единицы большим количеством воды. Стараться препятствовать проникновению воды в контейнер.
Груз в огне ПП		Остановить вентиляцию и задраить люки. Должна использоваться стационарная система пожаротушения. Если таковая отсутствует: Не применять воду к материалу в закрытых грузовых помещениях ПП. При открытых крышках люков охлаждать соседний груз большим количеством воды, несмотря на то, что горение груза на короткий период времени может интенсифицироваться. Не распылять небольшое количество воды в зону пожара, использовать только большое количество воды.
Груз, затронутый пожаром		Если осуществимо, удалить или сбросить за борт ГЕ, которые по всей видимости будут затронуты пожаром. В противном случае охлаждать водой.
Особые случаи: ООН 1415, ООН 1418		Для ЛИТИЯ непирофорного и МАГНИЯ-ПОРОШКА при тушении пожара требуется использование сухого хлорида лития или сухого хлорида натрия или графитного порошка. НЕ использовать воду или пену.

ПОЖАРНАЯ КАРТОЧКА Хотэл (Hotel)
F-H
ОКИСЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЗРЫВА

Общие комментарии		Затронутые пожаром грузы могут взрываться или их упаковка может разрываться. Члены экипажа должны знать об опасности взрыва и предпринимать соответствующие действия. Бороться с огнём из защищенного места с максимально возможного расстояния. ВНЕЗАПНЫЕ ИЛИ КРАТКОСРОЧНЫЕ СОБЫТИЯ (НАПРИМЕР, ВЗРЫВЫ) МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ СУДНА.
Груз в огне НП	ГЕ	Создать распылённую воду из максимально возможного числа стволов.
	ГТЕ	
Груз в огне ПП		ОТКРЫТЬ КРЫШКИ ЛЮКОВ для обеспечения максимальной вентиляции. Стационарные системы пожаротушения при таких пожарах могут быть неэффективными. Создать распылённую воду из максимально возможного числа стволов.
Груз, затронутый пожаром		Не перемещать ГЕ, на которых воздействовала теплота. Если осуществимо, удалить или сбросить за борт ГЕ, которые, по всей видимости, будут затронуты пожаром. Если ГЕ непосредственно не охвачены пожаром, следует направить усилия на предотвращение распространения пожара до груза. Это достигается поддержанием грузовых единиц во влажном состоянии путём использования водяных струй, подаваемых с максимально возможного расстояния с целью отведения пожара. Если огонь достигает груз, пожарные должны отойти в безопасную зону и продолжать борьбу с огнём. Если осуществимо, затронутые пожаром изделия должны держаться отдельно от изделий, которые не затронул пожар. Они должны держаться влажными и контролироваться с безопасного расстояния.
Особые случаи: Нет.		

ПОЖАРНАЯ КАРТОЧКА Индиа (India)
F-I
РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Общие комментарии	Эвакуировать вспомогательный персонал из помещения или из подветренной зоны.

		Не прикасаться к повреждённым радиационным упаковкам. В случаях предполагаемого радиоактивного загрязнения ограничить работу пожарных максимально коротким временем. На судах, имеющих оборудование радиационного контроля, произвести измерение уровней радиации. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио. После тушения пожара промыть поверхности судна большим количеством воды. Произвести дегазацию пожарных до того, как будет снята защитная экипировка. Изолировать потенциально загрязнённую экипировку и оборудование. Если предполагается воздействие радиации на персонал, промыть тело и волосы тёплой водой с мылом; слить образовавшийся промой прямо за борт. Записать фамилии лиц, на которые могла воздействовать радиация. При первой возможности обеспечить медицинский осмотр этих лиц медперсоналом. На судах, имеющих оборудование радиационного контроля, продолжать измерение уровней радиации после окончания пожаротушения.
Груз в огне НП	ГЕ	Создать распылённую воду из максимально возможного числа стволов.
	ГТЕ	Создать распылённую воду из максимально возможного числа стволов. Охлаждать горящие транспортные единицы и соседний груз, затронутый пожаром, большим количеством воды.
Груз в огне ПП		Остановить вентиляцию и задраить люки. Использовать стационарную систему пожаротушения грузового помещения. Если таковая отсутствует, создать распылённую воду, используя большое количество воды.
Груз, затронутый пожаром		Если осуществимо, удалить или сбросить за борт радиационные упаковки, которые, по всей видимости, будут затронуты пожаром. В противном случае охлаждать в течение нескольких часов, используя большое количество воды.
Особые случаи: ООН 2977, ООН 2978, ООН 3332, ООН 3333 Знак дополнительной опасности подкласса 4.2 или подкласса 4.3		Химическая опасность намного превосходит опасность радиации. Материал реагирует с водой с образованием токсичных и едких газов. Стоки воды могут быть едкими. Остерегаться. Грузы, на которые воздействует пожар, могут взрываться. Создать распылённую воду. Об утечке могут наглядно свидетельствовать видимые и раздражающие пары. Выделяющиеся пары могут также бурно реагировать с углеводородами (топливо). Если определено, что капсула источника выпала из упаковочного комплекта, не прикасаться к ней. Держаться подальше, свести к минимуму воздействие радиации путём ограничения времени пребывания вблизи материала и увеличением дистанции. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио. Для любого радиоактивного материала со знаком дополнительной опасности 4.2 или 4.3 на упаковке (например, пирофорный уран или металлический торий): ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио. НП: Не применять воду непосредственно к материалу. Охлаждать соседний груз большим количеством воды, несмотря на то, что горение на короткий период времени может интенсифицироваться. Не распылять небольшое количество воды в зону пожара; использовать большое количество воды. ПП: Остановить вентиляцию и задраить люки. Должна использоваться стационарная система пожаротушения. Если таковая отсутствует, не применять воду непосредственно к материалу в закрытых помещениях ПП. При открытых крышках люков охлаждать соседний груз большим количеством воды, несмотря на то, что горение на короткий период времени может интенсифицироваться. Не распылять небольшое количество воды в зону пожара, использовать только большое количество воды.

ПОЖАРНАЯ КАРТОЧКА Джулиэт (Juliet)
F-J
САМОРЕАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕРОКСИДЫ НЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ

Общие комментарии	Затронутые пожаром грузы могут бурно разлагаться. Члены экипажа должны знать об опасности взрыва и предпринимать соответствующие действия. Бороться с огнём из защищенного места с максимально возможного расстояния. При горении затронутые пожаром грузы могут бурно разлагаться.

Груз в огне НП	ГЕ	Не применяется.
	ГТЕ	Охлаждать горящие транспортные единицы и соседний груз, затронутый пожаром, большим количеством воды. После того, как пожар будет потушен, подавать распылённую воду на контейнер в течение нескольких часов. Не открывать контейнер до тех пор, пока не прекратится выделение дыма. После этого охлаждать ГЕ или КСГМГ водой, если осуществимо, по меньшей мере, в течение одного часа. В противном случае наблюдать за содержимым через равные промежутки времени. Если выделение дыма возобновится, применить дальнейшее охлаждение. Удалить остатки за борт. Тщательно очистить зону. После того, как пожар будет потушен, держать ГТЕ под наблюдением.
Груз в огне ПП		Не применяется - согласно Кодексу ММОГ размещение ПП не разрешается. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио.
Груз, затронутый пожаром	ГТЕ с КСГМГ, ГЕ	Охлаждать водой единицы, затронутые пожаром. После того, как пожар будет потушен, держать транспортную единицу под наблюдением. В случае выделения дыма следовать соответствующим инструкциям.
	Цистерны	Держать персонал вдали от цистерны, поскольку возможен выброс жидкости из выпускных устройств. Охлаждать водой единицы, затронутые пожаром. Связаться с производителем (владельцем) груза. Охлаждение цистерны должно продолжаться то тех пор, пока температура не станет ниже 50°C. Регулярно проверять температуру. Если температура вновь увеличивается, охлаждать единицу водой. Рассмотреть вопрос об опорожнении цистерны за борт через нижнее сливное отверстие с использованием мягкого шланга.
Выделение дыма	ГТЕ с КСГМГ, ГЕ	Охлаждать единицу водой. Использовать распылённую воду из защищенного места. Не открывать транспортную единицу до тех пор, пока не прекратится выделение дыма. После этого охлаждать ГЕ или КСГМГ водой, если осуществимо, по меньшей мере, в течение одного часа. В противном случае наблюдать за содержимым через равные промежутки времени. Если выделение дыма возобновится, применить дальнейшее охлаждение. Удалить остатки за борт. Тщательно очистить зону.
	Цистерны	Держать персонал вдали от цистерны, поскольку возможен выброс жидкости из выпускных устройств. Охлаждать водой единицы, затронутые пожаром. Использовать распылённую воду из защищенного места. Даже если выделение дыма или выпуск из клапана сброса давления прекращается, охлаждение резервуара должно продолжаться то тех пор, пока температура не станет ниже 50°C. Часто проверять температуру. Если температура вновь возрастает, охлаждать единицу водой. Рассмотреть вопрос об опорожнении цистерны за борт через нижнее сливное отверстие с использованием мягкого шланга.

Общие руководящие принципы на случай РАЗЛИВА/РОССЫПИ
Думать о безопасности в первую очередь!
Избегать любого контакта с опасными веществами. Не ходить по разлившимся жидкостям или пыли (твёрдые вещества).
Остерегаться паров или газов.
Подать тревогу.
Держать ходовой мостик и жилые помещения против ветра, если возможно.
Надеть полную защитную экипировку, стойкую к химическому воздействию, и автономный дыхательный аппарат.
Определить местоположение груза, из которого происходит разлив/россыпь.
Идентифицировать груз.
Установить номера ООН и АвК КАРТОЧКУ РАЗЛИВА/РОССЫПИ опасных грузов, с которыми произошёл инцидент.
Решить, какие из мер, предусмотренные АвК КАРТОЧКОЙ РАЗЛИВА/РОССЫПИ, являются применимы-

ми и которым необходимо следовать.
Быть готовым использовать Руководство по оказанию первой медицинской помощи (РПМП).
Связаться с назначенным лицом компании, отвечающей за эксплуатацию судна, для получения совета по действиям в чрезвычайных ситуациях с опасными грузами.
Предупреждение: Загрязнение кожи любыми опасными грузами должно немедленно сниматься и смываться.

КАРТОЧКА РАЗЛИВА/РОССЫПИ Альфа (Alfa)
S-A
ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Общие замечания		Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Избегать контакта даже в надетой защитной экипировке. Остановить утечку, если возможно. Загрязнённую экипировку следует сначала промыть, а затем снять.
Разлив/ россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Смыть за борт большим количеством воды. Не направлять водяную струю прямо на разлив/россыпь. Остерегаться промоев. Тщательно очистить зону разлива/россыпи.
	ГТЕ (БУт)	Держать ходовой мостик и жилые помещения против ветра. Смыть за борт большим количеством воды. Не направлять водяную струю прямо на разлив/россыпь. Остерегаться промоев. Тщательно очистить зону разлива/россыпи.
Разлив/ россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Проверить атмосферу перед тем, как войти (опасность отравления и взрыва). Если атмосферу нельзя проверить, не входить. Дать парам испариться. Остерегаться. Жидкости: Обеспечить хорошую вентиляцию грузового помещения. Ограничить распространение жидкости в закрытые помещения (например, преградой из инертного материала или цемента, если применимо). Твёрдые вещества: Собрать россыпь. Сбросить за борт. В противном случае остерегаться. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио.
	ГТЕ (БУт)	Остерегаться. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио. После оценки опасности экспертами можно действовать. Обеспечить надлежащую вентиляцию. Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Проверить атмосферу перед тем, как войти (опасность отравления и взрыва). Если атмосферу нельзя проверить, не входить. Дать парам испариться, остерегаться. Если используется система вентиляции, особое внимание следует уделить предотвращению попадания токсичных паров или дыма в посещаемые зоны судна, например, жилые помещения, машинные отделения, рабочие зоны. Жидкости: Обеспечить хорошую вентиляцию грузового помещения. Смыть вниз на дно трюма. Откачать за борт. Твёрдые вещества: Собрать россыпь. Держать россыпь твёрдых веществ сухой и покрыть пластиковой плёнкой. Сбросить за борт. В противном случае закрыть люки. Ждать до прихода судна в порт.
Особые случаи: Знак Загрязнитель моря		Как можно меньше удалять за борт. Разбавить большим количеством воды. Информировать об инциденте согласно требованиям по сообщениям МАРПОЛ

КАРТОЧКА РАЗЛИВА/РОССЫПИ Браво (Bravo)
S-B
КОРРОЗИОННЫЕ ВЕЩЕСТВА

Общие замечания		Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Избегать контакта даже в надетой защитной экипировке. Остерегаться промоев. Держаться вдали от испаряющихся паров. Даже кратковременное вдыхание небольшого количества паров может вызвать трудности при дыхании. Применение воды к этому веществу может привести к бурной реакции и образованию токсичных паров. Вещество может повредить материалы конструкции судна. Загрязнённую экипировку следует сначала промыть, а затем снять.
Разлив/ россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Смыть за борт большим количеством воды. Не направлять водяную струю прямо на разлив/россыпь. Остерегаться промоев. Тщательно очистить зону разлива/россыпи.
	ГТЕ (БУт)	Держать ходовой мостик и жилые помещения против ветра. Защитить экипаж и

		жилые помещения от едких, коррозионных или токсичных паров, используя распылённую воду для отведения паров. Смыть за борт большим количеством воды. Не направлять водяную струю прямо на разлив/россыпь. Остерегаться промоев. Тщательно очистить зону разлива/россыпи.
Разлив/ россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Обеспечить хорошую вентиляцию грузового помещения. Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Проверить атмосферу перед тем, как войти (опасность отравления и взрыва). Если атмосферу нельзя проверить, не входить. Дать парам испариться. Остерегаться. Жидкости: Смыть вниз на дно трюма. Использовать большое количество воды. Откачать за борт. Твёрдые вещества: Собрать россыпь. Сбросить за борт. Смыть остатки вниз на дно трюма. Использовать большое количество воды. Откачать за борт.
	ГТЕ (БУт)	Держать ходовой мостик и жилые помещения против ветра. Защитить экипаж и жилые помещения от едких, коррозионных или токсичных паров, используя распылённую воду для отведения паров. Не входить в грузовое помещение. Остерегаться. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио. После оценки опасности экспертами можно действовать. Обеспечить надлежащую вентиляцию. Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Проверить атмосферу перед тем, как войти (опасность отравления и взрыва). Если атмосферу нельзя проверить, не входить. Дать парам испариться, остерегаться. Если используется система вентиляции, особое внимание следует уделить предотвращению попадания токсичных паров и дыма в посещаемые зоны судна, например, жилые помещения, машинные отделения, рабочие зоны. Жидкости: Обеспечить хорошую вентиляцию грузового помещения. Смыть вниз на дно трюма. Использовать большое количество воды. Откачать за борт. Твёрдые вещества: Собрать россыпь. Сбросить за борт. Смыть остатки вниз на дно трюма. Использовать большое количество воды. Откачать за борт.
Особые случаи: Знак Загрязнитель моря ООН 2802, ООН 2809		Информировать об инциденте согласно требованиям по сообщениям МАРПОЛ 73/78.
		Отсутствует реакция с водой. Не являются высоко-коррозийными для защитной экипировки. Собрать разлив /россыпь, если возможно. Стараться избегать сброса за борт. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио.

КАРТОЧКА РАЗЛИВА Чарли (Charlie)
S-C
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ ЖИДКОСТИ

Общие пояснения		Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Избегать контакта даже в надетой защитной экипировке. Остерегаться промоев. Остерегаться выделяющихся паров. Даже кратковременное вдыхание небольшого количества паров может вызвать трудности при дыхании. Применение воды к этому веществу может привести к бурной реакции и образованию токсичных паров. Вещество может повредить материалы конструкции судна. При разливе или реакции с водой могут выделяться легковоспламеняющиеся пары. Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Загрязнённую экипировку следует сначала промыть, а затем снять.
Разлив НП	ГЕ (неБУт)	Смыть за борт большим количеством воды. Не направлять водяную струю прямо на разлив. Остерегаться промоев. Тщательно очистить зону разлива.
	ГТЕ (БУт)	Держать ходовой мостик и жилые помещения против ветра. Защитить экипаж и жилые помещения от едких, коррозионных или токсичных паров, используя распылённую воду для отведения паров. Смыть за борт большим количеством воды. Не направлять водяную струю прямо на разлив. Остерегаться промоев. Тщательно очистить зону разлива.
Разлив ПП	ГЕ (неБУт)	Обеспечить надлежащую вентиляцию. Не входить на палубу без автономного дыхательного аппарата. Проверить атмосферу перед тем, как войти (опасность отравления и взрыва). Если атмосферу нельзя проверить, не входить. Дать парам испариться, остерегаться.

		Жидкости: Обеспечить хорошую вентиляцию грузового помещения. Направить распылённую воду на промой в трюме для предотвращения возгорания легковоспламеняющихся паров. Смыть вниз на дно трюма. Использовать большое количество воды. Откачать за борт. Твёрдые вещества: Собрать россыпь. Сбросить за борт. Смыть остатки вниз на дно трюма. Использовать большое количество воды. Откачать за борт.
	ГТЕ (БУт)	Держать ходовой мостик и жилые помещения против ветра. Защитить экипаж и жилые помещения от едких, коррозионных или токсичных паров, используя распылённую воду для отведения паров. Не входить в помещение. Остерегаться. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио. После оценки опасности экспертами можно действовать. Обеспечить надлежащую вентиляцию. Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Проверить атмосферу перед тем, как войти (опасность отравления и взрыва). Если атмосферу нельзя проверить, не входить. Дать парам испариться, остерегаться. Если используется система вентиляции, особое внимание следует уделить предотвращению попадания токсичных паров или дыма в посещаемые зоны судна, например, жилые помещения, машинные отделения, рабочие зоны. Жидкости: Обеспечить хорошую вентиляцию грузового помещения. Направить распылённую воду на промой для предотвращения возгорания легковоспламеняющихся паров. Смыть вниз на дно трюма. Использовать большое количество воды. Откачать за борт. Твёрдые вещества: Собрать россыпь. Сбросить за борт. Смыть остатки вниз на дно трюма. Использовать большое количество воды. Откачать за борт.
Особые случаи: Знак Загрязнитель моря ООН 2029, ООН 2030 (если легковоспламеняющиеся)		Информировать об инциденте согласно требованиям по сообщениям МАРПОЛ 73/78. Возможно самовозгорание разлившегося материала.

КАРТОЧКА РАЗЛИВА Дельта (Delta)
S-D
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ

Общие пояснения		Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Остановить утечку, если возможно. Избегать контакта даже в надетой защитной экипировке. Разлив может выделять легковоспламеняющиеся пары. Загрязнённую экипировку следует сначала промыть, а затем снять.
Разлив НП	ГЕ (неБУт)	Смыть за борт большим количеством воды. Не направлять водяную струю прямо на разлив. Остерегаться промоев. Тщательно очистить зону разлива.
	ГТЕ (БУт)	Держать ходовой мостик и жилые помещения против ветра. Смыть за борт большим количеством воды. Не направлять водяную струю прямо на разлив. Остерегаться промоев. Тщательно очистить зону разлива.
Разлив ПП	ГЕ (неБУт)	Изолировать все возможные источники воспламенения в грузовом помещении. Обеспечить надлежащую вентиляцию. Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Проверить атмосферу перед тем, как войти (опасность отравления и взрыва). Если атмосферу нельзя проверить, не входить. Дать парам испариться, остерегаться. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Направить распылённую воду на промой для предотвращения возгорания легковоспламеняющихся паров. Смыть вниз на дно трюма. Откачать за борт.
	ГТЕ (БУт)	Держать ходовой мостик и жилые помещения против ветра. Защитить экипаж и жилые помещения от едких, коррозионных или токсичных паров, используя распылённую воду для отведения паров. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио. После оценки опасности экспертами можно действовать. Обеспечить надлежащую вентиляцию. Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Проверить атмосферу перед тем, как войти (опасность отравления и взрыва). Если атмосферу нельзя проверить, не входить. Дать парам испариться, остерегаться. Если используется система вентиляции,

		особое внимание следует уделить предотвращению попадания токсичных паров или дыма в посещаемые зоны судна, например, жилые помещения, машинные отделения, рабочие зоны. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Направить распылённую воду на промой для предотвращения возгорания легковоспламеняющихся паров. Смыть вниз на дно трюма. Использовать большое количество воды. Откачать за борт.
Особые случаи: Знак загрязнитель моря ООН 2749 ООН 3359		Информировать об инциденте согласно требованиям по сообщениям МАРПОЛ. Возможно самовозгорание разлитого материала. Это грузовая транспортная единица под фумигацией. Если открыть, она будет вентилироваться. Однако практика показала, что токсичные фумиганты будут оставаться внутри материала тары в невентилируемых пространствах. Получить информацию о фумигирующем агенте.

КАРТОЧКА РАЗЛИВА Эко (Echo)
S-E
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, ПЛАВАЮЩИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ

Общие пояснения		Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Жидкость является легковоспламеняющейся, а разлив может выделять легковоспламеняющиеся пары. Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Остановить утечку, если возможно. Как правило, вещества, на которые распространяется действие настоящей карточки, имеют схожие с топливом свойства. Они не смешиваются с водой и способны плавать на поверхности воды. Использование абсорбирующего инертного материала, как это практикуется в машинных отделениях, применимо во всех случаях. Для вязких жидкостей могут использоваться лопаты, желательно, чтобы лопаты были изготовлены из неискрящего или не содержащего железа материала. Можно использовать лёгкое масло или мылящиеся продукты (поверхностно-активные вещества) для очистки небольших площадей. Тщательно промыть зону разлива в связи с опасностью воспламенения. Любая откачка разлившейся жидкости за борт создаст масляный разлив на поверхности моря. В этом случае связаться с береговыми властями. Информировать о сбросе за борт согласно требованиям по сообщениям МАРПОЛ 73/78.
Разлив НП	ГЕ (неБУт)	Собрать разлив в бочки для нефтепродуктов, металлические ящики или аварийную тару. Можно использовать инертный абсорбирующий материал.
	ГТЕ (БУт)	Ограничить распространение жидкости в закрытые помещения (например, преградой из инертного материала или цемента). Собрать разлив в бочки для нефтепродуктов, металлические ящики или аварийную тару. Можно использовать инертный абсорбирующий материал. В противном случае смыть за борт большим количеством воды.
Разлив ПП	ГЕ (неБУт)	Изолировать возможные источники воспламенения в грузовом помещении. Обеспечить надлежащую вентиляцию. Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Проверить атмосферу перед тем, как войти (опасность отравления и взрыва). Если атмосферу нельзя проверить, не входить. Дать парам испариться. Собрать разлив в бочки для нефтепродуктов, металлические ящики или аварийную тару. Можно использовать инертный абсорбирующий материал. Держать собранный разлив в хорошо вентилируемых помещениях или только НП.
	ГТЕ (БУт)	Изолировать возможные источники воспламенения в грузовом помещении. Обеспечить надлежащую вентиляцию. Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Проверить атмосферу перед тем, как войти (опасность отравления и взрыва). Если атмосферу нельзя проверить, не входить. Дать парам испариться. Если используется система вентиляции, особое внимание следует уделить предотвращению попадания токсичных паров или дыма в посещаемые зоны судна, например, жилые помещения, машинные отделения, рабочие зоны. Обеспечить хорошую вентиляцию грузового помещения. Смыть вниз на дно трюма. Откачать за борт. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Направить распылённую воду на промой для предотвращения возгорания легковоспламеняющихся паров. Смыть

		вниз на дно трюма. Использовать большое количество воды. Откачать за борт. Обработать промой согласно Судовому плану чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью. В противном случае ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио.
Особые случаи: ООН 1136, ООН 1993, ООН 1139, ООН 1263, ООН 1866		Эти вещества могут смешиваться с водой и, следовательно, не плавают на поверхности. В этом случае будет уместной КАРТОЧКА РАЗЛИВА S-D. Тщательной очистки места разлива не требуется. Остатки высохнут и покроют поверхности.

КАРТОЧКА РАЗЛИВА/РОССЫПИ Фокстрот (Foxtrot)
S-F
ЗАГРЯЗНИТЕЛИ МОРЯ, РАСТВОРИМЫЕ В ВОДЕ

Общие пояснения		Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Остановить утечку, если возможно. Вещества, на которые распространяется действие настоящей карточки, представляют опасность загрязнения морской среды. Стараться избегать удаления за борт. Использование абсорбирующего инертного материала, как это практикуется в машинных отделениях, применимо во всех случаях. Для вязких жидкостей могут использоваться лопаты. Удаление разлившегося/рассыпавшегося вещества за борт окажет вред морской среде, в том числе живым ресурсам моря. В этом случае связаться с береговыми властями. Информировать о сбросе за борт согласно требованиям по сообщениям МАРПОЛ 73/78.
Разлив/ россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Жидкость: Засыпать разлив инертным абсорбирующим материалом. Собрать разлив в порожние цистерны, бочки для нефтепродуктов, металлические ящики или аварийную тару. Твёрдое вещество: Собрать материал.
	ГТЕ (БУт)	Ограничить распространение утечки в закрытые помещения (например, преградой из инертного материала или цемента, если применимо). Жидкость: Собрать разлив в порожние цистерны, бочки для нефтепродуктов, металлические ящики или аварийную тару. Можно использовать инертный абсорбирующий материал. Твёрдое вещество: Собрать россыпь в бочки для нефтепродуктов или металлические ящики.
Разлив/ россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Жидкость: Засыпать разлив инертным абсорбирующим материалом. Собрать разлив в порожние цистерны, бочки для нефтепродуктов, металлические ящики или аварийную тару. Твёрдое вещество: Собрать материал.
	ГТЕ (БУт)	Ограничить распространение утечки в закрытые помещения (например, преградой из инертного материала или цемента, если применимо). Жидкость: Собрать разлив в порожние цистерны, бочки для нефтепродуктов, металлические ящики или аварийную тару. Можно использовать инертный абсорбирующий материал. Твёрдое вещество: Собрать россыпь в бочки для нефтепродуктов или металлические ящики. В противном случае смыть на дно трюма. Можно использовать инертный абсорбирующий материал. Использовать большое количество воды. Обработать промой согласно Судовому плану чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью.
Особые случаи: Нет.		

КАРТОЧКА РАЗЛИВА/РОССЫПИ
Голф (Golf)
S-G
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЁРДЫЕ ВЕЩЕСТВА И САМОРЕАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Общие пояснения		Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Надеть неискрящую обувь. Остановить утечку, если возможно.
Разлив/ рос-	ГЕ (неБУт)	Смыть за борт большим количеством воды. Остерегаться промоев.

сыпь НП	ГТЕ (БУт)	
Разлив/ россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Проверить атмосферу перед тем, как войти (опасность отравления и взрыва). Собрать и упаковать разлив/россыпь, если возможно. Сбросить за борт. Собрать разлив/россыпь, используя мягкие щётки и пластмассовые лотки.
	ГТЕ (БУт)	Обеспечить надлежащую вентиляцию. Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Проверить атмосферу перед тем, как войти (опасность отравления и взрыва). Собрать и упаковать разлив/россыпь, если возможно. Сбросить за борт. Собрать разлив/россыпь, используя мягкие щётки и пластмассовые лотки.
Особые случаи: Нет.		

КАРТОЧКА РАЗЛИВА Хотэл (Hotel)
S-H
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЁРДЫЕ ВЕЩЕСТВА (РАСПЛАВЛЕННЫЙ МАТЕРИАЛ)

Общие пояснения		Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Надеть неискрящую обувь. Остановить утечку, если возможно. Не прикасаться или не ходить по разлившемуся материалу.
Разлив НП	ГЕ (неБУт)	Засыпать сухим инертным материалом. Сбросить за борт.
	ГТЕ (БУт)	
Разлив ПП	ГЕ (неБУт)	
	ГТЕ (БУт)	
Особые случаи: Нет.		

КАРТОЧКА РОССЫПИ Индиа (India)
S-I
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЁРДЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПЕРЕУПАКОВКА ВОЗМОЖНА)

Общие пояснения		Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Надеть неискрящую обувь. Остановить утечку, если возможно.
Россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Собрать и переупаковать россыпь, если возможно.
	ГТЕ (БУт)	В противном случае смыть за борт большим количеством воды. Остерегаться промоев.
Россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	
	ГТЕ (БУт)	Собрать и переупаковать россыпь, если возможно.
Особые случаи: Нет.		

КАРТОЧКА РОССЫПИ Джулиэт (Juliet)
S-J
УВЛАЖНЁННЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И НЕКОТОРЫЕ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА

Общие пояснения		Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Надеть неискрящую обувь. Остановить утечку, если возможно. Высохший материал может взрываться, если на него воздействует теплота, пламя, трение или удар.
Россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Держать россыпь влажной.
	ГТЕ (БУт)	Сбросить твёрдый материал за борт. Смыть за борт большим количеством воды. Остерегаться промоев.
Россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Держать россыпь влажной.
	ГТЕ (БУт)	Собрать и упаковать россыпь, если возможно. Сбросить за борт. Собрать россыпь, используя мягкие щётки и пластмассовые лотки.
Особые случаи: Нет.		

КАРТОЧКА РАЗЛИВА/РОССЫПИ Кило (Kilo)
S-K

САМОРЕАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ТЕРМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ

Общие пояснения		Если виден дым, см. ПОЖАРНУЮ КАРТОЧКУ F-F. Проверить показание температуры, если возможно. Если температура растёт, см. ПОЖАРНУЮ КАРТОЧКУ F-F. Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Надеть неискрящую обувь.
Разлив/ россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Смыть за борт большим количеством воды. Остерегаться промоев.
	ГТЕ (БУт)	Смыть за борт большим количеством воды. Остерегаться промоев. Оставить единицы закрытыми.
Разлив/ россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Не применяется. Согласно Кодексу ММОГ размещение ПП не разрешается. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио.
	ГТЕ (БУт)	
Особые случаи: Нет.		

КАРТОЧКА РАЗЛИВА/РОССЫПИ Лима (Lima)
S-L
САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ

Общие пояснения		Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Надеть неискрящую обувь. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ.
Разлив/ россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Избегать попадания воды на разлившиеся/высыпавшиеся вещества или внутрь грузовых транспортных единиц. Засыпать сухим инертным материалом. Немедленно сбросить за борт.
	ГТЕ (БУт)	
Разлив/ россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Не применяется. Согласно Кодексу ММОГ размещение ПП не разрешается. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио.
	ГТЕ (БУт)	
Особые случаи: ООН 2210, ООН 2968		Эти вещества разрешается перевозить ПП. Применять действия как для размещения НП.

КАРТОЧКА РАЗЛИВА/РОССЫПИ Майк (Mike)
S-M
ОПАСНОСТЬ САМОВОЗГОРАНИЯ

Общие пояснения		Вещества, на которые распространяется настоящая карточка, при контакте с воздухом могут воспламениться в течение пяти (5) минут. См. руководство по пожаротушению: ПОЖАРНАЯ КАРТОЧКА F-G.
Разлив/ россыпь НП	ГЕ (неБУт)	
	ГТЕ (БУт)	
Разлив/ россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	
	ГТЕ (БУт)	
Особые случаи: Нет.		

КАРТОЧКА РАЗЛИВА/РОССЫПИ Новэмбэр (November)
S-N
ВЕЩЕСТВА, ЭНЕРГИЧНО РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ

Общие пояснения		Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Надеть неискрящую обувь. Остановить утечку, если возможно.
Разлив/ россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Если сухая, смести и собрать россыпь, если возможно. Сбросить за борт.
	ГТЕ (БУт)	Избегать контакта с водой, за исключением смывания за борт большим количеством воды. Остерегаться промоев.
Разлив/ россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Обеспечить надлежащую вентиляцию.
	ГТЕ (БУт)	Проверить атмосферу перед тем, как войти (опасность отравления и взрыва). Если атмосферу нельзя проверить, не входить. Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Держать сухим. Собрать разлив/россыпь, используя мягкие щётки и пластмассовые лотки. Если сухая, смести и собрать россыпь, если возможно. Сбросить за борт. Если влажная, использовать инертный абсорбирующий материал. Не использовать горючий материал. Сбросить за борт.

Особые случаи: Нет.

КАРТОЧКА РАЗЛИВА/РОССЫПИ Оскар (Oscar)
s-o
ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ПРИ УВЛАЖНЕНИИ (КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ СОБРАТЬ)

Общие пояснения		Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Надеть неискрящую обувь. Остановить утечку, если возможно.
Разлив/ россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Смыть за борт большим количеством воды. Остерегаться промоев.
	ГТЕ (БУт)	
Разлив/ россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Если сухая, смести и собрать россыпь, если возможно. Держать сухой. Сбросить за борт. Избегать контакта с водой, за исключением смывания за борт большим количеством воды. Остерегаться промоев. Если влажная, смыть вниз на дно трюма. Использовать большое количество воды. Откачать за борт. Если образуются газы, обеспечить хорошую вентиляцию трюма. Направить распылённую воду на промой в трюме для предотвращения возгорания легковоспламеняющихся паров.
	ГТЕ (БУт)	Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Если сухая, смести и собрать россыпь, если возможно. Держать сухой. Сбросить за борт. Избегать контакта с водой, за исключением смывания за борт большим количеством воды. Остерегаться промоев. Если влажная, смыть вниз на дно трюма. Использовать большое количество воды. Откачать за борт. Если образуются газы, обеспечить хорошую вентиляцию трюма. Направить распылённую воду на промой в трюме для предотвращения возгорания легковоспламеняющихся паров. Если используется система вентиляции, особое внимание следует уделить предотвращению попадания токсичных паров или дыма в посещаемые зоны судна, например, жилые помещения, машинные отделения, рабочие зоны.
Особые случаи: ООН 1295		Остерегаться легковоспламеняющейся атмосферы.

КАРТОЧКА РОССЫПИ Папа (Papa)
S-P
ВЕЩЕСТВА, ОПАСНЫЕ ПРИ УВЛАЖНЕНИИ (КОТОРЫЕ МОЖНО СОБРАТЬ)

Общие пояснения		Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат.
Россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Смести и собрать россыпь, если возможно. Сбросить за борт.
	ГТЕ (БУт)	
Россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Обеспечить надлежащую вентиляцию.
	ГТЕ (БУт)	Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Смести и собрать россыпь, если возможно. Сбросить за борт.
Особые случаи: ООН 3257, ООН 3258 ООН 3316 ООН 3363		Горячее вещество. Не представляет опасности, если холодное. Если КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, собрать изделия и переупаковать. Если ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ, собрать изделия и переупаковать. Поинтересоваться опасными свойствами согласно транспортным документам или ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио.

КАРТОЧКА РАЗЛИВА/РОССЫПИ Квэбэк (Quebec)
S-Q
ОКИСЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Общие пояснения	Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Надеть неискрящую обувь. Могут воспламенять горючие вещества (например, древесину, бумагу, одежду).

		Остановить утечку, если возможно.
Разлив/ россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Смыть за борт большим количеством воды. Остерегаться промоев.
	ГТЕ (БУт)	
Разлив/ россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Если сухие, смести и собрать россыпь, если возможно. Сбросить за борт. Если влажные, использовать инертный абсорбирующий материал. Не использовать горючий материал. Если жидкие, смыть вниз на дно трюма, используя большое количество воды. Откачать за борт. Сбросить за борт.
	ГТЕ (БУт)	Обеспечить надлежащую вентиляцию. Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Если сухие, смести и собрать россыпь, если возможно. Сбросить за борт. Если влажные, использовать инертный абсорбирующий материал. Не использовать горючий материал. Если жидкие, смыть вниз на дно трюма, используя большое количество воды. Откачать за борт. Сбросить за борт.
Особые случаи: Нет.		

КАРТОЧКА РАЗЛИВА/РОССЫПИ Роумио (Romeo)
S-R
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕРОКСИДЫ

Общие пояснения		Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Контакт вещества (или паров) с глазами за нескольких минут может вызвать слепоту. Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Надеть неискрящую обувь. Остановить утечку, если возможно. Вещества, на которые распространяется настоящая карточка, способны взрываться при воздействии теплоты или источника воспламенения. В случае выделения дыма, см. соответствующую ПОЖАРНУЮ КАРТОЧКУ. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио или связаться с производителем.
Разлив/ россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Смыть за борт большим количеством воды. Остерегаться промоев. Собрать повреждённые ёмкости или ёмкости с течью и сбросить за борт. Обращаться с осторожностью.
	ГТЕ (БУт)	
Разлив/ россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Не применяется. Согласно Кодексу ММОГ размещение ПП не разрешается. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио.
	ГТЕ (БУт)	
Особые случаи: Нет.		

КАРТОЧКА РАЗЛИВА/РОССЫПИ Сьерра (Sierra)
S-S
РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Общие пояснения	Эвакуировать из помещения или подветренной зоны второстепенный персонал. Обеспечить применение респираторов персоналом, находящимся на участках с подветренной стороны. На судах, имеющих оборудование радиационного контроля, измерить уровни радиации. В этом случае оценить степень загрязнения и суммарный уровень излучения упаковки, смежных площадей, и если необходимо, всех других материалов, которые перевозятся в данном транспортном средстве. Определить зону ограниченного доступа. Персонал не должен входить в такую зону без надлежащей защитной экипировки и автономных дыхательных аппаратов. Ограничить время нахождения персонала в зоне ограниченного доступа до минимально возможного. Засыпать разлив инертным абсорбирующим материалом, если таковой имеется. Покрыть пыль полимерной плёнкой или брезентом с целью ограничения распространения. Если есть предположение о возможном облучении, персоналу вымыть тело и волосы водой с мылом; сбросить образовавшиеся промой непосредственно за борт. Записать фамилии персонала, которые могли подвергнуться облучению. Обеспечить прохождение этим персоналом медицинского осмотра при первой

		встрече с медицинским работником. Следует руководствоваться действиями в чрезвычайных ситуациях, если таковые установлены для судна или для конкретного груза соответствующими властями или грузоотправителем. На судах, имеющих оборудование радиационного контроля, продолжать измерение уровней радиации. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио.
Разлив/ россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Смыть разлив/россыпь за борт большим количеством воды. Остерегаться промоев. Повреждённые упаковки или упаковки с течью радиоактивного содержимого могут быть перенесены в приемлемое место временного хранения с ограниченным доступом. Изолировать и укрыть. Не перемещать упаковки из зоны ограниченного доступа без разрешения компетентного органа.
	ГТЕ (БУт)	Дать высвободившемуся газу улетучиться. Остерегаться. Использовать распылённую воду для защиты ходового мостика, жилых помещений и персонала от выпадения паров (водяная завеса). Собрать разлив, если возможно, используя абсорбирующий материал. Изолировать и укрыть. Повреждённые упаковки или упаковки с течью радиоактивного содержимого могут быть перенесены в приемлемое место временного хранения с ограниченным доступом. Изолировать и укрыть. Не перемещать упаковки из зоны ограниченного доступа без разрешения компетентного органа. Смыть остатки жидкостей или твёрдых веществ за борт большим количеством воды (использовать распылительные насадки). Не дать воде попасть внутрь ёмкостей.
Разлив/ россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Обеспечить надлежащую вентиляцию. Дать высвободившемуся газу улетучиться, остерегаться. Если используется система вентиляции, особое внимание следует уделить предотвращению проникновения радиоактивных паров или испарений в посещаемые зоны судна, например, жилые помещения, машинные отделения, рабочие зоны. Держать твёрдые вещества сухими. Собрать разлив, если возможно, используя абсорбирующий материал. Изолировать и укрыть. Повреждённые упаковки или упаковки с течью радиоактивного содержимого могут быть перенесены в приемлемое место временного хранения с ограниченным доступом. Изолировать и укрыть. Не перемещать упаковки из зоны ограниченного доступа без разрешения компетентного органа. Ограничить период работы аварийной партии в грузовом помещении до минимально возможного.
	ГТЕ (БУт)	Не входить в грузовое помещение. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио. Если выделяется жидкость или пары: Если используется система вентиляции, особое внимание следует уделить предотвращению проникновения радиоактивных паров в посещаемые зоны судна, например, жилые помещения, машинные отделения, рабочие зоны. Использовать распылённую воду для защиты ходового мостика, жилых помещений и персонала от выпадения паров, выделяющихся из трюма (водяная завеса).
Особые случаи: ООН 2977, ООН 2978. ООН 2919, ООН 3331 Знаки дополнительной опасности подкласса 4.2 или подкласса 4.3		Избегать контакта даже в надетой защитной экипировке. Остерегаться выделяющихся паров. Даже кратковременное вдыхание небольшого количества паров может вызвать трудности при дыхании Иметь в виду, что некоторые газы тяжелее воздуха. Должны быть приняты меры по предотвращению проникновения вытекающих газов в другие части судна. Держать ходовой мостик и жилые помещения против ветра. Защитить экипаж и жилые помещения от коррозионных и токсичных паров, используя распылённую воду для отведения паров. Не входить в грузовое помещение без защитной экипировки. Остерегаться. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио. Для радиоактивных материалов, перевозимых на специальных условиях, использовать специальные меры предосторожности, оперативный контроль или порядок действия в чрезвычайной ситуации, назначенными компетентными органами в выданных ими сертификатах одобрения и заявленными грузоотправителем в транспортных документах. Эти вещества являются пирофорными, вода вызовет горение этого материала. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио.
Переукладка упаковок ООН 2977, ООН 3324,		Проверить знаки опасности на упаковке и обратиться к транспортным документам, чтобы определить, содержат ли упаковки делящийся материал.

ООН 3325, ООН 3326, ООН 3327, ООН 3328, ООН 3329, ООН 3330, ООН 3331	Перед любой переукладкой этих упаковок ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио.

КАРТОЧКА РАЗЛИВА/РОССЫПИ Тангоу (Tango)
S-T
ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКУЮ ОПАСНОСТЬ

Общие пояснения		Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Избегать перегрузки повреждённых или грузовых единиц с течью или свести перегрузку к минимуму. Информировать орган здравоохранения, ветеринарный орган или другой компетентный орган, если лицо или морская среда могли подвергнуться заражению. Компетентный орган, который был информировал о действительной или предполагаемой утечки должен известить компетентные органы всех стран, в которой груз мог перегружаться, включая страны транзита. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио. Известить грузоотправителя/грузополучателя.
Разлив/ россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Остановить утечку, если возможно. Собрать потенциально загрязнённые ГЕ или оборудование. Изолировать и укрыть. Смыть россыпь или остатки за борт большим количеством воды. Остерегаться промоев. Тщательно очистить загрязнённую зону, используя отбеливающие продукты (типа 1-6% раствор гипохлорита натрия или "Javel water"). Остерегаться промоев.
	ГТЕ (БУт)	
Разлив/ россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Не входить в грузовое помещение.
	ГТЕ (БУт)	
Особые случаи: Нет.		

КАРТОЧКА РАЗЛИВА Юниформ (Uniform)
S-U
ГАЗЫ (ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ТОКСИЧНЫЕ ИЛИ КОРРОЗИОННЫЕ)

Общие пояснения		Из помещений и зон, в которых произошли утечки или разливы, должна быть немедленно осуществлена эвакуация людей по направлению в сторону ветра. Обратить внимание: пламя может быть невидимым. Вытекающий газ может быть очень холодным. Должны быть приняты меры по предотвращению проникновения вытекающих газов в другие помещения судна. Иметь в виду, что некоторые газы тяжелее воздуха или могут по другим причинам накапливаться в нижних или невентилируемых частях судна. Обеспечить запрет на курение или применение любого другого открытого огня на борту до тех пор, пока утечка не остановлена и все помещения не провентилированы. Особое внимание следует уделить предотвращению перетекания газов в посещаемые зоны судна, например, жилые помещения, машинные отделения, рабочие зоны. Надеть подходящую защитную экипировку, применяемую при защите от газов, и автономный дыхательный аппарат. Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Надеть неискрящую обувь. Даже кратковременное вдыхание небольшого количества газа может вызвать трудности дыхания. Остерегаться вытекающих газов. Избегать любого контакта с кожей. Дать вытекшему сжиженному газу испариться. При контакте с холодными сжиженными газами большинство материалов становятся хрупкими и способными расколоться без предшествующих признаков. Избегать любого контакта даже в надетой защитной экипировке. Если возможно, защищать судовые конструкции большим количеством воды. Не направлять водяную струю на утечку.
Разлив/ россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Дать газу рассеяться. Остерегаться.
	ГТЕ (БУт)	Дать газу рассеяться. Держать ходовой мостик и жилые помещения против ветра. В противном случае защитить экипаж и жилые помещения от воспламеняющих-

		ся или токсичных газов, используя распылённую воду для отведения газов в сторону (водяная завеса). Вытекший сжиженный газ: Использовать водяные струи с максимально возможного расстояния для увеличения интенсивности испарения, не направляя их прямо на разлив.
Разлив/ россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Не входить в грузовое помещение. Обеспечить надлежащую вентиляцию. Следует внимательно следить за работающей системой вентиляции для предотвращения проникновения газов в другие помещения судна. Дать газу испариться. Остерегаться. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио. Проверить атмосферу перед тем, как войти в грузовое помещение (опасность отравления и взрыва). Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата.
	ГТЕ (БУт)	Не входить в грузовое помещение. Обеспечить надлежащую вентиляцию. Следует внимательно следить за работающей системой вентиляции для предотвращения проникновения газов в другие помещения судна. Держать ходовой мостик и жилые помещения против ветра. В противном случае защитить экипаж и жилые помещения от воспламеняющихся или токсичных газов, используя распылённую воду для отведения газов в сторону (водяная завеса). Если возможно, использовать распылённую воду для предотвращения воспламенения воспламеняющихся газов в грузовом помещении. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио. Проверить атмосферу перед тем, как войти в грузовое помещение (опасность отравления и взрыва). Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата.
Особые случаи: ООН 1001, ООН 3374, ООН 1614		Ёмкости, которые нагрелись или с которыми грубо обращались, могут взорваться даже после нескольких часов окончания воздействия на них внешних источников теплоты. Охлаждать в течение нескольких часов водой. Этот газ абсорбирован пористым инертным материалом, но будет испаряться, если ёмкость повреждена.

КАРТОЧКА РАЗЛИВА Викта (Victor)
S-V
ГАЗЫ (НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, НЕТОКСИЧНЫЕ)

Общие пояснения		Должны быть приняты меры по предотвращению перетекания газов в другие помещения судна. Иметь в виду, что некоторые газы тяжелее воздуха или могут по другим причинам накапливаться в нижних или невентилируемых частях судна. Особое внимание следует уделить предотвращению перетекания газов в посещаемые зоны судна, например, жилые помещения, машинные отделения, рабочие зоны. Вытекающий газ может быть очень холодным. Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат (опасность удушья). Дать вытекшему сжиженному газу испариться. При контакте с холодными сжиженными газами большинство материалов становятся хрупкими и способными расколоться без предшествующих признаков. Избегать любого контакта даже в надетой защитной экипировке. Если возможно, защищать судовые конструкции большим количеством воды. Не направлять водяную струю на утечку.
Разлив НП	ГЕ (неБУт)	Дать газу рассеяться. Остерегаться.
	ГТЕ (БУт)	Дать газу рассеяться. Вытекший сжиженный газ: Использовать водяные струи с максимально возможного расстояния для увеличения интенсивности испарения, не направляя их прямо на разлив. Остерегаться выделяющихся газов.
Разлив ПП	ГЕ (неБУт)	Обеспечить надлежащую вентиляцию. Остановить утечку, если возможно. В противном случае дать газу испариться. Остерегаться. Проверить атмосферу перед тем, как войти в грузовое помещение (опасность удушья). Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата.
	ГТЕ (БУт)	Обеспечить надлежащую вентиляцию. Остановить утечку, если возможно. В противном случае дать газу испариться. Остерегаться.

		Вытекший сжиженный газ: Использовать водяные струи с максимально возможного расстояния для увеличения интенсивности испарения, не направляя их прямо на разлив. Проверить атмосферу перед тем, как войти в грузовое помещение (опасность удушья). Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата.
Особые случаи: ООН 2990, ООН 3072		Опасность удушья отсутствует. Собрать изделия и переупаковать.

КАРТОЧКА РАЗЛИВА Уиски (Whisky)
S-W
ОКИСЛЯЮЩИЕ ГАЗЫ

Общие пояснения		Немедленно выполнить эвакуацию людей из помещений и зон, в которых произошли утечки или разливы, в наветренную сторону. Эти газы могут воспламенять горючий материал и интенсифицировать горение. Обратить внимание: пламя может быть невидимым. Вытекающий газ может быть очень холодным. Должны быть приняты меры по предотвращению проникновения вытекающих газов в другие помещения судна. Обеспечить запрет на курение или применение любого другого открытого огня на борту до тех пор, пока утечка не остановлена и все помещения не провентилированы. Особое внимание следует уделить предотвращению перетекания газов в посещаемые зоны судна, например, жилые помещения, машинные отделения, рабочие зоны. Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Надеть неискрящую обувь. Даже кратковременное вдыхание небольшого количества газа может вызвать трудности дыхания. Остерегаться вытекающих газов. Избегать любого контакта с кожей. Дать вытекшему сжиженному газу испариться. При контакте с холодными сжиженными газами большинство материалов становятся хрупкими и способными расколоться без предшествующих признаков. Избегать любого контакта даже в надетой защитной экипировке. Если возможно, защищать судовые конструкции большим количеством воды. Не направлять водяную струю на утечку.
Разлив НП	ГЕ (неБУт)	Дать газу испариться. Остерегаться.
	ГТЕ (БУт)	Дать газу испариться. Держать ходовой мостик и жилые помещения против ветра. В противном случае защитить экипаж или жилые помещения от воспламеняющихся или токсичных газов, используя распылённую воду для отведения газов в сторону (водяная завеса). Вытекший сжиженный газ: Использовать водяные струи с максимально возможного расстояния для увеличения интенсивности испарения, не направляя их прямо на разлив.
Разлив ПП	ГЕ (неБУт)	Не входить в грузовое помещение. Обеспечить надлежащую вентиляцию. Следует внимательно следить за работающей системой вентиляции для предотвращения проникновения газов в другие помещения судна. Дать газу испариться. Остерегаться. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио. Проверить атмосферу перед тем, как войти (опасность отравления и взрыва). Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата.
	ГТЕ (БУт)	Не входить в грузовое помещение. Обеспечить надлежащую вентиляцию. Следует внимательно следить за работающей системой вентиляции для предотвращения проникновения газов в другие помещения судна. Держать ходовой мостик и жилые помещения против ветра. В противном случае защитить экипаж или жилые помещения от газов, используя распылённую воду для отведения газов в сторону (водяная завеса). Если возможно, использовать распылённую воду для предотвращения воспламенения газов в грузовом помещении. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио.
Особые случаи:		Это сжатый газ. Опасность вдыхания или возгорания отсутствует.

ООН 1003, ООН 1072, ООН 1073	Это кислород высокой концентрации. Опасность вдыхания на некотором расстоянии от утечки отсутствует. Опасность раздражения кожи отсутствует.

КАРТОЧКА РОССЫПИ Экрей (X-Rey)
S-X
ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРЕДМЕТЫ И ИЗДЕЛИЯ

Общие пояснения		Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Электростатическая опасность: Электрический разряд может воспламенить боеприпасы. Держать рассыпавшийся материал вдали от источников статического электричества (например, мобильных телефонов, трения синтетических полимеров типа перчаток ПВХ). Надеть неискрящую обувь.
Россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Изделия: Смести или собрать изделия. Если изделия остались целыми, но кажутся повреждёнными, изолировать их и просить СОВЕТА эксперта по радио. Рассыпавшееся вещество: Держать влажным. Смыть россыпь за борт большим количеством воды.
	ГТЕ (БУт)	
Россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Изделия: Смести или собрать изделия. Если изделия остались целыми, но кажутся повреждёнными, изолировать их и просить СОВЕТА эксперта по радио. Рассыпавшееся вещество: Держать влажным. Собрать россыпь, если возможно. Сбросить за борт.
	ГТЕ (БУт)	
Особые случаи: Нет.		

КАРТОЧКА РАЗЛИВА/РОССЫПИ Янки (Yankee)
S-Y
ВЗРЫВЧАТЫЕ ХИМИКАЛИИ

Общие пояснения		Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Остановить утечку, если возможно. Электростатическая опасность: Электрический разряд может воспламенить боеприпасы. Держать рассыпавшийся материал вдали от источников статического электричества (например, мобильных телефонов, трения синтетических полимеров типа перчаток ПВХ). Надеть неискрящую обувь. Некоторые взрывчатые смеси стабилизированы таким образом, что вода будет отделять стабилизатор от взрывчатого вещества и тем самым создавать большую опасность. Взрывчатые компоненты становятся весьма чувствительными к удару и теплоте. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио.
Разлив/ россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Изделия: Смести или собрать изделия. Если изделия остались целыми, но кажутся повреждёнными, изолировать их и просить СОВЕТА эксперта по радио. Увлажнённые изделия следует сбросить за борт. Рассыпавшееся вещество: Держать под водой. Смыть россыпь за борт большим количеством воды.
	ГТЕ (БУт)	
Разлив/ россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Изделия: Смести или собрать изделия. Если изделия остались целыми, но кажутся повреждёнными, изолировать их и просить СОВЕТА эксперта по радио. Увлажнённые изделия следует сбросить за борт. Рассыпавшееся вещество: Держать под водой. Собрать россыпь, если возможно. Сбросить за борт.
	ГТЕ (БУт)	
Особые случаи: Нет.		

КАРТОЧКА РОССЫПИ Зулу (Zulu)
S-Z
ТОКСИЧНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ

Общие пояснения	Надеть подходящую защитную экипировку и автономный дыхательный аппарат. Даже кратковременное вдыхание небольшого количества газа может вызвать трудности дыхания или привести к сильному отравлению. Избегать всех источников воспламенения (например, открытый огонь, незащищённые электрические лампочки, ручной электрический инструмент). Электростатическая опасность: Электрический разряд может воспламенить боеприпасы. Держать рассыпавшийся материал вдали от источников статического электричества (например, мобильных телефонов, трения синтетических полимеров типа перчаток ПВХ). Надеть неискрящую обувь. Особое внимание следует уделить предотвращению перетекания газов в посеща-

		емые зоны судна, например, жилые помещения, машинные отделения, рабочие зоны. Держать ходовой мостик и жилые помещения против ветра. В противном случае защитить экипаж и жилые помещения от газов, используя распылённую воду для отведения газов в сторону (водяная завеса). ПОСОВЕТОВАТЬСЯ с экспертом по радио.
Россыпь НП	ГЕ (неБУт)	Дать парам рассеяться, остерегаться.
	ГТЕ (БУт)	Изделия: Смести или собрать изделия. Если изделия остались целыми, но кажутся повреждёнными, изолировать их и просить СОВЕТА эксперта по радио. Рассыпавшееся вещество: Держать влажным. Смыть россыпь за борт большим количеством воды. Остерегаться промоев.
Россыпь ПП	ГЕ (неБУт)	Не входить в грузовое помещение без автономного дыхательного аппарата. Проверить атмосферу перед тем, как войти. Дать парам рассеяться, остерегаться. Изделия: Смести или собрать изделия. Если изделия остались целыми, но кажутся повреждёнными, изолировать их и просить СОВЕТА эксперта по радио. Рассыпавшееся вещество: Держать влажным. Собрать россыпь, если возможно. Сбросить за борт.
	ГТЕ (БУт)	
Особые случаи: Нет.		

*

ГЕ – Грузовые единицы
ГТЕ – Грузовые транспортные единицы
БУт – большая утечка
НП – на палубе
ПП – под палубой