

1. OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é estabelecer critérios para o processo de REVESTIMENTO EM ARGAMASSA em casa de comando.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de REVESTIMENTO EM ARGAMASSA, de todos os tipos, seja de fixação em parede, ou fixação em piso sobre canaletas em salas de comando.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
Preencher documentação de segurança APR (Análise Preliminar de Risco); Chec-list de todos os equipamentos; Diário de Segurança;	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Choque contra obstáculos, desníveis de terreno	Atentar ao ambiente de trabalho	Utilizar o Direito de Recusa
<u>Inspecionar</u> visualmente o local da tarefa; <u>Analisar</u> as condições do ambiente.	Encarregado;	Ataques de insetos e animais; Quedas; Abaloamento.	Certificar-se inexistência de insetos e animais agressivos, caso existam providenciar a remoção utilizando macacão apicultor; verificar existência de depressão no solo.	Utilizar o Direito de Recusa
Planejar a execução da tarefa.	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Planejamento incorreto.	Executar rigorosamente a ordem de serviço; Preencher a APR.	Utilizar o Direito de Recusa
Equipar-se com os EPI necessários para execução da tarefa.	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Falta de EPI's; EPI's danificados ou inadequados.	Adquirir e utilizar os EPI's: capacete, óculos de proteção, coturno de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta adequada para trabalho com eletricidade Substituição de EPI's danificados ou inadequados.	Aplicativo Digital
Limpar a base removendo sujeiras tais como óleos e desmoldantes, e removendo pregos, fios etc.;	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Seleção incorreta; Falta de ferramentas e equipamentos.	Manter-se equipado com os EPI's; Atenção na separação das ferramentas; Substituir ferramentas defeituosas ou inadequadas.	Aplicativo Digital
Preencher furos provenientes de rasgos, depressões, quebra parcial de blocos e bicheiras de concretagem;	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Falta de EPI's; EPI's danificados ou inadequados.	Adquirir e utilizar os EPI's: capacete, óculos de proteção, coturno de segurança, luvas de vaqueta, luvas isolantes, vestimenta adequada para trabalho com eletricidade Substituição de EPI's	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

Kleber José / José Antonio

____/____/____
Data**Aprovado para uso:**_____
Milton Roberto____/____/____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	POP 105	00	2 / 1

			danificados ou inadequados. Usar banquetta isolante e luvas isolante classe 4.	
Chapiscar a superfície a ser revestida e aguardar o tempo mínimo de 03 dias para a cura	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Quedas de materiais; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; tombamento de peças	; Quedas de materiais; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; tombamento de peças	Aplicativo Digital
Em revestimentos externos de edifícios, analisar os pontos de maior e menor espessura medindo-se as distâncias entre os arames e a superfície	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Lesões diversas.	Manter-se equipado com os EPI's; Verificar a existência de depressões no solo.	Utilizar o Direito de Recusa
Assentar as taliscas a uma distância fixa dos arames da fachada para posicionar o revestimento aprumado	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Lesões diversas; Queda do poste. Contato com equipamentos instalados na SE	Visando prevenir acidentes com empregados e terceiros; Manter demais empregados e terceiros afastados durante a realização da tarefa. Manter afastado o poste dos equipamentos da SE.	Utilizar o Direito de Recusa
Em revestimentos internos de edifícios e revestimentos de casas, identificar os pontos de maior e menor espessura utilizando esquadro e prumo. Assentar as taliscas de modo que a espessura de argamassa não seja inferior a 5 mm em nenhum ponto	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Lesões diversas; Queda do painel	Adotar postura segura para levantamento e transporte manual de peso; Verificar as bordas da canaleta para evitar quedas, inclinação do painel e posicionamento sobre o transpalete ou tartaruga de carga; Avaliar sobre a melhor maneira de realizar a atividade de acordo com o layout do local; realizar a atividade com calma e cautela; deve estar apto para o serviço de içamento de cargas; Postura adequada; sinalizar e isolar acesso à área da atividade.	Utilizar o Direito de Recusa
As taliscas não devem ser distanciadas uma das outras mais do que o tamanho da régua de alumínio;	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Ferimentos leves das mãos; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas.	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio de ação da peça.	Aplicativo Digital
Em tetos, utilizar nível de mangueira ou nível a laser, considerando uma espessura mínima de argamassa de 05 mm.	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Ferimentos leves das mãos; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas.	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio de ação da peça.	Aplicativo Digital
Quando houver, posicionar e chumbar as cantoneiras metálicas para acabamento dos cantos vivos.	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Ferimentos leves das mãos; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas.	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio de ação da peça.	Aplicativo Digital
Executar as mestras entre as taliscas verticais e aplicar a argamassa de	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Ferimentos leves das mãos; Queda de diferença de nível (altura);	Usar equipamentos de proteção individual	Aplicativo Digital

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	POP 105	00	3 / 1

revestimento em chapadas, espalhando-a e comprimindo-a fortemente com a colher de pedreiro		Queda de material e ferramentas.	adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio de ação da peça.	
Aguardar o ponto de sarrafeamento para sarrafeiar a argamassa com régua de alumínio apoiada sobre as mestras, de baixo para cima	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Ferimentos leves das mãos; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas.	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio de ação da peça.	Aplicativo Digital
Aplicar a argamassa com uma colher de pedreiro, perfazendo uma espessura não superior a 05 mm e, no ponto de desempenho, utilizar primeiro a desempenadeira de madeira e depois a desempenadeira de espuma (em função do tipo do acabamento);	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Ferimentos leves das mãos; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas.	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio de ação da peça.	Aplicativo Digital
Quando for utilizada uma camada de reboco, devem ser riscados os encontros entre paredes e entre paredes e tetos ou pisos, de maneira a possibilitar a conferência do nivelamento e prumo dos cantos e rodapés	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Ferimentos leves das mãos; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas.	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio de ação da peça.	Aplicativo Digital
Para executar as juntas deve-se, logo após o desempenho, marcar com nível de mangueira ou a laser e realizar o corte com frisador	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Ferimentos leves das mãos; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas.	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio de ação da peça.	Aplicativo Digital
Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS de Revestimento em Argamassa	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantado na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

Engenheiros – Programar atividade

Encarregado – Supervisionar a atividade

Montadores e Eletricistas – Executa atividades de montagem/installação

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:20:29

Status: Assinado

Documento: POP 105 - Obra Civil - Revestimento Em Argamassa.Pdf

Número: b82834d6-a6da-4334-86fc-dccbf1f233a3

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:19:13

Hash do documento original (SHA256):

7d8587646abb4b4c56399f822b712be511bc7b028a04aa116ad7023d63e2d555



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado

via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:20:28

Token: 679cc581-028e-43c0-a6e6-31174c2ecc16

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número b82834d6-a6da-4334-86fc-dccbf1f233a3, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign b82834d6-a6da-4334-86fc-dccbf1f233a3. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.