Nios II プログラミングその3 割り込み編

そもそも割り込みってなに

- "プログラム実行中にボタンを押したとき"や"プログラムのバグで例外発生"などのとに実行中のプログラムに割り込んで別な処理をさせること。
- 割り込みが発生したときにする別な処理を割り込みハンドラ(ISR)っていう。

割り込みの種類

 ハードウェア割り込み スイッチを押したりキーボードから入力があったり するときの割り込み。他には一定時間ごとに発生さ せるタイマー割り込みなど。

ソフトウェア割り込み プログラムが起因することで起こる割り込み。 例外割り込みなど。

Nios IIで割り込み処理を使う手順

- 1.割り込みハンドラ用の関数を作る
- 2.(デバイスの割り込みで使うマスクを設定する)
- 3.(デバイスのEDGEをリセットする)
- 4.割り込みハンドラを登録する

※割り込みハンドラでは最後にデバイスのEDGE をリセットしないと未来永劫延々と割り込みをしつ づけるようになるみたいです。

というわけで割り込みの使い方を

- 具体例に使うのは添付資料のparallel_port_test.c です。とりあえずこれと睨めっこしてください。
- ボタン押したらコンソールにメッセージが表示されるプログラムですよ。

```
毎度おなじみ標準ライブラリ
1 #include <stdio.h>
                                                   パラレルポートのドライバ
 2 #include "altera up avalon parallel port.h"
                                                     割り込み関連
3 #include "sys/alt irq.h" ___
                                                デバイスの名とかレジスタのアドレスの定数とか
 4 #include "system.h"
6 /* Global variables */
7 alt up parallel port dev *green LEDs dev;
8 alt up parallel port dev *red LEDs dev;
                                                 使うデバイスの構造体ポインタ
9 alt up parallel port dev *hex3 hex0 dev;
10 alt up parallel port dev *slider switch dev;
11 alt up parallel port dev *push button dev;
12
13 //interrupt handler
14 void button handler();
                                      割り込みハンドラ(割り込みあるとこれ実行する)
15
```

```
//
      //init interrupt
69
70
      alt up parallel port set interrupt mask(push button dev, 0xF);
71
      //clear edge captrute resister
73
      alt up parallel port clear edge capture (push button dev);
74
75
      //resist interrupt handler
76
      alt irq register(
77
              PUSHBUTTONS IRQ,
78
              NULL,
               (void *)button handler);
```

alt_up_palarell_port_set_interrupt_mask()関数はマスクレジスタを操作して、どのボタンが割り込みできるかを設定している。 ボタンに対応したビットを指定して。

```
//
      //init interrupt
69
70
      alt up parallel port set interrupt mask(push button dev, 0xF);
71
      //clear edge captrute resister
73
      alt up parallel port clear edge capture (push button dev);
74
75
      //resist interrupt handler
76
      alt irq register(
77
              PUSHBUTTONS IRQ,
78
              NULL,
               (void *)button handler);
```

alt_up_palarell_port_clear_edge_capture()関数はエッジレジスタを操作してエッジトリガを全部Offにしている。 エッジトリガが立っているときに割り込みが入るので、下げておかないと割り込み連発で暴走するかもしれない。

```
67
      //
      //init interrupt
69
70
      alt up parallel port set interrupt mask(push button dev, 0xF);
71
      //clear edge captrute resister
73
      alt up parallel port clear edge capture (push button dev);
74
75
      //resist interrupt handler
76
      alt irq register(
77
              PUSHBUTTONS IRQ,
78
              NULL,
79
               (void *)button handler);
```

alt irq register()関数で割り込みハンドラを登録する。

PUSHBUTTONS_IRQはIRQ番号を表す定数。system.hで定義されてる。
IRQ番号自体はQsysで指定して回路作られているはず
NULL指定されてるものは割り込みハンドラに渡す引数のアドレス。使わないので今回はNULL

```
//
     //init interrupt
69
70
      alt up parallel port set interrupt mask(push button dev, 0xF);
71
      //clear edge captrute resister
73
      alt up parallel port clear edge capture (push button dev);
74
75
      //resist interrupt handler
76
      alt irq register(
77
              PUSHBUTTONS IRQ,
78
              NULL,
79
               (void *)button handler);
```

alt irq register()関数で割り込みハンドラを登録する。

最後にbutton_handlerが割り込みハンドラとして実行する関数のアドレス。 関数ポインタ! コールバック関数!


```
88 void button handler()
89 {
90
      int button position;
91
92
      button position = alt up parallel port read edge capture(push button dev);
93
94
      printf("interrupted, %x\n", button position);
95
96
     //clear EDGE resister
97
      alt up parallel port clear edge capture (push button dev);
98 }
```

割り込みハンドラ


割り込みが入ったらこいつが実行される。割り込みが入ったボタンを表示させてる。

最後にエッジトリガOffにしないと暴走するかもしれないですよ…


割り込みの使い方具体例(実行結果)




割り込みの使い方具体例(実行結果)




他のボタン押した



割り込みの使い方具体例(実行結果)



さらに他のボタン押した



余談

• 割り込みハンドラで割り込み時にエッジトリガをOff にしないと…

余談

```
88 void button handler()
89 {
     int button position;
90
91
92
     button position = alt up parallel port read edge capture(push button dev);
93
94
    printf("interrupted, %x\n", button position);
95
    //clear EDGE resister
96
          97
98 }
```

じゃあ割り込みハンドラでエッジトリガをOffにしないで実行してみよう

余談

Proble	Tasks	Consol	■ Propert		🏇 Debug	Nios II	E	
								₩ ~
parallel_port_test Nios II Hardware configuration - cable: USB-Blaster on localhost [USB-0] device ID: 1 instance ID: 0								
interrupted					•	-		
interrupted	1, 2							
interrupted	1, 2							
interrupted	1, 2							
interrupted	1, 2							
interrupted	1, 2							
interrupted	1, 2							
interrupted	1, 2							
interrupted	d, 2							
interrupted	1, 2							
interrupted	1, 2							
interrupted	1, 2							
interrupted	1, 2							
interrupted	1, 2							
interrupted	1, 2							
interrupted	1, 2							
interrupted	1, 2							
								+

暴走して同じ割り込みハンドラをずっと呼び出しています。