3-D coordinantes of calibration markers

Marker # (X,Y,Z)

X: left to right; Y: bottom to top; Z: height

M 8 (8.58, 11.56, 6.76)

M 7 (5.92, 10.88, 5.97)

M 6 (9.65, 9.41, 5.45)

M 5 (4.10, 7.08, 7.31)

M 3 (4.48, 5.32, 5.96)

M 4 (9.40, 5.78, 6.83)

M 1 (3.49, 3.92, 5.43)

M 2 (8.49, 3.90, 5.82)