
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
$\det/(h_1 h_2)$
0
5
10
15
20
25
30
frequency f [kHz]
two gauges, $\eta = 0$
two gauges, $\eta = 1000$ /s
three gauges, $\eta = 0$
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
$\det/(h_1 h_2)$
0
50
100
150
200
250
300
frequency f [kHz]
three gauges, $\eta = 0$