Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.0 页码: 1 / 6

MC30P8160-触摸汇编程序库说明

V1.1

技术服务部

2023-11



地址:广州市黄埔区科学大道 18号 A 栋 1001室

电话: 020-82512136 传真: 020-82512136




 $Guang dong\ SinoMCU\ Microelectronics\ Co.,\ Ltd.$

版本: 页码:

V1.0 2 / 6

目录

1,	概述	<u>3</u>
2、	程序占用资源	3
	寄存器定义	
	程序段落含义	
	调用程序库时的参数设定	
6、	辅助串口调试工具使用	5
7、	注意事项	6





Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.0 页码: 3 / 6

1、概述

该程序库使用汇编方式编写,在少占用芯片资源的情况下完成触摸响应动作,工程师可以在此基础上添加其它用户定义功能的程序。程序库提供简单的程序出入口方式,可以在程序表头定义触摸端口和各个触摸点的灵敏度等参数,用一个寄存器或相应的 I/O 输出触摸响应动作。程序库包含抗干扰的数据处理,可以在一定的干扰环境下正常工作。

2、程序占用资源

程序库在触摸方面占用:

RAM: 15+4*N(N表示使用的触摸通道数量)

ROM: <0.4K

3、寄存器定义

MC30P8160 寄存器有64个字节,从0X00-0X4F,其中触摸功能使用的变量在MC30P8160_TK.H 里定义,从0X10开始,为节省寄存器的资源,可以根据使用的通道数取消那些没有用到的触 摸通道数据寄存器单元(见注释)。

cblock 0x20	
TKCNTO_SAVEH TKCNTO_SAVEL TKCNTO_BASEH TKCNTO_BASEL	 ;触摸按键0是否使能;没有使用时取消定义
TKCNT1_SAVEH TKCNT1_SAVEL TKCNT1_BASEH TKCNT1_BASEL	;触摸按键1是否使能;没有使用时取消定义
TKCNT2_SAVEH TKCNT2_SAVEL TKCNT2_BASEH TKCNT2_BASEL	;触摸按键2是否使能;没有使用时取消定义
TKCNT3_SAVEH TKCNT3_SAVEL TKCNT3_BASEH TKCNT3_BASEL	;触摸按键3是否使能;没有使用时取消定义
;; cblock 0x30 TOUCH_SCAN_TONE TOUCH_SCAN_LIST TKCNTH_NEW TKCNTL_NEW TOUCH_FLAG TOUCH_DEBOUNCE1 TOUCH_DEBOUNCE2 TOUCH_DEBOUNCE3	;对应哪个触摸通道被触发(相应的位置1则表示有触摸) ;触摸按下消抖计数 ;触摸松开消抖计数 ;触摸环境消抖计数 ;触摸环境错误消抖计数
TOUCH_DEBOUNCE4 TOUCH_TEMP1 TOUCH_TEMP2 TOUCH_TEMP3 TOUCH_TEMP4 TOUCH_TEMP5 TOUCH_TEMP6	; 触模环境错误相对计数 ; 暂存 ; 暂存 ; 暂存 ; 暂存 ; 暂存 ; 暂存
;cblock 0x3F ENDC	

*注:主程序从 0X10-0X20 定义了部分公用寄存器, MC30P8160-TK. H 定义了触摸功能的寄存器, MC30P8160_UART. ASM 定义了串口使用的寄存器, 暂时余下 0X46-0X4F 地址的寄存器, 如触摸通道数有减少,或者串口没有使用,要注意节省出来的寄存器地址,以便挪给其它程序使用。



Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.0 页码: 4 / 6

4、程序段落含义

A、SET_TOUCH_OPTION 段落,用于初始化触摸端口、设定触摸定时器等操作; B、SET_TOUCH_OPTION2 段落,用于初始化触摸寄存器等操作,在上电或休眠唤醒时使用;

```
TOUCH_KEY
Pladcr
    MOVAI
MOVRA
                                     ;设定对应的TK口为非数字功能,1为非数字功能;只设定TK脚为输入模式,其它不变。输入/输出:1为输入,0为输出
    ORRA
            DDR1
    MOVRA
            TOUCH FLAG
    SWAPR
BCLR
                                     ;将对应的TK 使能触摸点要刷新基准数据(TOUCH_NEW_FLAG);不需要T2中断,TK采用扫描方式
;定时器0配置,BIT7为定时器2开启,BIT6为定时器2连续/单次计数模式,BIT4-3:时钟源选定,BIT0-2:定时器分频
;开启T2定时器,并且为单次计时模式
            TOUCH_FLAG
            11001000B
    MOVAI
    ORRA
            T2CR
    MOVAI
MOVRA
MOVAI
            00000000B
            TKCR0
11111111B
                                     ;TK触摸配置,BIT7=1开启TK,BIT6=1允许触摸充放电,BIT5/4为TK时钟滤波,BIT3:TK跳频,BIT2-0:TK振荡频率选择
                                     ;选择通道0
;TK触摸配置,BIT7=1使能TK计数,BIT6:TKM计数中断,BIT2/0:选定触摸通道
    MOVRA
            TKCR2
                                          ;休眠唤醒后重新设定触摸参数
SET TOUCH OPTION2:
             TOUCH_SCAN_LIST
TOUCH SCAN TONE
    CLRR
    CLRR
    CLRR
              TOUCH_DEBOUNCE1
             TOUCH_DEBOUNCE2
TOUCH_DEBOUNCE3
    CLRR
    CLRR
    CLRR
              TOUCH DEBOUNCE4
                                          ;所有TK的扫描完成
              TK_SCANEND_FG
    BSET
             WAKEUP FG
                                          ;看门狗唤醒
```

C、SET TOUCH 段落,扫描触摸通道、获取触摸读数、处理数据、响应触摸动作等功能;

```
SCAN TOUCH:
                                ;扫描触摸的步骤
   MOVAR
          TOUCH SCAN LIST
   ANDAI
          0x03
   ADDRA
          PCL
          SCAN_TOUCH_STEP1
                                ;设定扫描通道和扫描参数,并开启触摸
   GOTO
                                ;等待触摸计数完成,并屏蔽杂波
;分析每个通道的读数(滤波和消抖),确认是否触发触摸按键
          SCAN_TOUCH_STEP2
SCAN TOUCH STEP3
   COTO
   GOTO
   CLRR
          TOUCH_SCAN_LIST
                                ;设定扫描通道和扫描参数,并开启触摸
   GOTO
         SCAN TOUCH STEP1
SCAN_TOUCH_STEP1:
   MOVAR
          TOUCH_SCAN_TONE
                                ;扫描通道数
   ANDAT
          0x03
   ADDRA
          PCL
                                ;第0个触摸点是否使能
#if SET_TOUCHO_ENABLE
        SCAN_TOUCH_STEP1_TONE0
#else
#endif
#if SET TOUCH1 ENABLE
                                ;第1个触摸点是否使能
          SCAN TOUCH STEP1 TONE1
#else
#endif
```

D、SUB 2BYTE 子程序, 2个字节的减法子程序;

```
SUB_2BYTE: ;減法子程序(SUB_AH/L-SUB_BH/L=SUB_CH/L)(适用于2个数据相差不超过15BIT);SUB_AH/L为被减数高/低8位,SUB_BH/L为减数高/低8位,差值存在SUB_CH/L,且SUB_CH-bit7为零时表示减法运算结果无溢出,为1时表示运算结果有溢出;如果两数相差超过0XFF,则以0XFF为最大差值
BCLR C
MOVAR SUB_AL
ASUBAR SUB_BL
MOVRA SUB_CL
```

5、调用程序库时的参数设定和步骤

- A、调用触摸程序库需包含 MC30P8160 TK.ASM 和 MC30P8160 TK.H 两个文件。
- B、先确定需要使用的通道数量和对应的端口,定义好下面参数,注意对应关系

```
EQU 00001111B
TOUCH_KEY
TOUCH_KEY_NUM
#DEFINE
                                                                  ;定义触摸按键使能的通道,
                       EOU 4
                                                                  ;定义有效的触摸按键数量(0-3)
                       SET_TOUCH3_ENABLE
                                                                 ;触摸按键TK3是否使能P13
;触摸按键TK2是否使能P12
                       SET_TOUCH2_ENABLE
SET_TOUCH1_ENABLE
#DEFINE
#DEFINE
                                                                  : 触摸按键TK1是否使能P11
                       SET_TOUCH0_ENABLE
                                                                 ;触摸按键TK0是否使能P10
#DEFINE
#DEFINE
                       TOUCH_SLEEP_FG
                                                   1
                                                                 ;是否需要触摸休眠唤醒,0=不休眠,非零=休眠
                      SET_TOUCH_ENV_LEVEL
SET_TOUCH_ENV2_LEVEL
SET_TOUCH_DELAY_LEVEL
                                                                 ;通道环境重适应阀值(第一级)
;通道环境重适应阀值(第二级)
;触摸重适应时间(缓慢靠近按键允许响应时间,设定时间短时
#DEFINE
                                                   0X10
                                                   0X20
0X20
#DEFINE
                       SET_SENS_LEVEL0
SET_TOUCH0_PRE_LEVEL
SET_TOUCH0_RELEA_LEVEL
SET_TOUCH0_DEBOUNCEC
                                                                 ;TKO触摸灵敏度级别
;通道0按下触摸通道的阀值(单独定义值)
;通道0放开触摸通道的阀值
#DEFINE
#DEFINE
                                                   0x80
#DEFINE
                                                   0x80
                                                                  ;通道消抖处理次数,即连续多少次响应按键为有效
```




Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.0 页码: 5 / 6

同时,也要注意主程序中对 TK 各端口的定义

C、确定是否需要休眠功能。

休眠功能通过看门狗休眠唤醒来实现低功耗和重新唤醒扫描,(注意烧录芯片选项和仿真器选项的时间有差 异),看门狗时钟有4种烧录选项,分别是288ms,72ms,18ms和4.5ms,时间越短,触摸响应速度越快,相对 待机功耗也会越大,同时待机功耗还与使能触摸的通道数量和灵敏度(SET SENS LEVEL)有关。



D、灵敏度设定。

根据实际模具的介质厚度,设定合适的触摸灵敏度,每个 TK 触摸通道都有对应的灵敏度设定值 SET SENS LEVELx 和响应阀值来确定各 TK 通道的触摸灵敏度,并以 IC 放在实际产品上调试为准。

注: 仿真器灵敏度和实际 IC 的灵敏度会有很大差异,所以一般是在仿真器上先把触摸逻辑功能调试完毕, 然后烧录好 IC,在实际产品上通过串口读到的数据来验证触摸灵敏度的响应情况,然后再微调灵敏度。

另外,通过外部串口设备读取触摸读数时会因实际产品和外部串口设备共地而造成触摸读数失真,不能如 实反映产品的触摸状况,所以建议通过串口隔离板来读取产品上的触摸读数(详细见"串口数据传送隔离板使 用说明"文件)。

SET_SENS_LEVEL0 ;TKO触摸灵敏度级别 #DEFINE OXEE ;通道0按下触摸通道的阀值(单独定义值) #DEFINE SET_TOUCHO_PRE_LEVEL 0x80 ;通道0放开触摸通道的阀值 SET TOUCHO RELEA LEVEL 0x80 #DEFINE ;通道消抖处理次数,即连续多少次响应按键为有效 #DEFINE SET TOUCHO DEBOUNCEC 0X10

E、设定环境适应值、环境适应时<mark>间参数</mark>;

#DEFINE SET TOUCH ENV LEVEL ;通道环境重适应阀值(第一级) 0X10 ;通道环境重适应阀值(第二级) #DEFINE SET TOUCH ENV2 LEVEL 0X20 #DEFINE SET TOUCH DELAY LEVEL 0X20

;触摸重适应时间(缓慢靠近按键允许响应时间,设

F、触摸功能实现步骤:

- 1、在主程序中,需要初始化所有寄存器,然后调用"SET TOUCH OPTION"和 "SET TOUCH OPTION2" 子程序进行触摸数据初始化
- 2、在程序主循环中不断调用"SET TOUCH"子程序进行触摸扫描,并根据返回的全局 变量 "TOUCH FLAG"的数值确定哪个 TK 通道有触摸响应。SET TOUCH 子程序内部使用 TO 扫描, 但不产生中断, 所以主程序可以根据实际功能来定时调用或者不间断调用 SET TOUCH.
- 3、如需要某个触摸通道重新刷新,适应当前环境,可以将 TOUCH FLAG 寄存器对应的 位进行清零,并将 TOUCH NEW FLAG 对应的位进行置位,当 TOUCH NEW FLAG 对应的 位再次清零则表示该触摸通道已重新刷新。
- 4、如果需要触摸休眠唤醒,要在唤醒后再次调用"SET TOUCH OPTION2"子程序进行 触摸数据初始化。
- 5、程序功能在仿真器上调试完毕后,建议打开串口数据输出功能,烧录 IC 后在产品上再 次确认触摸响应情况和触摸读数的变化,以便找到最合适的触摸设定参数,实现最合适的触摸 效果。

*通过上述参数设定,可以灵活使能每个触摸通道及调整各个触摸通道灵敏 度,以适应不同的触摸介质和不同通道之间的灵敏度差异,-这些参数来适用于各种触摸应用;




Guangdong SinoMCU Microelectronics Co., Ltd.

版本: V1.0 页码: 6/6

6、辅助串口调试工具使用

在使能串口数据输出后,通过串口数据监测工具对输出的数据进行监控,可以直观地判断出该触摸通道平时的触摸读数和按下触摸时的触摸读数,并根据两者之间的差值对第5项里的触摸响应/松开阀值进行设定,方便调试。(工具使用详细见"匿名四轴显示工具使用说明"文件)



7、注意事项

- A、 为了防止在向外传送数据时,因芯片和外部检测设备共<mark>地而造成触</mark>摸环境发生变化,使得触摸数据参照产生偏差,建议用光耦等隔离方式将触摸芯片和外部设备做电气隔离。 (详细见"串口数据传送隔离板使用说明"文件)
- B、程序库里的寄存器定义没有做条件汇编,所用到的寄存器已全部定义,如选用的通道数低于4个,没有使用到的寄存器要手动将其屏蔽,以节省 RAM 空间。
- C、C 语言版本暂时以汇编程序库内嵌编译出来,程序处理方式基本相同。
- D、如有任何疑问及建议, 敬请联系我们。

建议开发流程:

1)、烧录有打开串口功能的触摸芯片,并放到实际产品上运行,通过串口隔离板读取各个触摸点的触摸读数,根据读数调整各个 TK 的触摸灵敏度和阀值,建议每个触点的按下和松开的读数差值在 60 以上;

然后设定对应 TK 的按下阀值(SET_TOUCHx_PRE_LEVEL),建议取刚刚获取的读数差值的一半,如差值是 60,则 SET TOUCHx PRE LEVEL =30;

然后再设定 TK 松开阀值 (SET_TOUCHx_RELEA_LEVEL),如按键有长按功能,建议松开阀值和按下阀值相同,如果是短按功能,可以比按下阀值略小,如 SET_TOUCHx_RELEA_LEVEL=28;最后,根据调整好的参数烧好芯片在实际产品上测试各个 TK 的触摸效果,直至达到预期效果。另外,关于按键响应速度、消抖参数不在此描述,可以参考例程注释或来电咨询。

- 2)、根据产品要求在仿真器上将所有功能逻辑开发完成,触摸灵敏度及个触摸点的阀值以上 一步骤获取的参数设定(仿真器的触摸灵敏度会和实际芯片有差异,所以仿真时可以适 当调整灵敏度参数,烧录芯片时再将参数改回去)。
- 3)、在最终完成产品开发时,建议再次打开串口,测试一下各个 TK 的触摸读数有没有符合设计值、测试程序其它功能是否会影响到触摸效果。