
I_{LOAD}
R_{SHUNT}
V^+
V^-
$\Delta V_{SHUNT} = V^+ - V^-$
3V3
+
-
Generic Current Monitor
Analog Output
V_{OUT}
ADC Input
MCU
V_{DD}
3V3
GND