«به نام خدا»

نام: فاطمه زهرا بخشنده استاد: دکتر میثم عبداللهی

شماره دانشجویی: 98522157

گزارش تمرین ششم:

توضيحات:

فایل مربوط به هر سوال تمرین، در این فایل زیپ قرار داده شده است. سوال اول به زبان اسمبلی، و سوال های بعدی با C نوشته شده اند.

توضيحات الگوريتم هر سوال:

سوال اول:

در این سوال می خواهیم اعداد فیبوناتچی یک و دو رقمی را روی دو 7-segment با فاصله یک ثانیه از هم نمایش دهیم.

ابتدا تعاریف اولیه را انجام می دهیم. PORTC و PORTD را به عنوان خروجی قرار می دهیم، پورت C رقم یکان را روی 7-segment نشان می دهد و پورت D دهگان.

رجیستر های های کمکی R18 و R19 و R20 را به عنوان متغیر اولیه برای محاسبه اعداد فیبوناتچی تعریف می کنیم.

```
;BAKHSHANDE
.include "m32def.inc"

LDI R16,HIGH(RAMEND)
OUT SPH.R16
LDI R16.LOW(RAMEND)
OUT SPL,R16

LDI R16.0×FF
OUT DDRC.R16 ;PORTC as output
OUT DDRD,R16 ;PORTD as output
OUT PORTA,R16 ;Enabling Pullup Resistor on PORTA
LDI R16,0×00
OUT DDRA,R16 ;PORTA as input'

INIT: LDI R19 1 0
LDI R20 0
```

سپس الگوریتم فیبوناتچی را پیاده سازی می کنیم. عدد مورد نظر در R16 قرار میگیرد.

در Yekan و Dahgan چک میکنیم اگر مقدار عدد بزرگ تر از 10 بود تا زمانی که مقدار R16 به پایین 10 برسد هر دفعه مقدار R17 را یکی زیاد و مقدار R16 را ده تا کم کند. به این صورت در آخر رقم دهگان در R17 و رقم یکان در R16 قرار میگیرد.

حالا باید عدد را نمایش دهیم. یکان را به پورت C منتقل کرده و دهگان را به پورت D حالا باید عدد را نمایش دهیم. یکان را به پورت و سپس ONESEC_DEL را صدا میزنیم تا دقیقا یک ثانیه delay ایجاد کند.

```
DISPLAY:

MOV CALL CONVERT
OUT PORTC,R22

MOV R22,R17; Dahgan
CALL CONVERT
OUT PORTD,R22

CALL ONESEC_DEL
RJMP CHECK

ONESEC_DEL:
DELAY1: LDI R28, 125; One clock cycle;
DELAY2: LDI R29, 250; One clock cycle
DELAY2: LDI R29, 250; One clock cycle
DELAY3: DEC R29

BRNE DELAY3; Two clock cycles when jumping to Delay3,
DEC R28 One clock cycles when jumping to Delay3,
DEC R28 One clock cycles when jumping to Delay2,
DEC R27 One clock cycles when jumping to Delay2,
DEC R27 One clock cycles when jumping to Delay2,
DEC R27 One clock cycles when jumping to Delay2,
Two clock cycles when jumping to Delay1,
RET
```


در ONESEC_DEL ما دقیقا به اندازه ای loop میزنیم که تعداد clock cycle های ایجاد شده 1000000 شود و یک ثانیه زمان ببرد. (با توجه به کلاک cpu)

برای نشان دادن هر رقم نیز در Convert پورت مورد نظر را معادل عدد مناسب هگز آن رقم، برای نشان دادن روی 7-segment قرار میدهیم.

```
CONVERT:

CPI
BRNE
LDI
RET
                                 R22,0
C1
R22,0×3F
                                 R22,1
C2
R22,0×06
 C1:
                                 R22,2
C3
R22,0×5B
 C2:
                 CPI
BRNE
LDI
RET
                                 R22,3
C4
R22,0×4F
 C3:
                                  R22,4
C5
R22,0x66
 C4:
                                 R22,5
C6
R22,0×6D
 C5:
                                 R22,6
C7
R22,0×7D
 C6:
                 CPI
BRNE
LDI
RFT
```

همین روند را تا رسیدن به عدد آخر فیبوناتچی دورقمی یعنی 89 ادامه میدهیم. و از آن به بعد 89 به صورت ثابت نمایش داده میشود و تغییر نمی کند.



سوال دوم:

در این سوال، میخواهیم یک ماشین حساب طراحی کنیم. ابتدا اعمال ریاضی و CLEAR را در آن DEFINE میکنیم. پورت D و C را تعریف کرده و Lcd به اندازه 16 تعریف می کنیم. با استفاده از تابع keypad کلید های فشرده شده را دریافت میکنیم.

```
□ unsigned char keypad() {
      unsigned char res = 255;
      KEYPAD_R1 = 1;
      KEYPAD R2 = 0:
      KEYPAD_R3 = 0;
      KEYPAD_R4 = 0;
      delay ms(5);
      if (KEYPAD_C1)
          res = KEYPAD_NUM7;
      else if (KEYPAD_C2)
          res = KEYPAD_NUM8:
      else if (KEYPAD_C3)
          res = KEYPAD_NUM9;
      else if (KEYPAD_C4)
          res = DIV;
      KEYPAD_R1 = 0;
      KEYPAD_R2 = 1;
      KEYPAD_R3 = 0;
KEYPAD_R4 = 0.
```

اگر عدد دریافتی بین 0 تا 9 باشد، آن را رقم در نظر گرفته و در آرایه میریزیم. اگر operator دریافت کردیم، آن را در آرایه مخصوص به operator میریزیم.

```
if (key != 255) {
   while (keypad() != 255);
   delay_ms(20);
   if(key >= 0 && key <= 9)
   {
     lcd_putchar(key + 48);
     number[count] *= 10;
     number[count] += key;
     OP = 0;
   }
}</pre>
```

اگر کاربر دکمه = را بزند ابتدا lcd را clear میکنیم:

```
else if(key == '=')
{
    lcd_clear();
    calculate();
    for(i=0;i<5;i++)
        number[i]=0;
    count = 0;
    OP = 1;
}</pre>
```


و سپس تابع زیر را صدا میزنیم تا عملیات محاسبه را انجام دهیم، محاسبات را با رعایت تقدم عملیات انجام میدهیم:

```
void calculate()
1 {
     char i,j,k;
     char 1, j, k;
char operators[4]={'/','*','-','+'};
unsigned char buffer[16];
     int temp;
     for(k=0;k<4;k++)
          for(i=0;i<count;i++)</pre>
               if(operator[i] == operators[k])
                   if(k==0)
                       number[i] = number[i] / number [i+1];
                   else if(k==1)
                       number[i] = number[i] * number [i+1];
                   else if(k==2)
                       number[i] = number[i] - number [i+1];
                   else if(k==3)
                       number[i] = number[i] + number [i+1];
                   for(j=i;j<count - 1;j++)</pre>
```

اگر c وارد شود lcd پاک میشود و آرایه ها خالی میشوند.

```
}
else if(key == 'c')
{
    lcd_clear();
    for(i=0;i<5;i++)
        number[i]=0;
    count = 0;
    OP = 1;
}</pre>
```

خروجی:



سوال سوم:

در این سوال، باید یک counter داشته باشیم که از 0 تا 9 به فاصله یک ثانیه بشیمارد و دوباره از اول شروع کند. و با یک دکمه آن را stop یا resume کنیم. یک array برای تبدیل اعداد 0 تا 9 به معادل عدد مناسب هگز آن رقم، برای نشان دادن روی resume تعریف میکنیم. متغیر second برای ثانیه و متغیر button را به معنی فشرده شدن کلید برای stop تعریف میکنیم.

با استفاده از interrupt ها، یک تایمر تعریف می کنیم تا هر یک ثانیه، در صورتی که متغیر button صفر بود، متغیر second را زیاد کند. Second باید بین 0 تا 9 بماند پس mod آن را به 10 میگیریم.

یک interrupt هم برای چک کردن فشرده شدن کلید تعریف میکنیم. کلید را به پورت INTO متصل میکنیم. در صورت صفر بودن بیت سوم پورت C متصل به LED، یعنی کلید فشرده شده، پس متغیر button را switch میکنیم. اگر یک بود صفر، و اگر صفر بود یک میشود.

```
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) {
   if (!PORTC.3)
        button = 1 - button;
}

// Timer1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) {
   if (button == 0)
        second = (second + 1) % 10;
}
```

در main پس از config کردن تایمر و interrupt ، عدد مورد نظر را به پورت A میدهیم که به 7-segment متصل است.


```
MCUCSR = 0x00;
GIFR = 0xE0;

// Timer 1 config

TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x0C;
TCNT1H = 0x00;
ICR1H = 0x00;
ICR1H = 0x00;
ICR1H = 0x7A;
OCR1AL = 0x12;
OCR1AL = 0x12;
OCR1BH = 0x00;
ICR1K = 0x00;
TIMSK = 0x12;
// Global enable interrupts
#asm("sei")

while (1)
{
    PORTA = convert[second];
}
```

خروجی:



سوال چهارم:

در این سوال، باید رطوبت هوا را از سنسور DHT11 گرفته و روی lcd نمایش دهیم. اگز کمتر از 40 درصد یا بیشتر از 60 درصد بود led روشن میشود.

ابتدا پورت B را خروجی میگذاریم. آن را به LED متصل میکنیم. یک lcd با اندازه 16 تعریف میکنیم. و Humadity را روی آن مینویسیم.

```
void main(void)
{
    DDRB = 0xFF;
    lcd_init(16);
    lcd_gotoxy(0, 0);
    lcd_puts("Humadity: ");

    while(1)
    {
        DDRA |= (1<<DHT11_PIN);
        PORTA &= ~(1<<DHT11_PIN);
        delay_ms(20);
        PORTA |= (1<<DHT11_PIN);
        DDRA &= ~(1<<DHT11_PIN);
        while(PINA & (1<<DHT11_PIN));
        while(PINA & (1<<DHT11_PIN));
        while(!(PINA & (1<<DHT11_PIN)));
        while(PINA & (1<<DHT11_PIN));
        while(PINA & (1<<DHT11_PIN));
</pre>
```

سپس رطوبت را از سنسور DHT11 دریافت می کنیم، که به بیت یکم پورت A متصل است. آن را جلوی کلمه Humadity، مینویسم.

برای نوشتن عدد دورقمی باید آن را رقم به رقم چاپ کنیم که از تابع زیر استفاده میکنیم.

```
unsigned char int_to_char(int x)
{
    return x + '0';
}

void put_on_lcd(int value, int c)
{
    unsigned int r = 0;
    unsigned char tens = int_to_char(value / 10);
    unsigned char ones = int_to_char(value % 10);
    lcd_gotoxy(c, r);
    lcd_putchar(tens);
    lcd_gotoxy(c + 1, r);
    lcd_putchar(ones);
}
```

اگر درصد رطوبت دریافت شده بالای 40 یا پایین 60 بود، بیت صفرم پورت B را یک میکنیم، که به LED متصل است. در غیر این صورت آن را صفر میگذاریم.

```
put_on_lcd(H, 10);
lcd_gotoxy(12, 0);
lcd_puts("%");

if(H < 40 || H > 60)
    PORTB = 0x01;
else PORTB = 0x00;

delay_ms(100);
}
```

خروجی:

