SENSIBILIDADE DO EQUIPAMENTO × PRECISÃO DA MEDIDA (Sensitivity of Equipment × Accuracy of Measurement) (Comentário sobre o artigo "O que é uma Medida?" [1]) Comment on the paper "What is a Measurement?")

a unit automobile reason introduction and a department of the control of the cont

P. H. DIONISTO Instituto de Fisica da UFRGS Caixa Postal 15051 91500 Porto Alegre, RS

O artigo em epigrafe esclarece de forma oportuna e definitiva um fato que, embora ponto pacífico para especialistas e pesquisadores experimentais, ainda é de difícil acei tação para muitos: em princípio, pode-se obter o valor de uma grandeza com precisão muito melhor do que a menor divisão da escala do equipamento de medida utilizado, desde que nos dediquemos a obter um número suficientemente grande de medidas independentes entre si. Ha, no entanto, um aspecto da questão que merece ser comentado: para que isto seja possível, é necessário que os dados obtidos apresentem uma considerável dispersão. Em outras palavras, é necessário que o sistema de coleta de dados possua uma sensibilidade tal que permita que se tornem aparentes as flutuações da grandeza que está sendo medida, flutuações estas sempre presentes no decorrer de qual quer processo de medição [2]. Este assunto encontra-se trata do na referência 3, onde se estabelece um critério para que se possa atribuir algum sentido ao tratamento estatístico dos dados. Limitar-nos-emos aqui a expor este critério, através de un exemplo.

Seja o problema de determinar-se o angulo de desvio mínimo de um raio luminoso ao passar por um prisma de base triangular. Disponos, além do prisma, de um disco com a borda graduada de dois em dois graus e de uma casa de lâmpada, como os do conhecimento equipamento Bender, e de um espectro metro com escala dotada de nonio para leituras de até um décimo de grau, como os usualmente existentes nos laboratórios de Física Geral.

Em primeiro lugar, mencionemos que a situação proposta na referência 1 não é típica dos laboratórios de Física Experimental, já que usualmente o pesquisador não dispõe de dezenas de equipamentos equivalentes nem conta con a colaboração de dezenas de operadores. Para obter medidas o mais in dependentes possível entre si, recorrerá ele ao procedimento de reajustar inteiramente seu equipamento a cada nova medida. Desta forma, eventuais vícios de montagem (por exemplo, mau direcionamento do feixe luminoso sobre o disco ou posicionamento incorreto do prisma), que poderíam redundar em erros sistemáticos, são convertidos em erros aleatórios, passíveis de tratamento mediante procedimentos estatísticos, no mesmo contexto de outros erros aleatórios provenientes de outras fontes (flutuação de condições externas, variações intrínsecas da grandeza a medir, etc).

Suponhamos, primeiramente, que o operador não seja muito habilidoso e não consiga uma boa colimação do feixe luminoso, de modo que só possa discriminar entre ângulos que diferem de dois graus entre si. Neste caso, a sensibilidade do sistema de coleta de dados será insuficiente até mesmo para evidenciar o efeito dos reajustes sucessivos. A Tabela I.A mostra que, nesta situação, obter-se-ia repetitivamente sempre o mesmo resultado. No entanto, um operador mais habilido so poderia obter uma melhor colimação do feixe luminoso, per mitindo-se fazer leituras interpoladas na escala, obtendo en tão os dados da Tabela I.B. intervalados de um grau. Já a Tabela I.C mostra como seriam os resultados obtidos com o espectrômetro, um equipamento ben mais sensível.

Expressa-se, geralmente, o resultado de uma série de medidas pela sua média, estimando-se o intervalo de confianca pelo desvio padrão da média (Equação 8 da ref. 1). A apli cação indiscriminada desta regra nas três situações da Tabela I, levaria ao absurdo de atribuir-se a maior precisão (er ro zero) justamente ao valor obtido de forma mais grosseira (Tabela I.A). Deve-se isto ao fato de que, evidentemente, os dados obtidos desta forma não se prestam a interpretação via Teoria de Erros. No caso C, onde o equipamento foi suficientemente sensível para detectar as variações aleatórias da grandeza a medir, o desvio padrão é, sem dúvida, uma boa indicação do intervalo de confiança. Mas no caso B, uma situação intermediária, poderçse-ia atribuir algum significado às grandezas estatísticas? Eis aí justificada a necessidade de um critério, o qual passamos a expor [3].

Inicialmente, vamos definir a imprecisão de leitura IL como sendo a metade da diferença entre dois valores vizinhos capazes de serem discriminados no procedimento de medi da. A Tabela I contém os valores de IL correspondentes a cada caso. Se o desvio padrão de uma medida for maior do que IL (caso C), o desvio padrão da média é uma boa estimativa do intervalo de confiança, e pode-se reduzir indefinidamente a margem de incerteza sobre o valor da grandeza médida, desde que se aumente indefinidamente o número de medições realizadas com este instrumento. Caso contrário (desvio padrão das medidas menor do que IL, caso A), deve-se considerar o proprio valor de IL como a incerteza no valor da grandeza medi da, e não se pode pretender obter certeza maior do que esta mediante repetição do procedimento de medida. Assim, nos casos A e C da Tabela I, expressaríamos os resultados da seguinte forma:

Caso A: 
$$\theta = (42 \pm 1)^{\circ}$$
  
Caso C:  $\theta = (41.59 \pm 0.04)^{\circ}$ 

No caso B, a dispersão das medidas ainda é pequena, de sorte que o resultado será expresso como 8 = (41,7 ±0,5)°, sendo também improdutivo prosseguir na coleta de dados. De ve-se advertir que, quando o desvio padrão de uma medida for pouco maior do que IL, sendo também ele uma grandeza sujeita a incerteza, dever-se-á calcular um intervalo de confiança para o desvio padrão, de modo a saber-se o quanto é provável que ele seja mesmo maior do que IL; ou então, prudentemente, abandonar-se-á a avaliação estatística, adotando-se o prôprio valor de IL como incerteza nas medidas.

TABELA I - Três conjuntos de medidas do ângulo de desvio mínimo 0 de um prisma, obtidos com equipamentos de diferentes sensibilidades, conforme exposto no texto. f representa a freqüência com que cada valor foi obtido. Abaixo dos dados, estão lista dos, pela ordem, a media, o desvio padrão de uma medida, o desvio padrão da média e a imprecisão de leitura, esta ultima definida no texto (todos os valores expressos em graus).

	Α.		В		С	
	θ	f	0	<u> </u>	0	f
		15	_	5	41.3	1
			42	10	41.4	2
					41.5	3
					41.6	4
					41.7	3
						2 5 5 5 5
				1111 (6) (8)		1
				1111 (6) (8)		
		u-oʻtadirish Imazikuraly u-oʻtadiri	of the field	111 (07 OF	41.8	.59
ō	din n galasi	u daylardi loxyakurati u daylar	41	.67	41.8 41.9 41.	.59
	dina an galaj sid sidal <b>4</b> 1	u daylardi loxyakurati u daylar	41	.67	41.8 41.9 41. 0.	

## REFERENCIAS

- 1) O.Helene et al. O que é uma medida? Revista de Ensino de Física, 13(1), 1991.
- N.C.Barford, Experimental measurements: precision, error and truth. Addison-Wesley Publishing Co., Londres, 1967.
- F.L. da Sílveira, P.H.Dionisio e B.Buchveitz, Inferência sobre a média de uma grandeza a partir de um conjunto de dados: um aspecto relacionado com a sensibilidade das medidas, Ciência e Cultura, 35(10), 492, 1983.

Original recebido em 17/12/90 Aceito para publicação em 25/03/91