Misura della temperatura con sensore PT100

Questa relazione è stata effettuata in data 19/12/2024 dal gruppo 3 del laboratorio di SETM, formato da Carbone Orazio (S300511), Dandolo Giacomo (S296525), Favellato Francesco (S312697) e Genduso Cristina (S293536).

1 Caratteristiche dell'esperienza

1.1 Obiettivo

L'obiettivo di questa esperienza è sviluppare un termometro digitale utilizzando un sensore resistivo di temperatura Pt100 e una scheda Arduino Uno. L'esperimento include la progettazione del circuito di condizionamento del sensore, l'acquisizione e l'analisi dei dati raccolti, nonché la valutazione dell'incertezza associata alle misure.

1.2 Materiale utilizzato

- 1. Componenti elettronici:
 - sensore di temperatura Pt100 a film sottile, di classe II (B);
 - · scheda Arduino Uno;
 - resistenza per il circuito di condizionamento.
- 2. Software:
 - IDE Arduino per la programmazione delle funzioni di acquisizione e di analisi dei dati;
 - Serial Monitor per la lettura dei valori usati per il calcolo della temperatura.
- 3. Strumentazione:
 - · multimetro digitale Hewlett Packard 34401A;
 - PC con porta USB per il collegamento alla scheda Arduino Uno.

1.3 Descrizione del sensore Pt100

Il sensore Pt100 è un sensore resistivo di temperatura il cui valore di resistenza varia in modo proporzionale alla temperatura. Le principali caratteristiche della classe utilizzata sono:


- resistenza nominale a $0~^{\circ}C$: $R_0=100~\Omega$;
- costanti di calibrazione A e B;
 - $\circ A = 3.9083 \cdot 10^{-3} (^{\circ}C)^{-1};$
 - $\circ B = -5.775 \cdot 10^{-7} (^{\circ}C)^{-2}.$
- incertezza: $\pm (0.30 + 0.005 \cdot | heta|) \degree C$.

2 Circuito di condizionamento

2.1 Progettazione

Il circuito è stato progettato come partitore di tensione per convertire la variazione di resistenza del sensore in una tensione misurabile. La configurazione utilizza:

- resistenza di riferimento $R_F=1~k\Omega$, scelta per massimizzare la sensibilità mantenendo l'autoriscaldamento entro limiti trascurabili rispetto all'incertezza del sensore. Il valore effettivo misurato con il multimetro digitale è $R_F=979~\Omega$, che sarà il valore utilizzato nella relazione;
- tensione di alimentazione $V_s=5\ V.$



Circuito di condizionamento

2.2 Configurazione ed acquisizione dei dati

L'ADC della scheda Arduino è stato configurato con una risoluzione a $N_b=10$ bit. Sono stati campionati i dati del sensore D_{out} a intervalli regolari e convertiti in valori di temperatura utilizzando la sequente funzione di taratura:

$$heta = -rac{A}{2\cdot B} - \sqrt{rac{A^2}{4\cdot B^2} - rac{1}{R_0\cdot B}\cdot (R_0 + R_F - rac{2^{N_b}}{D_{out}}\cdot R_F)}$$

Per avere un valore di riferimento è stato utilizzato un termometro esterno, che ha misurato una temperatura di $27\,\degree C$.

Successivamente, sono state effettuate le seguenti misurazioni:

• misurazioni singole: 27.41 $^{\circ}C$, 30.52 $^{\circ}C$, 33.54 $^{\circ}C$;

• media di 100 misurazioni: $29.28~^{\circ}C$;

• media di 1000 misurazioni: $30.52~^{\circ}C$.

2.3 Analisi dei dati

Le misurazioni singole evidenziano l'incertezza di misura di circa $3.2\,\degree C$, come ci si aspetta dalle specifiche del circuito di condizionamento.

Le medie sono state utilizzate per ottenere una misura più accurata, riducendo l'incertezza statistica. La media delle N misure θ_i è stata calcolata utilizzando la formula:

$$heta_{ ext{avg}} = rac{1}{N} \sum_{i=0}^N heta_i$$

La media su 1000 misurazioni è risultata più stabile e con un'influenza del rumore inferiore, pur essendo più lontana dal valore atteso. La differenza è probabilmente attribuibile alla possibile usura della resistenza del sensore Pt100, che non permette misurazioni corrette.

2.4 Valutazione dell'incertezza

Definiamo $S_{V_F} = -1.54 \; rac{mV}{^{\circ}C}$

L'analisi dell'incertezza è stata effettuata considerando i seguenti contributi principali:

· incertezza intrinseca del sensore Pt100;

$$\delta \theta^{sens} = 0.4526 \,\,^{\circ} C$$

• precisione della resistenza R_F ;

$$\delta R_F = 9.79~\Omega$$

· errori di quantizzazione e non linearità dell'ADC della scheda Arduino;

$$\delta D_{out} = rac{V_S}{2^{N_b}} = 4.88~mV$$

• sensibilità di misura rispetto alla resistenza R_F ;

$$S_{ heta}^{R_F} = -0.241rac{{}^{\circ}C}{\Omega}$$

sensibilità della misura rispetto al valore ottenuto dalla misura.

$$S_{ heta}^{D_{out}} = rac{1}{S_{V_{\scriptscriptstyle E}}} = -0.649 \ rac{{}^{\circ}C}{mV}$$

L'incertezza totale è stata stimata combinando i contributi usando la seguente formula:

$$\delta heta = |S_{ heta}^{D_{out}}| \cdot \delta D_{out} + |S_{ heta}^{R_F}| \cdot \delta R_F + \delta heta^{sens} = 4.6~^{\circ}C$$

Il valore delle misurazioni risulta compatibile con l'incertezza calcolata.

3 Confronto con il sensore LM335

Rispetto all'esperienza con il sensore LM335, il Pt100 ha mostrato una migliore stabilità nelle misurazioni multiple, ma un'incertezza complessiva maggiore nelle letture singole a causa della sua minore sensibilità. Tuttavia, l'utilizzo della media su molteplici campioni ha dimostrato un miglioramento nella precisione delle misure.

4 Conclusioni

L'esperimento ha permesso di acquisire competenze nella progettazione di sistemi di misura resistivi e nell'analisi delle incertezze. Le misurazioni effettuate sono risultate coerenti con le specifiche del sensore Pt100 e con le aspettative teoriche.

Per migliorare ulteriormente le misure, si potrebbe:

- utilizzare un riferimento di tensione più stabile;
- ridurre il numero del sistema implementando un filtro.

Questa esperienza ha evidenziato l'importanza di una corretta valutazione dell'incertezza per garantire la qualità delle misure in ambito metrologico.