

Num.Prot. Scheda Firma



scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI

Predittiva	
Correttive	

		×			31	KUMEI	NII AN	ALOGI	CI		c	Correttiva	V	
•	Impianto Tag			Servizio MP.FLUS	SS.			Modello / Tipo		Serial Number				
1200/0	T976	INCENERITORE B						RMOCOPPIA		6152169				
Range Taratura			Range a DC		Sog LL	lie di Allarm L	e/Blocco (D H	OCS) HH	Blocco		ogia ⁽⁶⁾	I.d.L. ⁽⁵⁾		
	-15 ÷ 500	°C		15 ÷ 500	°C			✓				K	SP 11/03	
-	ge Strument $0 \div 1372^{\circ}$			egnale Usc 15 ÷ 500	пта °С	Tipo Segnale Uscita Lineare Quadratico		tico 🗌	Errore Max % 0.50%			I.T. ⁽¹⁾		
100	0.1072			10 . 000		-	one / Allineamento Loop							
CAMPO	/ DCS	U.M.	0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	Valore Riferim. ⁽²⁾	Note	
	Input TX	°C	-15,00	113,75	242,50	371,25	500,00	371,25	242,50	113,75	-15,00			
Out	put Atteso TX	°C	-15,00	113,75	242,50	371,25	500,00	371,25	242,50	113,75	-15,00			
						242,50	113,75	-15,00						
	1. 11. 11. 79		45.000	110 750			Taratura (a		0.40.000	440.750	45.000			
	utput Letto TX	°C	-15,020	113,750	242,380	371,340	500,050	371,340	242,380	113,750	-15,020			
	Assoluto Tx ⁽⁷⁾		-0,020	0,000	-0,120	0,090	0,050	0,090	-0,120	0,000	-0,020			
	Errore % Tx ⁽⁸⁾	%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%			
	e Letto a DCS	°C	-15,02	113,84	242,61	371,32	500,04	371,32	242,61	113,84	-15,02			
	ssoluto DCS ⁽⁹⁾		-0,020	0,090	0,110	0,070	0,040	0,070	0,110	0,090	-0,020			
Erro	ore % DCS ⁽¹⁰⁾	%	0,00%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%			
Oı	utput Letto TX				Valor	DOPO Ia	Taratura (as	s ieit)						
	Assoluto Tx ⁽⁷⁾													
	Errore % Tx ⁽⁸⁾													
	e Letto a DCS													
	ssoluto DCS ⁽⁹⁾													
	ore % DCS ⁽¹⁰⁾													
Erro	ore % DCS				(Controllo /	Ripristino)						
Anomalie Risco	ontrate:					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	arghettatura	V					
						Pressacavi / Cappucci ☑								
Descrizione Inte	erventi Manu	tenzione Co	rrettiva:				Guarnizior	ne Coperchio						
								Flussaggi						
Ricambi Utilizzati:					Primari □									
					Manifold □									
Dati eventuale strumento sostituito (3):														
- III - I - I - I - I - I - I - I - I -					Coibentazione / Tracciatura									
					5		ettatura Contr	ŭ	V					
Modello	/ Tipo	Costr	uttore	Matr	icola		<i>iatura di F</i> trumento	<i>Prova</i> Errore	max %	Certificato	Taratura	Scaden	za Certificato	
MULTIMETRO	DIGITALE	FLU	FLUKE		62680905WS		0 mA	0,03%		018-25		04/02/2026		
CALIBR. TEMI	PERATURA	RS	Pro	2020	0042	-4000 ÷ +20000 Mv		0,0	0,02%		37-25 20)/05/2026	
TERMOCOPPIA	A CAMPIONE	CTC TER	RMOFAS	K-CTC-TE	RMOFAS	-270 ÷ +	1370 °C 0,50% 134-25		08/0	08/05/2026				
Note (1) Istruzione Tecnica ISAB che si aggiunge all' Istruzione di lavoro assuntore. (2) Valido solo per Misuratori di livello: indica il valore del livello reale; (3) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto e indicando il nu							Annotazioni ALLARME ALTO: 350 °C PER TERMOELEMENTO NECESSITA PONTEGGIO.							
protocollo della scheda di verifica dello stesso (5) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità. (6) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc (7) Errore Assoluto Tx = (Output Atteso Tx - Output Letto Tx) (8) Errore % Tx = Errore Assoluto Tx/ ΔRange di Taratura * 100 (9) Errore Assoluto DCS = (Valore Atteso a DCS - Valore Letto a DCS) (10) Errore % DCS = Errore Assoluto DCS/ΔRange DCS *100														
Data 02/07/2025 N. PdL.						542718/C						5400257235		
Assuntore N. Contratto COFMI 4600002254				Esecutore					Supervisore ISAB					

Firma