



scheda controllo STRUMENTI DIGITALI

| Predittiva | |
|------------|--|
| | |

| | | | | | | | | Correttiva | ✓ | |
|---|---|----------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------|--|
| Dati Strumento | | | | | | | | | | |
| Tag | | | Servizio | | Costruttore | Мо | dello / Tipo | Tipo Serial Number | | |
| 70P101SL/B-1 AVVIA | | AVVIA | AMENTO DP101/B | | ETTORE CELLA | E | BWXUO | 1808666 | | |
| Errore Max % | LL | Soglie di L | Intervento H | НН | Blocco | Logi | ica di Blocco | I.T. ⁽¹⁾ | I.D.L. ⁽³⁾ | |
| 0,50% | | . | | | | | | | SP 11-02 | |
| | | | | Dat | i Strumenti Campio | ne | | | | |
| | Strumento | Campione | Strumento | Campione | Strumento Campione | | | | | |
| Modello / Tipo | Modello / Tipo MANOMETRO DIGITALE | | MULTIM. DIGITALE | | | | | | | |
| Costruttore | re WIKA | | FLUKE | | | | | | | |
| Matricola | 1A031247L1D | | 62820823WS | | | | | | | |
| Range Strumento | 0 ÷ 10 Bar | | 0 ÷ 60 Ma | | | | | | | |
| Errore max % | 0,10% | | 0,03% | | | | | | | |
| Certificato Taratura | 101 | -25 | 016-25 | | | | | | | |
| Scadenza Taratura | | | 04/02/2026 | | | | | | | |
| Calibrazione / Allineamento Loop | | | | | | | | | | |
| CAMPO / DCS | 3 | U.M. | Soglia 1 | Soglia 2 | NOTE | | | | | |
| Soglia Inte | rvento Attesa | Bar | 6,00 | \downarrow | IN DISCESA | | | | | |
| Soglia | DCS Attesa | ALLARME | | | | | | | | |
| Valori PRIMA della Taratura (<i>as found</i>) | | | | | | | | | | |
| Soglia Intervento Rilevata Bar | | Bar | 5,78 | \downarrow | IN DISCESA | , | | | | |
| Segnalaz. | DCS Rilevata | ALLARME | | | | | | | | |
| Errore Assoluto | | | -0,22 | | | | | | | |
| Errore % | | | 3,67% | | | | | | | |
| | Valori DOPO la Taratura (<i>as left</i>) | | | | | | | | | |
| Soglia Intervento Rilevata Bar | | | 6,00 UN DISCESA | | | | | | | |
| Segnalaz. DCS Rilevata | | ALLARME | OK | • | | | | | | |
| Errore Assoluto | | | 0 | | | | | | | |
| Errore % | | % | 0,00% | | | | | | | |
| | | | | l | | | | | | |
| Controllo / Ripristino | , | | | | | | | | | |
| Anomalie Riscontrate: | | | | | Т | arghettatura | V | | | |
| | | | | Pressaca | vi / Cappucci | | | | | |
| Descrizione Interventi Manut | enzione Corre | ettiva: | | | Guarnizior | ne Coperchio | chio 🗸 | | | |
| | | | | Flussaggi 🔲 | | | | | | |
| Ricambi Utilizzati: | | | | | Primari | V | | | | |
| | | | | | Manifold | Q | | | | |
| Dati eventuale strumento sostituito (2): | | | | Coibentazione | / Tracciatura | | | | | |
| | | | | Etichettatura Contr | ollo eseguito | | | | | |
| Note: | | | | Annotazioni: | <u> </u> | | | | | |
| (1) Istruzione di lavoro assuntore; (2) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto (3) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità. | | | | | | | | | | |
| Data (| 01/09/2025 | | N. PdL. | | 549371/C | | ODC | 54002594 | 170 | |
| Assuntore N. Contratto COEMI 4600002254 Esecutore | | | | | | Supervisore ISAB | MESSINA | A I. | | |
| Num.Prot. Firma Scheda | | | | ANTIEBE ISAB SUD | | Firma | | | | |