



scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI

Predettiva	V	
Correttiva		

Dati Strumento	
A	

Impianto	Та	_		Servizio					/lodello / Tipo		Serial Number		
2000A	P-0		DEGASATORE DH-201			ROSEMOUNT		1151		8153635			
Range Taratura			Range a DCS			Soglie di Allarme/Blocco ([L H		: '		Tipologia ⁽⁶⁾		I.d.L. ⁽⁵⁾	
0±1 Bar		0±1 Bar			Ġ	□			TX PR	ESSIONE	SP 11/02		
Range Strumento S		Segnale Uscita			Tipo Segr	nale Uscita		Errore	Errore Max %		I.T. ⁽¹⁾		
N.R			4 ÷ 20	mA	Lineare ☑ Quadrati			ntico 🗌	0,50%				
Calibrazione / Allineamento Loop													
САМРО	/ DCS	U.M.	0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	Valore Riferim. ⁽²⁾	Note
	Input TX	Bar	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00		
Ou	ıtput Atteso TX	mA	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	16,00	12,00	8,00	4,00		
Valore	Atteso a DCS	Bar	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00		
_	Valori PRIMA della Taratura (as found)												
	Output Letto TX	mA	3,995	7,997	11,994	15,994	19,995	15,994	11,996	7,998	3,995		
Errore	Assoluto Tx ⁽⁷⁾		-0,006	-0,003	-0,006	-0,006	-0,005	-0,006	-0,004	-0,002	-0,005		
	Errore % Tx ⁽⁸⁾	%	0,03%	0,02%	0,04%	0,04%	0,03%	0,04%	0,02%	0,01%	0,03%		
Valor	re Letto a DCS	Bar	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00		
Errore A	assoluto DCS ⁽⁹⁾		0,002	-0,003	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000	-0,003	0,002		
Err	ore % DCS ⁽¹⁰⁾	%	0,20%	0,30%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,30%	0,20%		
	Output Letto TX				Valor	i DOPO la	ı aratura <i>(a</i>	s left)					
	e Assoluto Tx ⁽⁷⁾												
	Errore % Tx ⁽⁸⁾												
	re Letto a DCS												
	assoluto DCS ⁽⁹⁾												
	ore % DCS ⁽¹⁰⁾												
LII	01e /6 DO3					Controllo /	/ Rinristin						
Anomalie Risc					<u> </u>	<u> </u>	-	Targhettatura	[J]				
PRESENZA CONDENSA SU CELLA DI MISURA MANCA DISPLAY, MANCA GUARNIZIONE COPERCHIO				Pressacavi / Cappucci									
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva:					·· –								
SPURGATA CONDENSA					Guarnizione Coperchio								
Ricambi Utilizz	zati:					Flussaggi 🗌							
Tilcambi Otilizz	au.					Primari 🗸							
		(2)				Manifold							
Dati eventuale	strumento so	stituito (3):				(Coibentazione / Tracciatura						
						Etich	ettatura Cont	rollo eseguito	v				
					Dati A	Apparecch	niatura di l	Prova	:				
Modello	/ Tipo		ruttore		icola		trumento	Errore	max %	Certificato			za Certificato
MANOMETRO	O DIGITALE		IKA	1A00G	6KLT2V	-1 ÷	3 Bar	0,05%		111-25		06/05/2026	
CALIBRATOR			IKA	3407130			:0 mA	,	17%	104-25		30/04/2026	
MULTIMETRO	O DIGITALE	FLI	JKE	3295	0307	0 ÷ 6	0 mA		3%	108-25		30/0	04/2026
Note (1) Istruzione Te (2) Valido solo pe (3) Da compilare protocollo della s	er Misuratori di e con i dati dell	livello: indica l'eventuale st	il valore del li rumento sosti	vello reale;		o il numero di		I HA 0,8 BAF ATO DAMP		I A 0,5 S			
(5) I.d.L. utilizzat (6) Es. DP, Magi (7) Errore Assolu (8) Errore % Tx: (9) Errore Assolu (10) Errore % D0	netico, Ultrasuo uto Tx = (Outpu = Errore Assolu uto DCS = (Valo	ni, Dislocato t Atteso Tx - ito Tx/ ΔRano ore Atteso a	ore, Barra di T Output Letto ge di Taratura DCS - Valore	orsione, etc Tx) * 100 Letto a DCS)	·								
Data 14/08/2025 N. PdL.					5478	333/C		ODC 5400259461				9461	
Assuntore N. Contratto COEMI 4600002254 Esecutore					PICIDI			Supervisore ISAB CALDARELLA F.					
Num.Prot. Scheda				Firma	8	ANTIEBE	ISAB SUD)	Firma				