



## scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI

Predittiva 🗵

												Correttiva		
				Dati Strumento										
Impianto 400	·		F-101 CA	Servizio	PASSO 1	Costruttore EUROMISURE		Modello / Tipo TERMOCOPPIA			Serial Number N.L.			
	Range Taratura			F-101 CARICA LIQ. PASSO 1  Range a DCS					ne/Blocco (DCS)		Tipo	logia <sup>(6)</sup>	I.d.L. <sup>(5)</sup>	
J					LL L		Н	НН	Blocco	K		SP 11/03		
0 ÷ 700 °C  Range Strumento			S	0 ÷ 700 °C  Segnale Uscita			✓ Tino Segr	☑ ale Uscita	V	Frrore	Max %		I.T. <sup>(1)</sup>	
N.A.				0 ÷ 700	°C			Quadra						
			1		Calibra	azione / Al	llineament	о Loop						
CAMPO / DCS U.M.		0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	Valore Riferim. <sup>(2)</sup>	Note		
Input TE °C		°C	0,00	175,00	350,00	525,00	700,00	525,00	350,00	175,00	0,00	Kileriii.		
Output Atteso TE °C			0,00			525,00	700,00	525,00	350,00	175,00				
			175,00	350,00				,	,	0,00				
valore	Atteso a DCS	°C	0,00	175,00	350,00	525,00	700,00 Taratura <i>(a</i>	525,00	350,00	175,00	0,00			
0	Output Letto TE	°C	2,187	173,836	349,789	523,769	698,678	523,769	349,789	173,836	2,187	,		
Errore Assoluto TE <sup>(7)</sup>			2,187	-1,164	-0,211	-1,231	-1,322	-1,231	-0,211	-1,164	2,187			
			+				•							
Errore % TE <sup>(8)</sup> %			0,31%	0,17%	0,03%	0,18%	0,19%	0,18%	0,03%	0,17%	0,31%			
Valore Letto a DCS		BAD	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD	BAD				
Errore Assoluto DCS <sup>(9)</sup>														
Errore % DCS <sup>(10)</sup>														
_		_	1				Taratura <i>(a</i> .	,						
	Output Letto TE	°C	2,187	173,836	349,789	523,769	698,678	523,769	349,789	173,836	2,187			
Errore	Assoluto TE <sup>(7)</sup>		2,187	-1,164	-0,211	-1,231	-1,322	-1,231	-0,211	-1,164	2,187			
Errore % TE <sup>(8)</sup>		%	0,31%	0,17%	0,03%	0,18%	0,19%	0,18%	0,03%	0,17%	0,31%			
Valore Letto a DCS		°C	0,04	175,02	350,04	524,38	699,02	524,38	350,04	175,02	0,04			
Errore A	ssoluto DCS <sup>(9)</sup>		0,04	0,02	0,04	-0,62	-0,98	-0,62	0,04	0,02	0,04			
Erro	ore % DCS <sup>(10)</sup>	%	0,01%	0,00%	0,01%	0,09%	0,14%	0,09%	0,01%	0,00%	0,01%			
		1	1		•	Controllo	Ripristin	)	ı	I		1	<u> </u>	
Anomalie Risco		CALISA DI	INCENDIO	IN ZONA				Targhettatura	V					
CAVO INTERROTTO A CAUSA DI INCENDIO IN ZONA.					Pressacavi / Cappucci ☑									
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva:					Guarnizione Coperchio ☑						_			
ESEGUITO RIPRISTINO DEL DOPPINO.														
					Flussaggi			i U						
Ricambi Utilizzati:								Primari	i 🗆					
								Manifold						
Dati eventuale strumento sostituito (3):						Coibentazione / Tracciatura								
						Etichettatura Controllo eseguito								
					Dati				Ŭ					
Modello	/ Tipo	Cost	ruttore	Matı	ricola		<i>hiatura di l</i> strumento		max %	Certificate	o Taratura	Scaden	za Certificato	
CALIBR. TEM	IPERATUR <i>A</i>	RS	Pro	2020	00042	-4000 ÷ +	-20000 M\	0,0	2%	137	'-25	20/0	05/2026	
MULTIMETRO DIGITALE		FLUKE		62820823WS		0 ÷ 60 mA		0,03%		016-25		04/02/2026		
TERMOCOPPIA CAMPIONE CT		CTC TE	RMOFAS	K-CTC-TERMOFAS		-270 ÷ +1370 °C		0,50%		134-25		08/05/2026		
Note (1) Istruzione Tecnica ISAB che si aggiunge all' Istruzione di lavoro assuntore.						1	Annotazioni							
<ol> <li>Istruzione Te</li> <li>Valido solo pe</li> </ol>					untore.				ERATIVO		_	VENTO 4	U DOO	
<ul><li>(3) Da compilare protocollo della s</li></ul>				tuito per guas	to e indicando	il numero di		IE BASSI IE ALTO:		NESSU	NINIER	IVENTO A	IL DCS	
(5) I.d.L. utilizzat (6) Es. DP, Magr								_	SIMO: 39	0 °C				
(7) Errore Assolu (8) Errore % Tx =	uto Tx = (Outpu	ut Atteso Tx -	Output Letto	Tx)	•									
(9) Errore Assolu	uto DCS = (Val	ore Atteso a	DCS - Valore	Letto a DCS)	)									
(10) Errore % DCS =Errore Assoluto DCS/∆Range DCS *100  Data N. PdL.						ODC								
30/06/2025					446945/C						5400257236			
Assuntore COEMI 4600003374				Esecutore	CDII	MALLDA TADAGO		Supervisore IS		e ISAB		NACELI		
N. Contratto COEMI 4600002254				SP	1115	IALLO, TARASCIO					NASELLI F.			
Num.Prot. Scheda				Firma	8	ANTERE	ISAB SUE	)	Firma					
				i					I .					