



scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI

Fermata	V
Correttiva	

Dati	Strun	nento
------	-------	-------

Impianto Tag				Servizio		Costruttore		Modello / Tipo			Serial Number			
			PRODOTTO E102B		N.L.		TIPO"J"		N.L.					
				Range a DC		Soglie di Allarme/Blocco (D				Tipologia ⁽⁶⁾		I.d.L. ⁽⁵⁾		
nai	•		'	•		LL	L	не/Біоссо (і Н	HH		Про	-		
0 ÷ 500 °C			0 ÷ 500 °C						J		SP 11/03			
Range Strumento Se				egnale Usc	ita		Tipo Segn	ale Uscita		Errore	Max %		I.T. ⁽¹⁾	
	N.A			0 ÷ 500	°C	Lineare ☑ Quadratico ☐ 0,50%								
Calibrazione / Allineamento Loop														
CAMPO / DCS U.M.		0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	Valore Riferim. ⁽²⁾	Note		
Input TX °C 0,0		0,00	125,00	250,00	375,00	500,00	375,00	250,00	125,00	0,00				
Output Atteso TX °C 0,0		0,00	125,00	250,00	375,00	500,00	375,00	250,00	125,00	0,00				
Valore	Atteso a DCS	°C	0,00	125,00	250,00	375,00	500,00	375,00	250,00	125,00	0,00			
	Valori PRIMA della Taratura <i>(as found)</i>													
Oı	utput Letto TX	°C	0,535	125,536	250,525	375,532	500,531	375,532	250,525	125,536	0,535			
Errore	Assoluto Tx ⁽⁷⁾		0,535	0,536	0,525	0,532	0,531	0,532	0,525	0,536	0,535			
E	Errore % Tx ⁽⁸⁾	%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%			
Valore	e Letto a DCS	°C	0,45	125,60	250,30	375,45	500,55	375,45	250,30	125,60	0,45			
	ssoluto DCS ⁽⁹⁾		0,450	0,600	0,300	0,450	0,550	0,450	0,300	0,600	0,450			
Erro	ore % DCS ⁽¹⁰⁾	%	0,09%	0,12%	0,06%	0,09%	0,11%	0,09%	0,06%	0,12%	0,09%			
		1	1	ı	Valor	ri DOPO la	Taratura <i>(a:</i>	s left)	1	ı	1	1		
Oı	utput Letto TX													
	Assoluto Tx ⁽⁷⁾													
	Errore % Tx ⁽⁸⁾													
	e Letto a DCS													
	ssoluto DCS ⁽⁹⁾													
Erro	ore % DCS ⁽¹⁰⁾					Combralla	/ Dinwintin							
Anomalie Risco	ontrate:					<i>Controllo /</i>								
Anomale Hiscontrate.				Targhettatura ☑										
					Pressacavi / Cappucci 🔽									
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva:				Guarnizione Coperchio										
						Flussaggi 🔲								
Ricambi Utilizzati:					Primari 🗌									
						Manifold □								
Dati eventuale strumento sostituito (3):					Coibentazione / Tracciatura									
 						Etichettatura Controllo eseguito								
					Dati .	Apparecch	niatura di l	Prova	<u> </u>					
Modello	/ Tipo	Costr	uttore	Matr	ricola		trumento		max %	Certificato	Taratura	Scaden	za Certificato	
CALIBR. TEMI	PERATURA	PERATURA FLUKE		582	5821417		4000 ÷ +20000 Mv 0,0		2%	161-25		13/06/2026		
MULTIMETRO	DIGITALE	FLU	JKE	626809	905WS	0 ÷ 6	0 mA	0,03%		018-25		04/02/2026		
rermocoppi <i>a</i>	OCOPPIA CAMPIONE CTC TERMOFAS J-CTC-TERMOFAS		-210 ÷ +	-210 ÷ +1200 °C 0,50%			133-25 20		20/0	05/2026				
Note (1) Istruzione Tei (2) Valido solo pe (3) Da compilare protocollo della si (5) I.d.L. utilizzata (6) Es. DP, Magn (7) Errore Assolu (8) Errore % Tx =	er Misuratori di con i dati del cheda di verifica dall'assuntore netico, Ultrasuc to Tx = (Outpu Errore Assolu to DCS = (Vali	livello: indica l'eventuale strona dello stesso e in riferimentoni, Dislocato at Atteso Tx - uto Tx/ ΔRangore Atteso a I	il valore del li rumento sosti o al proprio pi re, Barra di T Output Letto le di Taratura OCS - Valore	vello reale; tuito per guas ano di control orsione, etc Tx) * 100 Letto a DCS)	to e indicando	o il numero di	Annotazioni ALLARN	i IE ALTO:	180°C					
(10) Errore % DCS =Errore Assoluto DCS/ΔRange DCS *100 Data 03/07/2025 N. PdL.					5431	543125/C ODC 5400257237			237					
Assuntore N. Contratto COEMI 4600002254 Esecutore				<u> </u>	PINALIO	DE LUC	CA	Supervisor	e ISAB		NASELL	 .I F.		
Num.Prot. Scheda				Firma	2	ANTIEBE	ISAB SUD)	Firma					