



## scheda controllo STRUMENTI ANALOGICI

Predittiva	V		
C	_		

STROMERTI ARAEGGICI									Correttiva 🗌				
	_						rumento						_
Impianto	Tag D51	DDE	Servizio	T101		ruttore GAWA		Modello / Tip EJX 430		Serial Number 91K818261			
				ESSIONE T101						Blocco	Tipo		I.d.L. <sup>(5)</sup>
Range Taratura			'	Range a DCS		LL	Soglie di Allarme/Blo		HH		Tipologia <sup>(6)</sup> DP		SP 11/02
-1000÷1000 g/cm²				-1÷1 bar									
Range Strumento -1019,72÷35690,07g/cm <sup>2</sup>			S	Segnale Uscita		Tipo Segnale Uscita  Lineare   ✓ Quadr					• Max %		I.T. <sup>(1)</sup>
-1019,77	2÷35690,07	g/cm²		4 ÷ 20			<sup>eare</sup>	Quadra	atico 🗌	0,5	0%		
								1				Valore	
CAMPO	) DCS	U.M.	0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	Riferim.(2)	Note
	Input TX	g/cm²	-1000,00	-500,00	0,00	500,00	1000,00	500,00	0,00	-500,00	-1000,00		
Output Atteso TX Ma		Ма	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	16,00	12,00	8,00	4,00		
Valore	e Atteso a DCS	bar	-1,00	-0,50	0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	-0,50	-1,00		
					Valori <b>P</b>	RIMA della	Taratura <i>(a</i>	s found)					
(	Output Letto TX	Ма	4,002	8,002	12,003	16,003	20,004	16,003	12,003	8,002	4,002		
Errore	e Assoluto Tx <sup>(7)</sup>		0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	0,003	0,003	0,002	0,002		
	Errore % Tx <sup>(8)</sup>	%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%		
	ore Letto a DCS	bar	-1,00	-0,50	0,00	0,49	1,00	0,49	0,00	-0,50	-1,00		
Errore A	Assoluto DCS <sup>(9)</sup>		0,002	0,002	0,002	-0,010	0,002	-0,010	0,002	0,002	0,002		
Er	rore % DCS <sup>(10)</sup>	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,50%	0,10%	0,50%	0,10%	0,10%	0,10%		
				ı	Valor	ri <b>DOPO</b> la	Taratura (a	s left)				T	
(	Output Letto TX												
Errore	e Assoluto Tx <sup>(7)</sup>												
	Errore % Tx <sup>(8)</sup>												
Valo	ore Letto a DCS												
	Assoluto DCS <sup>(9)</sup>												
Er	rore % DCS <sup>(10)</sup>												
Anomalie Risc	contrato:				•	Controllo	/ Ripristin		I				
	'ARATURA T	X DIVERS	O DA QUE	LLO IMPO	STATO			Targhettatura	V				
AL DCS							Pressaca	avi / Cappucci	V				
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva: RICHIESTO MODIFICA RANGE AL DCS DA -1÷1 BAR A -					Guarnizione Coperchio. ☑								
1000÷1000g/c		IGE AL DC	S DA -1÷1 E	SAR A -				Fluesaggi	[7]				
Ricambi Utiliz	zati:					Flussaggi TROVATO E LASCIATO CHIUSO							
nicambi Otiliza	zaii.							Primari					
								Manifold					
Dati eventuale	e strumento sos	stituito (3):					Coibentazione	/ Tracciatura	<b>V</b>				
									KII	PRISTINA	ATO SCA	RICO CO	NDENSA
							nettatura Cont		V				
Modello	o / Tipo	Coote	uttore	Mote	Dati . ricola		<i>hiatura di l</i> Strumento		max %	Cortificate	o Taratura	Coodon	za Certificato
	O DIGITALE		KA		6KJFIG		3 Bar		)5%	110			05/2026
			JKE		0307		60 mA	•			3-25		04/2026
VIOLITIVILITA	O DIGITALE	I LC	JKL	3290	00307	0 - 0	DU IIIA	0,0	)3%	100	5-25	30/	04/2020
							1.						
Note (1) Istruzione T	ecnica ISAB che	si aggiunge	all' Istruzione	di lavoro ass	untore.		Annotazion	i					
(2) Valido solo p	oer Misuratori di I	livello: indica	il valore del li	vello reale;		a il numara di							
protocollo della	e con i dati dell' scheda di verifica	a dello stess	О			J II Humero di							
	ita dall'assuntore gnetico, Ultrasuoi												
(7) Errore Assol	luto Tx = (Output = Errore Assolut	Atteso Tx -	Output Letto	Tx)									
(9) Errore Assol	luto DCS = (Valo	re Atteso a 🛚	DCS - Valore	Letto a DCS)									
(10) Errore % D Data	CS =Errore Asso	oluto DCS/ΔI	Range DCS *	100 N. PdL.					ODC				
06/08/2025			u		5462	213/C					5400259	9461	
Assuntore Es			Esecutore					Supervisore ISAB					
N. Contratto	COEM	II 460000	02254	SPINALI D LOMBARDO G.					CALDARELLA F.				
Num.Prot.				Firma		4112	S.r.	L.	Firma				
Scheda					2	AWITERE	ISAB SUE	,					