[가상 예시] 합성 시험 문서 — [구판] 이 문서는 이전 개정판이다(최신본 아님).
일탈 보고서 FX-DV-014 (가상)
[가상 예시] 합성 시험 문서 — 실존 회사·데이터와 무관. 2025-03-18 R-205에서 배치 FX-B-0123 배양 중 차압이 6 Pa로 떨어졌다(기준은 배치도 참조). 원인은 AL-1 에어락 문 동시 개방. 첨부 2쪽은 당시 온도 기록 스캔이다.