[가상 예시] 합성 시험 문서 — [구판] 이 문서는 이전 개정판이다(최신본 아님).

WFI 계통 운전 메모 (가상)

[가상 예시] 합성 시험 문서 — 실존 회사·데이터와 무관. WFI는 생산 후 저장 탱크에서 76 °C로 순환하며, 사용처로 분배된 뒤 탱크로 돌아온다. 운전원은 교대마다 압력을 기록한다.

WT-100

P-101

FV-102

POU-1

POU-2

PT-101

TT-102

76 °C

3 bar

return

압력이 2 bar 아래로 떨어지면 FV-102를 닫고 QA에 보고한다. 순환이 멈추면 사용처 밸브를 모두 잠근다.

사용처 사용량
사용처
위치
등급
POU-1
R-205
C
POU-2
R-210
C
POU-3
R-220
A/B
POU-4
R-230
D
POU-1
108
POU-2
89
POU-3
133
POU-4
63
그림 2. 사용처별 WFI 사용량 (L/h, 가상)