[가상 예시] 합성 시험 문서 — 실존 회사·데이터와 무관. (방해 문서 — 원본과 다른 가상 고객·값)
WFI 계통 운전 메모 (가상)
[가상 예시] 합성 시험 문서 — 실존 회사·데이터와 무관. WFI는 생산 후 저장 탱크에서 76 °C로 순환하며, 사용처로 분배된 뒤 탱크로 돌아온다. 운전원은 교대마다 압력을 기록한다.
WT-295
P-665
FV-427
POU-1
POU-2
PT-396
TT-464
76 °C
3 bar
return
압력이 2 bar 아래로 떨어지면 FV-427를 닫고 QA에 보고한다. 순환이 멈추면 사용처 밸브를 모두 잠근다.

사용처 사용량
사용처
위치
등급
POU-1
R-309
C
POU-2
R-300
C
POU-3
R-484
A/B
POU-4
R-874
D
POU-1
108
POU-2
81
POU-3
126
POU-4
66
그림 2. 사용처별 WFI 사용량 (L/h, 가상)