# 완제 충전 라인 결과 보고 (가상)

[가상 예시] 합성 시험 문서 — 실존 회사·데이터와 무관.
충전 라인 FL-2 · 바이알 2R · 2026-09 생산분.
육안검사 결과: 검사 수량 48,000개, 불량률 0.12% (기준 0.5% 이하) — 적합.
이물 검사 불량 유형: 유리 파편 9건, 섬유 14건.