일일 충돌 위험 보고서 - 2026-05-10

1. 요약

총 5건의 충돌 위험 이벤트가 모두 '높음' 등급으로 보고되었습니다. 주요 위험 요인은 차량과의 반복적인 근접 상호작용이며, 자전거 및 원인 불명 이벤트도 포함됩니다. 관리자는 차량 통행 구역의 안전 조치 강화 및 운전자/작업자 교육을 통해 즉각적인 위험 완화 조치를 시행해야 합니다.

2. 위험 등급 분포

총 이벤트	High	Medium	Low
5	5	0	0

3. 핵심 지표

위험 비율	최고 위험도	최단 거리	최단 TTC
100%	70.00%	0.84 m	1.33 s

4. 주요 장애물

장애물	발생 건수
car	3
bicycle	1
unknown	1

5. 핵심 케이스

Time	Level	Risk	Obstacle	Distance	TTC
2026-05-10 16:45:39	High	70%	car	1.55 m	1.33 s
2026-05-10 16:45:36	High	70%	car	0.84 m	3.07 s
2026-05-10 16:46:45	High	70%	bicycle	0.95 m	-
2026-05-10 16:45:37	High	70%	car	1.73 m	-
2026-05-10 16:46:46	High	70%	-	-	-

1. 2026-05-10 16:45:39: 짧은 TTC(1.33초), 근접 거리(1.55m), 그리고 차량 장애물과의 반복된 맥락(3회)이 복합적으로 작용하여 높은 위험으로 판정되었습니다.

2. 2026-05-10 16:45:36: 매우 짧은 대표 거리(0.84m)와 차량 장애물과의 반복된 맥락(3회)이 주요 위험 요인입니다.

3. 2026-05-10 16:46:45: 매우 짧은 대표 거리(0.95m)로 인해 자전거와의 충돌 위험이 높게 평가되었습니다.

4. 2026-05-10 16:45:37: 근접 거리(1.73m)와 차량 장애물과의 반복된 맥락(3회)으로 인해 높은 위험으로 판정되었습니다.

5. 2026-05-10 16:46:46: 대시보드 위험도 DANGER 및 높은 위험 점수로 인해 높은 위험으로 판정되었으며, 구체적인 거리/TTC 정보는 없으나 즉각적인 주의가 필요합니다.

6. 증거 스냅샷



2026-05-10 16:45:39 / High / car

2026-05-10 16:45:36 / High / car

2026-05-10 16:46:45 / High / bicycle



2026-05-10 16:45:37 / High / car

2026-05-10 16:46:46 / High / None

7. 위험 패턴

- 차량(car)과의 근접 상호작용이 3회 반복적으로 발생하였으며, 이는 짧은 TTC(충돌까지 남은 시간) 또는 매우 짧은 대표 거리와 결합되어 높은 충돌 위험을 유발하는 주요 패턴으로 분석됩니다.

8. 개선 조치

- 차량 통행이 잦은 구역에 대한 속도 제한 및 통행 경로 재조정 검토를 통해 차량과 작업자/자전거의 동선을 분리하십시오.

- 차량과 작업자/자전거 간의 물리적 분리 장치(예: 안전 펜스, 차선 분리대)를 설치하여 직접적인 충돌 위험을 줄이십시오.

- 위험 구역에 대한 시각적 및 청각적 경고 시스템(예: 경고등, 경고음)을 강화하여 작업자와 운전자의 인지도를 높이십시오.

- 운전자 및 작업자 대상, 차량-인접 환경에서의 안전 운전 및 작업 교육을 강화하여 위험 상황 대처 능력을 향상시키십시오.