

Las otras tres puertas y la convergencia permanecen fijas. 25% es la puerta nominal del banco; no una exactitud física universal.
Mismas salidas, sin reajuste.