
Sensibilidades separadas, malla 64²: m y ε cambian el modelo; T=0.1
Cuadratura constitutiva
Cambio de m
Cambio de ε
Diferencia relativa frente al control
10^{-3}
10^{-4}
u
ω
τ Frobenius
η
2.0
Factor de cuadratura
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
5.0
20.0
m
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
0.002
0.0005
ε