

Quadro comparativo e riscos

O que muda, o que não muda, e o que precisa de confirmação antes da obra.

4 pontos catalogados · 1 impasse

orientação de escopo, não laudo

ÁREAS — ANTES E DEPOIS

Ambiente	Área atual	Área proposta	Diferença
Cozinha	8,90 m²	9,82 m²	+0,92 m²
Closet	5,30 m²	4,38 m²	−0,92 m²
Soma das duas	14,20 m²	14,20 m²	sem variação
MainFloor — total	60,30 m²	60,30 m²	sem variação

DIMENSÕES — FACE A FACE

Grandeza	Atual	Proposta	Leitura
Largura interna (comum)	2,04 m	2,04 m	sem variação
Profundidade da cozinha	3,18 m	3,63 m	+0,45 m
Profundidade do closet	2,59 m	2,14 m	−0,45 m
Posição da parede	—	0,45 m ao sul	alinhada ao banheiro

REGISTRO DE RISCO — ESTA ALTERAÇÃO

R1	Estrutura · Natureza da parede não confirmada em análise — pedir confirmação ao engenheiro antes de demolir Nenhum projeto estrutural do edifício foi disponibilizado nesta emissão. As duas paredes leem como alvenaria de vedação de 0,10 m, sem viga ou pilar aparente no scan — mas o scan não enxerga o que está dentro da parede. PORTÃO: ensaio E03 (percussão + inspeção visual do entorno) antes do D09/D10.	IMPASSE
R2	Marcenaria · Armário do closet perde profundidade M01 precisa de módulo novo, não o mesmo remontado A profundidade útil do closet cai de 2,59 para 2,14 m. Armários e cabideiros projetados para a medida antiga não cabem mais. M01 (desmontar, etiquetar e acondicionar) segue igual, mas a remontagem exige projeto de marcenaria novo, não a simples devolução dos módulos existentes.	ATENÇÃO
R3	Hidráulica/gás · Interferência oculta na parede antiga confirmar em campo antes da demolição Nenhum ponto hidráulico ou de gás está documentado nesta faixa da cozinha, mas o levantamento é por scan óptico — não enxerga tubulação embutida. Abrir com cautela e ter um hidráulico de prontidão no primeiro corte.	ACOMPANHAR
R4	Acesso · Entrada do closet não está no escopo desta alteração confirmar em campo O levantamento não registra porta no closet. O acesso hoje parece vir do quarto, num vão de cerca de 1,27 m na divisa closet/quarto, que esta alteração não toca. Confirmar em campo que esse vão realmente é a entrada antes de fechar a parede nova — se não for, o closet fica sem acesso.	ACOMPANHAR

O que não muda.

Sala, quarto, jantar, banheiro: mesmas cotas, mesmas esquadrias, mesma numeração de portas e janelas da REV. M. Nenhuma instalação elétrica documentada precisa ser remanejada — T12 só ganha mais folga.

O que muda.

Uma parede interna se desloca 0,45 m para o sul, alinhando-se com a parede do banheiro. Cozinha ganha 0,92 m² de profundidade; closet perde a mesma faixa. A soma das duas áreas — e a área total do MainFloor — não muda: é a mesma casca, com a parede interna numa posição nova.

Por que a área total do MainFloor não muda.

A parede que se move é 100% interna, entre dois ambientes que já pertenciam ao apartamento. Não há ganho nem perda de área contra a fachada, a caixa de escada ou qualquer parede externa.

O que esta proposta não resolve.

Não inclui projeto de marcenaria novo para o closet (a profundidade menor pede módulos redesenhados, não os mesmos remontados — ver R2). Não confirma a natureza estrutural das paredes (ver R1, o único impasse aberto desta proposta) nem o acesso do closet pelo quarto (ver R4) — os dois pedem confirmação em campo antes da obra.

Como isto se encaixa no caderno REV. M.

Esta é uma proposta PARALELA — um estudo de opção, não uma revisão. Se aprovada, as folhas equivalentes da REV. M (Prancha 01, Prancha 02, Prancha 09 e o pacote de fornecedores) precisam ser atualizadas para incorporar esta alteração — o que não foi feito nesta emissão.