CITTÀ DI IMPERIA SERVIZIO BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA **233.06**-2042 art. 146 comma 7)

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Diagli Diffaldi Encoc Higher ID file beeck Mitter hai ii 0.00 ta 20 10 10 70 EC. IIA : ID 11 BOCR 1.567 TO 00 E 2 90 U.B.C. N 70 Hat 7 10 72 90 to do n Fincili Pitodoettoistatri@teorim. FINI Fabrizio

B) IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Valuation CALSEE Rolling Colling 12 mappale: 1650-777

C) INQUADRAMENTO URBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

C1) VINCOLI URBANISTICI

PSR. Scandal Granto Tea Zigoth Aionale - art. 47

PACSTRIPLENS AS PICTURED VANZEAL DUO CRUTINATU ALLE 23

C2) DISCIPLĬNA DI P.T.C.P.

Abs Matto limse diamine inti diffusi - Regime normativo di mantenimento - art. 44

MKS) eBto Roggo menhodoro jattovo di modificabilità di tipo B - art. 67

Selette S're Getarie radie cole in impianti sparsi di serre-Regime normativo di mantenimento - art. 60 C3) VINCOLI:

Beni Culturali D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte II (ex L. 1089/39) NO

Ambientale D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte III (ex L. 1497/39 ? L.431/85):

DECRETO MINISTERIALE 13/07/1962: Zona collinare a levante dell'abitato di Imperia Oneglia a monte dell'A D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Demolizione, ricostruzione ed ampliamento di fabbricato ai sensi art.7 L.R. 49/09 (piano casa).

E) PROGETTO TECNICO:

Relazione paesaggistica normale completa: SI

Completezza documentaria: SI

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

- fabbricato realizzato prima del 1962 come da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà del 15.06.14 e del

G) PARERE AMBIENTALE

1) CARATTERISTICHE DELL' IMMOBILE OGGETTO D' INTERVENTO.

Il fabbricato esistente è sito nei pressi di via Diano Calderina. Il manufatto esistente ha destinazione magazzir 2) NATURA E CARATTERISTICHE DELLA ZONA.

La zona interessata è quella di via Diano Calderina, nel suo primo tratto. Presenta appezzamenti caratterizzat

3) NATURA E CONSISTENZA DELLE OPERE. La posizione del fabbricato verrà modificata rispetto all'attuale sedime. Il nuovo fabbricato è previsto su due pi 4) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL P.T.C.P. E CON IL LIVELLO PUNTUALE DEL P.R.G..

LIP STAC Proediction estatistificase di Retata de di minerati la partimento - art. 44 delle Norme di Attuazione.

AGGISCHERMANDE COMPART AND A C

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei Ciò considerato, si è proceduto all'esame della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz Attions statistica de la conoscenze e delle informazioni contenute nella documentazione progettuale ed esper La realizzazione della strada di accesso risulta essere troppo scavata nella terra, creando dei muri di contenir La realizzazione dei due piani sullo stesso filo della fascia fanno percepire una costruzione su due piani, che i Si osserva che il fabbricato demolito aveva in qualche modo un suo carattere d'interesse, che viene completa

6) VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

Le bucature non presentano un'armonia nella facciata ne nell'insieme del fabbricato.

L'accionitemiss in riquiam de la sistemazione del terreno, per tipo 7) CONCLUSIONI.

Enception of the control of the cont

Ardie (ENHOCKSBRRITATOR)

(GeROFES POONS ARBINE OEL PROCEDIMENTO

