SESTANDEM HOW IN THE PROPERTY STATE OF THE PROPERTY OF THE PRO

CLP.. 1209/0122/22001164 n. 160

Vista l'istanza presentata da Sig.ra SCHIAVO Morena per mancata realizzazione di opere esterne Vista il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 vista la Legge Regionale 07.04.95 n. 25;

Per il perfezionamento della pratica in oggetto e successivo rilascio del titolo abilitativo, Commissione Locale

NGASSON Antonio della sanzione /oblazione ex art. 43/49 della L.R. 16 del 6/06/2008 integrata con la L.R. NGASSON Antonio della sanzione ex art. 167 D.L.vo n. 42/2004 (ex art. 164 D.L.vo 490/99 ex art. 15 L. 149 NO-205/42001 de da bollo (? 16,00)

Il Tecnico Incaricato