#### CITTA' DI IMPERIA

#### SETTORE 6 ° URBANISTICA

Al Responsabile del Procedimento Edilizia Privata Geom. Fausto Mela SEDE

#### ISTRUTTORIA URBANISTICA

TIPO PRATICA: Permesso di Costruire in Sanatoria

PROTOCOLLO: N.29067/10 in data 10-08-2010

OGGETTO: conformità urbanistica inerente immobile a destinazione residenziale

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: VIA DIANO CALDERINA //

RICHIEDENTE: Sig.ra CANCIANI Monica

PROPRIETARIO: Sig.ra CANCIANI Monica

PROGETTISTA: Geom. PEIRANO Marco

Titolo: proprietà, uso, locazione, usufrutto, possesso, procura,

#### 1) UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

CATASTO TERRENI	catasto terreni sezione : ON foglio : 2 mappale : 1587	
CATASTO URBANO	catasto urbano sezione : ON foglio : 2 mappale : 1662	
LOCALITA'	VIA DIANO CALDERINA //	

Località:VIA DIANO CALDERINA //

Il progetto di cui all'istanza in oggetto, consiste in quanto segue:

#### conformità urbanistica inerente immobile a destinazione residenziale

L'immobile, ai sensi della vigente cartografia, è ricompresso nelle seguenti zone così determinate: P.R.G. vigente: "ES" zona agricola tradizionale - art. 47

P.T.C.P. Assetto insediativo:**ID MA Insediamenti diffusi - Regime normativo di mantenimento - art. 44** Assetto vegetazionale:**COL-ISS Colture agricole in impianti sparsi di serre- Regime normativo di mantenimento - art. 60** 

Assetto geomorfologico: MO-B Regime normativo di modificabilità di tipo B - art. 67

Piano di Bacino per la difesa idraulica e idrogeologica:PG1 Suscettibilità molto bassa - art. 12 Cap.6

Inoltre, l'intervento in progetto è sottoposto alla tutela di vincolo paesaggistico - ambientale, di cui al D.L.vo: 42/04 e successive modificazioni: **SI** 

Ed è soggetto al permesso di costruire convenzionato: NO

## 2) ISTRUTTORIA:

	SI	NO
Documentazione fotografica	X	
Relazione Tecnica	X	
Titolo di proprietà	X	
Elaborati grafici		
Estremi autorizzazione stato preesistente e/o attuale		
Legittimità dello stato attuale sulla base degli elementi prodotti		
Conformità delle opere alle normative di cui all'abbattimento delle barriere architettoniche ed alle norme igienico-sanitarie		
Verifica dei requisiti di cui al D.M. 05.07.1975		
Verifica del rapporto aero-illuminante		
Verifica dei parametri urbanistici		
Verifica distanze dai fabbricati circostanti e/o confini e/o strade		
Indicazione del caposaldo plano-altimetrico		
Sistemazione delle aree esterne		
Schema di smaltimento delle acque bianche e/o reflue		
Ammissibilità delle opere (superfici percorse dagli incendi, asservimenti, incrementi volumetric		
Indagine e/o perizia geologica e relazione geotecnica con riferimento ai Piani di Bacino approvati		
S.O.I.		
Lotto di intervento confinante con strada pubblica		
Completezza della documentazione		
Carenza della documentazione progettuale		

Note:

# 3) ESTREMI AUTORIZZATIVI PRECEDENTI

	n. e data	C.E. / C.E.I.
Licenza Edilizia		
Autorizzazione edilizia		
Concessione Edilizia		
Autorizzazione edilizia in sanatoria		
Concessione Edilizia in sanatoria		
Permesso di costruire	451/02 del 07/10/2002	C.E.I. 17/04/2002 N° 4
Accertamento di compatibilità paesaggistic	in corso di rilascio	
Art. 26 L. 47/1985 s.m.e i.		
D.I.A. D.L.vo 380/01 s.m.e i.		
Autocertificazioni		
Condono Edilizio		
Prove testimoniali		

altro

### 4) NORMATIVA:

"ES" zona agricola tradizionale - art. 47

#### 5) PARERE DELL'UFFICIO

L'intervento prevede l'accertamento di conformità di opere realizzate in difformita da precedente Permesso di Costrire n° 451/02 del 07/10/2002 relativo a lavori di realizzazione di fabbricato in Località San Leonardo.

Le opere realizzate in difformità si possono così brevemente descrivere:

- lieve modifiche alle bucature e alla divisione interna
- modifica delle bucature e modifiche interne al piano terra
- modifiche nella sistemazione esterna

Il progetto così come proposto non si pone in contrasto con l'art. 47 delle N.T.A. per cui l'intervento risulta urbanisticamente ammissibile.

Imperia, lì 26-08-2010

IL TECNICO ISTRUTTORE (Geom. MELA Davide)

Visto,
SI autorizza il rilascio del provvedimento
IL VICE DIRIGENTE
(Geom. Fausto MELA)

Visto,
NON si autorizza il rilascio del provvedimento
IL VICE DIRIGENTE
(Geom. Fausto MELA)