CITTA' DI IMPERIA SETTORE 6 ° URBANISTICA Al Responsabile del Procedimento Edilizia Privata Geom. Fausto Mela SEDE

ISTRUTTORIA URBANISTICA

CATASTO TERREN STEMBA OIVEZZA 57/1 catasto terreni sezione: PSG fodio::1 mappale::6322

Il progetto di cui all'istanza in oggetto, consiste in quanto segue:

opere in difformità al p.d.c. n. 368/07 (chiusura portico e difformità di alcune bucature)

L'immobile, ai sensi della vigente cartògrafia, è ricompresso nelle seguenti zone così determinate:


P.R.G. vigente: ES: zona agricola tradizionale - art. 47

RSEATE insediativo: IS MA: Insediamenti sparsi - Regime normativo di mantenimento - art. 49

Assetto gegetaziologico:

Piano di Bacino per la difesa idraulica e idrogeologica: PG2: Suscettibilità al dissesto bassa - art. 12 Cap. 6 I Inoltre, l'intervento in progetto è sottoposto alla tutela di vincolo paesaggistico - ambientale, di cui al D.L.vo: 4.

Ed è soggetto al permesso di costruire convenzionato: NO



Note:

3) ESTREMI AUTORIZZATIVI PRECEDENTI

n, e data C.E./ C.E.I.

| Central C.E./ C.E.I. |
| Central C.E./ C.E.I. |
| Central C.E./ C.E.I. |
| Contral C.E./ C.E./ C.E.I. |
| Contral C.E./ C.E./ C.E.I. |
| Contral C.E./ C.E./ C.E./ C.E.I. |
| Contral C.E./ C.E.

45 SN Q BMA A A Tghi/A ala tradizionale - art. 47

5) PARERE DELL'UFFICIO

L'istanza di cui all'oggetto prevede l'accertamento di conformità urbanistica per opere realizzate in assenza di L'istanza, così come rappresentata, non può essere accola per le seguenti ragioni:

 il locale magazzino agricolo posto al piano seminterrato del fabbricato non può essere direttamente colegato Inoltre occorre che venga presentata una documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi con part Alla luce di quanto sopra esposto l'ufficio ritiene di rinviare l'istanza.

Imperia, lì 16-11-2012

IL TECNICO ISTRUTTORE (Geom. CARLI Paola)

Water Strain Color Colo

MANUSECA MANUSCO PROPERTY NO PORTO