REBANDONE PERFORMENTAL VISITE PARESAGGIO

(D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 art. 146 comma 7)

\$55026VZA RIROT8-11-2010 e prot.13398 del 18.4.2011

PANDETNITION TELESCOPIE NTE G. D'Annunzio n.32 IMPERIA - amministratore Sig. AGNESI Fra

PT.R."GLOM & Green Table & Micettive all'aria aperta e villaggi albergo - art. 42

AND COMPANIE OF THE PROPERTY O

Bernbi (Enutatura D). Dolsg & 22/20/10/2 (02/20/24). 14.242 aPtertlel ((e) e.k. L149/8/3/99) L.4381/85) NOSI - NO -

D) TIPOLOGIA ĬNŤERVENTO

Demolizione e ricostruzione di bagni, docce e lavanderia a servizio di campeggio sito in Via G.D'Annunzio 32.

E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica semptificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licemzene codilizaissio 47/26 guess 6651 a nome Agnesi Francesco, non ancora rilasciato.

- G) PARERE AMBIENTALE
- \$) Cate A de le la Via Aurelia (Via G.D.Ar
- 2) NATURA E CARATTERISTICHE DELLA ZONA.

La zona a levante del sito di intervento, collinare, è di pregio ambientale sia per la struttura del territorio sia pe

3) NATURA E CONSISTENZA DELLE OPERE.

Le opere consistono nella demolizione dell'attuale fabbricato obsoleto utilizzato come WC, docce, bagni, lavar

- 4) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL P.T.C.P. E CON IL LIVELLO PUNTUALE DEL P.R.G..
- Il P.T.C.P., nell'assetto Insediativo, definisce la zona come ID-MO-A Insediamenti diffusi Regime normativo della contrastano con detta norma.
- La disciplina paesistica di livello puntuale del P.R.G. definisce la zona come ATR art.21 della normativa.

Le opere non contrastano con detta norma.

- 5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.
- Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei Eiòvilstirsitiettato resignato et del contesta de

Allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni contenute nella documentazione progettuale ed in par

6) VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

La Cistorglisaidengulannealrei pæqulaPratersiadyigistoetilellaestedlatdedl/2150/250/202101,1/er.b/alle nc7m,rhiassisponeadl@ uinsærgioneitatesp

7) CONCLUSIONI.

L'ufficio, viste le verifiche di compatibilità di cui ai punti 4) e 5) e vista la valutazione della Commissione Locale

Prescrizioni

Nationalia peino di vista ambientale sia opportuno pre

- il cornicione abbia forma tradizionale con aggetto, limitato alle lastre di ardesia a perimetro, non superiore a -le gronde ed i pluviali siano di rame rispettivamente con sezione semicircolare e circolare, aggraffati al muro
- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- i prospetti siano intonacati e rifiniti con arenino, tinteggiati con colori a base di calce e tinte tenui scelte tra qu
- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
 il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- becappereallizizante (énifedicatzionii pophianteuedicalesianittere elleziatetazion di stepprodene are lezienne ni a construit pophianteuedicalesianittere elleziatetazion di stepprodene are lezienne ni a construit pophianteuedicalesianittere elleziatetazion di stepprodene are lezienne ni a construit pophianteuedicalesia di construit della construit di construit di construit di construit di construit della construit di c
- gli ulivi esistenti siano conservati in quanto elementi rilevanti del paesaggio ligure mediterraneo;
- i pannelli solari abbiano la stessa inclinazione della falda del tetto, siano inseriti completamente nel manto di

IL TECNICO ISTRUTTORE La pretia, lì 25-10

DERESTONSAIMENTO Geom. Paolo RONCO