

SF02 REPORTE DE NO CONFORMIDAD

	UREAU					
	FECHA	NOMBRE	NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y SITIOS		Contrato #	: Reporte N°
A SER COMPLETADO POR BVC	26.07.2013				CL ZZZZZZZ/	713 N°01/MGA
	NO CONFORMIDAD OBSERVADA					
	Incumplimineto a lo descrito por la clausula 8.5.3 en relacion al tratramiento de las potenciales No Conformidades					
	DESCRIPCION EVIDENCIA OBJETIVA					
	Se observa en tratamiento de observación 01, registrado en reporte interno N°10, que la organización no ha medido la eficacia de las acciones tomadas, ni demuestra evidencia de la acción N° 2 tomada, en el mismo reporte. Lo mismo ocurre para los reporte internos N° 12 y N° 14. Las acciones tomadas no aseguran que los hallazgos detectados se conviertas en no conformidades reales.					
	DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO					
	8.5.3 Acción preventiva La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, c) determinar e implementar las acciones necesarias, d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.					
	CLASIFICA	ACION AU	DITOR LIDER AUDITOR		REPRESENTANTE COMPAÑIA	
	MAYOR	MENOR				
		Х				
		SER COMPLETADO A				
A SER COMPLETADO POR LA COMPAÑIA	ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ (¿qué falló en el sistema que permitió que ocurriera esta N/C?) CORRECCION Y ACCION CORRECTIVA (¿Qué hacer para resolver este problema y para prevenir su repetición?)					
	VERIFICACION DE ACCIONES CORRECTIVAS		FECHA DE FINALIZACIÓN			
			REPRESENTANTE COMPAÑIA			
ER TADO	VERIFICACION DE ACCIONES CORRECTIVAS		FECHA	ABIERTA /		AUDITOR
A SER COMPLETADO POR BVC	COMENTARIOS AUDITOR				I	