
${\bf Robotique\ industrielle} \\ {\bf TD\ n°1: Repérage\ et\ transformations\ géométriques}$

Un robot doit aller saisir des pièces sur un plateau de stockage incliné. Le plateau est un carré de 0.2 mètre de côté. Le coin du plateau est situé à 1 mètre de la base du robot, à 0.5 mètre de hauteur. Le plateau est tourné de 90° par rapport à l'axe \mathbf{z}_0 et de 30° par rapport à l'horizontal.



- 1. Calculer la matrice de rotation permettant de passer du repère R_0 au repère R_2 en utilisant la composition des rotations.
- 2. Recalculer la matrice de rotation permettant de passer du repère R_0 au repère R_2 en utilisant les angles nautiques.
- 3. Soit P un point du plateau de coordonnées (0.2;0.1;0) dans le repère R_2 . Calculer les coordonnées de P dans le repère R_0 .
 - 4. Refaire les calculs en utilisant les matrices de transformation homogène.

G. Laurent Page 1 sur 3