

Programmparameter-Liste Baureihe PST 6050/6060

Änderungsverwaltung

Version	Datum	Visum	Beschreibung
1.0	02.01.2008	PBA	Dokument erstellt

Achtung!

Die Programme werden ab Werk mit den nachfolgend beschriebenen Parametern ausgeliefert.

Die Parameter können an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden.

Vor der Verwendung müssen diese Programme zwingend validiert worden sein.

Vakuumtest VPR

Ausgangsstellung

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja

Vakuumtest VPR

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Vakuum	mbar	50	70	150	
Stabilisierungszeit	min	0	5.0	10.0	
Testzeit	min	2.0	10.0	20.0	1.3 mbar/min

Programmende

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Programmlaufzeit	min	0.0	20	999.9	Richtwert

Aufheizprogramm 121 °C

Ausgangsstellung

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Regelung	-	0	1	1	0=Druck; 1=Temperatur
Sterilisation über F-Wert	-	0	0	1	0=Zeit; 1=F-Wert
Filtersterilisation	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Vakuumfilter	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Kondensatmitsterilisation	-	0	0	1	0=Nein; 1=Ja
Korrelationsüberwachung	-	0	0	1	0=Nein, 1=Ja

Fraktioniertes Vorvakuumverfahren FRVV

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Maximale Aufheizzeit	min	1.0	60.0	999.0	
Beginn Sterilisation	°C	59.0	121.5	136.0	
Arbeitstemperatur Aufheizen	°C	60.0	122.5	137.0	
Eckpunkt für Druckanstieg	mbar	150	2000	3500	
Druckanstieg unterhalb Eckpunkt	mbar/min	50	400	3000	
Druckanstieg oberhalb Eckpunkt	mbar/min	50	200	3000	
Druckentlasten	mbar/min	50	600	3000	
Anzahl Fraktionen	-	1	1	20	
Mit Dampf beginnen	-	0	0	1	0=Nein, 1=Ja
1. Vorvakuum	mbar	50	70	900	
2. Vorvakuum	mbar	50	120	900	
3. Vorvakuum	mbar	50	120	900	
4.-20. Vorvakuum	mbar	50	150	1500	
1. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
2. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
3. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
4.-20. Druckbegrenzung	mbar	150	1800	3300	
Haltezeit Vakuum	min	0	2.0	5.0	
Haltezeit Druck	min	0	0	5.0	
Ausgleichszeit	min	0	0.5	999.0	

Sterilisation

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Einwirkzeit	min	0	5.0	300.0	
F-Endwert	min	0	0	900.0	
Arbeitstemperatur Einwirken	°C	60.0	122.5	136.0	
Minimale Alarmtemperatur	°C	59.0	120.9	135.0	
Maximale Alarmtemperatur	°C	61.0	124.1	150.0	

Fraktionierte Vakuum-Trocknung FVT

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Druckentlasten	mbar/min	10	1000	3000	
Druckanstieg	mbar/min	50	1000	3000	
Anzahl Fraktionen	-	1	1	30	
Druck Vakuum	mbar	50	100	900	
Haltezeit 1. Vakuum	min	0	5.0	60.0	

Druck Belüften	mbar	200	800	2500	
Haltezeit Belüften	min	0	1.5	10.0	
Haltezeit weitere Vakuum	min	0	1.0	600.0	

Programmende

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Programmlaufzeit	min	0	30	999.9	Richtwert

Überwachungsfühler

Messstelle	Bez.	Bemerkung
Temperatur Strömung	T2	

Programm FRVV-FVT 121 °C

Ausgangsstellung

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Regelung	-	0	1	1	0=Druck; 1=Temperatur
Sterilisation über F-Wert	-	0	0	1	0=Zeit; 1=F-Wert
Filtersterilisation	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Vakuumfilter	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Kondensatmitsterilisation	-	0	0	1	0=Nein; 1=Ja
Korrelationsüberwachung	-	0	1	1	0=Nein, 1=Ja

Fraktioniertes Vorvakuumverfahren FRVV

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Maximale Aufheizzeit	min	1.0	60.0	999.0	
Beginn Sterilisation	°C	59.0	121.3	136.0	
Arbeitstemperatur Aufheizen	°C	60.0	122.0	137.0	
Eckpunkt für Druckanstieg	mbar	150	2000	3500	
Druckanstieg unterhalb Eckpunkt	mbar/min	50	400	3000	
Druckanstieg oberhalb Eckpunkt	mbar/min	50	200	3000	
Druckentlasten	mbar/min	50	600	3000	
Anzahl Fraktionen	-	1	3	20	
Mit Dampf beginnen	-	0	1	1	0=Nein, 1=Ja
1. Vorvakuum	mbar	50	80	900	
2. Vorvakuum	mbar	50	120	900	
3. Vorvakuum	mbar	50	120	900	
4.-20. Vorvakuum	mbar	50	150	1500	
1. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
2. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
3. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
4.-20. Druckbegrenzung	mbar	150	1800	3300	
Haltezeit Vakuum	min	0	0	5.0	
Haltezeit Druck	min	0	0	5.0	
Ausgleichszeit	min	0	0	999.0	

Sterilisation

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Einwirkzeit	min	0	20.0	300.0	
F-Endwert	min	0	0	900.0	
Arbeitstemperatur Einwirken	°C	60.0	122.0	136.0	
Minimale Alarmtemperatur	°C	59.0	120.9	135.0	
Maximale Alarmtemperatur	°C	61.0	124.1	150.0	

Fraktionierte Vakuum-Trocknung FVT

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Druckentlasten	mbar/min	10	1000	3000	
Druckanstieg	mbar/min	50	1000	3000	
Anzahl Fraktionen	-	1	3	30	
Druck Vakuum	mbar	50	100	900	
Haltezeit 1. Vakuum	min	0	6.0	600.0	

Druck Belüften	mbar	200	800	2500	
Haltezeit Belüften	min	0	1.5	10	
Haltezeit weitere Vakuum	min	0	1.0	600.0	

Programmende

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Programmlaufzeit	min	0	60	999.9	Richtwert

Überwachungsfühler

Messstelle	Bez.	Bemerkung
Temperatur Strömung	T2	

Programm FRVV-FVT-FIS 121 °C

Ausgangsstellung

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Regelung	-	0	1	1	0=Druck; 1=Temperatur
Sterilisation über F-Wert	-	0	0	1	0=Zeit; 1=F-Wert
Filtersterilisation	-	0	1	1	0=Aus; 1=Ein
Vakuumfilter	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Kondensatmitsterilisation	-	0	0	1	0=Nein; 1=Ja
Korrelationsüberwachung	-	0	1	1	0=Nein, 1=Ja

Fraktioniertes Vorvakuumverfahren FRVV

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Maximale Aufheizzeit	min	1.0	60.0	999.0	
Beginn Sterilisation	°C	59.0	121.3	136.0	
Arbeitstemperatur Aufheizen	°C	60.0	122.0	137.0	
Eckpunkt für Druckanstieg	mbar	150	2000	3500	
Druckanstieg unterhalb Eckpunkt	mbar/min	50	400	3000	
Druckanstieg oberhalb Eckpunkt	mbar/min	50	200	3000	
Druckentlasten	mbar/min	50	600	3000	
Anzahl Fraktionen	-	1	3	20	
Mit Dampf beginnen	-	0	1	1	0=Nein, 1=Ja
1. Vorvakuum	mbar	50	80	900	
2. Vorvakuum	mbar	50	120	900	
3. Vorvakuum	mbar	50	120	900	
4.-20. Vorvakuum	mbar	50	150	1500	
1. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
2. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
3. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
4.-20. Druckbegrenzung	mbar	150	1800	3300	
Haltezeit Vakuum	min	0	0	5.0	
Haltezeit Druck	min	0	0	5.0	
Ausgleichszeit	min	0	0	999.0	

Sterilisation

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Einwirkzeit	min	0	20.0	300.0	
F-Endwert	min	0	0	900.0	
Arbeitstemperatur Einwirken	°C	60.0	122.0	136.0	
Minimale Alarmtemperatur	°C	59.0	120.9	135.0	
Maximale Alarmtemperatur	°C	61.0	124.1	150.0	

Fraktionierte Vakuum-Trocknung FVT

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Druckentlasten	mbar/min	10	1000	3000	
Druckanstieg	mbar/min	50	1000	3000	
Anzahl Fraktionen	-	1	1	30	
Druck Vakuum	mbar	50	100	900	
Haltezeit 1. Vakuum	min	0	15.0	600.0	

Druck Belüften	mbar	200	800	2500	
Haltezeit Belüften	min	0	1.5	10	
Haltezeit weitere Vakuum	min	0	1.0	600.0	

Programmende

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Programmlaufzeit	min	0	50	999.9	Richtwert

Überwachungsfühler

Messstelle	Bez.	Bemerkung
Temperatur Strömung	T2	
Temperatur BelüftungsfILTER	T5	

Programm FRVV-FVT-VAFI-KOST 121 °C

Ausgangsstellung

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Regelung	-	0	1	1	0=Druck; 1=Temperatur
Sterilisation über F-Wert	-	0	0	1	0=Zeit; 1=F-Wert
Filtersterilisation	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Vakuumfilter	-	0	1	1	0=Aus; 1=Ein
Kondensatmitsterilisation	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Korrelationsüberwachung	-	0	1	1	0=Nein, 1=Ja

Fraktioniertes Vorvakuumverfahren FRVV

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Maximale Aufheizzeit	min	1.0	60.0	999.0	
Beginn Sterilisation	°C	59.0	121.3	136.0	
Arbeitstemperatur Aufheizen	°C	60.0	122.0	137.0	
Eckpunkt für Druckanstieg	mbar	150	2000	3500	
Druckanstieg unterhalb Eckpunkt	mbar/min	50	400	3000	
Druckanstieg oberhalb Eckpunkt	mbar/min	50	200	3000	
Druckentlasten	mbar/min	50	600	3000	
Anzahl Fraktionen	-	1	3	20	
Mit Dampf beginnen	-	0	1	1	0=Nein, 1=Ja
1. Vorvakuum	mbar	50	80	900	
2. Vorvakuum	mbar	50	120	900	
3. Vorvakuum	mbar	50	120	900	
4.-20. Vorvakuum	mbar	50	150	1500	
1. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
2. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
3. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
4.-20. Druckbegrenzung	mbar	150	1800	3300	
Haltezeit Vakuum	min	0	0	5.0	
Haltezeit Druck	min	0	0	5.0	
Ausgleichszeit	min	0	0	999.0	

Sterilisation

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Einwirkzeit	min	0	20.0	300.0	
F-Endwert	min	0	0	900.0	
Arbeitstemperatur Einwirken	°C	60.0	122.0	136.0	
Minimale Alarmtemperatur	°C	59.0	120.9	135.0	
Maximale Alarmtemperatur	°C	61.0	124.1	150.0	

Fraktionierte Vakuum-Trocknung FVT

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Druckentlasten	mbar/min	10	1000	3000	
Druckanstieg	mbar/min	50	1000	3000	
Anzahl Fraktionen	-	1	1	30	
Druck Vakuum	mbar	50	100	900	
Haltezeit 1. Vakuum	min	0	15.0	600.0	

Druck Belüften	mbar	200	800	2500	
Haltezeit Belüften	min	0	1.5	10	
Haltezeit weitere Vakuum	min	0	1.0	600.0	

Programmende

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Programmlaufzeit	min	0	60	999.9	Richtwert

Überwachungsfühler

Messstelle	Bez.	Bemerkung
Temperatur Strömung	T2	
Temperatur Vakuumfilter	T6	

Programm FRVV-FVT-VAFI-KOST-FIS 121 °C

Ausgangsstellung

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	121.0	136.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Regelung	-	0	1	1	0=Druck; 1=Temperatur
Sterilisation über F-Wert	-	0	0	1	0=Zeit; 1=F-Wert
Filtersterilisation	-	0	1	1	0=Aus; 1=Ein
Vakuumfilter	-	0	1	1	0=Aus; 1=Ein
Kondensatmitsterilisation	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Korrelationsüberwachung	-	0	1	1	0=Nein, 1=Ja

Fraktioniertes Vorvakuumverfahren FRVV

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Maximale Aufheizzeit	min	1.0	60.0	999.0	
Beginn Sterilisation	°C	59.0	121.3	136.0	
Arbeitstemperatur Aufheizen	°C	60.0	122.0	137.0	
Eckpunkt für Druckanstieg	mbar	150	2000	3500	
Druckanstieg unterhalb Eckpunkt	mbar/min	50	400	3000	
Druckanstieg oberhalb Eckpunkt	mbar/min	50	200	3000	
Druckentlasten	mbar/min	50	600	3000	
Anzahl Fraktionen	-	1	3	20	
Mit Dampf beginnen	-	0	1	1	0=Nein, 1=Ja
1. Vorvakuum	mbar	50	80	900	
2. Vorvakuum	mbar	50	120	900	
3. Vorvakuum	mbar	50	120	900	
4.-20. Vorvakuum	mbar	50	150	1500	
1. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
2. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
3. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
4.-20. Druckbegrenzung	mbar	150	1800	3300	
Haltezeit Vakuum	min	0	0	5.0	
Haltezeit Druck	min	0	0	5.0	
Ausgleichszeit	min	0	0	999.0	

Sterilisation

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Einwirkzeit	min	0	20.0	300.0	
F-Endwert	min	0	0	900.0	
Arbeitstemperatur Einwirken	°C	60.0	122.0	136.0	
Minimale Alarmtemperatur	°C	59.0	120.9	135.0	
Maximale Alarmtemperatur	°C	61.0	124.1	150.0	

Fraktionierte Vakuum-Trocknung FVT

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Druckentlasten	mbar/min	10	1000	3000	
Druckanstieg	mbar/min	50	1000	3000	
Anzahl Fraktionen	-	1	1	30	
Druck Vakuum	mbar	50	100	900	
Haltezeit 1. Vakuum	min	0	15.0	600.0	

Druck Belüften	mbar	200	800	2500	
Haltezeit Belüften	min	0	1.5	10	
Haltezeit weitere Vakuum	min	0	1.0	600.0	

Programmende

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Programmlaufzeit	min	0	60	999.9	Richtwert

Überwachungsfühler

Messstelle	Bez.	Bemerkung
Temperatur Strömung	T2	
Temperatur Belüftungsfilter	T5	
Temperatur Vakuumfilter	T6	

Programm FRVV-DLK 121 °C

Ausgangsstellung

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Regelung	-	0	1	1	0=Druck; 1=Temperatur
Sterilisation über F-Wert	-	0	0	1	0=Zeit; 1=F-Wert
Filtersterilisation	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Vakuumfilter	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Kondensatmitsterilisation	-	0	0	1	0=Nein; 1=Ja
Korrelationsüberwachung	-	0	0	1	0=Nein, 1=Ja

Fraktioniertes Vorvakuumverfahren FRVV

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Maximale Aufheizzeit	min	1.0	999.0	999.0	
Beginn Sterilisation	°C	59.0	121.3	136.0	
Arbeitstemperatur Aufheizen	°C	60.0	122.5	137.0	
Eckpunkt für Druckanstieg	mbar	150	2000	3500	
Druckanstieg unterhalb Eckpunkt	mbar/min	50	400	3000	
Druckanstieg oberhalb Eckpunkt	mbar/min	50	200	3000	
Druckentlasten	mbar/min	50	600	3000	
Anzahl Fraktionen	-	1	1	20	
Mit Dampf beginnen	-	0	0	1	0=Nein, 1=Ja
1. Vorvakuum	mbar	50	70	900	
2. Vorvakuum	mbar	50	120	900	
3. Vorvakuum	mbar	50	120	900	
4.-20. Vorvakuum	mbar	50	150	1500	
1. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
2. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
3. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
4.-20. Druckbegrenzung	mbar	150	1800	3300	
Haltezeit Vakuum	min	0	0	5.0	
Haltezeit Druck	min	0	0	5.0	
Ausgleichszeit	min	0	0	999.0	

Sterilisation

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Einwirkzeit	min	0	20.0	300.0	
F-Endwert	min	0	0	900.0	
Arbeitstemperatur Einwirken	°C	60.0	122.0	136.0	
Minimale Alarmtemperatur	°C	59.0	120.9	135.0	
Maximale Alarmtemperatur	°C	61.0	124.1	150.0	

Dampf-Luft-Gemisch-Kühlung DLK

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Minimale Kühlzeit	min	5.0	10.0	900.0	
Maximale Kühlzeit	min	90.0	120.0	999.0	
Druckentlasten	mbar/min	10	1000	3000	
Druckaufbau	mbar/min	50	1000	3000	
Anzahl Eckpunkte Kühlen	-	1	3	3	
Temperatur Eckpunkt 1 Kühlen	°C	30.0	110.0	135.0	
Temperatur Eckpunkt 2 Kühlen	°C	30.0	100.0	130.0	

Temperatur Eckpunkt 3 Kühlen	°C	30.0	75.0	78.0	
Stützdruck bei Beginn Kühlen	mbar	1000	3000	3500	
Stützdruck bei Eckpunkt 1 Kühlen	mbar	1000	2500	3500	
Stützdruck bei Eckpunkt 2 Kühlen	mbar	1000	2300	3500	
Stützdruck bei Eckpunkt 3 Kühlen	mbar	1000	2000	3500	
Temp. Gradient von Kühlen bis Eckpunkt 1	°C/min	1.0	5.0	100.0	
Temp. Gradient von Eckpunkt 1 bis Eckpunkt 2	°C/min	1.0	5.0	100.0	
Temp. Gradient von Eckpunkt 2 bis Eckpunkt 3	°C/min	1.0	5.0	100.0	

Programmende

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Programmlaufzeit	min	0	110	999.9	Richtwert

Überwachungsfühler

Messsetelle	Bez.	Bemerkung
Temperatur Kammer	T3	
Temperatur Kammer	T4	

Programm GRAV-DLK 121 °C

Ausgangsstellung

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Regelung	-	0	1	1	0=Druck; 1=Temperatur
Sterilisation über F-Wert	-	0	0	1	0=Zeit; 1=F-Wert
Filtersterilisation	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Vakuumfilter	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Kondensatmitsterilisation	-	0	0	1	0=Nein; 1=Ja
Korrelationsüberwachung	-	0	0	1	0=Nein, 1=Ja

Gravitationsverfahren GRAV

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Maximale Aufheizzeit	min	1.0	999.0	999.0	
Beginn Sterilisation	°C	59.0	121.3	136.0	
Arbeitstemperatur Aufheizen	°C	60.0	122.5	137.0	
Eckpunkt für Druckanstieg	mbar	150	2000	3500	
Druckanstieg unterhalb Eckpunkt	mbar/min	50	400	3000	
Druckanstieg oberhalb Eckpunkt	mbar/min	50	300	3000	
Minimale Gravitationszeit	min	0.5	5.0	60.0	
Gravitationstemperatur	°C	80.0	98.0	100.0	
Ausgleichszeit	min	0	0	999.0	

Sterilisation

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Einwirkzeit	min	0	20.0	300.0	
F-Endwert	min	0	0	900.0	
Arbeitstemperatur Einwirken	°C	60.0	122.0	136.0	
Minimale Alarmtemperatur	°C	59.0	120.9	135.0	
Maximale Alarmtemperatur	°C	61.0	124.1	150.0	

Dampf-Luft-Gemisch-Kühlung DLK

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Minimale Kühlzeit	min	5.0	10.0	900.0	
Maximale Kühlzeit	min	90.0	120.0	999.0	
Druckentlasten	mbar/min	10	1000	3000	
Druckaufbau	mbar/min	50	1000	3000	
Anzahl Eckpunkte Kühlen	-	1	3	3	
Temperatur Eckpunkt 1 Kühlen	°C	30.0	110.0	135.0	
Temperatur Eckpunkt 2 Kühlen	°C	30.0	100.0	130.0	
Temperatur Eckpunkt 3 Kühlen	°C	30.0	75.0	78.0	
Stützdruck bei Beginn Kühlen	mbar	1000	3000	3500	
Stützdruck bei Eckpunkt 1 Kühlen	mbar	1000	2500	3500	
Stützdruck bei Eckpunkt 2 Kühlen	mbar	1000	2300	3500	
Stützdruck bei Eckpunkt 3 Kühlen	mbar	1000	2000	3500	
Temp. Gradient von Kühlen bis Eckpunkt 1	°C/min	1.0	5.0	100.0	
Temp. Gradient von Eckpunkt 1 bis Eckpunkt 2	°C/min	1.0	5.0	100.0	
Temp. Gradient von Eckpunkt 2 bis Eckpunkt 3	°C/min	1.0	5.0	100.0	

Programmende

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Programmlaufzeit	min	0	110	999.9	Richtwert

Überwachungsfühler

Messsetelle	Bez.	Bemerkung
Temperatur Kammer	T3	
Temperatur Kammer	T4	

Programm DLGV-DLK 121 °C

Ausgangsstellung

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Regelung	-	0	1	1	0=Druck; 1=Temperatur
Sterilisation über F-Wert	-	0	0	1	0=Zeit; 1=F-Wert
Filtersterilisation	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Vakuumfilter	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Kondensatmitsterilisation	-	0	0	1	0=Nein; 1=Ja
Korrelationsüberwachung	-	0	0	1	0=Nein, 1=Ja

Dampf-Luft-Gemisch-Verfahren DLGV

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Maximale Aufheizzeit	min	1.0	999.0	999.0	
Beginn Sterilisation	°C	59.0	121.3	136.0	
Anzahl Eckpunkte Heizen	-	1	3	3	
Temperatur Eckpunkt 1 Heizen	°C	30.0	100.0	135.0	
Temperatur Eckpunkt 2 Heizen	°C	30.0	110.0	135.0	
Temperatur Eckpunkt 3 Heizen	°C	30.0	122.5	135.0	
Stützdruck bei Beginn	mbar	1000	1500	2000	
Stützdruck bei Eckpunkt 1 Heizen	mbar	1000	2000	3500	
Stützdruck bei Eckpunkt 2 Heizen	mbar	1000	2500	3500	
Stützdruck bei Eckpunkt 3 Heizen	mbar	1000	3000	3500	
Temp. Gradient von Start bis Eckpunkt 1	°C/min	1.0	10.0	100.0	
Temp. Gradient von Eckpunkt 1 bis Eckpunkt 2	°C/min	1.0	10.0	100.0	
Temp. Gradient von Eckpunkt 2 bis Eckpunkt 3	°C/min	1.0	10.0	100.0	
Ausgleichszeit	min	0	0	999.0	

Sterilisation

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Einwirkzeit	min	0	20.0	300.0	
F-Endwert	min	0	0	900.0	
Arbeitstemperatur Einwirken	°C	60.0	122.0	136.0	
Minimale Alarmtemperatur	°C	59.0	120.9	135.0	
Maximale Alarmtemperatur	°C	61.0	124.1	150.0	
Stützdruck bei Arbeitstemp. Einw.	mbar	150	3000	3500	

Dampf-Luft-Gemisch-Kühlung DLK

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Minimale Kühlzeit	min	5.0	10.0	900.0	
Maximale Kühlzeit	min	90.0	120.0	999.0	
Druckentlasten	mbar/min	10	1000	3000	
Druckaufbau	mbar/min	50	1000	3000	
Anzahl Eckpunkte Kühlen	-	1	3	3	
Temperatur Eckpunkt 1 Kühlen	°C	30.0	110.0	135.0	
Temperatur Eckpunkt 2 Kühlen	°C	30.0	100.0	130.0	
Temperatur Eckpunkt 3 Kühlen	°C	30.0	75.0	78.0	
Stützdruck bei Beginn Kühlen	mbar	1000	3000	3500	
Stützdruck bei Eckpunkt 1 Kühlen	mbar	1000	2500	3500	
Stützdruck bei Eckpunkt 2 Kühlen	mbar	1000	2300	3500	
Stützdruck bei Eckpunkt 3 Kühlen	mbar	1000	2000	3500	
Temp. Gradient von Kühlen bis Eckpunkt 1	°C/min	1.0	5.0	100.0	
Temp. Gradient von Eckpunkt 1 bis Eckpunkt 2	°C/min	1.0	5.0	100.0	

Temp. Gradient von Eckpunkt 2 bis Eckpunkt 3	°C/min	1.0	5.0	100.0	
--	--------	-----	-----	-------	--

Programmende

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Programmlaufzeit	min	0	110	999.9	Richtwert

Überwachungsfühler

Messsetelle	Bez.	Bemerkung
Temperatur Kammer	T3	
Temperatur Kammer	T4	

Achtung:

Der Stützdruck muss so definiert werden, dass er immer grösser ist, als der der Kammertemperatur zugehörige Sattdampfdruck.

Die Kammer wird aufgrund der Temperatur / Zeit - Rampe aufgeheizt und der Stützdruck in Abhängigkeit der Produkttemperatur geregelt. Bei grossen Behältnissen steigt die Produkttemperatur nur sehr langsam an.

Die Kammertemperatur kann je nach definierter Temperatur / Zeit - Rampe schon viel höher sein und dementsprechend muss auch der Stützdruck genügend hoch definiert werden.

Programm FRVV-DLK-VAFI-KOST 121 °C

Ausgangsstellung

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Regelung	-	0	1	1	0=Druck; 1=Temperatur
Sterilisation über F-Wert	-	0	0	1	0=Zeit; 1=F-Wert
Filtersterilisation	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Vakuumfilter	-	0	1	1	0=Aus; 1=Ein
Kondensatmitsterilisation	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Korrelationsüberwachung	-	0	0	1	0=Nein, 1=Ja

Fraktioniertes Vorvakuumverfahren FRVV

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Maximale Aufheizzeit	min	1.0	999.0	999.0	
Beginn Sterilisation	°C	59.0	121.3	136.0	
Arbeitstemperatur Aufheizen	°C	60.0	122.5	137.0	
Eckpunkt für Druckanstieg	mbar	150	2000	3500	
Druckanstieg unterhalb Eckpunkt	mbar/min	50	600	3000	
Druckanstieg oberhalb Eckpunkt	mbar/min	50	300	3000	
Druckentlasten	mbar/min	50	600	3000	
Anzahl Fraktionen	-	1	1	20	
Mit Dampf beginnen	-	0	0	1	0=Nein, 1=Ja
1. Vorvakuum	mbar	50	70	900	
2. Vorvakuum	mbar	50	120	900	
3. Vorvakuum	mbar	50	120	900	
4.-20. Vorvakuum	mbar	50	150	1500	
1. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
2. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
3. Druckbegrenzung	mbar	150	1500	3300	
4.-20. Druckbegrenzung	mbar	150	1800	3300	
Haltezeit Vakuum	min	0	0	5.0	
Haltezeit Druck	min	0	0	5.0	
Ausgleichszeit	min	0	0	999.0	

Sterilisation

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Ventilator	-	0	0	1	0=Aus; 1=Ein
Manteltemperatur	°C	0	121.0	137.0	T < 105 °C = 0
Einwirkzeit	min	0	20.0	300.0	
F-Endwert	min	0	0	900.0	
Arbeitstemperatur Einwirken	°C	60.0	122.0	136.0	
Minimale Alarmtemperatur	°C	59.0	120.9	135.0	
Maximale Alarmtemperatur	°C	61.0	124.1	150.0	

Dampf-Luft-Gemisch-Kühlung DLK

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Minimale Kühlzeit	min	5.0	10.0	900.0	
Maximale Kühlzeit	min	90.0	120.0	999.0	
Druckentlasten	mbar/min	10	1000	3000	
Druckaufbau	mbar/min	50	1000	3000	
Anzahl Eckpunkte Kühlen	-	1	3	3	
Temperatur Eckpunkt 1 Kühlen	°C	30.0	110.0	135.0	
Temperatur Eckpunkt 2 Kühlen	°C	30.0	100.0	130.0	

Temperatur Eckpunkt 3 Kühlen	°C	30.0	75.0	78.0	
Stützdruck bei Beginn Kühlen	mbar	1000	3000	3500	
Stützdruck bei Eckpunkt 1 Kühlen	mbar	1000	2500	3500	
Stützdruck bei Eckpunkt 2 Kühlen	mbar	1000	2300	3500	
Stützdruck bei Eckpunkt 3 Kühlen	mbar	1000	2000	3500	
Temp. Gradient von Kühlen bis Eckpunkt 1	°C/min	1.0	5.0	100.0	
Temp. Gradient von Eckpunkt 1 bis Eckpunkt 2	°C/min	1.0	5.0	100.0	
Temp. Gradient von Eckpunkt 2 bis Eckpunkt 3	°C/min	1.0	5.0	100.0	

Programmende

Parameter	Einheit	Min. Wert	Default-Wert	Max. Wert	Bemerkung
Manteltemperatur	°C	0	0	137.0	T < 105 °C = 0
Türfreigabe Seite 1	-	0	1	1	0=Nein; 1=Ja
Programmlaufzeit	min	0	110	999.9	Richtwert

Überwachungsfühler

Messstelle	Bez.	Bemerkung
Temperatur Strömung	T2	
Temperatur Kammer	T3	
Temperatur Kammer	T4	
Temperatur Vakuumfilter	T6	