

17	1	Ventilatormotor Drehstrommotor 4kW	M 172		1435 T/min.	Elprom 5110-37
16	1	Gleitringdichtung AX 12S-20L			unbearbeitet	Simrit 350 37
15	1	O-Ring 46.04xø3.53		Viton	Hitec	Angst+Pfister 174000-01
14	1	Dichtung 132x90x2mm zu Kühlregisteranschluss		ST-706	asbestfrei	Reinz 172AF0132
13	8	O-Ring 23,4 x ø3,53 mm		EPDM 75.5	11.4020.5313	Angst+Pfister 300 00867
12	1	Service - Türe offen S1 Endschalter	S 426		FR-692 + FKEY-D1	Pizzato 5218-34
11						
10						
9						
8						
7	1	Türen geschl.-Sicherheit S1 Endschalter mit Achshebelrolle	S 422		FD-931-1	Pizzato 5213-168
6	2	Sicherheitsleiste S1 Endschalter mit Stössel	S 620/621		GC-U1Z-W	Bernstein 5213BER-01
5	1	Tür offen S1 Endschalter mit Rolle	S 502		FD-231-1	Pizzato 5213-164
4	1	Tür geschlossen S1 Endschalter mit Achshebelrolle	S 501		FD-231-1	Pizzato 5213-164
3						
2	1	Türmotor S1 Getriebemotor 0,06kW	M 154		11,7 T/min	5120-11
1	1	Türdichtung Dichtung ø16x4870		Silikon		750 00231
		Funktion	Kennzeichen			Lieferant
Pos.	Menge	Benennung	Abmessung	Werkstoff	Bemerkung	Artikelnummer

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und allen Beilagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit bei unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Ersetzt durch:		Ersatz für:		Masse (kg) :			
Projekt : PST 6050/6060				Format A4	Mstb.	%	
					Gez.	31.10.2006	RHA
Ersatzteilliste 14-8- HS1				Änd. Index 0	Gepr.	31.10.2006	CMA
					Geänd.	31.10.2006	RHA
					Gepr.	31.10.2006	CMA
 Infection Control		SAUTER AG CH-8583 Sulgen Tel : +41 71 644 85 00 Fax : +41 71 644 86 00		Blatt 1 von 1	06-003.0211		