


# 选择用于更换电解电容器的 最佳MLCC的方法

铝电解电容器 钽电容器



积层贴片陶瓷片式电容器

## Step 1

#### 通过工作电压决定额定电压

额定电压

工作电压	陶瓷芯片电容器的额定电压	符号
~ 3, 5V	6.3V or 10V	0J or 1A
~ 8, 9V	10V or 16V	1A or 1C
~ 12, 15V	16V or 25V	1C or 1E
~ 18, 20V	25V or 50V	1E or 1H

# Step 2

#### 根据用途决定MLCC 的容量

容量


用途	MLCC的容量标准	
去耦用	钽/铝电解的容量	×10% ~
	导电性高分子的容量	×50% ~
平滑用	钽/铝电解的容量	×20% ~
	导电性高分子的容量	×50% ~
时间常数用	钽/铝电解的容量	×100%
	导电性高分子的容量	×100%

Step 3

决定产品名称 请参考下一页中的更换简表




## 铝电解电容器更换为MLCC



- ※以上为推荐产品,而并非对产品适配性的保证,敬请知悉。
- ※请客户自行进行充分测试之后对产品的适配性进行判断。
- ※请务必索取能够用于确认详细特性及规格的交货规格书,以确保能够更正确、安全地使用产品。



## 钽电容器更换为MLCC



- ※以上为推荐产品,而并非对产品适配性的保证,敬请知悉。
- ※请客户自行进行充分测试之后对产品的适配性进行判断。
- ※请务必索取能够用于确认详细特性及规格的交货规格书,以确保能够更正确、安全地使用产品。