

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA DEPARTAMENTO DE GEOMÁTICA



AJUSTAMENTO 1 – GA106 A ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA

Prof. Dr. Mario Ernesto Jijón Palma

Departamento de Geomática Setor de Ciências da Terra Universidade Federal do Paraná - UFPR



- ✓ Medir significa realizar uma operação física
- ✓ A medida é realizada com instrumentos
- ✓ As medidas estão referenciadas a um PADRÃO
 - → PADRÃO por convenção (unidade + dimensão)

Não existe observação exata e todas as medidas estão afetadas por erros!

Então:

- ✓ O valor verdadeiro da observação nunca é conhecido;
- ✓ A magnitude exata dos erros presentes no processo é sempre desconhecida.



Não existe observação exata e todas as medidas estão afetadas por erros!

Buscar a melhor estimativa da medida real (valor mais provável)

+

Ponderada por sua incerteza (precisão, confiabilidade)



O que é erro?



O que é erro?

Erro = Valor Medido - Valor Verdadeiro

Desvio = Valor Medido - Valor Mais Provável

√ Fontes de Erros

- Erros Instrumentais
- Erros Naturais / Ambientais
- Erros Pessoais / Humanos


√ Classificação dos Erros de Observação

- Erros Grosseiros
- Erros Sistemáticos
- Erros Acidentais ou Aleatórios

FONTES DE ERROS:

 Instrumentais: causados por problemas como a imperfeição na construção do equipamento ou ajuste do mesmo.

A maior parte dos erros instrumentais pode ser reduzida adotando técnicas de verificação/retificação, calibração e classificação.




Fonte: Veiga, Zanetti & Faggion (2021)

FONTES DE ERROS:

 Naturais / Ambientais: causados pelas variações das condições ambientais, como vento, temperatura, refração, etc.


Dilatação



Fonte: Oliveira Júnior (2021)

FONTES DE ERROS:

 Pessoais / Humanos: causados por falhas humanas, como falta de atenção ao executar uma medição, cansaço, etc.



ERROS GROSSEIROS:

✓São oriundos de uma falsa determinação do valor de uma grandeza. Pode ser provocado pela falta de atenção do operador (equívoco), ou pelo uso de equipamento inadequado.

Exemplo: Troca de dígitos em anotações de medidas

→ Anotar 337° ao invés de 373°;

ERROS GROSSEIROS:

✓ Podem ser detectados através de procedimentos de verificação e repetição de leituras.

✓ Geralmente, os valores errados são facilmente detectáveis devido a sua grandeza, sem relação alguma com outras observações efetuadas.

ERROS GROSSEIROS:

PORÉM:

Erros grosseiros de pequena magnitude são de difícil identificação.

No resultado do ajustamento, existem alguns testes específicos

<u>Teste Global</u>: na detecção de **outliers**; <u>Teste Data Snooping</u>: na localização de erros grosseiros.

OUTLIERS: resíduos que de acordo com algum teste estatístico excedem um determinado limite.

- ✓São oriundos de influências externas às medições, sem serem considerados no processo.
- ✓ Podem ser de origem instrumental, ou de origem física (condições ambientais), ou até mesmo de origem humana.



EXEMPLOS:

Efeito da temperatura e pressão na medição de distâncias com medidor eletrônico de distância;

Efeito de dilatação de uma trena em função da temperatura.

Operador de nível que realiza a leitura sempre um pouco abaixo do traço da mira.

Equipamento sem calibração.

VANTAGEM

✓ Modelagens e causas conhecidas

MINIMIZAÇÃO

- ✓ Por técnicas de observação.
 - realizar observações em diferentes momentos ou posições para identificar e corrigir desvios
 - comparar medições com valores previamente validados
- ✓ Aplicação de correções definidas por fórmulas.

CARACTERÍSTICA

Erros sistemáticos se repetem da mesma forma, sempre que a medição for repetida em condições idênticas.

TENDÊNCIA

Na análise estatística isto pode ser identificado, pois gera um "padrão" de comportamento dos dados.

Depois da avaliação e minimização / eliminação de:

- ✓ erros grosseiros (adoção de procedimentos de verificação)
- ✓ erros sistemáticos (adoção de modelos físicos apropriados)

Ainda existirão discrepâncias quando há a repetição das observações de uma mesma grandeza.

Tais erros não são vinculados a nenhuma causa conhecida.

RAZÕES

Flutuações Probabilísticas



Pequenas variações nos valores medidos


Incerteza do método de observação



Refere-se à precisão e confiabilidade do processo de medição utilizado.

Apesar de ter causa desconhecida, os erros aleatórios (ou acidentais) seguem um padrão.

→ Comportamento gaussiano / distribuição normal.



FONTE: Adaptado de https://cosmoscon.com/

PARTICULARIDADES após um grande número de observações:

Erros pequenos ocorrem mais frequentemente do que os grandes, sendo mais prováveis;

Erros positivos e negativos do mesmo tamanho acontecem com igual frequência, ou são igualmente prováveis;

A média dos resíduos é aproximadamente nula;

PARTICULARIDADES após um grande número de observações:

Aumentando o número de observações, aumenta a probabilidade de se chegar próximo ao valor real;


Erros grandes podem ser mais enganos do que randômicos ou aleatórios;



detecção de outliers

68,27 % das observações estão no intervalo de -σ a +σ em torno da média;

Analisar a distribuição dos resíduos somente com efeitos dos erros aleatórios



A curva azul possui tendências.

Pode indicar a presença de <u>efeito sistemático</u> não modelado.

Erros aleatórios ou acidentais → estudados pela TEORIA DOS ERROS

A Teoria dos Erros cuida da **análise dos erros** cometidos durante as medições para saber se eles são **estatisticamente confiáveis** e se suas magnitudes são aceitáveis (dentro de determinados limites).

Em seguida as medidas **devem ser ajustadas** de acordo com as especificações geométricas ou outras particularidades (condições ou restrições) que possam interferir no processo de medição.

Finalmente obtém-se a melhor determinação da grandeza medida.

Valor mais provável

Precisão

- Grau de afastamento dos valores medidos em relação a sua média.
- Está ligada a repetibilidade de medidas sucessivas feitas em condições semelhantes, estando vinculada somente a efeitos aleatórios.

Acurácia (Exatidão)

- Grau de afastamento dos valores medidos em relação ao seu valor verdadeiro.
- Expressa o grau de aderência das observações em relação ao seu valor verdadeiro, estando vinculada a efeitos aleatórios e sistemáticos.

PRECISÃO X EXATIDÃO:



FONTE: BASE Aerofotogrametria (https://blog.idwall.co/o-que-e-acuracia/)

PRECISÃO X EXATIDÃO:

Um jogador de futebol está treinando cobranças de pênalti. Ele chuta a bola 10 vezes e nas 10 vezes acerta a trave do lado direito do goleiro.

Este jogador foi extremamente preciso.

Seus resultados não apresentaram nenhuma variação em torno do valor que se repetiu 10 vezes.

Em compensação sua **acurácia** foi nula. Ele não conseguiu acertar o gol, "verdadeiro valor", nenhuma vez.



IMPORTÂNCIA DA REDUNDÂNCIA DE OBSERVAÇÕES:

- ✓ Permite a detecção de erros grosseiros através da confirmação dos valores medidos;
- ✓ Permite uma avaliação mais precisa das propriedades desejadas, através da execução de um ajustamento;
- ✓ Permite estimar a ordem de grandeza da precisão obtida para os valores ajustados.
 - Exemplos com verificação de erros de fechamento
 - ✓ Nivelamento em poligonal fechada
 - ✓ Somatória de ângulos internos de polígonos

IMPORTÂNCIA DA REDUNDÂNCIA DE OBSERVAÇÕES:

Modelo Matemático: funcional e estocástico

- Funcional: parte determinística. Modela a realidade da grandeza medida.
- Estocástico: descreve as probabilidades estatísticas, as incertezas.

Ajustamento de observações → buscar solução única

MMQ – Método dos mínimos quadrados

Preconiza que: a soma dos quadrados dos resíduos seja mínima.

resíduos = erros acidentais ou aleatórios.

Seja um conjunto de observações:

L = [22,7 22,3 21,9 22,6 23,1 22,9 22,8 23,5 21,7 23,2]

Quais as ferramentas estatísticas que podem ser usadas para representar e analisar o mesmo?

