CM121



Sensor



pin



DA217





POWER



USB