

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04132170		UID WR: SERTORI_CO1008644		ID Xme: 1.239.498
Cliente:		Indiriz.: CORSO GIULIO CESARE 243			Comune: TORINO	
Appuntamento: 21/05/2026 16:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: 254545_04132170				
Data Dispaccio: 20/05/2026 19:45:08		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
U.I.: - 16
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO GIULIO CESARE 243
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T19:58:02.699+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008644

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILA
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO: -

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_25586_243-----

ID XME: 62928 - 19 Dec 2019 07:45:05 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_25586_243-----

ID XME: 62928 - 19 Dec 2019 07:45:05 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_25586_243-----

ID XME: 62928 - 19 Dec 2019 07:45:05 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_25586_243-----

ID XME: 62928 - 19 Dec 2019 07:45:05 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 254545_04132170

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003K7YLbIAN

TT_ID - 04132170

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 482715876824333128

LATITUDINE - 45.10387589

LONGITUDINE - 7.70080910

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0660_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_25586_243

VERIFICA APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE PROBLEMA - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT

INTERVENTO CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T16:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_25586_243

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA2872074

N. PORTA PERM. - DF_1-P_11

PORTA_ODF - 3/ODF/A/7/D/03/11

PORTA_MTU - B/02/O5/L2/335

PFP - TO_G/2096

NOME_SPLITTER_PFP - 3

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 9

PFP_LATITUDINE - 45.10399755

PFP_LONGITUDINE - 7.69913316

PFS - L219_CORSO GIULIO CESARE_243_1#FX069

NOME_SPLITTER_PFS - 3

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 3

INDIRIZZO_PFS - CORSO GIULIO CESARE, 243

PFS_LATITUDINE - 45.10387589

PFS_LONGITUDINE - 7.70080910

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_CORSO GIULIO CESARE_243_1

PORTA_PTE - 11

INDIRIZZO_PTE - CORSO GIULIO CESARE, 243

PTE_LATITUDINE - 45.10387589

PTE_LONGITUDINE - 7.70080910

PORTE_LIBERE_PT - 9

PORTE_OCCUPATE_PT - 11

PORTE_RISERVATE_PT - 11

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T19:45:08+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-20T19:46:13+02:00

REF. TEC. OLO - Iliad Assurance

CODICE DIAGNOSI_SOC - 4

DESCRIZIONE DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFC2D3LEFJRE

STATO_WO - 1

SPECIFICA APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - TO_03/OLT03

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - ILIAD

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO
N° Impianto:	NW: 04132123	UID WR: SERTORI_CO1008639
Cliente:	Indiriz.: VIA BERNARDINO LUINI 126	ID Xme: 1.239.497
Appuntamento: 21/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: TORINO
Centrale: TO/FCO/3	Descrizione OLO: 8016930491_04132123	
Data Dispaccio: 20/05/2026 12:30:00	Job Type: 3-1-3 - Disservizio / Assurance / Open Internet	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA BERNARDINO LUINI 126
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 3770000000
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T19:58:01.406+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008639
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - POS
IMPRESA - SERTORI

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DIAGNOSI: - Cliente lamenta assenza di navigazione: da diagnosi of linea in up tuttavia si riscontra spia internet rossa sul modem, spie ont ok. Fatto tbs e reset router/ont con esito negativo, si richiede supporto tecnico per verifica\n\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.1

DIAGNOSI: - Cliente lamenta assenza di navigazione: da diagnosi of linea in up tuttavia si riscontra spia internet rossa sul modem, spie ont ok. Fatto tbs e reset router/ont con esito negativo, si richiede supporto tecnico per verifica\n\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.1

DIAGNOSI: - Cliente lamenta assenza di navigazione: da diagnosi of linea in up tuttavia si riscontra spia internet rossa sul modem, spie ont ok. Fatto tbs e reset router/ont con esito negativo, si richiede supporto tecnico per verifica\n\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.1

DIAGNOSI: - Cliente lamenta assenza di navigazione: da diagnosi of linea in up tuttavia si riscontra spia internet rossa sul modem, spie ont ok. Fatto tbs e reset router/ont con esito negativo, si richiede supporto tecnico per verifica\n\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.1

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_29902_126-----

ID XME: 631470 - 13 Jul 2023 19:35:01 - Sq.: SU05

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_29902_126-----

ID XME: 631470 - 13 Jul 2023 19:35:01 - Sq.: SU05

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_29902_126-----

ID XME: 631470 - 13 Jul 2023 19:35:01 - Sq.: SU05

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_29902_126-----

ID XME: 631470 - 13 Jul 2023 19:35:01 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 8016930491_04132123

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003K7DWFIA3

TT_ID - 04132123

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-3

ID_RISORSA - 5326024279027755123

LATITUDINE - 45.09970664

LONGITUDINE - 7.65573652

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0328_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_29902_126

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - Cliente lamenta assenza di navigazione: da diagnosi of linea in up tuttavia si riscontra spia internet rossa sul modem, spie ont ok. Fatto tbs e reset router/ont con esito negativo, si richiede supporto tecnico per verifica

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T16:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 28.1

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_29902_126

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA3117003

N. PORTA PERM. - DF_1-P_18

PORTA_ODF - 3/ODF/A/5/B/03/18

PORTA_MTU - F/C/07/a/B/01/40

PFP - TO_G/1761

NOME_SPLITTER_PFP - 3

BARCODE_PFP - 16EC9007676

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 5

PFP_LATITUDINE - 45.09968111

PFP_LONGITUDINE - 7.65593898

PFS - L219_VIA BERNARDINO LUINI_126_1#DR147

NOME_SPLITTER_PFS - 2

BARCODE_PFS - 08EC0002805

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2

INDIRIZZO_PFS - VIA BERNARDINO LUINI, 126

PFS_LATITUDINE - 45.09970664

PFS_LONGITUDINE - 7.65573652

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_VIA BERNARDINO LUINI_126_1

PORTA_PTE - 18

INDIRIZZO_PTE - VIA BERNARDINO LUINI, 126

PTE_LATITUDINE - 45.09970664

PTE_LONGITUDINE - 7.65573652

PORTE_LIBERE_PT - 18

PORTE_OCCUPATE_PT - 6

PORTE_RISERVATE_PT - 6

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T12:30:00+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-20T19:34:07+02:00

REF. TEC. OLO - Postepay

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 3

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFY9V3LDWQCJ

STATO_WO - 1

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - TO_03/OLT01

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Open Internet

OPERATORE - PostePay

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO		
N° Impianto:		NW: 04131338		UID WR: SERTORI_CO1008594		ID Xme: 1.239.461
Cliente:		Indiriz.: CORSO GIULIO CESARE 243			Comune: TORINO	
Appuntamento: 21/05/2026 16:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: INC1082967201_04131338				
Data Dispaccio: 20/05/2026 13:17:58		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O02 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
U.I.: - 16
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO GIULIO CESARE 243
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T18:48:02.309+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008594

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - WN
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi
SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_25586_243-----
ID XME: 62928 - 19 Dec 2019 07:45:05 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - INC1082967201_04131338
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003K4jD5IAJ
TT_ID - 04131338
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 569816712879800384

LATITUDINE - 45.10387589
LONGITUDINE - 7.70080910
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0660_WN
ID_BUILDING - 01_001_001272_25586_243
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Assenza Portante Ottica - Link Down
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T16:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALEZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALEZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_25586_243
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_7
PORTA_ODF - A/7/D/3/10
PORTA_MTU - B_5_A_19
PFP - TO_G/2096
NOME_SPLITTER_PFP - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 9
PFP_LATITUDINE - 45.10399755
PFP_LONGITUDINE - 7.69913316
PFS - L219_CORSO GIULIO CESARE_243_1#FX069
NOME_SPLITTER_PFS - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 3
INDIRIZZO_PFS - CORSO GIULIO CESARE, 243
PFS_LATITUDINE - 45.10387589
PFS_LONGITUDINE - 7.70080910
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_CORSO GIULIO CESARE_243_1
PORTA_PTE - 7
INDIRIZZO_PTE - CORSO GIULIO CESARE, 243
PTE_LATITUDINE - 45.10387589
PTE_LONGITUDINE - 7.70080910
PORTE_LIBERE_PT - 9
PORTE_OCCUPATE_PT - 11
PORTE_RISERVATE_PT - 11
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T13:17:58+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLG - 2026-05-20T16:26:32+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFRRBTELRYDV
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20181218_0000000012
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLG
VALORE - SLG Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Wind

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04131815		UID WR: SERTORI_CO1008592	
				ID Xme: 1.239.448	
Cliente:		Indiriz.: CORSO GIULIO CESARE 243		Comune: TORINO	
Appuntamento: 21/05/2026 11:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: ENE_11680450_04131815			
Data Dispaccio: 20/05/2026 17:13:57		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F08 SFW
CODICE ISP: - F08 SFW
CODICE ISP: - F08 SFW
CODICE ISP: - F08 SFW
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
U.I.: - 16
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO GIULIO CESARE 243
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 060101010
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T18:28:05.376+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008592

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ENE
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO: -**DIAGNOSI:** - disservizio\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente**DIAGNOSI:** - disservizio\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente**DIAGNOSI:** - disservizio\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente**DIAGNOSI:** - disservizio\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente**NOTE IMPRESA:** - ----- BUILDING:

01_001_001272_25586_243-----

ID XME: 62928 - 19 Dec 2019 07:45:05 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_25586_243-----

ID XME: 62928 - 19 Dec 2019 07:45:05 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_25586_243-----

ID XME: 62928 - 19 Dec 2019 07:45:05 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_25586_243-----

ID XME: 62928 - 19 Dec 2019 07:45:05 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO** - ENE_11680450_04131815**CODICE RICHIESTA** - a17Tk00003K6Mm1IAF**TT_ID** - 04131815**COD. TIPO PRESTAZIONE** - 3-1-1**ID_RISORSA** - 4827158768258728124**LATITUDINE** - 45.10387589**LONGITUDINE** - 7.70080910**GPON_ATTESTAZIONE** - TO/FCO/03_G0660_OF**ID_BUILDING** - 01_001_001272_25586_243**VERIFICA APPARATO_CLIENTE** - N**DESCRIZIONE PROBLEMA** - disservizio**INTERVENTO CONGIUNTO** - N**DATA_ORA APPUNTAMENTO** - 2026-05-21T11:30:00+02:00**DIAGNOSI_SOC** - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente**CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - Disservizio**ID_BUILDING_MASTER** - 01_001_001272_25586_243**VERTICALE_TI** - N**TIPOLOGIA_APPARATO** - Seriale borchia**AZIONE_APPARATO** - 1**AREA_CD** - AB**ID_SERVIZIO** - AAA2909298**N. PORTA PERM.** - DF_1-P_12**PORTA_ODF** - 3/ODF/A/7/D/03/11**PORTA_MTU** - B/02/O5/L2/335**PFP** - TO_G/2096**NOME_SPLITTER_PFP** - 3**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP** - 9**PFP_LATITUDINE** - 45.10399755**PFP_LONGITUDINE** - 7.69913316**PFS** - L219_CORSO GIULIO CESARE_243_1#FX069**NOME_SPLITTER_PFS** - 3**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS** - 4**INDIRIZZO_PFS** - CORSO GIULIO CESARE, 243**PFS_LATITUDINE** - 45.10387589**PFS_LONGITUDINE** - 7.70080910**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE** - PTE**NOME_PTE** - L219_CORSO GIULIO CESARE_243_1**PORTA_PTE** - 12**INDIRIZZO_PTE** - CORSO GIULIO CESARE, 243**PTE_LATITUDINE** - 45.10387589**PTE_LONGITUDINE** - 7.70080910**PORTE_LIBERE_PT** - 9**PORTE_OCCUPATE_PT** - 11**PORTE_RISERVATE_PT** - 11**PORTE_GUASTE_PT** - 0**POSTPROVISIONING** - N**TEMPO_OBIETTIVO** - 2026-05-22T23:59:59+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO** - 2026-05-20T17:13:57+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SL** - 2026-05-20T18:14:34+02:00**REF. TEC. OLO** - Supporto Tecnico Specialistico**CODICE_DIAGNOSI_SOC** - 4**DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC** - Rete exMetroweb - Picco non

Visibile

GUASTO_GPON - N**COR_ID** - OFS9F5ZUEE90**STATO_WO** - 1**SPECIFICA_APPARATO** - ZTE_Case_C600**NOME_APPARATO** - TO_03/OLT03**VENDOR_APPARATO** - ZTE**CHIAVE** - TIPOLOGIA_SL**VALORE** - SLA Base**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_1**VALORE** - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_2**VALORE** - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA**CHIAVE** - TIPOLOGIA_ATTIVITA**VALORE** - Disservizio**TIPO_SERVIZIO** - Openstream**OPERATORE** - Enel Energia S.p.a.

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04131278	UID WR: SERTORI_CO1008490
Cliente:	Indiriz.: VIA ROMA 144	ID Xme: 1.239.362
Appuntamento: 21/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: MASSERANO
Centrale: MASSERANO	Descrizione OLO: NGOP010572260363002_04131278	
Data Dispaccio: 19/05/2026 10:28:12	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F88 TLC
CODICE ISP: - F88 TLC
CODICE ISP: - F88 TLC
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - F042_CNO5
CODICE ROE: - F042_86
U.I.: - 1
PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - MASSERANO
INDIRIZZO - VIA ROMA 144
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIABA
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 800415042
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T16:28:12.851+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008490

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - TLC
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Segnale ottico down, Led Allarm su ONT acceso di rosso, cliente riferisce che la linea è andata via quando dei Tecnici lavoravano nell'armadio di OpenFiber\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - Segnale ottico down, Led Allarm su ONT acceso di rosso, cliente riferisce che la linea è andata via quando dei Tecnici lavoravano nell'armadio di OpenFiber\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - Segnale ottico down, Led Allarm su ONT acceso di rosso, cliente riferisce che la linea è andata via quando dei Tecnici lavoravano nell'armadio di OpenFiber\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096032_8000391328_144-----
ID XME: 378028 - 21 Apr 2022 12:05:23 - Sq.: SU79
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096032_8000391328_144-----
ID XME: 378028 - 21 Apr 2022 12:05:23 - Sq.: SU79
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096032_8000391328_144-----
ID XME: 378028 - 21 Apr 2022 12:05:23 - Sq.: SU79

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
NGOP010572260363002_04131278
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003K3osWIAR
TT_ID - 04131278
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 1065934604259800074
LATITUDINE - 45.59470947
LONGITUDINE - 8.22521983
GPON_ATTESTAZIONE - BIABA/F042_CNO5-SP_01
ID_BUILDING - 01_096_096032_8000391328_144
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Segnale ottico down, Led Allarm su
ONT acceso di rosso, cliente riferisce che la linea è andata via
quando dei Tecnici lavoravano nell'armadio di OpenFiber
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096032_8000391328_144
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
ID_SERVIZIO - AAA0551200
OLT_PORT - A/A/03/a/01/01/04
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - A/A/03/a/OLT01/01/2-12
N. PORTA PERM. - DF_1-P_127
PORTA_ODF - A/B/04/a/2/g/t 48/1-1
PORTA_MTU - A/A/07/a/A/OSU4810-1/E1
PFP - F042_GC3
PFP_LATITUDINE - 45.59614815
PFP_LONGITUDINE - 8.22286836
PFS - F042_CNO5
NOME_SPLITTER_PFS - 1
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 3
PFS_LATITUDINE - 45.59541472
PFS_LONGITUDINE - 8.22291192
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTA Facciata
NOME_PTE - F042_86
PORTA_PTE - 2
INDIRIZZO_PTE - VIA ROMA, 142
PTE_LATITUDINE - 45.59455858
PTE_LONGITUDINE - 8.22526949
PORTE_LIBERE_PT - 8
PORTE_OCCUPATE_PT - 4
PORTE_RISERVATE_PT - 4
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T10:17:10+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-19T10:28:12+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-20T16:17:10+02:00
REF. TEC. OLO - 187.2
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFX3EDRK567D
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V
NOME_APPARATO - BIABA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - TELECOM ITALIA SPA

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04131174		UID WR: SERTORI_CO1008481	
ID Xme: 1.239.351		Cliente:		Indiriz.: CORSO GIULIO CESARE 243	
Comune: TORINO		Appuntamento: 21/05/2026 11:30:00		Telefono Reclamante: -	
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: INC1082950701_04131174			
Data Dispaccio: 20/05/2026 12:51:40		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O02 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
U.I.: - 16
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO GIULIO CESARE 243
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T16:18:09.391+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008481
PROVINCIA - 001

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - WN
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Assenza Portante Ottica - Link Down\r\n - Diagnosi
SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_25586_243-----
ID XME: 62928 - 19 Dec 2019 07:45:05 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - INC1082950701_04131174
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003K3MDPIA3
TT_ID - 04131174
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 7816420414039233002

LATITUDINE - 45.10387589
LONGITUDINE - 7.70080910
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0660_WN
ID_BUILDING - 01_001_001272_25586_243
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Assenza Portante Ottica - Link Down
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure
N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_25586_243
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_5
PORTA_ODF - A/7/D/3/10
PORTA_MTU - B_5_A_19
PFP - TO_G/2096
NOME_SPLITTER_PFP - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 9
PFP_LATITUDINE - 45.10399755
PFP_LONGITUDINE - 7.69913316
PFS - L219_CORSO GIULIO CESARE_243_1#FX069
NOME_SPLITTER_PFS - 2
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - CORSO GIULIO CESARE, 243
PFS_LATITUDINE - 45.10387589
PFS_LONGITUDINE - 7.70080910
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_CORSO GIULIO CESARE_243_1
PORTA_PTE - 5
INDIRIZZO_PTE - CORSO GIULIO CESARE, 243
PTE_LATITUDINE - 45.10387589
PTE_LONGITUDINE - 7.70080910
PORTE_LIBERE_PT - 9
PORTE_OCCUPATE_PT - 11
PORTE_RISERVATE_PT - 11
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T12:51:40+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SL - 2026-05-20T15:55:51+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OF4OHP2PGP35
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20190725_0000000016
CHIAVE - TIPOLOGIA_SL -
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Wind

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO			
N° Impianto:		NW: 04129128		UID WR: SERTORI_CO1008465		ID Xme: 1.239.332	
Cliente:		Indiriz.: VIA STRADELLA 36			Comune: TORINO		
Appuntamento: 21/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -					
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: INC1081578402_5003816					
Data Dispaccio: 18/05/2026 10:28:29		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New					

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 002 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 08:30:00
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA STRADELLA 36
TEL.TEC.REF.OLO - 0125506191
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - rcc_sme@wind.it
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T15:48:06.11+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008465

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - WN
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - CORPORATE SME SLA PREMIUM - ASSENZA DI SEGNALE OTTICO No IA / Allarmi - da Sistema di gestione risulta LOS, LCD, INACT
Guasto ripetuto rispetto 500SW00000t0h4cYAA, Nessuna sessione attiva
4039 STATO_OPERATIVO_ONT Down, 4040
LOST_OF_SIGNAL loss-of-signal, 4042 INACTIVE yes,
4055 LAST_CHANGE_STATUS 01-05-2026 14:56:43
Altre utenze allineate su TOGICE-OLT-2 slot 2 porta 9
Recapito: 3454612968
Diagnosi SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_53204_36-----

ID XME: 738948 - 26 Jan 2024 16:35:16 - Sq.: SU38

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - INC1081578402_5003816
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003K3JjXIAV
TT_ID - 04129128
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 5326024279107228998
LATITUDINE - 45.09240977
LONGITUDINE - 7.67687188
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0281_WN
ID_BUILDING - 01_001_001272_53204_36
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T03:55:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-18T10:28:29+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-20T09:41:01+02:00
REF. TEC. OLO - RCC IVREA SME
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Wind
COR_ID - OFJQ0MR38CUA
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20171018_0000000008
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Premium
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
NOTE_CLIENTE - nessuna variazione ONT DOWN
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - CORPORATE SME SLA PREMIUM
- ASSENZA DI SEGNALE OTTICO No IA / Allarmi - da Sistema di gestione risulta LOS, LCD, INACT
Guasto ripetuto rispetto 500SW00000t0h4cYAA, Nessuna sessione attiva
4039 STATO_OPERATIVO_ONT Down, 4040
LOST_OF_SIGNAL loss-of-signal, 4042 INACTIVE yes,
4055 LAST_CHANGE_STATUS 01-05-2026 14:56:43
Altre utenze allineate su TOGICE-OLT-2 slot 2 porta 9
Recapito: 3454612968
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_INTERVENTO_CONGIUNTO -
2026-05-20T14:30:00+02:00
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_53204_36
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_6
PORTA_ODF - A/5/A/7/12
PORTA_MTU - B_1_E_24
PFP - TO_G/1855
NOME_SPLITTER_PFP - 2
BARCODE_PFP - 16EC9005191
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 2
PFP_LATITUDINE - 45.09305400
PFP_LONGITUDINE - 7.67615213
PFS - L219_VIA STRADELLA_36_1#DW514
NOME_SPLITTER_PFS - 3
BARCODE_PFS - 07132179
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2



WR: a17Tk00003K3JjXIAV

SERTORI SPA

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

INDIRIZZO_PFS - VIA STRADELLA, 36
PFS_LATITUDINE - 45.09240977
PFS_LONGITUDINE - 7.67687188
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA STRADELLA_36_1
PORTA_PTE - 6
INDIRIZZO_PTE - VIA STRADELLA, 36
PTE_LATITUDINE - 45.09240977
PTE_LONGITUDINE - 7.67687188
PORTE_LIBERE_PT - 8
PORTE_OCCUPATE_PT - 4
PORTE_RISERVATE_PT - 4
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04131011		UID WR: SERTORI_CO1008456	
ID Xme: 1.239.327					
Cliente:		Indiriz.: CORSO GIULIO CESARE 243		Comune: TORINO	
Appuntamento: 21/05/2026 14:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: 254401_04131011			
Data Dispaccio: 20/05/2026 15:14:51		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 14:30:00
U.I.: - 16
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO GIULIO CESARE 243
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T15:38:08.62+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008456

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILA
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO:

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_25586_243-----

ID XME: 62928 - 19 Dec 2019 07:45:05 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_25586_243-----

ID XME: 62928 - 19 Dec 2019 07:45:05 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_25586_243-----

ID XME: 62928 - 19 Dec 2019 07:45:05 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_25586_243-----

ID XME: 62928 - 19 Dec 2019 07:45:05 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE

PFS_LATITUDINE - 45.10387589

PFS_LONGITUDINE - 7.70080910

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_CORSO GIULIO CESARE_243_1

PORTA_PTE - 10

INDIRIZZO_PTE - CORSO GIULIO CESARE, 243

PTE_LATITUDINE - 45.10387589

PTE_LONGITUDINE - 7.70080910

PORTE_LIBERE_PT - 9

PORTE_OCCUPATE_PT - 11

PORTE_RISERVATE_PT - 11

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T15:14:51+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-20T15:15:16+02:00

REF. TEC. OLO - Iliad Assurance

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFSPG3SYYUSO

STATO_WO - 1

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - TO_03/OLT03

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - ILIAD

CODICE_COMUNICAZIONE_OLO - 254401_04131011

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003K3GWFA3

TT_ID - 04131011

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 569816712848240059

LATITUDINE - 45.10387589

LONGITUDINE - 7.70080910

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0660_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_25586_243

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T14:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_25586_243

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA0494909

N. PORTA PERM. - DF_1-P_10

PORTA_ODF - 3/ODF/A/7/D/03/11

PORTA_MTU - B/02/O5/L2/335

PFP - TO_G/2096

NOME_SPLITTER_PFP - 3

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 9

PFP_LATITUDINE - 45.10399755

PFP_LONGITUDINE - 7.69913316

PFS - L219_CORSO GIULIO CESARE_243_1#FX069

NOME_SPLITTER_PFS - 3

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2

INDIRIZZO_PFS - CORSO GIULIO CESARE, 243

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04127612	UID WR: SERTORI_CO1008415
Cliente:	Indiriz.: VIA BRUNO BUOZZI 16	ID Xme: 1.239.282
Appuntamento: 21/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: PONDERANO	Descrizione OLO: 8016920051_04127612	
Data Dispaccio: 12/05/2026 16:33:00	Job Type: 3-1-3 - Disservizio / Assurance / Open Internet	

01 - INFO GENERALI

PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - PONDERANO
INDIRIZZO - VIA BRUNO BUOZZI 16
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIBMA
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 377000
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T14:58:02.56+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008415
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
CODICE CNO: - G820_CNO9
CODICE ROE: - G820_164
U.I.: - 5

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
CODICE OPERATORE - POS
IMPRESA - SERTORI
ID_CONTRATTO - 5600002996

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO: -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -

DIAGNOSI: - il cliente chiama e riferisce che nonostante il test ok al precedente ticket il guasto persiste per la linea n°OFAH7N7M7QN3 telefono: 3927184110 da diagnostica linea in up ma il cliente riferisce la spia ONT lampeggia quindi la scatoletta non comunica con la cabina si richiede intervento tecnico sia in centrale che a casa del cliente\r\n - Diagnosi SOC: Si richiede verifica apparati n sede cliente

DIAGNOSI: - il cliente chiama e riferisce che nonostante il test ok al precedente ticket il guasto persiste per la linea n°OFAH7N7M7QN3 telefono: 3927184110 da diagnostica linea in up ma il cliente riferisce la spia ONT lampeggia quindi la scatoletta non comunica con la cabina si richiede intervento tecnico sia in centrale che a casa del cliente\r\n - Diagnosi SOC: Si richiede verifica apparati n sede cliente

DIAGNOSI: - il cliente chiama e riferisce che nonostante il test ok al precedente ticket il guasto persiste per la linea n°OFAH7N7M7QN3 telefono: 3927184110 da diagnostica linea in up ma il cliente riferisce la spia ONT lampeggia quindi la scatoletta non comunica con la cabina si richiede intervento tecnico sia in centrale che a casa del cliente\r\n - Diagnosi SOC: Si richiede verifica apparati n sede cliente

DIAGNOSI: - il cliente chiama e riferisce che nonostante il test ok al precedente ticket il guasto persiste per la linea n°OFAH7N7M7QN3 telefono: 3927184110 da diagnostica linea in up ma il cliente riferisce la spia ONT lampeggia quindi la scatoletta non comunica con la cabina si richiede intervento tecnico sia in centrale che a casa del cliente\r\n - Diagnosi SOC: Si richiede verifica apparati n sede cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096047_8000392847_16-----

ID XME: 1209062 - 30 Mar 2026 11:15:26 - Sq.: SU18

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096047_8000392847_16-----

ID XME: 1209062 - 30 Mar 2026 11:15:26 - Sq.: SU18

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096047_8000392847_16-----

ID XME: 1209062 - 30 Mar 2026 11:15:26 - Sq.: SU18

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096047_8000392847_16-----

ID XME: 1209062 - 30 Mar 2026 11:15:26 - Sq.: SU18

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO** - 8016920051_04127612**CODICE RICHIESTA** - a17Tk00003K2FnFIAV**TT_ID** - 04127612**COD_TIPO_PRESTAZIONE** - 3-1-3**ID_RISORSA** - 5326024279058388276**LATITUDINE** - 45.54303326**LONGITUDINE** - 8.05547022**GPON_ATTESTAZIONE** - BIBMA/G820_CNO9-SP_02**ID_BUILDING** - 01_096_096047_8000392847_16**VERIFICA_APPARATO_CLIENTE** - N

DESCRIZIONE PROBLEMA - il cliente chiama e riferisce che nonostante il test ok al precedente ticket il guasto persiste per la linea n°OFAH7N7M7QN3 telefono: 3927184110 da diagnostica linea in up ma il cliente riferisce la spia ONT lampeggia quindi la scatoletta non comunica con la cabina si richiede intervento tecnico sia in centrale che a casa del cliente

INTERVENTO_CONGIUNTO - N**DATA_ORA_APPUNTAMENTO** - 2026-05-21T16:30:00+02:00**DIAGNOSI_SOC** - Si richiede verifica apparati n sede cliente**CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - Disservizio**ID_BUILDING_MASTER** - 01_096_096047_8000392847_16**TIPOLOGIA_APPARATO** - Seriale borchia**AZIONE_APPARATO** - 1**AREA_CD** - CD**ID_SERVIZIO** - AAA3158723**OLT_PORT** - A/A/04/a/01/02/01**PORTA_DEL_PATCH_PANEL** - A/A/04/a/OLT01/01/3-1**N. PORTA PERM.** - DF_1-P_121**PORTA_ODF** - A/A/03/a/8/g/t 48/1-2**PORTA_MTU** - A/A/03/a/A/OSU4810-1/E16**PFP** - G820_GC2**PFP_LATITUDINE** - 45.53887028**PFP_LONGITUDINE** - 8.05665715**PFS** - G820_CNO9**NOME_SPLITTER_PFS** - 2**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS** - 12**PFS_LATITUDINE** - 45.54491014**PFS_LONGITUDINE** - 8.05363434**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE** - PTA Pozzetto**NOME_PTE** - G820_164**PORTA_PTE** - 1**INDIRIZZO_PTE** - VIA BRUNO BUOZZI, 18**PTE_LATITUDINE** - 45.54324135**PTE_LONGITUDINE** - 8.05537068**PORTE_LIBERE_PT** - 9**PORTE_OCCUPATE_PT** - 1**PORTE_RISERVATE_PT** - 1**PORTE_GUASTE_PT** - 0**POSTPROVISIONING** - N**TEMPO_OBIETTIVO** - 2026-05-20T10:34:36+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO** - 2026-05-12T16:33:00+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SLA** - 2026-05-19T16:34:37+02:00**REF. TEC. OLO** - xxx**CODICE_DIAGNOSI_SOC** - 1**DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC** - Rete OF - Picco Visibile**GUASTO_GPON** - N**COR_ID** - OFAH7N7M7QN3**STATO_WO** - 1**SPECIFICA_APPARATO** - Nokia_Case_FX4_O**NOME_APPARATO** - BIBMA/OLT01**VENDOR_APPARATO** - Nokia**CHIAVE** - TIPOLOGIA_SLA**VALORE** - SLA Base**CHIAVE_ELEMENTO_LIVELLO_1****VALORE_SEDE_DI_TERMINAZIONE (IMPRESA)****CHIAVE_ELEMENTO_LIVELLO_2****VALORE_VERIFICA_APPARATI****CHIAVE_TIPOLOGIA_ATTIVITA****VALORE_Disservizio****TIPO_SERVIZIO** - Open Internet**OPERATORE** - PostePay

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN		
N° Impianto:		NW: 04130786		UID WR: SERTORI_CO1008404		ID Xme: 1.239.271
Cliente:		Indiriz.: VIA ANTONIO GRAMSCI 8			Comune: PONDERANO	
Appuntamento: 21/05/2026 11:30:00		Telefono Reclamante: -				
Centrale: PONDERANO		Descrizione OLO: ID-0002142630_04130786				
Data Dispaccio: 20/05/2026 14:23:19		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream				

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O07 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - G820_CNO8
CODICE ROE: - G820_243
U.I.: - 25
PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - PONDERANO
INDIRIZZO - VIA ANTONIO GRAMSCI 8
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIBMA
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T14:48:03.388+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008404

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - SKY
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - HUB collegato alla
presa principale dell abitazione. Non sono presenti Filtri DSL. LED
HUB: Power VERDE, INTERNET GIALLO LAMP, WIFI VERDE,
VOCE SPENTO. Reboot effettuato ma problema persiste. Su ONT II
led Power è VERDE,PON è Spento,LAN è VERDE
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096047_8000146385_8-----
ID XME: 640717 - 01 Aug 2023 14:49:00 - Sq.: SU35

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE_COMUNICAZIONE_OLO - ID-0002142630_04130786

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003K1yvHIAR

TT_ID - 04130786

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 2734250797164227584

LATITUDINE - 45.54362622

LONGITUDINE - 8.05156766

GPON_ATTESTAZIONE - BIBMA/G820_CNO8-SP_01

ID_BUILDING - 01_096_096047_8000146385_8

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - HUB collegato alla
presa principale dell abitazione. Non sono presenti Filtri DSL. LED
HUB: Power VERDE, INTERNET GIALLO LAMP, WIFI VERDE,
VOCE SPENTO. Reboot effettuato ma problema persiste. Su ONT II
led Power è VERDE,PON è Spento,LAN è VERDE

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T11:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e

apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096047_8000146385_8

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - CD

ID_SERVIZIO - AAA1091124

OLT_PORT - A/A/04/a/01/01/06

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - A/A/04/a/OLT01/01/2-14

N. PORTA_PERM. - DF_1-P_141

PORTA_ODF - A/A/03/a/7/g/t 48/1-1

PORTA_MTU - A/A/03/a/A/OSU4810-1/E5

PFP - G820_GC2

PFP_LATITUDINE - 45.53887028

PFP_LONGITUDINE - 8.05665715

PFS - G820_CNO8

NOME_SPLITTER_PFS - 1

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 3

PFS_LATITUDINE - 45.54262280

PFS_LONGITUDINE - 8.05318298

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTA Pozzetto

NOME_PTE - G820_243

PORTA_PTE - 2

INDIRIZZO_PTE - VIA ANTONIO GRAMSCI, 15

PTE_LATITUDINE - 45.54237789

PTE_LONGITUDINE - 8.05144126

PORTE_LIBERE_PT - 1

PORTE_OCCUPATE_PT - 5

PORTE_RISERVATE_PT - 5

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T04:30:21+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T14:23:19+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-20T14:30:21+02:00

REF. TEC. OLO - Marzia

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFIGSX7WKNAU

STATO_WO - 1

SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_O

NOME_APPARATO - BIBMA/OLT01

VENDOR_APPARATO - Nokia

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - SKY

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04130678		UID WR: SERTORI_CO1008407	
ID Xme: 1.239.263					
Cliente:		Indiriz.: VIA RIMINI 2		Comune: TORINO	
Appuntamento: 21/05/2026 11:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: INC1079478601_04130678			
Data Dispaccio: 13/05/2026 13:35:07		Job Type: 7-1-2 - Degrado / Assurance / Gpon Passiva New			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O02 WN
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
U.I.: - 10
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA RIMINI 2
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 0125502650
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T14:38:11.047+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008407

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - WN
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - ASSENZA RANDOMICA DI PORTANTE
SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_45201_2-----
ID XME: 279295 - 02 Sep 2021 13:15:01 - Sq.: SU31

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - INC1079478601_04130678
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003K1eEzIAJ
TT_ID - 04130678
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 7-1-2
ID_RISORSA - 1659501992600681755

LATITUDINE - 45.07157975
LONGITUDINE - 7.71619618
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0534_WN
ID_BUILDING - 01_001_001272_45201_2
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - ASSENZA RANDOMICA DI PORTANTE
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 02
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Degrado
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_45201_2
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_6
PORTA_ODF - A/7/A/10/6
PORTA_MTU - B_3_D_21
PFP - TO_G/1414
NOME_SPLITTER_PFP - 2
BARCODE_PFP - 16EC9005172
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 6
PFP_LATITUDINE - 45.07207097
PFP_LONGITUDINE - 7.71539013
PFS - L219_VIA RIMINI_2_2#FB473
NOME_SPLITTER_PFS - 1
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2
INDIRIZZO_PFS - VIA RIMINI, 2
PFS_LATITUDINE - 45.07150791
PFS_LONGITUDINE - 7.71603601
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA RIMINI_2_2
PORTA_PTE - 6
INDIRIZZO_PTE - VIA RIMINI, 2
PTE_LATITUDINE - 45.07150791
PTE_LONGITUDINE - 7.71603601
PORTE_LIBERE_PT - 8
PORTE_OCCUPATE_PT - 4
PORTE_RISERVATE_PT - 4
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-23T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-13T13:35:07+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-20T14:11:07+02:00
REF. TEC. OLO - Wind Fibra
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OF88EF88BBB8
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - WIN_20181218_0000000012
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Degrado
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Wind

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04129430		UID WR: SERTORI_CO1008380	
ID Xme: 1.239.242					
Cliente:		Indiriz.: CORSO PRINCIPE ODDONE 82/E			Comune: TORINO
Appuntamento: 21/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: 23821708A_04129430			
Data Dispaccio: 20/05/2026 10:30:00		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O24 EOL
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 08:30:00
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO PRINCIPE ODDONE 82/E
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0237008595
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T13:58:07.732+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008380

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - EOL
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - ppp ko. test OF non funzionante. altre utenze sull pop e sulla stessa vlan up. verificare tratta, borchia e ont\r\n - Diagnosi SOC: Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_43043_82/E-----
ID XME: 628705 - 07 Jul 2023 18:35:04 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 23821708A_04129430
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003JxFruIAF
TT_ID - 04129430
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 4827158768132542713
LATITUDINE - 45.08714536
LONGITUDINE - 7.67616508

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0077_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_43043_82/E
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - ppp ko. test OF non funzionante.
altre utenze sull pop e sulla stessa vlan up. verificare tratta, borchia e ont
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Esito Diagnosi e dispacciamento automatico: impossibile procedere con il dispacciamento
CATEGORIA_SEGNALE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_43043_82/E
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA2587401
N.PORTA_PERM. - DF_1-P_18
PORTA_ODF - 3/ODF/A/3/B/05/12
PORTA_MTU - F/C/07/a/A/02/29
PFP - TO_G/1501
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9008728
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 10
PFP_LATITUDINE - 45.08625466
PFP_LONGITUDINE - 7.67618689
PFS - L219_CORSO PRINCIPE ODDONE_82_1#FE498
NOME_SPLITTER_PFS - 1
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2
INDIRIZZO_PFS - CORSO PRINCIPE ODDONE, 82
PFS_LATITUDINE - 45.08704283
PFS_LONGITUDINE - 7.67621968
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_CORSO PRINCIPE ODDONE_82_1
PORTA_PTE - 18
INDIRIZZO_PTE - CORSO PRINCIPE ODDONE, 82
PTE_LATITUDINE - 45.08704283
PTE_LONGITUDINE - 7.67621968
PORTE_LIBERE_PT - 11
PORTE_OCCUPATE_PT - 13
PORTE_RISERVATE_PT - 13
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T10:30:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLG - 2026-05-20T10:50:23+02:00
REF. TEC. OLO - Eolo
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 3
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFR89VSPR15R
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT02
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLG
VALORE - SLG Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - VERIFICA CIRCUITO EFFETTUATA DA REMOTO
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - EOLO

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04130323	UID WR: SERTORI_CO1008354
Cliente:	Indiriz.: VIA BORGO INFERIORE 7	Comune: MASSERANO
Appuntamento: 21/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: MASSERANO	Descrizione OLO: NGOP01057344536001_04130323	
Data Dispaccio: 20/05/2026 08:03:56	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - MASSERANO
INDIRIZZO - VIA BORGO INFERIORE 7
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIABA
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 800415042
DATA_NOTIFICA - 2026-05-20T13:38:04.243+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1008354
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F88 TLC
CODICE ISP: - F88 TLC
CODICE ISP: - F88 TLC
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
CODICE CNO: - F042_CNO1
CODICE ROE: - F042_292
U.I.: - 1

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID CONTRATTO - 5600002996
CODICE OPERATORE - TLC
IMPRESA - SERTORI

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - mancata navigazione. contattato cliente verificati cavi ok. riferisce su ont accese prima e ultima luce, led pon spento. si invia ofr\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - mancata navigazione. contattato cliente verificati cavi ok. riferisce su ont accese prima e ultima luce, led pon spento. si invia ofr\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - mancata navigazione. contattato cliente verificati cavi ok. riferisce su ont accese prima e ultima luce, led pon spento. si invia ofr\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096032_8000391336_7-----
ID XME: 1080626 - 13 Sep 2025 15:25:00 - Sq.: SU18
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096032_8000391336_7-----
ID XME: 1080626 - 13 Sep 2025 15:25:00 - Sq.: SU18
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096032_8000391336_7-----
ID XME: 1080626 - 13 Sep 2025 15:25:00 - Sq.: SU18

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
NGOP01057344536001_04130323
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003K0sI9IAJ

TT_ID - 04130323
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 4827158768116763709
LATITUDINE - 45.59411287
LONGITUDINE - 8.22625752
GPON_ATTESTAZIONE - BIABA/F042_CNO5-SP_05
ID_BUILDING - 01_096_096032_8000391336_7
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - mancata navigazione. contattato
cliente verificati cavi ok. riferisce su ont accese prima e ultima luce,
led pon spento. si invia of
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T16:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096032_8000391336_7
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
ID_SERVIZIO - AAA2549706
OLT_PORT - A/A/03/a/01/02/03
PORTA_DEL_PATCH_PANEL - A/A/03/a/OLT01/01/3-3
N. PORTA_PERM. - DF_1-P_113
PORTA_ODF - A/B/04/a/2/g/t 48/1-5
PORTA_MTU - A/A/07/a/A/OSU4810-1/E18
PFP - F042_GC3
PFP_LATITUDINE - 45.59614815
PFP_LONGITUDINE - 8.22286836
PFS - F042_CNO5
NOME_SPLITTER_PFS - 5
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4
PFS_LATITUDINE - 45.59541472
PFS_LONGITUDINE - 8.22291192
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTA Facciata
NOME_PTE - F042_290
PORTA_PTE - 8
INDIRIZZO_PTE - PIAZZA DEL MERCATO, 1
PTE_LATITUDINE - 45.59410456
PTE_LONGITUDINE - 8.22635675
PORTE_LIBERE_PT - 11
PORTE_OCCUPATE_PT - 9
PORTE_RISERVATE_PT - 9
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T03:14:58+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-20T08:03:56+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-20T13:14:58+02:00
REF_TEC_OLO - N.V. Assistenza
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OF55NPGTZWC4
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V
NOME_APPARATO - BIABA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - TELECOM ITALIA SPA

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04126768		UID WR: SERTORI_CO1007798	
ID Xme: 1.238.555					
Cliente:		Indiriz.: VIA FORLI' 77			Comune: TORINO
Appuntamento: 21/05/2026 11:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: 253979_4999523			
Data Dispaccio: 19/05/2026 13:39:23		Job Type: 17-1-1 - Servizi Aggiuntivi / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 11:30:00
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA FORLI' 77
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
DATA_NOTIFICA - 2026-05-19T14:38:08.858+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1007798

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILA
IMPRESA - SERTORI
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DIAGNOSI: - Utente riscontra la seguente problematica: cpe guasta
Effettuato il seguente TBS display nero, riavvio Non risolutivo\r\n -
Diagnosi SOC: Leggere il campo note descrizione problema
DIAGNOSI: - Utente riscontra la seguente problematica: cpe guasta
Effettuato il seguente TBS display nero, riavvio Non risolutivo\r\n -
Diagnosi SOC: Leggere il campo note descrizione problema
DIAGNOSI: - Utente riscontra la seguente problematica: cpe guasta
Effettuato il seguente TBS display nero, riavvio Non risolutivo\r\n -
Diagnosi SOC: Leggere il campo note descrizione problema
DIAGNOSI: - Utente riscontra la seguente problematica: cpe guasta
Effettuato il seguente TBS display nero, riavvio Non risolutivo\r\n -
Diagnosi SOC: Leggere il campo note descrizione problema
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_22583_77-----
ID XME: 1232262 - 08 May 2026 11:05:08 - Sq.: SU38
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_22583_77-----
ID XME: 1232262 - 08 May 2026 11:05:08 - Sq.: SU38
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_22583_77-----
ID XME: 1232262 - 08 May 2026 11:05:08 - Sq.: SU38
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_22583_77-----
ID XME: 1232262 - 08 May 2026 11:05:08 - Sq.: SU38

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 253979_4999523
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003Jgzj8IAB
TT_ID - 04126768
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 17-1-1
ID_RISORSA - 5326024279123329345
LATITUDINE - 45.09541548
LONGITUDINE - 7.65415561
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0360_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_22583_77
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-19T13:39:23+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-19T13:40:14+02:00
REF. TEC. OLO - Iliad Assurance
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 3
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco
Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - ILIAD
COR_ID - OFTZ7YA7GBXL
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT02
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA APPARATI
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Servizi Aggiuntivi
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Utente riscontra la seguente
problematica: cpe guasta Effettuato il seguente TBS display nero,
riavvio Non risolutivo
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Leggere il campo note descrizione problema
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 03
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Servizi Aggiuntivi
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_22583_77
VERTICALE_TI - N
CODICE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO - 0
DESCRIZIONE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO - Fornire servizio
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
TIPOLOGIA_APPARATO - CPE3
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA3326570
N. PORTA PERM. - DF_1-P_12
PORTA_ODF - 3/ODF/A/5/B/09/17

PORTA_MTU - F/C/07/a/B/02/24
PFP - TO_G/1742
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9009185
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 10
PFP_LATITUDINE - 45.09554116
PFP_LONGITUDINE - 7.65262355
PFS - L219_VIA FORLI' 77_1#EG455
NOME_SPLITTER_PFS - 1
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4
INDIRIZZO_PFS - VIA FORLI', 77
PFS_LATITUDINE - 45.09541548
PFS_LONGITUDINE - 7.65415561
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA FORLI' 77_1
PORTA_PTE - 12
INDIRIZZO_PTE - VIA FORLI', 77
PTE_LATITUDINE - 45.09541548
PTE_LONGITUDINE - 7.65415561
PORTE_LIBERE_PT - 8
PORTE_OCCUPATE_PT - 4
PORTE_RISERVATE_PT - 4
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - Y

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04125343	UID WR: SERTORI_CO1007514
Cliente:	Indiriz.: VIA VITTORIO EMANUELE II 1	ID Xme: 1.238.281
Appuntamento: 21/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: CAVAGLIÀ	Descrizione OLO: GOF000000299384_4997513	
Data Dispaccio: 19/05/2026 01:42:10	Job Type: 5-1-1 - Disservizio Post Provisioning / Assurance / Openst	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O05 FW
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - C363_CNO3
CODICE ROE: - C363_368
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - CAVAGLIÀ
INDIRIZZO - VIA VITTORIO EMANUELE II 1
TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795
DATA_NOTIFICA - 2026-05-19T09:08:04.207+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BICSA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1007514
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE_OPERATORE - FW
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Si riscontra interruzione del servizio.\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_096_096016_8000145916_1-----
ID XME: 1220283 - 17 Apr 2026 15:09:39 - Sq.: NOPR

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-19T19:42:23+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-19T01:42:10+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-19T01:42:23+02:00
REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH
CODICE COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000299384_4997513
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003JVxUxIAL
TT_ID - 04125343

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 5-1-1

ID_RISORSA - 5326024279097841783
ID_SERVIZIO - AAA3257196
PFS - C363_CNO3
NOME_SPLITTER_PFS - BICSA/C363_CNO3-SP_01
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - C363_CNO3-SP_01-O_4
NOME_PTE - C363_CNO3/C363_CNO3/C363_368
PORTA_PTE - C363_CNO3/C363_CNO3/C363_368-P_001
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - Y
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Fastweb
GPON_ATTESTAZIONE - BICSA/C363_CNO3-SP_01
ID_BUILDING - 01_096_096016_8000145916_1
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Si riscontra interruzione del servizio.
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096016_8000145916_1
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OFUTHTIKZD4A
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - Attivazione BS
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_O
NOME_APPARATO - BICSA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio Post Provisioning

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04122915		UID WR: SERTORI_CO1007384	
ID Xme: 1.237.974					
Cliente:		Indiriz.: VIA VILLA DELLA REGINA 30		Comune: TORINO	
Appuntamento: 21/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: 253555_04122915			
Data Dispaccio: 18/05/2026 12:05:09		Job Type: 7-1-1 - Degrado / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 08:30:00
U.I.: - 8
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA VILLA DELLA REGINA 30
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 104
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T18:48:01.507+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1007384

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILA
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO:

DIAGNOSI: - si riscontrano numerose disconnessioni, si richiede verifica tratta. Grazie\\n - Diagnosi SOC: Si richiede verifica apparati per instabilità di linea

DIAGNOSI: - si riscontrano numerose disconnessioni, si richiede verifica tratta. Grazie\\n - Diagnosi SOC: Si richiede verifica apparati per instabilità di linea

DIAGNOSI: - si riscontrano numerose disconnessioni, si richiede verifica tratta. Grazie\\n - Diagnosi SOC: Si richiede verifica apparati per instabilità di linea

DIAGNOSI: - si riscontrano numerose disconnessioni, si richiede verifica tratta. Grazie\\n - Diagnosi SOC: Si richiede verifica apparati per instabilità di linea

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_60547_30-----

ID XME: 271982 - 04 Aug 2021 11:35:38 - Sq.: SU06

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_60547_30-----

ID XME: 271982 - 04 Aug 2021 11:35:38 - Sq.: SU06

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_60547_30-----

ID XME: 271982 - 04 Aug 2021 11:35:38 - Sq.: SU06

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_60547_30-----

ID XME: 271982 - 04 Aug 2021 11:35:38 - Sq.: SU06

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 253555_04122915

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003JTKFSIA5

TT_ID - 04122915

COD_TIPO PRESTAZIONE - 7-1-1

ID_RISORSA - 9038005895861219603

LATITUDINE - 45.05980545

LONGITUDINE - 7.70446098

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0914_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_60547_30

VERIFICA APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE PROBLEMA - si riscontrano numerose disconnessioni, si richiede verifica tratta. Grazie

INTERVENTO CONGIUNTO - N

DATA_ORA APPUNTAMENTO - 2026-05-21T08:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - Si richiede verifica apparati per instabilità di linea

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 02

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Degrado

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_60547_30

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA APPARATO - Seriale borchia

AZIONE APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA0367065

N. PORTA PERM. - DF_1-P_9

PORTA_ODF - 3/ODF/A/11/A/08/18

PORTA_MTU - F/C/08/a/B/02/02

PFP - TO_G/1964

NOME_SPLITTER_PFP - 6

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 10

PFP_LATITUDINE - 45.06074081

PFP_LONGITUDINE - 7.70309827

PFS - L219_VIA VILLA DELLA REGINA_30_1#FX169

NOME_SPLITTER_PFS - 3

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1

INDIRIZZO_PFS - VIA VILLA DELLA REGINA, 30

PFS_LATITUDINE - 45.05980545

PFS_LONGITUDINE - 7.70446098

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_VIA VILLA DELLA REGINA_30_1

PORTA_PTE - 9

INDIRIZZO_PTE - VIA VILLA DELLA REGINA, 30

PTE_LATITUDINE - 45.05980545

PTE_LONGITUDINE - 7.70446098

PORTE_LIBERE_PT - 8

PORTE_OCCUPATE_PT - 4

PORTE RISERVATE_PT - 4

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-18T12:05:09+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SL - 2026-05-18T12:06:14+02:00

REF. TEC. OLO - Iliad Assurance

CODICE DIAGNOSI_SOC - 1

DESCRIZIONE DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFXV86FQVM4F

STATO_WO - 1

SPECIFICA APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME APPARATO - TO_03/OLT04

VENDOR APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SL

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA APPARATI

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Degrado

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - ILIAD

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04124572	UID WR: SERTORI_CO1007370		ID Xme: 1.237.960
Cliente:		Indiriz.: CORSO POTENZA 48			Comune: TORINO
Appuntamento: 21/05/2026 16:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: CPJ_R3_OFJJIMAFCE2_20260518181423_04124572			
Data Dispaccio: 12/05/2026 16:00:00		Job Type: 7-1-1 - Degrado / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO POTENZA 48
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 331
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T18:28:02.933+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1007370
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F14 TNE
CODICE ISP: - F14 TNE
CODICE ISP: - F14 TNE
CODICE ISP: - F14 TNE
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 16:30:00

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - COC
IMPRESA - SERTORI

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DIAGNOSI: - attenuazione ottica oltre 30db, cli lamenta linea instabile nav lenta\r\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 30.48

DIAGNOSI: - attenuazione ottica oltre 30db, cli lamenta linea instabile nav lenta\r\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 30.48

DIAGNOSI: - attenuazione ottica oltre 30db, cli lamenta linea instabile nav lenta\r\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 30.48

DIAGNOSI: - attenuazione ottica oltre 30db, cli lamenta linea instabile nav lenta\r\n - Diagnosi SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 30.48

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_42543_48-----

ID XME: 1027385 - 09 Jun 2025 09:35:03 - Sq.: SU38

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_42543_48-----

ID XME: 1027385 - 09 Jun 2025 09:35:03 - Sq.: SU38

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_42543_48-----

ID XME: 1027385 - 09 Jun 2025 09:35:03 - Sq.: SU38

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_42543_48-----

ID XME: 1027385 - 09 Jun 2025 09:35:03 - Sq.: SU38

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -

CPJ_R3_OFJJIMAF8E2_20260518181423_04124572

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003JSKehIAH

TT_ID - 04124572

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 7-1-1

ID_RISORSA - 4827158768282415363

LATITUDINE - 45.09174738

LONGITUDINE - 7.65489420

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0419_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_42543_48

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - attenuazione ottica oltre 30db, cli lamenta linea instabile nav lenta

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-21T16:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 30.48

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 02

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Degrado

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_42543_48

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA3004878

N. PORTA PERM. - DF_1-P_12

PORTA_ODF - 3/ODF/A/5/C/08/11

PORTA_MTU - F/C/07/a/B/03/35

PFP - TO_G/1832

NOME_SPLITTER_PFP - 3

BARCODE_PFP - 16EC9008793

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 4

PFP_LATITUDINE - 45.09077844

PFP_LONGITUDINE - 7.65589151

PFS - L219_CORSO POTENZA_48_1#EG636

NOME_SPLITTER_PFS - 2

BARCODE_PFS - 04OP0047841

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4

INDIRIZZO_PFS - CORSO POTENZA, 48

PFS_LATITUDINE - 45.09174738

PFS_LONGITUDINE - 7.65489420

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_CORSO POTENZA_48_1

PORTA_PTE - 12

INDIRIZZO_PTE - CORSO POTENZA, 48

PTE_LATITUDINE - 45.09174738

PTE_LONGITUDINE - 7.65489420

PORTE_LIBERE_PT - 11

PORTE_OCCUPATE_PT - 9

PORTE_RISERVATE_PT - 9

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-22T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-12T16:00:00+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-18T18:14:40+02:00

REF. TEC. OLO - .

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 3

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFJJIMAF8E2

STATO_WO - 1

CODICE_PROGETTO_SPECIALE - CP_TIM_20251201_0000001

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - TO_03/OLT01

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Degrado

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - Connecting Project srl

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04122915		UID WR: SERTORI_CO1007384	
ID Xme: 1.237.974					
Cliente:		Indiriz.: VIA VILLA DELLA REGINA 30			Comune: TORINO
Appuntamento: 21/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: 253555_04122915			
Data Dispaccio: 18/05/2026 12:05:09		Job Type: 7-1-1 - Degrado / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F13 FAS
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA VILLA DELLA REGINA 30
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 104
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T18:48:01.507+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1007384
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 21 May 2026 08:30:00
U.I.: - 8

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILA
IMPRESA - SERTORI

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO:

DIAGNOSI: - si riscontrano numerose disconnessioni, si richiede verifica tratta. Grazie
Diagnosi SOC: Si richiede verifica apparati per instabilità di linea

DIAGNOSI: - si riscontrano numerose disconnessioni, si richiede verifica tratta. Grazie
Diagnosi SOC: Si richiede verifica apparati per instabilità di linea

DIAGNOSI: - si riscontrano numerose disconnessioni, si richiede verifica tratta. Grazie
Diagnosi SOC: Si richiede verifica apparati per instabilità di linea

DIAGNOSI: - si riscontrano numerose disconnessioni, si richiede verifica tratta. Grazie
Diagnosi SOC: Si richiede verifica apparati per instabilità di linea

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_60547_30-----

ID XME: 271982 - 04 Aug 2021 11:35:38 - Sq.: SU06

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_60547_30-----

ID XME: 271982 - 04 Aug 2021 11:35:38 - Sq.: SU06

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_60547_30-----

ID XME: 271982 - 04 Aug 2021 11:35:38 - Sq.: SU06

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_60547_30-----

ID XME: 271982 - 04 Aug 2021 11:35:38 - Sq.: SU06

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 253555_04122915

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003JTKFSIA5

TT_ID - 04122915

COD_TIPO PRESTAZIONE - 7-1-1

ID_RISORSA - 9038005895861219603

LATITUDINE - 45.05980545

LONGITUDINE - 7.70446098

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0914_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_60547_30

VERIFICA APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE PROBLEMA - si riscontrano numerose disconnessioni, si richiede verifica tratta. Grazie

INTERVENTO CONGIUNTO - N

DATA_ORA APPUNTAMENTO - 2026-05-21T08:30:00+02:00

DIAGNOSI SOC - Si richiede verifica apparati per instabilità di linea

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 02

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Degrado

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_60547_30

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA APPARATO - Seriale borchia

AZIONE APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA0367065

N. PORTA PERM. - DF_1-P_9

PORTA_ODF - 3/ODF/A/11/A/08/18

PORTA_MTU - F/C/08/a/B/02/02

PFP - TO_G/1964

NOME_SPLITTER_PFP - 6

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 10

PFP_LATITUDINE - 45.06074081

PFP_LONGITUDINE - 7.70309827

PFS - L219_VIA VILLA DELLA REGINA_30_1#FX169

NOME_SPLITTER_PFS - 3

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1

INDIRIZZO_PFS - VIA VILLA DELLA REGINA, 30

PFS_LATITUDINE - 45.05980545

PFS_LONGITUDINE - 7.70446098

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_VIA VILLA DELLA REGINA_30_1

PORTA_PTE - 9

INDIRIZZO_PTE - VIA VILLA DELLA REGINA, 30

PTE_LATITUDINE - 45.05980545

PTE_LONGITUDINE - 7.70446098

PORTE_LIBERE_PT - 8

PORTE_OCCUPATE_PT - 4

PORTE_RISERVATE_PT - 4

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-18T12:05:09+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SL - 2026-05-18T12:06:14+02:00

REF. TEC. OLO - Iliad Assurance

CODICE DIAGNOSI_SOC - 1

DESCRIZIONE DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFXV86FQVM4F

STATO_WO - 1

SPECIFICA APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME APPARATO - TO_03/OLT04

VENDOR APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SL

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA APPARATI

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Degrado

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - ILIAD