

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04114557		UID WR: SERTORI_CO1006528	
ID Xme: 1.236.974					
Cliente:		Indiriz.: PIAZZA LUIGI MATTIROLO 1			Comune: TORINO
Appuntamento: 18/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: ID-0002134785			
Data Dispaccio: 14/05/2026 16:40:06		Job Type: 10-1-1 - Assurance OLO / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - PIAZZA LUIGI MATTIROLO 1
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO - cbo.smc@service.skytv.it
DATA_NOTIFICA - 2026-05-16T13:58:08.089+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006528
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O07 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA: -
CODICE CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE OPERATORE - SKY
IMPRESA - SERTORI

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - il cliente con connessione assente
luci del modem sono
power verde
internet spento
wifi verde
voice spento
Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta
ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_31727_1-----
ID XME: 638702 - 27 Jul 2023 20:05:00 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - ID-0002134785
CODICE RICHIESTA - a17Tk00003laRdqIAF
TT_ID - 04114557

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 10-1-1
ID_RISORSA - 1659501992817010485
LATITUDINE - 45.09750273
LONGITUDINE - 7.66845593
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0408_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_31727_1
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - il cliente con connessione assente
luci del modem sono
power verde
internet spento
wifi verde
voice spento
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_INTERVENTO_CONGIUNTO -
2026-05-18T08:30:00+02:00
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALEZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALEZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_31727_1
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA0982266
N. PORTA PERM. - DF_1-P_9
PORTA_ODF - 3/ODF/A/5/C/06/11
PORTA_MTU - F/C/07/a/B/03/24
PFP - TO_G/1778
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9009351
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 9
PFP_LATITUDINE - 45.09769758
PFP_LONGITUDINE - 7.66758082
PFS - L219_PIAZZA LUIGI MATTIROLO_1_1#EK550
NOME_SPLITTER_PFS - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - PIAZZA LUIGI MATTIROLO, 1
PFS_LATITUDINE - 45.09750273
PFS_LONGITUDINE - 7.66845593
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_PIAZZA LUIGI MATTIROLO_1_1
PORTA_PTE - 9
INDIRIZZO_PTE - PIAZZA LUIGI MATTIROLO, 1
PTE_LATITUDINE - 45.09750273
PTE_LONGITUDINE - 7.66845593
PORTE_LIBERE_PT - 4
PORTE_OCCUPATE_PT - 8
PORTE_RISERVATE_PT - 8
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-15T22:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-14T16:40:06+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLG - 2026-05-14T16:47:44+02:00
REF. TEC. OLO - Mariani
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non
Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFW1ADO0P0WS
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT02
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLG
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA



CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Assurance OLO
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - SKY

WR: **a17Tk00003laRdqIAF**

8:30/10:30

SERTORI SPA

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04118056		UID WR: SERTORI_CO1006252	
ID Xme: 1.236.701					
Cliente:		Indiriz.: CORSO VIGEVANO 56		Comune: TORINO	
Appuntamento: 18/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: GOF000000298709_04118056			
Data Dispaccio: 15/05/2026 17:09:53		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O05 FW
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 08:30:00
U.I.: - 8
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO VIGEVANO 56
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 104
TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T17:18:06.026+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006252

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - FW
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 104
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - OntOperationalStatus DOWN
Attenuation -- [dB]
Optical Distance 2404.0 [m]
OntLanStatus DISABLED
Delta Attenuation -31.050 [dB]
Esito Operatore Aprire TT a OF di Disservizio\n- Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_60161_56-----
ID XME: 494947 - 28 Nov 2022 15:05:04 - Sq.: SU06

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000298709_04118056
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003II9zylAB

TT_ID - 04118056
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 3292354163470163039
LATITUDINE - 45.09023671
LONGITUDINE - 7.68008709
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0577_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_60161_56
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - OntOperationalStatus DOWN

Attenuation -- [dB]
Optical Distance 2404.0 [m]
OntLanStatus DISABLED
Delta Attenuation -31.050 [dB]
Esito Operatore Aprire TT a OF di Disservizio
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_60161_56
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA1437687
N. PORTA PERM. - DF_1-P_9
PORTA_ODF - A/7/B/7/11
PORTA_MTU - F/C/08/a/A/01/01
PFP - TO_G/2101
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9011605
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 11
PFP_LATITUDINE - 45.09016131
PFP_LONGITUDINE - 7.68055275
PFS - VIGEVANO_56_1#Cod. Univoco
NOME_SPLITTER_PFS - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - CORSO VIGEVANO, 56
PFS_LATITUDINE - 45.09012018
PFS_LONGITUDINE - 7.68068143
NOME_PTE - VIGEVANO_56_1
PORTA_PTE - 9
INDIRIZZO_PTE - CORSO VIGEVANO, 56
PTE_LATITUDINE - 45.09012018
PTE_LONGITUDINE - 7.68068143
PORTE_LIBERE_PT - 14
PORTE_OCCUPATE_PT - 2
PORTE_RISERVATE_PT - 2
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-18T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-15T17:09:53+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-15T17:10:26+02:00
REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non
Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFSCAAZSVBNE
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - Attivazione BS
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT03
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2



WR: a17Tk00003II9zylAB

SERTORI SPA

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - Fastweb

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04115059	UID WR: SERTORI_CO1006129
Cliente:	Indiriz.: VIA CADUTI PER PATRIA 54	ID Xme: 1.236.550
Appuntamento: 18/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: BIBL1	Descrizione OLO: NGOP01056730194001_04115059	
Data Dispaccio: 14/05/2026 18:40:09	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F88 TLC
CODICE ISP: - F88 TLC
CODICE ISP: - F88 TLC
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - G798_CNO4
CODICE ROE: - G798_125
STATO_EDIFICIO: - 0
COMUNE: - POLLONE
INDIRIZZO: - VIA CADUTI PER PATRIA 54
TEL.TEC.REF.OLO: - 800415042
DATA_NOTIFICA: - 2026-05-15T14:18:05.69+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP: - BIBL1
ID_WORK_ORDER: - SERTORI_CO1006129
DESCRIZIONE_TIPO_WO: - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO: - 5600002996
IMPRESA: - SERTORI
CODICE_OPERATORE: - TLC
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -

CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Clt fth Open Fiber lamenta problemi di connettività all ko,PON spenta sulla ONT esterna,router Tim in garanzia su 1 presa ha power rossa,eseguiti riavvii di ont/modem non risolutivi,invio al tecnico competente,date info e sla.\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - Clt fth Open Fiber lamenta problemi di connettività all ko,PON spenta sulla ONT esterna,router Tim in garanzia su 1 presa ha power rossa,eseguiti riavvii di ont/modem non risolutivi,invio al tecnico competente,date info e sla.\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - Clt fth Open Fiber lamenta problemi di connettività all ko,PON spenta sulla ONT esterna,router Tim in garanzia su 1 presa ha power rossa,eseguiti riavvii di ont/modem non risolutivi,invio al tecnico competente,date info e sla.\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096046_8000145998_54-----
ID XME: 765547 - 11 Mar 2024 09:59:22 - Sq.: SU26
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096046_8000145998_54-----
ID XME: 765547 - 11 Mar 2024 09:59:22 - Sq.: SU26
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096046_8000145998_54-----
ID XME: 765547 - 11 Mar 2024 09:59:22 - Sq.: SU26

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-15T13:02:41+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-14T18:40:09+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-14T18:44:42+02:00
REF. TEC. OLO - N.V. Assistenza
CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
NGOP01056730194001_04115059
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003IStnBIAT
TT_ID - 04115059
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 4827158768141393076
ID_SERVIZIO - AAA2605651
PFS - G798_CNO4
NOME_SPLITTER_PFS - BIBL1/G798_CNO4-SP_02
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - G798_CNO4-SP_02-O_10
NOME_PTE - G798_CNO4/G798_CNO4/G798_125
PORTA_PTE - G798_CNO4/G798_CNO4/G798_125-P_002
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - TELECOM ITALIA SPA
GPON_ATTESTAZIONE - BIBL1/G798_CNO4-SP_02
ID_BUILDING - 01_096_096046_8000145998_54
NOTE_CLIENTE - Clt fth Open Fiber lamenta problemi di
connettività'all ko,PON spenta sulla ONT esterna,router Tim in
garanzia su 1 presa ha power rossa,eseguiti riavvii di ont/modem
non risolutivi,invio al tecnico competente,date info e sla.
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Clt fth Open Fiber lamenta problemi
di connettività'all ko,PON spenta sulla ONT esterna,router Tim in
garanzia su 1 presa ha power rossa,eseguiti riavvii di ont/modem
non risolutivi,invio al tecnico competente,date info e sla.
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096046_8000145998_54
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OF4L75ZBZKKE
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_O
NOME_APPARATO - BIBL1/OLT02
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04116052	UID WR: SERTORI_CO1006020
Cliente:	Indiriz.: VIA ROMA 215	ID Xme: 1.236.433
Appuntamento: 18/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: MASSERANO
Centrale: MASSERANO	Descrizione OLO: ENE_11638612_04116052	
Data Dispaccio: 15/05/2026 08:34:22	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F08 SFW
CODICE ISP: - F08 SFW
CODICE ISP: - F08 SFW
CODICE ISP: - F08 SFW
CODICE ISP: - F08 SFW
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 16:30:00
CODICE CNO: - F042_CNO5
CODICE ROE: - F042_210
U.I.: - 1
PROVINCIA - BIELLA

COMUNE - MASSERANO
INDIRIZZO - VIA ROMA 215
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIABA
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 060101010
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T11:48:06.915+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006020

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ENE
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

SEZIONE: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

INDIRIZZO GUASTO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

TRATTA CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

NOME CAVO: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

CONSISTENZA CLIENTE: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DESCR. LAVORO: -

DIAGNOSI: - #4 errore cliente riferisce disponibilità per app.to

domani 16.05 ore 10.30\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato,

verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - #4 errore cliente riferisce disponibilità per app.to

domani 16.05 ore 10.30\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato,

verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - #4 errore cliente riferisce disponibilità per app.to

domani 16.05 ore 10.30\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato,

verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - #4 errore cliente riferisce disponibilità per app.to

domani 16.05 ore 10.30\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato,

verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - #4 errore cliente riferisce disponibilità per app.to

domani 16.05 ore 10.30\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato,

verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096032_8000391328_215-----

ID XME: 1094794 - 02 Oct 2025 16:15:05 - Sq.: 0066

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096032_8000391328_215-----

ID XME: 1094794 - 02 Oct 2025 16:15:05 - Sq.: 0066

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096032_8000391328_215-----

ID XME: 1094794 - 02 Oct 2025 16:15:05 - Sq.: 0066

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096032_8000391328_215-----

ID XME: 1094794 - 02 Oct 2025 16:15:05 - Sq.: 0066

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096032_8000391328_215-----

ID XME: 1094794 - 02 Oct 2025 16:15:05 - Sq.: 0066

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - ENE_11638612_04116052

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003IbaNDIAZ

TT_ID - 04116052

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 4827158768132544698

LATITUDINE - 45.59523494

LONGITUDINE - 8.22350237

GPON_ATTESTAZIONE - BIABA/F042_CNO5-SP_01

ID_BUILDING - 01_096_096032_8000391328_215

VERIFICA APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - #4 errore cliente riferisce

disponibilità per app.to domani 16.05 ore 10.30

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T16:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e

apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096032_8000391328_215

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - CD

ID_SERVIZIO - AAA2588798

OLT_PORT - A/A/03/a/01/01/04

PORTA_DEL_PATCH_PANEL - A/A/03/a/OLT01/01/2-12

N. PORTA_PERM. - DF_1-P_250

PORTA_ODF - A/B/04/a/2/g/t 48/1-1

PORTA_MTU - A/A/07/a/A/OSU4810-1/E1

PFP - F042_GC3

PFP_LATITUDINE - 45.59614815

PFP_LONGITUDINE - 8.22286836

PFS - F042_CNO5

NOME_SPLITTER_PFS - 1

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 14

PFS_LATITUDINE - 45.59541472

PFS_LONGITUDINE - 8.22291192

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTA Facciata

NOME_PTE - F042_210

PORTA_PTE - 3

INDIRIZZO_PTE - VIA ROMA, 213

PTE_LATITUDINE - 45.59526124

PTE_LONGITUDINE - 8.22361447

PORTE_LIBERE_PT - 6

PORTE_OCCUPATE_PT - 3

PORTE_RISERVATE_PT - 3

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-15T23:34:44+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-15T08:34:22+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-15T09:34:44+02:00

REF. TEC. OLO - Supporto Tecnico Specialistico

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFNQ3CRFUKXS

STATO_WO - 1

SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V

NOME_APPARATO - BIABA/OLT01

VENDOR_APPARATO - Nokia

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - Enel Energia S.p.a.

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04116106	UID WR: SERTORI_CO1005929
Cliente:	Indiriz.: PIAZZA 1 MAGGIO 1	ID Xme: 1.236.335
Appuntamento: 18/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: BRUSNENGO
Centrale: BRUSNENGO	Descrizione OLO: 252850_04116106	
Data Dispaccio: 15/05/2026 09:44:38	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - BRUSNENGO
INDIRIZZO - PIAZZA 1 MAGGIO 1
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIAGA
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T09:58:04.184+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005929
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - B229_CNO4
CODICE ROE: - B229_347
U.I.: - 16

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILA
IMPRESA - SERTORI

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO: -**DESCR. LAVORO:** -**DESCR. LAVORO:** -

DIAGNOSI: - Utente in step4. Riavvio on e cpe non risolutivo. Luce Pon spenta.\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Utente in step4. Riavvio on e cpe non risolutivo. Luce Pon spenta.\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Utente in step4. Riavvio on e cpe non risolutivo. Luce Pon spenta.\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Utente in step4. Riavvio on e cpe non risolutivo. Luce Pon spenta.\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096007_8000360508_1-----

ID XME: 515429 - 10 Jan 2023 15:49:54 - Sq.: SU18

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096007_8000360508_1-----

ID XME: 515429 - 10 Jan 2023 15:49:54 - Sq.: SU18

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096007_8000360508_1-----

ID XME: 515429 - 10 Jan 2023 15:49:54 - Sq.: SU18

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096007_8000360508_1-----

ID XME: 515429 - 10 Jan 2023 15:49:54 - Sq.: SU18

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO** - 252850_04116106**CODICE RICHIESTA** - a17Tk00003lbpfhIAB**TT_ID** - 04116106**COD_TIPO_PRESTAZIONE** - 3-1-1**ID_RISORSA** - 3832683958825030402**LATITUDINE** - 45.59117560**LONGITUDINE** - 8.25078712**GPON_ATTESTAZIONE** - BIAGA/B229_CNO4-SP_02**ID_BUILDING** - 01_096_096007_8000360508_1**VERIFICA_APPARATO_CLIENTE** - N**DESCRIZIONE_PROBLEMA** - Utente in step4. Riavvio on e cpe non risolutivo. Luce Pon spenta.**INTERVENTO_CONGIUNTO** - N**DATA_ORA_APPUNTAMENTO** - 2026-05-18T11:30:00+02:00**DIAGNOSI_SOC** - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente**CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - Disservizio**ID_BUILDING_MASTER** - 01_096_096007_8000360508_1**TIPOLOGIA_APPARATO** - Seriale borchia**AZIONE_APPARATO** - 1**AREA_CD** - CD**ID_SERVIZIO** - AAA1993837**OLT_PORT** - A/A/01/a/01/01/12**N. PORTA PERM.** - DF_1-P_146**PORTA_ODF** - A/A/01/a/6/g/t 48/1-2**PORTA_MTU** - A/A/01/a/01/01/12**PFP** - B229_GC2**PFP_LATITUDINE** - 45.59454335**PFP_LONGITUDINE** - 8.24768358**PFS** - B229_CNO4**NOME_SPLITTER_PFS** - 2**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS** - 14**PFS_LATITUDINE** - 45.59201623**PFS_LONGITUDINE** - 8.25303213**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE** - PTA Palo**NOME_PTE** - B229_347**PORTA_PTE** - 4**INDIRIZZO_PTE** - PIAZZA 1 MAGGIO, 2**PTE_LATITUDINE** - 45.59168987**PTE_LONGITUDINE** - 8.25034847**PORTE_LIBERE_PT** - 10**PORTE_OCCUPATE_PT** - 7**PORTE_RISERVATE_PT** - 7**PORTE_GUASTE_PT** - 0**POSTPROVISIONING** - N**TEMPO_OBIETTIVO** - 2026-05-15T23:45:14+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO** - 2026-05-15T09:44:38+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SL** - 2026-05-15T09:45:15+02:00**REF. TEC. OLO** - Iliad Assurance**CODICE DIAGNOSI_SOC** - 2**DESCRIZIONE DIAGNOSI_SOC** - Rete OF - Picco non Visibile**GUASTO_GPON** - N**COR_ID** - OFCCMB114MDS**STATO_WO** - 1**SPECIFICA_APPARATO** - Nokia_Case_FX4_O**NOME_APPARATO** - BIAGA/OLT01**VENDOR_APPARATO** - Nokia**CHIAVE** - TIPOLOGIA_SL**VALORE** - SLA Base**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_1**VALORE** - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_2**VALORE** - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA**CHIAVE** - TIPOLOGIA_ATTIVITA**VALORE** - Disservizio**TIPO_SERVIZIO** - Openstream**OPERATORE** - ILIAD

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04115762	UID WR: SERTORI_CO1005812
Cliente:	Indiriz.: VIA VIANALE 17	ID Xme: 1.236.159
Appuntamento: 18/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: CAVAGLIÀ	Descrizione OLO: 2026155_TRASS_18667731A_04115762	
Data Dispaccio: 14/05/2026 17:00:00	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O88 ARU
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - C363_CNO1
CODICE ROE: - C363_169
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - CAVAGLIÀ
INDIRIZZO - VIA VIANALE 17
TEL.TEC.REF.OLO - 0575050061
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T08:18:02.328+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BICSA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005812
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE OPERATORE - ARU
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - disservizio\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato,
verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096016_8000391701_17-----
ID XME: 656745 - 07 Sep 2023 15:27:54 - Sq.: SU31

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-16T01:47:41+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-14T17:00:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-15T07:47:41+02:00
REF. TEC. OLO - Turnisti Connettività
CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
2026155_TRASS_18667731A_04115762
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003IZ402IAD
TT_ID - 04115762

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 1659501992927664004
ID_SERVIZIO - AAA1020904
PFS - C363_CNO1
NOME_SPLITTER_PFS - BICSA/C363_CNO1-SP_01
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - C363_CNO1-SP_01-O_7
NOME_PTE - C363_CNO1/C363_CNO1/C363_169
PORTA_PTE - C363_CNO1/C363_CNO1/C363_169-P_001
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Aruba SPA
GPON_ATTESTAZIONE - BICSA/C363_CNO1-SP_01
ID_BUILDING - 01_096_096016_8000391701_17
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - disservizio
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096016_8000391701_17
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OF2YJVJV830
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_O
NOME_APPARATO - BICSA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04115762	UID WR: SERTORI_CO1005812
Cliente:	Indiriz.: VIA VIANALE 17	Comune: CAVAGLIÀ
Appuntamento: 18/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: CAVAGLIÀ	Descrizione OLO: 2026155_TRASS_18667731A_04115762	
Data Dispaccio: 14/05/2026 17:00:00	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O88 ARU
TEMPO OBIETTIVO: - 18 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - C363_CNO1
CODICE ROE: - C363_169
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - CAVAGLIÀ
INDIRIZZO - VIA VIANALE 17
TEL.TEC.REF.OLO - 0575050061
DATA_NOTIFICA - 2026-05-15T08:18:02.328+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BICSA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005812
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE_OPERATORE - ARU
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - disservizio\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato,
verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096016_8000391701_17-----
ID XME: 656745 - 07 Sep 2023 15:27:54 - Sq.: SU31

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-16T01:47:41+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-14T17:00:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-15T07:47:41+02:00
REF. TEC. OLO - Turnisti Connettività
CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
2026155_TRASS_18667731A_04115762
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003IZ402IAD
TT_ID - 04115762

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 1659501992927664004
ID_SERVIZIO - AAA1020904
PFS - C363_CNO1
NOME_SPLITTER_PFS - BICSA/C363_CNO1-SP_01
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - C363_CNO1-SP_01-O_7
NOME_PTE - C363_CNO1/C363_CNO1/C363_169
PORTA_PTE - C363_CNO1/C363_CNO1/C363_169-P_001
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Aruba SPA
GPON_ATTESTAZIONE - BICSA/C363_CNO1-SP_01
ID_BUILDING - 01_096_096016_8000391701_17
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - disservizio
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-18T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096016_8000391701_17
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OF2YJVJV830
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_O
NOME_APPARATO - BICSA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio