

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04125006	UID WR: SERTORI_CO1007432		ID Xme: 1.238.016
Cliente:		Indiriz.: VIA LOMELLINA 12			Comune: TORINO
Appuntamento: 19/05/2026 16:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: GOF000000299345_04125006			
Data Dispaccio: 18/05/2026 20:26:07		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA LOMELLINA 12
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T20:48:03.339+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1007432
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O05 FW
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 16:30:00
U.I.: - 2

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - FW
IMPRESA - SERTORI

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Tipo problema:
Il servizio Internet non funziona
Avvia TBS

INNESCO TEST OK
DETTAGLIO ERRORE INNESCO TEST
Esito TBS
ID SESSIONE TBS 26128232
BILLING ACCOUNT 20840212
ESECUZIONE TEST success
TEST INIZIATO ALLE 18-05-2026 19:59:21
TEST COMPLETATO ALLE 18-05-2026 19:59:50
ESITO DEL TEST necessarioInterventoProvider
DETTAGLIO ESITO Modem non raggiungibile. Aprire ROC, ticket e
GTT OF con causale disservizio

DETTAGLIO DEL TEST

DC-RDG-OK |DC-RPIN-KO |DC-GPDOF-TOF
ROC da aprire
MOTIVO DI CONTATTO Connessione Internet
DETTAGLIO MOTIVO DI CONTATTO Assenza totale dei servizi
Fastweb
ISSUE HT_CPE Irraggiungibile
MOTIVO DI CHIUSURA
RESOLUTION\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta
ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_29744_12-----
ID XME: 320913 - 26 Nov 2021 14:35:11 - Sq.: SU38

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000299345_04125006
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003JUbRCIA1
TT_ID - 04125006
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 1065934604410152927
LATITUDINE - 45.06748011
LONGITUDINE - 7.71726391
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0888_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_29744_12
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Tipo problema:
Il servizio Internet non funziona
Avvia TBS

INNESCO TEST OK
DETTAGLIO ERRORE INNESCO TEST
Esito TBS
ID SESSIONE TBS 26128232
BILLING ACCOUNT 20840212
ESECUZIONE TEST success
TEST INIZIATO ALLE 18-05-2026 19:59:21
TEST COMPLETATO ALLE 18-05-2026 19:59:50
ESITO DEL TEST necessarioInterventoProvider
DETTAGLIO ESITO Modem non raggiungibile. Aprire ROC, ticket e
GTT OF con causale disservizio
DETTAGLIO DEL TEST
DC-RDG-OK |DC-RPIN-KO |DC-GPDOF-TOF
ROC da aprire
MOTIVO DI CONTATTO Connessione Internet
DETTAGLIO MOTIVO DI CONTATTO Assenza totale dei servizi
Fastweb
ISSUE HT_CPE Irraggiungibile
MOTIVO DI CHIUSURA
RESOLUTION
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T16:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_29744_12
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA0659012
N. PORTA PERM. - DF_1-P_10
PORTA_ODF - 3/ODF/A/11/A/04/12
PORTA_MTU - F/C/08/a/B/01/24
PFP - TO_G/1989
NOME_SPLITTER_PFP - 6
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 4
PFP_LATITUDINE - 45.06753954
PFP_LONGITUDINE - 7.71768822
PFS - L219_VIA LOMELLINA 4_1#MTCO INTERRATO
NOME_SPLITTER_PFS - 3

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2
INDIRIZZO_PFS - VIA LOMELLINA, 4
PFS_LATITUDINE - 45.06721207
PFS_LONGITUDINE - 7.71629027
NOME_PTE - L219_VIA LOMELLINA 4_1
PORTA_PTE - 10
INDIRIZZO_PTE - VIA LOMELLINA, 4
PTE_LATITUDINE - 45.06721207
PTE_LONGITUDINE - 7.71629027
PORTE_LIBERE_PT - 9
PORTE_OCCUPATE_PT - 7
PORTE_RISERVATE_PT - 7
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-20T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-18T20:26:07+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-18T20:26:31+02:00
REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non
Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFN3AWZY9QCQ
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - Attivazione
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT04
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Fastweb

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000015 - OTTOLINI - MAURO
N° Impianto:	NW: 04124788	UID WR: SERTORI_CO1007414
Cliente:	Indiriz.: VIA LAURO ROSSI 26	ID Xme: 1.238.002
Appuntamento: 19/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: TORINO
Centrale: TO/FCO/3	Descrizione OLO: 253775_04124788	
Data Dispaccio: 18/05/2026 19:14:18	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
U.I.: - 20
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA LAURO ROSSI 26
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 104
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T19:58:01.44+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1007414

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILA
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
PARTE COMPONENTE: - 104
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO: -

DIAGNOSI: - verificato corretto collegamento tra iliadbox e presa funzionante, IB non si accende. Si richiede sostituzione. Grazie!\n\n- Diagnosi SOC: ONT UP, stato porta LAN ONT DOWN, verificare apparati in sede cliente e collegamento ETH tra ONT e CPE

DIAGNOSI: - verificato corretto collegamento tra iliadbox e presa funzionante, IB non si accende. Si richiede sostituzione. Grazie!\n\n- Diagnosi SOC: ONT UP, stato porta LAN ONT DOWN, verificare apparati in sede cliente e collegamento ETH tra ONT e CPE

DIAGNOSI: - verificato corretto collegamento tra iliadbox e presa funzionante, IB non si accende. Si richiede sostituzione. Grazie!\n\n- Diagnosi SOC: ONT UP, stato porta LAN ONT DOWN, verificare apparati in sede cliente e collegamento ETH tra ONT e CPE

DIAGNOSI: - verificato corretto collegamento tra iliadbox e presa funzionante, IB non si accende. Si richiede sostituzione. Grazie!\n\n- Diagnosi SOC: ONT UP, stato porta LAN ONT DOWN, verificare apparati in sede cliente e collegamento ETH tra ONT e CPE

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_46503_26-----

ID XME: 161231 - 09 Oct 2020 18:25:06 - Sq.: 0034

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_46503_26-----

ID XME: 161231 - 09 Oct 2020 18:25:06 - Sq.: 0034

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_46503_26-----

ID XME: 161231 - 09 Oct 2020 18:25:06 - Sq.: 0034

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_46503_26-----

ID XME: 161231 - 09 Oct 2020 18:25:06 - Sq.: 0034

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 253775_04124788

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003JTKY9IAP

TT_ID - 04124788

COD_TIPO PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 1659501992300673961

LATITUDINE - 45.09553585

LONGITUDINE - 7.69186465

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0587_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_46503_26

VERIFICA APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE PROBLEMA - verificato corretto collegamento tra iliadbox e presa funzionante, IB non si accende. Si richiede sostituzione. Grazie

INTERVENTO CONGIUNTO - N

DATA_ORA APPUNTAMENTO - 2026-05-19T11:30:00+02:00

DIAGNOSI SOC - ONT UP, stato porta LAN ONT DOWN, verificare apparati in sede cliente e collegamento ETH tra ONT e CPE

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_46503_26

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA APPARATO - Seriale borchia

AZIONE APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA0748569

N. PORTA PERM. - DF_1-P_18

PORTA_ODF - A/7/B/10/3

PORTA_MTU - F/C/08/a/A/01/11

PFP - TO_G/2167

NOME_SPLITTER_PFP - 38

BARCODE_PFP - 16EC9011602

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 7

PFP_LATITUDINE - 45.09534985

PFP_LONGITUDINE - 7.69219886

PFS - L219_VIA LAURO ROSSI_26_1#FW558

NOME_SPLITTER_PFS - 3

BARCODE_PFS - 04EC0046864

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2

INDIRIZZO_PFS - VIA LAURO ROSSI, 26

PFS_LATITUDINE - 45.09553585

PFS_LONGITUDINE - 7.69186465

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_VIA LAURO ROSSI_26_1

PORTA_PTE - 18

INDIRIZZO_PTE - VIA LAURO ROSSI, 26

PTE_LATITUDINE - 45.09553585

PTE_LONGITUDINE - 7.69186465

PORTE_LIBERE_PT - 20

PORTE_OCCUPATE_PT - 4

PORTE_RISERVATE_PT - 4

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-20T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-18T19:14:18+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-18T19:15:13+02:00

REF. TEC. OLO - Iliad Assurance

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 3

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OF4XM4YXC1EB

STATO_WO - 1

SPECIFICA APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME APPARATO - TO_03/OLT03

VENDOR APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA APPARATI

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - ILIAD

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04124249	UID WR: SERTORI_CO1007308		ID Xme: 1.237.900
Cliente:		Indiriz.: VIA ARTISTI 7			Comune: TORINO
Appuntamento: 19/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: VF_ASS_IT_ITTS00021211534_1_04124249			
Data Dispaccio: 18/05/2026 09:45:43		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O03 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00
U.I.: - 13
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA ARTISTI 7
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 8000034660
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T17:08:07.744+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1007308

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - #reset manuale/reboot già effettuato#
CONTATTO OK, collegamenti corretti
Si riscontra disservizio all'ont Onu has been offline for a period of time and fails to go online pregasi effettuare controllo in sede
Motivo DGI/n - Diagnosi SOC: Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_2464_7-----
ID XME: 180457 - 19 Nov 2020 21:05:01 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
VF_ASS_IT_ITTS00021211534_1_04124249

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003JSCfGIAX
TT_ID - 04124249
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 9038005895841498395
LATITUDINE - 45.07029204
LONGITUDINE - 7.69561269
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0169_VF
ID_BUILDING - 01_001_001272_2464_7
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - #reset manuale/reboot già effettuato#
CONTATTO OK, collegamenti corretti
Si riscontra disservizio all'ont Onu has been offline for a period of time and fails to go online pregasi effettuare controllo in sede
Motivo DGI
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_2464_7
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
TIPOLOGIA_APPARATO - ONT_10339735
AZIONE_APPARATO - 9
AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_1
PORTA_ODF - A/3/C/11/5
PORTA_MTU - B_8_C_40
PFP - TO_G/1344
NOME_SPLITTER_PFP - 1
BARCODE_PFP - 16EC9008017
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 2
PFP_LATITUDINE - 45.06993522
PFP_LONGITUDINE - 7.69576281
PFS - L219_VIA ARTISTI_7_1#EJ915
NOME_SPLITTER_PFS - 1
BARCODE_PFS - 04TS0103348
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - VIA ARTISTI, 7
PFS_LATITUDINE - 45.07029204
PFS_LONGITUDINE - 7.69561269
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA ARTISTI_7_1
PORTA_PTE - 1
INDIRIZZO_PTE - VIA ARTISTI, 7
PTE_LATITUDINE - 45.07029204
PTE_LONGITUDINE - 7.69561269
PORTE_LIBERE_PT - 6
PORTE_OCCUPATE_PT - 6
PORTE_RISERVATE_PT - 6
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-19T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-18T09:45:43+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-18T16:47:44+02:00
REF. TEC. OLO - ASSURANCE FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OF2NGTLGL6CP
STATO_WO - 1
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2



CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Vodafone

WR: a17Tk00003JSCfGIAX

8:30/10:30

SERTORI SPA

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO
N° Impianto:	NW: 04123852	UID WR: SERTORI_CO1007236
Cliente:	Indiriz.: CORSO S. MAURIZIO 31	ID Xme: 1.237.823
Appuntamento: 19/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: TO/FCO/3	Descrizione OLO: 253648_04123852	
Data Dispaccio: 18/05/2026 15:19:07	Job Type: 17-1-1 - Servizi Aggiuntivi / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO S. MAURIZIO 31
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T15:28:09.336+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1007236
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00
U.I.: - 31

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILA
IMPRESA - SERTORI

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO: -

DIAGNOSI: - iB con display spento- trattasi della terza volta con stesso problema.\n - Diagnosi SOC: Leggere il campo note descrizione problema

DIAGNOSI: - iB con display spento- trattasi della terza volta con stesso problema.\n - Diagnosi SOC: Leggere il campo note descrizione problema

DIAGNOSI: - iB con display spento- trattasi della terza volta con stesso problema.\n - Diagnosi SOC: Leggere il campo note descrizione problema

DIAGNOSI: - iB con display spento- trattasi della terza volta con stesso problema.\n - Diagnosi SOC: Leggere il campo note descrizione problema

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_48280_31-----

ID XME: 34698 - 13 Sep 2019 20:02:11 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_48280_31-----

ID XME: 34698 - 13 Sep 2019 20:02:11 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_48280_31-----

ID XME: 34698 - 13 Sep 2019 20:02:11 - Sq.: SU08

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_48280_31-----

ID XME: 34698 - 13 Sep 2019 20:02:11 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 253648_04123852

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003JQ7jplAD

TT_ID - 04123852

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 17-1-1

ID_RISORSA - 1659501992420972761

LATITUDINE - 45.07134758

LONGITUDINE - 7.69348755

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0166_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_48280_31

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-18T15:19:07+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-18T15:20:16+02:00

REF. TEC. OLO - Iliad Assurance

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 3

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco

Visibile

GUASTO_GPON - N

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - ILIAD

COR_ID - OFGKZ8BHT7OX

STATO_WO - 1

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - TO_03/OLT02

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA APPARATI

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Servizi Aggiuntivi

VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE_PROBLEMA - iB con display spento- trattasi della terza volta con stesso problema.

INTERVENTO_CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T08:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - Leggere il campo note descrizione problema

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 03

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Servizi Aggiuntivi

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_48280_31

VERTICALE_TI - N

CODICE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO - 0

DESCRIZIONE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO - Fornire servizio

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

TIPOLOGIA_APPARATO - CPE2

AZIONE_APPARATO - 1

TIPOLOGIA_APPARATO - CPE2

AZIONE_APPARATO - 5

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA0831462

N. PORTA PERM. - DF_1-P_10

PORTA_ODF - A/3/C/10/15

PORTA_MTU - F/C/07/a/A/04/22

PFP - TO_G/1392

NOME_SPLITTER_PFP - 3

BARCODE_PFP - 16EC9008601

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 9

PFP_LATITUDINE - 45.07086333

PFP_LONGITUDINE - 7.69378512

PFS - L219_CORSO S. MAURIZIO_31_1#FD413

NOME_SPLITTER_PFS - 3

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2

INDIRIZZO_PFS - CORSO S. MAURIZIO, 31

PFS_LATITUDINE - 45.07134758

PFS_LONGITUDINE - 7.69348755

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_CORSO S. MAURIZIO_31_1

PORTA_PTE - 10

INDIRIZZO_PTE - CORSO S. MAURIZIO, 31

PTE_LATITUDINE - 45.07134758

PTE_LONGITUDINE - 7.69348755

PORTE_LIBERE_PT - 2

PORTE_OCCUPATE_PT - 10

PORTE_RISERVATE_PT - 10

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO
N° Impianto:	NW: 04122858	UID WR: SERTORI_CO1007066
Cliente:	Indiriz.: CORSO TORTONA 19	ID Xme: 1.237.650
Appuntamento: 19/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: TORINO
Centrale: TO/FCO/3	Descrizione OLO: 253543_04122858	
Data Dispaccio: 18/05/2026 11:54:14	Job Type: 17-1-1 - Servizi Aggiuntivi / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
U.I.: - 27
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO TORTONA 19
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T12:08:07.822+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1007066

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILA
IMPRESA - SERTORI
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301

IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO: -

DIAGNOSI: - dopo aver effettuato riavvio esce sul display error 20-FF, eseguito hard reset ma non risolutivo si apre ticket verso OF per sostituzione
Diagnosi SOC: Leggere il campo note descrizione problema

DIAGNOSI: - dopo aver effettuato riavvio esce sul display error 20-FF, eseguito hard reset ma non risolutivo si apre ticket verso OF per sostituzione
Diagnosi SOC: Leggere il campo note descrizione problema

DIAGNOSI: - dopo aver effettuato riavvio esce sul display error 20-FF, eseguito hard reset ma non risolutivo si apre ticket verso OF per sostituzione
Diagnosi SOC: Leggere il campo note descrizione problema

DIAGNOSI: - dopo aver effettuato riavvio esce sul display error 20-FF, eseguito hard reset ma non risolutivo si apre ticket verso OF per sostituzione
Diagnosi SOC: Leggere il campo note descrizione problema

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_55505_19-----

ID XME: 54653 - 13 Nov 2019 08:05:30 - Sq.:

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_55505_19-----

ID XME: 54653 - 13 Nov 2019 08:05:30 - Sq.:

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_55505_19-----

ID XME: 54653 - 13 Nov 2019 08:05:30 - Sq.:

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_55505_19-----

ID XME: 54653 - 13 Nov 2019 08:05:30 - Sq.:

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO** - 253543_04122858**CODICE RICHIESTA** - a17Tk00003JM5pHIAT**TT_ID** - 04122858**COD_TIPO_PRESTAZIONE** - 17-1-1**ID_RISORSA** - 5326024279093038336**LATITUDINE** - 45.07069402**LONGITUDINE** - 7.70730269**GPON_ATTESTAZIONE** - TO/FCO/03_G0517_OF**ID_BUILDING** - 01_001_001272_55505_19**TEMPO_OBIETTIVO** - 2026-05-21T23:59:59+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO** - 2026-05-18T11:54:14+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SLA** - 2026-05-18T11:55:15+02:00**REF. TEC. OLO** - Iliad Assurance**CODICE DIAGNOSI_SOC** - 3**DESCRIZIONE DIAGNOSI_SOC** - Rete exMetroweb - Picco Visibile**GUASTO_GPON** - N**TIPO_SERVIZIO** - Openstream**OPERATORE** - ILIAD**COR_ID** - OFE5BGA31Q7Y**STATO_WO** - 1**SPECIFICA_APPARATO** - ZTE_Case_C600**NOME_APPARATO** - TO_03/OLT02**VENDOR_APPARATO** - ZTE**CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA****VALORE** - SLA Base**CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1****VALORE** - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)**CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2****VALORE** - VERIFICA APPARATI**CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA****VALORE** - Servizi Aggiuntivi**VERIFICA_APPARATO_CLIENTE** - N**DESCRIZIONE PROBLEMA** - dopo aver effettuato riavvio esce sul display error 20-FF, eseguito hard reset ma non risolutivo si apre ticket verso OF per sostituzione**INTERVENTO_CONGIUNTO** - N**DATA_ORA_APPUNTAMENTO** - 2026-05-19T11:30:00+02:00**DIAGNOSI_SOC** - Leggere il campo note descrizione problema**CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - 03**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - Servizi Aggiuntivi**ID_BUILDING_MASTER** - 01_001_001272_55505_19**VERTICALE_TI** - N**CODICE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO** - 0**DESCRIZIONE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO** - Fornire servizio**TIPOLOGIA_APPARATO** - Seriale borchia**AZIONE_APPARATO** - 1**TIPOLOGIA_APPARATO** - CPE3**AZIONE_APPARATO** - 1**AREA_CD** - AB**ID_SERVIZIO** - AAA3258096**N. PORTA PERM.** - DF_1-P_17**PORTA_ODF** - A/7/A/7/15**PORTA_MTU** - F/C/07/a/B/05/37**PFP** - TO_G/1285**NOME_SPLITTER_PFP** - 3**BARCODE_PFP** - 16EC9008360**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP** - 4**PFP_LATITUDINE** - 45.07162443**PFP_LONGITUDINE** - 7.70719413**PFS** - L219_CORSO TORTONA_19_1#DU994**NOME_SPLITTER_PFS** - 3**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS** - 1**INDIRIZZO_PFS** - CORSO TORTONA, 19**PFS_LATITUDINE** - 45.07069402**PFS_LONGITUDINE** - 7.70730269**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE** - PTE**NOME_PTE** - L219_CORSO TORTONA_19_1**PORTA_PTE** - 17**INDIRIZZO_PTE** - CORSO TORTONA, 19**PTE_LATITUDINE** - 45.07069402**PTE_LONGITUDINE** - 7.70730269**PORTE_LIBERE_PT** - 14**PORTE_OCCUPATE_PT** - 10**PORTE_RISERVATE_PT** - 10**PORTE_GUASTE_PT** - 0**POSTPROVISIONING** - Y

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04118056	UID WR: SERTORI_CO1007043		ID Xme: 1.237.634
Cliente:		Indiriz.: CORSO VIGEVANO 56		Comune: TORINO	
Appuntamento: 19/05/2026 14:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: GOF000000298709_04118056			
Data Dispaccio: 15/05/2026 17:09:53		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: - SI
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O05 FW
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 14:30:00
U.I.: - 8
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO VIGEVANO 56
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T11:48:09.846+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1007043

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - FW
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - OntOperationalStatus DOWN
Attenuation -- [dB]
Optical Distance 2404.0 [m]
OntLanStatus DISABLED
Delta Attenuation -31.050 [dB]
Esito Operatore Aprire TT a OF di Disservizio\n - Diagnosi
SOC: ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 31.44
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_60161_56-----
ID XME: 494947 - 28 Nov 2022 15:05:04 - Sq.: SU06

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000298709_04118056
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003JJivglAD

TT_ID - 04118056
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 3292354163470163039
LATITUDINE - 45.09023671
LONGITUDINE - 7.68008709
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0577_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_60161_56
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - OntOperationalStatus DOWN

Attenuation -- [dB]
Optical Distance 2404.0 [m]
OntLanStatus DISABLED
Delta Attenuation -31.050 [dB]
Esito Operatore Aprire TT a OF di Disservizio
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT UP, presente degrado in tratta, attenuazione fuori soglia a 31.44
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_60161_56
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
PFS_LATITUDINE - 45.09012018
PFS_LONGITUDINE - 7.68068143
NOME_PTE - VIGEVANO_56_1
PORTA_PTE - 9
INDIRIZZO_PTE - CORSO VIGEVANO, 56
PTE_LATITUDINE - 45.09012018
PTE_LONGITUDINE - 7.68068143
PORTE_LIBERE_PT - 14
PORTE_OCCUPATE_PT - 2
PORTE_RISERVATE_PT - 2
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T17:14:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-15T17:09:53+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-15T17:10:26+02:00
REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 3
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFSCAAZSVBNE
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - Attivazione BS
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT03
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Fastweb
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA1437687
N. PORTA_PERM. - DF_1-P_9
PORTA_ODF - A/7/B/7/11
PORTA_MTU - F/C/08/a/A/01/01
PFP - TO_G/2101
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9011605
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 11
PFP_LATITUDINE - 45.09016131



WR: a17Tk00003JJivglAD

SERTORI SPA

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

PFP_LONGITUDINE - 7.68055275

PFS - VIGEVANO_56_1#Cod. Univoco

NOME_SPLITTER_PFS - 3

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1

INDIRIZZO_PFS - CORSO VIGEVANO, 56

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04122605	UID WR: SERTORI_CO1007022
Cliente:	Indiriz.: FRAZIONE RIABELLA 34	ID Xme: 1.237.600
Appuntamento: 19/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: CAMPIGLIA CERVO
Centrale: BIAEA	Descrizione OLO: CSM_00089_01_04122605	
Data Dispaccio: 16/05/2026 10:30:00	Job Type: 3-1-3 - Disservizio / Assurance / Open Internet	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F99 CSM
CODICE ISP: - F99 CSM
CODICE ISP: - F99 CSM
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
CODICE CNO: - M373_CNO1
CODICE ROE: - M373_73
U.I.: - 1
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - CAMPIGLIA CERVO
INDIRIZZO - FRAZIONE RIABELLA 34
TEL.TEC.REF.OLO - 0158551183
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T11:18:06.383+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIAEA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1007022
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE_OPERATORE - CSM
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -

NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Buongiorno, anche questa cliente zona Campiglia Cervo ci segnala assenza di connessione da sabato mattina. Potete verificare? Grazie!\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - Buongiorno, anche questa cliente zona Campiglia Cervo ci segnala assenza di connessione da sabato mattina. Potete verificare? Grazie!\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - Buongiorno, anche questa cliente zona Campiglia Cervo ci segnala assenza di connessione da sabato mattina. Potete verificare? Grazie!\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_096_096086_8000357305_34-----
ID XME: 346764 - 01 Feb 2022 11:55:25 - Sq.: 0061
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_096_096086_8000357305_34-----
ID XME: 346764 - 01 Feb 2022 11:55:25 - Sq.: 0061
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_096_096086_8000357305_34-----
ID XME: 346764 - 01 Feb 2022 11:55:25 - Sq.: 0061

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-19T01:07:16+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-16T10:30:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-18T11:07:17+02:00
REF. TEC. OLO - Megaweb

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - CSM_00089_01_04122605
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003JJxdCIAT
TT_ID - 04122605
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-3
ID_RISORSA - 569816712842774847
ID_SERVIZIO - AAA0478217
PFS - M373_CNO1
NOME_SPLITTER_PFS - BIAEA/M373_CNO1-SP_01
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - M373_CNO1-SP_01-O_10
NOME_PTE - M373_CNO1/M373_CNO1/M373_73
PORTA_PTE - M373_CNO1/M373_CNO1/M373_73-P_001
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - Y
TIPO_SERVIZIO - Open Internet
OPERATORE - Città Studi S.p.A. - Megaweb
GPON_ATTESTAZIONE - BIAEA/M373_CNO1-SP_01
ID_BUILDING - 01_096_096086_8000357305_34
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Buongiorno, anche questa cliente zona Campiglia Cervo ci segnala assenza di connessione da sabato mattina. Potete verificare? Grazie
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096086_8000357305_34
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OF0AVEKCMMB2
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V
NOME_APPARATO - BIAEA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04122494	UID WR: SERTORI_CO1006983		ID Xme: 1.237.598
Cliente:		Indiriz.: VIA OSLAVIA 22			Comune: TORINO
Appuntamento: 19/05/2026 11:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: ID-0002138827			
Data Dispaccio: 18/05/2026 10:36:10		Job Type: 10-1-1 - Assurance OLO / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - 007 SKY
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
U.I.: - 17
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA OSLAVIA 22
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 800811145
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T11:18:02.245+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006983

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - SKY
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - FTTH clt lamenta connessione ko.Collegamenti ok , HUB collegato alla presa principale dell abitazione. Non sono presenti Filtri DSL. LED HUB: Power VERDE, INTERNET SPENTO , WIFI VERDE, VOCE SPENTO. Su ONT Il led Power è VERDE,PON è Spento,LAN è VERDE. Reboot effettuato ma problema persiste.\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_37323_22-----
ID XME: 68306 - 14 Jan 2020 08:45:30 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - ID-0002138827
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003JJlaelAD
TT_ID - 04122494

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 10-1-1
ID_RISORSA - 9038005895884699474
LATITUDINE - 45.07341737
LONGITUDINE - 7.72110752
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0537_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_37323_22
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - FTTH clt lamenta connessione ko.Collegamenti ok , HUB collegato alla presa principale dell abitazione. Non sono presenti Filtri DSL. LED HUB: Power VERDE, INTERNET SPENTO , WIFI VERDE, VOCE SPENTO. Su ONT Il led Power è VERDE,PON è Spento,LAN è VERDE. Reboot effettuato ma problema persiste.
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_37323_22
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA0393255
N. PORTA PERM. - DF_1-P_9
PORTA_ODF - A/7/A/11/13
PORTA_MTU - F/C/07/a/B/06/09
PFP - TO_G/1489
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9008361
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 4
PFP_LATITUDINE - 45.07342473
PFP_LONGITUDINE - 7.72069420
PFS - L219_VIA OSLAVIA_22_1#EA599
NOME_SPLITTER_PFS - 2
BARCODE_PFS - 04EC0013610
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - VIA OSLAVIA, 22
PFS_LATITUDINE - 45.07341737
PFS_LONGITUDINE - 7.72110752
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA OSLAVIA_22_1
PORTA_PTE - 9
INDIRIZZO_PTE - VIA OSLAVIA, 22
PTE_LATITUDINE - 45.07341737
PTE_LONGITUDINE - 7.72110752
PORTE_LIBERE_PT - 6
PORTE_OCCUPATE_PT - 6
PORTE_RISERVATE_PT - 6
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-19T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-18T10:36:10+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-18T10:45:25+02:00
REF. TEC. OLO - Marzia
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFONM41SOOYR
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT01
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA



VALORE - Assurance OLO
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - SKY

WR: a17Tk00003JJlaeIAD

11:30/13:30

SERTORI SPA

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04122192		UID WR: SERTORI_CO1006963	
ID Xme: 1.237.548		Indiriz.: VIA GIOVANNI BOCCACCIO 8		Comune: TORINO	
Cliente:					
Appuntamento: 19/05/2026 14:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: GOF000000299099_04122192			
Data Dispaccio: 18/05/2026 09:43:40		Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O05 FW
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 14:30:00
U.I.: - 8
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA GIOVANNI BOCCACCIO 8
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 104
TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T10:38:07.808+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006963

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - FW
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 104
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Pon spento\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato,
verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_6644_8-----
ID XME: 347976 - 03 Feb 2022 10:46:04 - Sq.: SU18

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000299099_04122192
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003JHyfJIAT
TT_ID - 04122192
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 569816712843817067
LATITUDINE - 45.06829708
LONGITUDINE - 7.72012072
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0889_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_6644_8
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Pon spento
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALEZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALEZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_6644_8
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA0487163
N. PORTA PERM. - DF_1-P_9
PORTA_ODF - 3/ODF/A/11/A/04/15
PORTA_MTU - F/C/08/a/B/01/25
PFP - TO_G/1991
NOME_SPLITTER_PFP - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 8
PFP_LATITUDINE - 45.06744745
PFP_LONGITUDINE - 7.72130600
PFS - L219_VIA GIOVANNI BOCCACCIO_8_1#FY391
NOME_SPLITTER_PFS - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - VIA GIOVANNI BOCCACCIO, 8
PFS_LATITUDINE - 45.06829708
PFS_LONGITUDINE - 7.72012072
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA GIOVANNI BOCCACCIO_8_1
PORTA_PTE - 9
INDIRIZZO_PTE - VIA GIOVANNI BOCCACCIO, 8
PTE_LATITUDINE - 45.06829708
PTE_LONGITUDINE - 7.72012072
PORTE_LIBERE_PT - 9
PORTE_OCCUPATE_PT - 3
PORTE_RISERVATE_PT - 3
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-19T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-18T09:43:40+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-18T09:44:05+02:00
REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non
Visibile
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFA0DS0FE118
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - Migrazione
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT04
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Fastweb

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04122243	UID WR: SERTORI_CO1006930
Cliente:	Indiriz.: VIA ROMA 135	ID Xme: 1.237.531
Appuntamento: 19/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: MASSERANO
Centrale: MASSERANO	Descrizione OLO: 8016905357_04122243	
Data Dispaccio: 18/05/2026 06:30:00	Job Type: 3-1-3 - Disservizio / Assurance / Open Internet	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA

DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -

GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0

WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -

WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -

WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -

WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -

WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -

DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -

CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -

CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -

CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS
CODICE ISP: - F21 POS

PROVINCIA - BIELLA
COMUNE - MASSERANO
INDIRIZZO - VIA ROMA 135
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIABA

STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 377000000000000000
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T10:18:02.249+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006930
CODICE ISP: - F21 POS
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00

TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - F042_CNO5
CODICE ROE: - F042_402

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD

CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD

IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - POS
IMPRESA - SERTORI

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO: -**DESCR. LAVORO:** -

DIAGNOSI: - cl lamenta assenza navigazione internet, spia rossa power sul modem e allarm su ont id risorsa:OFD7WQXS2I87
diagnostica: Stato Operativo ONT - Attenuazione (dB) - Lunghezza Ottica (m) 0 Stato Porta LAN ONT DOWN\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - cl lamenta assenza navigazione internet, spia rossa power sul modem e allarm su ont id risorsa:OFD7WQXS2I87
diagnostica: Stato Operativo ONT - Attenuazione (dB) - Lunghezza Ottica (m) 0 Stato Porta LAN ONT DOWN\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - cl lamenta assenza navigazione internet, spia rossa power sul modem e allarm su ont id risorsa:OFD7WQXS2I87
diagnostica: Stato Operativo ONT - Attenuazione (dB) - Lunghezza Ottica (m) 0 Stato Porta LAN ONT DOWN\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - cl lamenta assenza navigazione internet, spia rossa power sul modem e allarm su ont id risorsa:OFD7WQXS2I87
diagnostica: Stato Operativo ONT - Attenuazione (dB) - Lunghezza Ottica (m) 0 Stato Porta LAN ONT DOWN\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096032_8000391328_135-----

ID XME: 405743 - 04 Jul 2022 15:25:05 - Sq.: SU18

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096032_8000391328_135-----

ID XME: 405743 - 04 Jul 2022 15:25:05 - Sq.: SU18

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096032_8000391328_135-----

ID XME: 405743 - 04 Jul 2022 15:25:05 - Sq.: SU18

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_096_096032_8000391328_135-----

ID XME: 405743 - 04 Jul 2022 15:25:05 - Sq.: SU18

99 - PERCORSI DI RETE**CODICE COMUNICAZIONE_OLO** - 8016905357_04122243**CODICE RICHIESTA** - a17Tk00003JIUiBIAX**TT_ID** - 04122243**COD_TIPO PRESTAZIONE** - 3-1-3**ID_RISORSA** - 1065934604318422457**LATITUDINE** - 45.59384081**LONGITUDINE** - 8.22614243**GPON_ATTESTAZIONE** - BIABA/F042_CNO5-SP_01**ID_BUILDING** - 01_096_096032_8000391328_135**VERIFICA APPARATO_CLIENTE** - N

DESCRIZIONE PROBLEMA - cl lamenta assenza navigazione internet, spia rossa power sul modem e allarm su ont id risorsa:OFD7WQXS2I87 diagnostica: Stato Operativo ONT - Attenuazione (dB) - Lunghezza Ottica (m) 0 Stato Porta LAN ONT DOWN

INTERVENTO CONGIUNTO - N**DATA_ORA APPUNTAMENTO** - 2026-05-19T08:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01**DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE** - Disservizio**ID_BUILDING_MASTER** - 01_096_096032_8000391328_135**TIPOLOGIA APPARATO** - Seriale borchia**AZIONE APPARATO** - 1**AREA_CD** - CD**ID_SERVIZIO** - AAA0598856**OLT_PORT** - A/A/03/a/01/01/04**PORTA_DEL_PATCH_PANEL** - A/A/03/a/OLT01/01/2-12**N. PORTA PERM.** - DF_1-P_21**PORTA_ODF** - A/B/04/a/2/g/t 48/1-1**PORTA_MTU** - A/A/07/a/A/OSU4810-1/E1**PFP** - F042_GC3**PFP_LATITUDINE** - 45.59614815**PFP_LONGITUDINE** - 8.22286836**PFS** - F042_CNO5**NOME_SPLITTER_PFS** - 1**PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS** - 13**PFS_LATITUDINE** - 45.59541472**PFS_LONGITUDINE** - 8.22291192**TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE** - PTA Facciata**NOME_PTE** - F042_402**PORTA_PTE** - 1**INDIRIZZO_PTE** - VIA ROMA, 137**PTE_LATITUDINE** - 45.59389773**PTE_LONGITUDINE** - 8.22615491**PORTE_LIBERE_PT** - 7**PORTE_OCCUPATE_PT** - 4**PORTE_RISERVATE_PT** - 4**PORTE_GUASTE_PT** - 0**POSTPROVISIONING** - N**TEMPO_OBIETTIVO** - 2026-05-18T23:59:12+02:00**DATA_ORA_INIZIO_GUASTO** - 2026-05-18T06:30:00+02:00**DATA_ORA_INIZIO_SLA** - 2026-05-18T09:59:12+02:00**REF. TEC. OLO** - xxx**CODICE_DIAGNOSI_SOC** - 2**DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC** - Rete OF - Picco non Visibile**GUASTO_GPON** - Y**COR_ID** - OFD7WQXS2I87**STATO_WO** - 1**SPECIFICA APPARATO** - Nokia_Case_FX4_V**NOME APPARATO** - BIABA/OLT01**VENDOR APPARATO** - Nokia**CHIAVE** - TIPOLOGIA_SLA**VALORE** - SLA Base**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_1**VALORE** - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)**CHIAVE** - ELEMENTO_LIVELLO_2**VALORE** - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA**CHIAVE** - TIPOLOGIA_ATTIVITA**VALORE** - Disservizio**TIPO_SERVIZIO** - Open Internet**OPERATORE** - PostePay

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04122050	UID WR: SERTORI_CO1006885
Cliente:	Indiriz.: FRAZIONE RIABELLA 32	ID Xme: 1.237.343
Appuntamento: 19/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: CAMPIGLIA CERVO
Centrale: BIAEA	Descrizione OLO: CSM_00081_01_04122050	
Data Dispaccio: 16/05/2026 12:00:00	Job Type: 3-1-3 - Disservizio / Assurance / Open Internet	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F99 CSM
CODICE ISP: - F99 CSM
CODICE ISP: - F99 CSM
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - M373_CNO1
CODICE ROE: - M373_13
STATO_EDIFICIO: - 0
COMUNE: CAMPIGLIA CERVO
INDIRIZZO: FRAZIONE RIABELLA 32
TEL.TEC.REF.OLO: - 0158551183
DATA_NOTIFICA: - 2026-05-18T09:18:09.085+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP: - BIAEA
ID_WORK_ORDER: - SERTORI_CO1006885
DESCRIZIONE_TIPO_WO: - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO: - 5600002996
IMPRESA: - SERTORI
CODICE_OPERATORE: - CSM
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -

CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Buongiorno, il cliente segnala assenza di connessione dal 16/5, abbiamo anche altre segnalazioni in zona, potete verificare? Grazie!\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - Buongiorno, il cliente segnala assenza di connessione dal 16/5, abbiamo anche altre segnalazioni in zona, potete verificare? Grazie!\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - Buongiorno, il cliente segnala assenza di connessione dal 16/5, abbiamo anche altre segnalazioni in zona, potete verificare? Grazie!\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096086_8000357305_32-----
ID XME: 346782 - 01 Feb 2022 12:05:18 - Sq.: 0065
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096086_8000357305_32-----
ID XME: 346782 - 01 Feb 2022 12:05:18 - Sq.: 0065
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096086_8000357305_32-----
ID XME: 346782 - 01 Feb 2022 12:05:18 - Sq.: 0065

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO: - 2026-05-18T23:08:27+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO: - 2026-05-16T12:00:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA: - 2026-05-18T09:08:27+02:00
REF. TEC. OLO: - Megaweb
CODICE_COMUNICAZIONE_OLO: - CSM_00081_01_04122050

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003JHZs0IAH
TT_ID - 04122050
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-3
ID_RISORSA - 569816712842775124
ID_SERVIZIO - AAA0462218
PFS - M373_CNO1
NOME_SPLITTER_PFS - BIAEA/M373_CNO1-SP_01
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - M373_CNO1-SP_01-O_11
NOME_PTE - M373_CNO1/M373_CNO1/M373_13
PORTA_PTE - M373_CNO1/M373_CNO1/M373_13-P_001
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Open Internet
OPERATORE - Città Studi S.p.A. - Megaweb
GPON_ATTESTAZIONE - BIAEA/M373_CNO1-SP_01
ID_BUILDING - 01_096_096086_8000357305_32
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Buongiorno, il cliente segnala assenza di connessione dal 16/5, abbiamo anche altre segnalazioni in zona, potete verificare? Grazie
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096086_8000357305_32
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OFDGVG9SFUHF
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V
NOME_APPARATO - BIAEA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000015 - OTTOLINI - MAURO			
N° Impianto:		NW: 04121990		UID WR: SERTORI_CO1006862		ID Xme: 1.237.325	
Cliente:		Indiriz.: CORSO GIULIO CESARE 25			Comune: TORINO		
Appuntamento: 19/05/2026 11:30:00		Telefono Reclamante: -					
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: 20260518_EXPAB_18673807A_04121990					
Data Dispaccio: 18/05/2026 08:15:00		Job Type: 17-1-1 - Servizi Aggiuntivi / Assurance / Openstream					

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O88 ARU
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
U.I.: - 24
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - CORSO GIULIO CESARE 25
TEL.TEC.REF.OLO - 0575050061
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T08:58:03.156+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006862

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ARU
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - il cliente segnala che il router non si accende più,
cambiato presa e riavviato ma rimane spento\r\n - Diagnosi SOC:
Leggere il campo note descrizione problema
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_001_001272_25586_25-----
ID XME: 37866 - 28 Sep 2019 08:29:16 - Sq.: SU08

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
20260518_EXPAB_18673807A_04121990
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003JGeKAIA1
TT_ID - 04121990
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 17-1-1
ID_RISORSA - 4827158768301567340
LATITUDINE - 45.08256055

LONGITUDINE - 7.68695349
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0095_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_25586_25
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-18T08:15:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-18T08:45:45+02:00
REF.TEC.OLO - turnista connettività
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 3
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco
Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Aruba SPA
COR_ID - OFNOVHFUEUYOC
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT02
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA APPARATI
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Servizi Aggiuntivi
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - il cliente segnala che il router non si
accende più, cambiato presa e riavviato ma rimane spento
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T11:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Leggere il campo note descrizione problema
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 03
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Servizi Aggiuntivi
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_25586_25
VERTICALE_TI - N
CODICE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO - 0
DESCRIZIONE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO - Fornire servizio
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
TIPOLOGIA_APPARATO - ZTE H6745 V3
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA3054377
N. PORTA PERM. - DF_1-P_18
PORTA_ODF - 3/ODF/A/3/B/08/16
PORTA_MTU - F/C/07/a/A/02/47
PFP - TO_G/1570
NOME_SPLITTER_PFP - 3
BARCODE_PFP - 16EC9008570
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 3
PFP_LATITUDINE - 45.08319300
PFP_LONGITUDINE - 7.68675037
PFS - L219_CORSO GIULIO CESARE_25_2#ED452
NOME_SPLITTER_PFS - 1
BARCODE_PFS - 08OP0082074
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 2
INDIRIZZO_PFS - CORSO GIULIO CESARE, 25
PFS_LATITUDINE - 45.08256055
PFS_LONGITUDINE - 7.68695349
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_CORSO GIULIO CESARE_25_2
PORTA_PTE - 18
INDIRIZZO_PTE - CORSO GIULIO CESARE, 25
PTE_LATITUDINE - 45.08256055
PTE_LONGITUDINE - 7.68695349
PORTE_LIBERE_PT - 17
PORTE_OCCUPATE_PT - 7
PORTE_RISERVATE_PT - 7
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO
N° Impianto:	NW: 04121653	UID WR: SERTORI_CO1006811
Cliente:	Indiriz.: VIA ROCCAIONE CONTE DI 62	ID Xme: 1.237.269
Appuntamento: 19/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: TO/FCO/3	Descrizione OLO: 253391_04121653	
Data Dispaccio: 17/05/2026 18:05:12	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 16:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 16:30:00
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA ROCCAIONE CONTE DI 62
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
DATA_NOTIFICA - 2026-05-18T08:08:08.283+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006811

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILA
IMPRESA - SERTORI
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT\r\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_45683_62-----

ID XME: 699859 - 16 Nov 2023 18:05:03 - Sq.: SU18

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_45683_62-----

ID XME: 699859 - 16 Nov 2023 18:05:03 - Sq.: SU18

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_45683_62-----

ID XME: 699859 - 16 Nov 2023 18:05:03 - Sq.: SU18

NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:

01_001_001272_45683_62-----

ID XME: 699859 - 16 Nov 2023 18:05:03 - Sq.: SU18

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 253391_04121653

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003J9udbIAB

TT_ID - 04121653

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 1659501992360606338

LATITUDINE - 45.10049778

LONGITUDINE - 7.67654575

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0474_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_45683_62

VERIFICA APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE PROBLEMA - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT

INTERVENTO CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T16:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_45683_62

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA0777658

N. PORTA PERM. - DF_1-P_11

PORTA_ODF - 3/ODF/A/5/D/05/15

PORTA_MTU - F/C/07/a/B/04/42

PFP - TO_G/1910

NOME_SPLITTER_PFP - 3

BARCODE_PFP - 16EC9008794

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 6

PFP_LATITUDINE - 45.10017128

PFP_LONGITUDINE - 7.67645235

PFS - L219_VIA ROCCAIONE CONTE DI_62_1#ED722

NOME_SPLITTER_PFS - 1

BARCODE_PFS - 04OP0042185

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 3

INDIRIZZO_PFS - VIA ROCCAIONE CONTE DI, 62

PFS_LATITUDINE - 45.10049778

PFS_LONGITUDINE - 7.67654575

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_VIA ROCCAIONE CONTE DI_62_1

PORTA_PTE - 11

INDIRIZZO_PTE - VIA ROCCAIONE CONTE DI, 62

PTE_LATITUDINE - 45.10049778

PTE_LONGITUDINE - 7.67654575

PORTE_LIBERE_PT - 7

PORTE_OCCUPATE_PT - 5

PORTE_RISERVATE_PT - 5

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-19T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-17T18:05:12+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-17T18:06:13+02:00

REF. TEC. OLO - Iliad Assurance

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFXWCPKGR3TU

STATO_WO - 1

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - TO_03/OLT01

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - ILIAD

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04121391	UID WR: SERTORI_CO1006762		ID Xme: 1.237.215
Cliente:		Indiriz.: VIA ANDORNO 26		Comune: TORINO	
Appuntamento: 19/05/2026 14:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: VF_ASS_IT_ITTS00021210410_1_04121391			
Data Dispaccio: 17/05/2026 13:20:40		Job Type: 3-1-2 - Disservizio / Assurance / Gpon Passiva New			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O03 VF
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 14:30:00
U.I.: - 28
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA ANDORNO 26
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 0
TEL.TEC.REF.OLO - 8000034660
DATA_NOTIFICA - 2026-05-17T15:38:01.028+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006762

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - VF
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Attenuazione non nella norma
Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_1463_26-----
ID XME: 222934 - 23 Mar 2021 08:37:21 - Sq.: SU28

99 - PERCORSI DI RETE

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_1463_26
VERTICALE_TI - N
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB
N. PORTA PERM. - DF_1-P_1
PORTA_ODF - A/7/A/8/3
PORTA_MTU - B_6_D_09
PFP - TO_G/1345
NOME_SPLITTER_PFP - 1
BARCODE_PFP - 16EC9006592
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 12
PFP_LATITUDINE - 45.07146725
PFP_LONGITUDINE - 7.71176327
PFS - L219_VIA ANDORNO_26_1#DV091
NOME_SPLITTER_PFS - 1
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - VIA ANDORNO, 26
PFS_LATITUDINE - 45.07156471
PFS_LONGITUDINE - 7.71076117
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_VIA ANDORNO_26_1
PORTA_PTE - 1
INDIRIZZO_PTE - VIA ANDORNO, 26
PTE_LATITUDINE - 45.07156471
PTE_LONGITUDINE - 7.71076117
PORTE_LIBERE_PT - 8
PORTE_OCCUPATE_PT - 4
PORTE_RISERVATE_PT - 4
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-19T23:59:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-17T13:20:40+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-17T13:22:32+02:00
REF. TEC. OLO - ASSURANCE FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 9
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Picco non caratterizzato
GUASTO_GPON - N
COR_ID - OFES8QUJAOV4
STATO_WO - 1
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio
TIPO_SERVIZIO - Gpon Passiva New
OPERATORE - Vodafone
CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
VF_ASS_IT_ITTS00021210410_1_04121391
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003J7r2EIAR
TT_ID - 04121391
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-2
ID_RISORSA - 4827158768182379241
LATITUDINE - 45.07156471
LONGITUDINE - 7.71076117
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0522_VF
ID_BUILDING - 01_001_001272_1463_26
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Attenuazione non nella norma
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Picco: NON VISIBILE
Caratterizzazione: No, procedere alla Caratterizzazione con misure N2510 SR e CR (eseguendo l'acceptance confirmation)
Tipologia Lavorazione: verificare la tratta ottica dal PFS alla BO
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000015 - OTTOLINI - MAURO
N° Impianto:	NW: 04120371	UID WR: SERTORI_CO1006601
Cliente:	Indiriz.: VIA ARTISTI 13	ID Xme: 1.237.046
Appuntamento: 19/05/2026 11:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: TORINO
Centrale: TO/FCO/3	Descrizione OLO: 253234_04120371	
Data Dispaccio: 16/05/2026 16:33:35	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - VIA ARTISTI 13
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 110
TEL.TEC.REF.OLO - 0230377972
DATA_NOTIFICA - 2026-05-16T16:48:02.335+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006601
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
CODICE ISP: - F13 FAS
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 11:30:00
U.I.: - 22

02 - DATI CONTABILI

CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301

CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - ILA
IMPRESA - SERTORI

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
PARTE COMPONENTE: - 110
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -

11:30/13:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

DESCR. LAVORO: -

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

DIAGNOSI: - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_2464_13-----

ID XME: 36277 - 21 Sep 2019 18:00:28 - Sq.: SU05

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_2464_13-----

ID XME: 36277 - 21 Sep 2019 18:00:28 - Sq.: SU05

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_2464_13-----

ID XME: 36277 - 21 Sep 2019 18:00:28 - Sq.: SU05

NOTE IMPRESA: - BUILDING:

01_001_001272_2464_13-----

ID XME: 36277 - 21 Sep 2019 18:00:28 - Sq.: SU05

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - 253234_04120371

CODICE RICHIESTA - a17Tk00003lwOQwIAN

TT_ID - 04120371

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 3292354163748253036

LATITUDINE - 45.06947029

LONGITUDINE - 7.69690139

GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0171_OF

ID_BUILDING - 01_001_001272_2464_13

VERIFICA APPARATO_CLIENTE - N

DESCRIZIONE PROBLEMA - Si riscontra che l'ONT in sede utente risulta essere Down, si richiede prima un controllo sulla tratta e poi nel caso in sede utente per sostituzione CPE e ONT.

INTERVENTO CONGIUNTO - N

DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T11:30:00+02:00

DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente

CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01

DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio

ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_2464_13

VERTICALE_TI - N

TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia

AZIONE_APPARATO - 1

AREA_CD - AB

ID_SERVIZIO - AAA1688825

N. PORTA PERM. - DF_1-P_20

PORTA_ODF - A/3/C/11/15

PORTA_MTU - F/C/07/a/A/04/27

PFP - TO_G/1312

NOME_SPLITTER_PFP - 3

BARCODE_PFP - 16EC9008618

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 4

PFP_LATITUDINE - 45.06953275

PFP_LONGITUDINE - 7.69666587

PFS - L219_VIA ARTISTI_13_1#DV541

NOME_SPLITTER_PFS - 1

BARCODE_PFS - 08TS0101961

PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 4

INDIRIZZO_PFS - VIA ARTISTI, 13

PFS_LATITUDINE - 45.06947029

PFS_LONGITUDINE - 7.69690139

TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE

NOME_PTE - L219_VIA ARTISTI_13_1

PORTA_PTE - 20

INDIRIZZO_PTE - VIA ARTISTI, 13

PTE_LATITUDINE - 45.06947029

PTE_LONGITUDINE - 7.69690139

PORTE_LIBERE_PT - 17

PORTE_OCCUPATE_PT - 15

PORTE_RISERVATE_PT - 15

PORTE_GUASTE_PT - 0

POSTPROVISIONING - N

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-19T23:59:59+02:00

DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-16T16:33:35+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-16T16:34:14+02:00

REF. TEC. OLO - Iliad Assurance

CODICE_DIAGNOSI_SOC - 4

DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco non Visibile

GUASTO_GPON - N

COR_ID - OFVKDFEYZHCF

STATO_WO - 1

SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600

NOME_APPARATO - TO_03/OLT02

VENDOR_APPARATO - ZTE

CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA

VALORE - SLA Base

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1

VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)

CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2

VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA

CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA

VALORE - Disservizio

TIPO_SERVIZIO - Openstream

OPERATORE - ILIAD

16:30/18:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04120132	UID WR: SERTORI_CO1006582
Cliente:	Indiriz.: FRAZIONE RIABELLA 46	ID Xme: 1.237.024
Appuntamento: 19/05/2026 16:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: BIAEA	Descrizione OLO: TIS_ASS_TT_3281825-260516144438_04120132	
Data Dispaccio: 16/05/2026 00:00:00	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O12 TIS
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 16:30:00
CODICE CNO: - M373_CNO1
CODICE ROE: - M373_87
U.I.: - 1
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - CAMPIGLIA CERVO
INDIRIZZO - FRAZIONE RIABELLA 46
TEL.TEC.REF.OLO - 0704601370
DATA_NOTIFICA - 2026-05-16T16:08:05.226+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIAEA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006582
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE_OPERATORE - TIS
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - in assenza di segnale ottico:
resource-id: of37zncizq4u
test instance-id: 354026352
result: ok
opticaldistance: 0 m
ontoperationalstate: down
ontlanportstatus: down\n\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato,
verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096086_8000357305_46-----

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-17T08:50:17+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-16T00:00:00+02:00

DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-16T14:50:18+02:00
REF. TEC. OLO - TST
CODICE COMUNICAZIONE_OLO -
TIS_ASS_TT_3281825-260516144438_04120132
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003lwE1tIAF
TT_ID - 04120132
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1
ID_RISORSA - 9038005895868854165
ID_SERVIZIO - AAA0357396
PFS - M373_CNO1
NOME_SPLITTER_PFS - BIAEA/M373_CNO1-SP_01
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - M373_CNO1-SP_01-O_5
NOME_PTE - M373_CNO1/M373_CNO1/M373_87
PORTA_PTE - M373_CNO1/M373_CNO1/M373_87-P_001
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Tiscali
GPON_ATTESTAZIONE - BIAEA/M373_CNO1-SP_01
ID_BUILDING - 01_096_096086_8000357305_46
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - in assenza di segnale ottico:
resource-id: of37zncizq4u
test instance-id: 354026352
result: ok
opticaldistance: 0 m
ontoperationalstate: down
ontlanportstatus: down
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T16:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096086_8000357305_46
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OF37ZNCIZQ4U
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - TIS_20170403_000000001
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V
NOME_APPARATO - BIAEA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO		Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.		Tecnico: TECH0000009 - LOMBARDO - VINCENZO	
N° Impianto:		NW: 04116387		UID WR: SERTORI_CO1006502	
ID Xme: 1.236.946					
Cliente:		Indiriz.: PIAZZA REBAUDENGO CONTI 3/4			Comune: TORINO
Appuntamento: 19/05/2026 08:30:00		Telefono Reclamante: -			
Centrale: TO/FCO/3		Descrizione OLO: GOF000000298542_04116387			
Data Dispaccio: 15/05/2026 10:51:22		Job Type: 17-1-1 - Servizi Aggiuntivi / Assurance / Openstream			

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O05 FW
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00
U.I.: - 8
PROVINCIA - 001
COMUNE - TORINO
INDIRIZZO - PIAZZA REBAUDENGO CONTI 3/4
TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795
EMAIL_REFERENTE_TECNICO_OLO -
cmb.ipprovisioningfo@fastweb.it
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - TO/FCO/3
STATO_EDIFICIO - 104
DATA_NOTIFICA - 2026-05-16T12:58:04.767+02:00
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006502

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
CODICE_OPERATORE - FW
IMPRESA - SERTORI
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_CL2301
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 104
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - il clt ha necessità di spostare borchia ottica in altra stanza
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_001_001272_44088_3/4-----
ID XME: 284320 - 13 Sep 2021 12:55:05 - Sq.: SU38

99 - PERCORSI DI RETE

CODICE COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000298542_04116387
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003ldWPYIA3
TT_ID - 04116387
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 17-1-1
ID_RISORSA - 4224696945406657881

LATITUDINE - 45.10241734
LONGITUDINE - 7.69309968
GPON_ATTESTAZIONE - TO/FCO/03_G0668_OF
ID_BUILDING - 01_001_001272_44088_3/4
TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-21T20:02:59+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-15T10:51:22+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-15T10:52:09+02:00
REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 3
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete exMetroweb - Picco Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Fastweb
COR_ID - OF2J2C2NO6F2
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - Attivazione BS
SPECIFICA_APPARATO - ZTE_Case_C600
NOME_APPARATO - TO_03/OLT03
VENDOR_APPARATO - ZTE
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - SEDE DI TERMINAZIONE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA APPARATI
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Servizi Aggiuntivi
NOTE_CLIENTE - LA CLIENTE CHIEDE DI ESSERE RICONTATTA AL NUMERO 3892867958
RIMODULO AL 19/05 ORE 8.30
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - il clt ha necessità di spostare borchia ottica in altra stanza
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_INTERVENTO_CONGIUNTO - 2026-05-19T10:30:00+02:00
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - Leggere il campo note descrizione problema
CATEGORIA_SEGNALEZIONE - 03
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALEZIONE - Servizi Aggiuntivi
ID_BUILDING_MASTER - 01_001_001272_44088_3/4
VERTICALE_TI - N
CODICE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO - 0
DESCRIZIONE_SERVIZIO_AGGIUNTIVO - Fornire servizio
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - AB
ID_SERVIZIO - AAA2271898
N. PORTA PERM. - DF_1-P_9
PORTA_ODF - 3/ODF/A/7/D/05/03
PORTA_MTU - F/C/08/a/A/02/44
PFP - TO_G/2100
NOME_SPLITTER_PFP - 7
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFP - 3
PFP_LATITUDINE - 45.10257624
PFP_LONGITUDINE - 7.69299083
PFS - L219_PIAZZA REBAUDENGO CONTI_3/4_1#FX097
NOME_SPLITTER_PFS - 3
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - 1
INDIRIZZO_PFS - PIAZZA REBAUDENGO CONTI, 3/4
PFS_LATITUDINE - 45.10241734
PFS_LONGITUDINE - 7.69309968
TIPO_PUNTO_TERMINAZIONE - PTE
NOME_PTE - L219_PIAZZA REBAUDENGO CONTI_3/4_1
PORTA_PTE - 9
INDIRIZZO_PTE - PIAZZA REBAUDENGO CONTI, 3/4
PTE_LATITUDINE - 45.10241734
PTE_LONGITUDINE - 7.69309968
PORTE_LIBERE_PT - 9
PORTE_OCCUPATE_PT - 3



PORTE_RISERVATE_PT - 3
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N

WR: a17Tk00003IdWPYIA3

8:30/10:30

SERTORI SPA

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04119684	UID WR: SERTORI_CO1006491
Cliente:	Indiriz.: FRAZIONE RIABELLA 20	ID Xme: 1.236.940
Appuntamento: 19/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: BIAEA	Descrizione OLO: GOF000000298876_04119684	
Data Dispaccio: 16/05/2026 12:12:51	Job Type: 3-1-1 - Disservizio / Assurance / Openstream	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - O05 FW
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - M373_CNO1
CODICE ROE: - M373_51
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - CAMPIGLIA CERVO
INDIRIZZO - FRAZIONE RIABELLA 20
TEL.TEC.REF.OLO - 0816585795
DATA_NOTIFICA - 2026-05-16T12:28:05.626+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BIAEA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1006491
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE OPERATORE - FW
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Si riscontra interruzione del servizio.\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096086_8000357305_20-----
ID XME: 425308 - 13 Jul 2022 17:15:08 - Sq.: 0034

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-17T06:13:04+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-16T12:12:51+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-16T12:13:04+02:00
REF. TEC. OLO - Presidio IP Provisioning FTTH
CODICE COMUNICAZIONE_OLO - GOF000000298876_04119684
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003lv0HNI
TT_ID - 04119684

COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-1

ID_RISORSA - 3832683958794754883
ID_SERVIZIO - AAA1964086
PFS - M373_CNO1
NOME_SPLITTER_PFS - BIAEA/M373_CNO1-SP_02
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - M373_CNO1-SP_02-O_1
NOME_PTE - M373_CNO1/M373_CNO1/M373_51
PORTA_PTE - M373_CNO1/M373_CNO1/M373_51-P_001
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Fastweb
GPON_ATTESTAZIONE - BIAEA/M373_CNO1-SP_02
ID_BUILDING - 01_096_096086_8000357305_20
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Si riscontra interruzione del servizio.
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096086_8000357305_20
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OFD9HBAED0CY
STATO_WO - 1
CODICE_PROGETTO_SPECIALE - Attivazione BS
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V
NOME_APPARATO - BIAEA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04114541	UID WR: SERTORI_CO1005638
Cliente:	Indiriz.: VIA 25 APRILE 13	ID Xme: 1.235.977
Appuntamento: 19/05/2026 14:30:00	Telefono Reclamante: -	
Centrale: CERRIONE	Descrizione OLO: ENE_11634466_04114541	
Data Dispaccio: 14/05/2026 15:43:00	Job Type: 5-1-1 - Disservizio Post Provisioning / Assurance / Openst	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: - SI
WR POST-DELIVERY: - SI
WR POST-DELIVERY: - SI
WR POST-DELIVERY: - SI
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F08 SFW
CODICE ISP: - F08 SFW
CODICE ISP: - F08 SFW
CODICE ISP: - F08 SFW
CODICE ISP: - F08 SFW
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 14:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 14:30:00
CODICE CNO: - C532_CNO1
CODICE ROE: - C532_110
STATO_EDIFICIO - 0
COMUNE - CERRIONE

INDIRIZZO - VIA 25 APRILE 13
TEL.TEC.REF.OLO - 060101010
DATA_NOTIFICA - 2026-05-14T16:58:05.667+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP - BICLA
ID_WORK_ORDER - SERTORI_CO1005638
DESCRIZIONE_TIPO_WO - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO - 5600002996
IMPRESA - SERTORI
CODICE_OPERATORE - ENE
IMPORT OPEX - 0.00
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE ODA/OLIA.: -
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE CL./O.L.: - 000F - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00
IMPORT OPEX - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -
CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -

14:30/16:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - IL LED DEL MAPPAMONDO è SPENTO\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - IL LED DEL MAPPAMONDO è SPENTO\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - IL LED DEL MAPPAMONDO è SPENTO\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - IL LED DEL MAPPAMONDO è SPENTO\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - IL LED DEL MAPPAMONDO è SPENTO\r\n - Diagnosi
SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra
PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_096_096018_8000391674_13-----
ID XME: 937717 - 07 Jan 2025 08:25:39 - Sq.: SUIM
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_096_096018_8000391674_13-----
ID XME: 937717 - 07 Jan 2025 08:25:39 - Sq.: SUIM
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_096_096018_8000391674_13-----
ID XME: 937717 - 07 Jan 2025 08:25:39 - Sq.: SUIM
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_096_096018_8000391674_13-----
ID XME: 937717 - 07 Jan 2025 08:25:39 - Sq.: SUIM
NOTE IMPRESA: - BUILDING:
01_096_096018_8000391674_13-----
ID XME: 937717 - 07 Jan 2025 08:25:39 - Sq.: SUIM

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO - 2026-05-15T10:43:20+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO - 2026-05-14T15:43:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA - 2026-05-14T16:43:21+02:00
REF. TEC. OLO - Supporto Tecnico Specialistico
CODICE COMUNICAZIONE_OLO - ENE_11634466_04114541
CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003IRENwIAP
TT_ID - 04114541
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 5-1-1
ID_RISORSA - 5326024279118669556
ID_SERVIZIO - AAA3318391
PFS - C532_CNO1
NOME_SPLITTER_PFS - BICLA/C532_CNO1-SP_05
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - C532_CNO1-SP_05-O_7
NOME_PTE - C532_CNO1/C532_CNO1/C532_110
PORTA_PTE - C532_CNO1/C532_CNO1/C532_110-P_001
PORTE_LIBERE_PT - 0

PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - Y
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Openstream
OPERATORE - Enel Energia S.p.a.
GPON_ATTESTAZIONE - BICLA/C532_CNO1-SP_05
ID_BUILDING - 01_096_096018_8000391674_13
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - IL LED DEL MAPPAMONDO è
SPENTO
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T14:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e
apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096018_8000391674_13
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OFAU6FK6E20
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V
NOME_APPARATO - BICLA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio Post Provisioning

8:30/10:30

Tipo: 71 - ASSURANCE OPEN FIBER

Ass.: TO01 - FABIO BELLEMO	Sq.: SU38 - TECHNICAL WORK S.R.L.	Tecnico: TECH0000018 - VANELLA - CRISTIAN
N° Impianto:	NW: 04122050	UID WR: SERTORI_CO1006885
Cliente:	Indiriz.: FRAZIONE RIABELLA 32	ID Xme: 1.237.343
Appuntamento: 19/05/2026 08:30:00	Telefono Reclamante: -	Comune: CAMPIGLIA CERVO
Centrale: BIAEA	Descrizione OLO: CSM_00081_01_04122050	
Data Dispaccio: 16/05/2026 12:00:00	Job Type: 3-1-3 - Disservizio / Assurance / Open Internet	

01 - INFO GENERALI

STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
STATO WR: - ASSEGNATA
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
DATA RECLAMO CLIENTE: -
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
GIORNI SLA WR: - 0
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA SQUADRA: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RIPETUTA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA SQUADRA: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR RISVEGLIATA CLIENTE: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
WR POST-DELIVERY: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
DATA ATTIVAZIONE: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CIRCUITO: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ORDINE: -
CODICE ISP: - F99 CSM
CODICE ISP: - F99 CSM
CODICE ISP: - F99 CSM
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00
TEMPO OBIETTIVO: - 19 May 2026 08:30:00
CODICE CNO: - M373_CNO1
CODICE ROE: - M373_13
STATO_EDIFICIO: - 0
COMUNE: - CAMPIGLIA CERVO
INDIRIZZO: - FRAZIONE RIABELLA 32
TEL.TEC.REF.OLO: - 0158551183
DATA_NOTIFICA: - 2026-05-18T09:18:09.085+02:00
IDENTIFICATIVO_DEL_POP: - BIAEA
ID_WORK_ORDER: - SERTORI_CO1006885
DESCRIZIONE_TIPO_WO: - Assurance

02 - DATI CONTABILI

ID_CONTRATTO: - 5600002996
IMPRESA: - SERTORI
CODICE_OPERATORE: - CSM
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_ODA/OLIA.: -
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
CODICE_CL/O.L.: - 00OF - ASSURANCE_TO_2301_CD
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORTO CAPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00
IMPORT OPEX: - 0.00

92 - REFERENTE ON FIELD:

COGNOME -
NOME -

CELL. -
TELEF. -

93 - ADESIONE NPD

ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
ADESIONE NPD: - NO
DATA DAD: -
DATA DAD: -
DATA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -
FASCIA DAD: -

97 - LOCALIZZAZIONE GUASTO

PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE PRINCIPALE: -
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
PARTE COMPONENTE: - 0
SEZIONE: -
SEZIONE: -
SEZIONE: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
INDIRIZZO GUASTO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
TRATTA CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
NOME CAVO: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -
LATIT./LONGIT.: -

98 - NOTE CLIENTE / IMPRESA

CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
CONSISTENZA CLIENTE: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DESCR. LAVORO: -
DIAGNOSI: - Buongiorno, il cliente segnala assenza di connessione dal 16/5, abbiamo anche altre segnalazioni in zona, potete verificare? Grazie!\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - Buongiorno, il cliente segnala assenza di connessione dal 16/5, abbiamo anche altre segnalazioni in zona, potete verificare? Grazie!\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
DIAGNOSI: - Buongiorno, il cliente segnala assenza di connessione dal 16/5, abbiamo anche altre segnalazioni in zona, potete verificare? Grazie!\n - Diagnosi SOC: ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096086_8000357305_32-----
ID XME: 346782 - 01 Feb 2022 12:05:18 - Sq.: 0065
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096086_8000357305_32-----
ID XME: 346782 - 01 Feb 2022 12:05:18 - Sq.: 0065
NOTE IMPRESA: - ----- BUILDING:
01_096_096086_8000357305_32-----
ID XME: 346782 - 01 Feb 2022 12:05:18 - Sq.: 0065

99 - PERCORSI DI RETE

TEMPO_OBIETTIVO: - 2026-05-18T23:08:27+02:00
DATA_ORA_INIZIO_GUASTO: - 2026-05-16T12:00:00+02:00
DATA_ORA_INIZIO_SLA: - 2026-05-18T09:08:27+02:00
REF. TEC. OLO: - Megaweb
CODICE_COMUNICAZIONE_OLO: - CSM_00081_01_04122050

CODICE_RICHIESTA - a17Tk00003JHZs0IAH
TT_ID - 04122050
COD_TIPO_PRESTAZIONE - 3-1-3
ID_RISORSA - 569816712842775124
ID_SERVIZIO - AAA0462218
PFS - M373_CNO1
NOME_SPLITTER_PFS - BIAEA/M373_CNO1-SP_01
PORTA_USCITA_SPLITTER_PFS - M373_CNO1-SP_01-O_11
NOME_PTE - M373_CNO1/M373_CNO1/M373_13
PORTA_PTE - M373_CNO1/M373_CNO1/M373_13-P_001
PORTE_LIBERE_PT - 0
PORTE_OCCUPATE_PT - 0
PORTE_RISERVATE_PT - 0
PORTE_GUASTE_PT - 0
POSTPROVISIONING - N
CODICE_DIAGNOSI_SOC - 2
DESCRIZIONE_DIAGNOSI_SOC - Rete OF - Picco non Visibile
GUASTO_GPON - N
TIPO_SERVIZIO - Open Internet
OPERATORE - Città Studi S.p.A. - Megaweb
GPON_ATTESTAZIONE - BIAEA/M373_CNO1-SP_01
ID_BUILDING - 01_096_096086_8000357305_32
VERIFICA_APPARATO_CLIENTE - N
DESCRIZIONE_PROBLEMA - Buongiorno, il cliente segnala assenza di connessione dal 16/5, abbiamo anche altre segnalazioni in zona, potete verificare? Grazie
INTERVENTO_CONGIUNTO - N
DATA_ORA_APPUNTAMENTO - 2026-05-19T08:30:00+02:00
DIAGNOSI_SOC - ONT disallineato, verificare tratta ottica e apparati tra PFS/CNO e casa cliente
CATEGORIA_SEGNALAZIONE - 01
DESCRIZIONE_CATEGORIA_SEGNALAZIONE - Disservizio
ID_BUILDING_MASTER - 01_096_096086_8000357305_32
TIPOLOGIA_APPARATO - Seriale borchia
AZIONE_APPARATO - 1
AREA_CD - CD
COR_ID - OFDGVG9SFUHF
STATO_WO - 1
SPECIFICA_APPARATO - Nokia_Case_FX4_V
NOME_APPARATO - BIAEA/OLT01
VENDOR_APPARATO - Nokia
CHIAVE - TIPOLOGIA_SLA
VALORE - SLA Base
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_1
VALORE - INFRASTRUTTURA DI RETE (IMPRESA)
CHIAVE - ELEMENTO_LIVELLO_2
VALORE - VERIFICA GIUNTO - TRATTA FIBRA
CHIAVE - TIPOLOGIA_ATTIVITA
VALORE - Disservizio